

01245

F. 19071



MARCA: ITALIA TIPO: 150 CC  
VIN: 35CK2DEL75104326Y PLACA: NO

SINIESTRO:  
B62921161  
OPERADOR: MIGUEL ROSAS  
FECHA: 5-5-26  
COLOR: NEGRO AÑO: 25

DESCRIPCION	SI	NO	DANO
COMPUTADORA MOTOR	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPA DE GASOLINA	X		
SUSPENSION DELANTERA			X
SILLON	X		
FARO		X	
DIRECCIONALES DELANTERAS		X	
BOMBA FRENO DELANTERO		X	X
TAPA ACEITE MOTOR		X	X
MANUBRIO	X		
BATERIA	X		
COMANDO DE LUCES	X		
CLAXON			X
CLUTCH	X		
PALANCA FRENO DELANTERO	X		
GUARDA FANGO DELANTERO			X
DIRECCIONALES TRASERA		X	
SWICHE ENCENDIDO		X	
TRIPLE	X		
LLANTAS	X		
RINES	X		
STOP	X		
FORRO COJIN			X

AOTB  
00073

DESCRIPCION	SI	NO	DANO
TACOMETRO	X		
VELOCIMETRO	X		
MOFLE	X		
PEDAL FRENO TRASERO	X		
CADENA	X		
CRANK		X	
TAPAS LATERALES		X	
TANQUE DE ACEITE		X	
POSAPIES TRASEROS	X		
PARRILLA			X
GUARDAFANGO TRASERO	X		
PLACA		X	
PORTA PLACA	X		
FRENO DE DISCO TRASERO		X	
CAJA FILTRO		X	
LLAVES		X	
LLAVERO		X	
PALANCA DE CAMBIOS	X		
GUARDA CADENA	X		
AMORTIGUADOR	X		



OBSERVACIONES:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
 NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA

beny

# GRUAS FORZA AUTOTRASLADOS

## INVENTARIO DE MOTOCICLETA

direccion.general@gruasforza.com

F. 15908



SINIESTRO:	B64921166
OPERADOR:	
FECHA:	
COLOR:	Negro
AÑO:	25

MARCA:		TIPO:	2tolice 150cc
VIN:	35CK2PE751043264	PLACA:	NO

65

DESCRIPCION	SI	NO	DANO
COMPUTADORA MOTOR	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPA DE GASOLINA			X
SUSPENSION DELANTERA			
SILLON	X		
FARO			X
DIRECCIONALES DELANTERAS			X
BOMBA FRENO DELANTERO	X		
TAPA ACEITE MOTOR	X		
MANUBRIO			X
BATERIA	NV		
COMANDO DE LUCES			X
CLAXON			X
CLUTCH	X		
PALANCA FRENO DELANTERO	X		
GUARDA FANGO DELANTERO	X		X
DIRECCIONALES TRASERA	X		
SWICHE ENCENDIDO			X
TRIPIE			X
LLANTAS			X
RINES			X
STOP			X
FORRO COJIN			X

DESCRIPCION	SI	NO	DANO
TACOMETRO	X		
VELOCIMETRO	X		
MOFLE	X		
PEDAL FRENO TRASERO			X
CADENA			X
CRANK			
TAPAS LATERALES		X	
TANQUE DE ACEITE	NV		
POSAPIES TRASEROS	X		
PARRILLA			X
GUARDAFANGO TRASERO		X	
PLACA		X	
PORTA PLACA		X	
FRENO DE DISCO TRASERO	NV		
CAJA FILTRO	NV		
LLAVES	X	X	
LLAVERO	X	X	
PALANCA DE CAMBIOS	NV		
GUARDA CADENA		X	
AMORTIGUADOR		X	



OBSERVACIONES:

---



---



---

<p>ELABORA</p> <p>Jose Guillermo R.</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>ENTREGA</p> <p>ACORDADO</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>RECIBE</p> <p>Jose Guillermo R.</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>
---	--	--

R-2  
Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, recaba tus datos personales, patrimoniales, financieros y sensibles para verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los servicios y productos que solicitas o contratas con nosotros. Podrás consultar el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B04921166	Póliza 0371A000014	Inciso / certificado 121782	Número de serie 35CK21E7731013264
Marca Yamaha	Submarca 150cc	Tipo / cilindraje Motocicleta	Modelo EP5
Lugar Toluca	Fecha Día 30 Mes 4 Año 20	Placas ST	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input checked="" type="checkbox"/> Afectado no 2	Nombre del interesado Yennifer Nel Cabera Mendez	Celular 3658418799	Kilometraje Gasolina <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> F
			Correo electrónico yennifer.cabera05@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------	--

**Delantero**

1.	Manubrio		
2.	Parabrisas		
3.	Fairing		
4.	Faros no.		
5.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led		
6.	Toma de aire		
7.	Costado medio		
8.	Tapa costado		
9.	Salpicadera		
10.	Defensa		
11.	Bocina de claxon		
12.	Spoiler		

**General**

43.	Alforjas no.		
44.	Asiento copiloto		
45.	Asiento piloto		
46.	Bastidor		
47.	Cuadro de instrumentos		
48.	Emblema no.		
49.	Intermitentes		
50.	Kit de herramienta		
51.	Reflejante no.		
52.	Switch de encendido		
53.	Tanque de gasolina		
54.	Tapón de gasolina		

**Otros**

<b>Computadora</b> ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones:	<b>Batería</b> ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:
<b>Llaves</b> Llave de encendido ¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad:	<b>Tipo de llaves</b> Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estéreo</b> Estéreo <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:	<b>Tarjeta de circulación</b> <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

**Trasero**

13.	Colin		
14.	Parrilla		
15.	Calavera		
16.	Foco de calavera		
17.	Basculante		
18.	Porta placa		
19.	Lodera		

**Motor**

55.	Barra de suspensión		
56.	Disco de freno (delantero) (trasero)		
57.	Sistema de freno caliper (delantero) (trasero)		
58.	Chicote acelerador		
59.	Chicote de clutch		
60.	Chicote de freno		
61.	Depósito de freno		
62.	Bobina		
63.	Bujías no.		
64.	Cable de bujías		
65.	Motor ventilador		
66.	Radiador		
67.	Tapón de radiador		
68.	Sproket de tracción		
69.	Cadena de tracción		
70.	Cubre cadena de tracción		
71.	Carburador no.		
72.	Marcha		
73.	Motor		
74.	Filtro de aire		
75.	Tapón de aceite		
76.	Tapón de drenado de aceite		
77.	Transmisión (STD) (AUT)		
78.	Amortiguador (1) (2)		
79.	Horquilla		
80.	Silenciador		
81.	Cubierta de silenciador		
82.	Escape		

**Adicionales**

Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca:
TAG <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		

**Lado derecho**

20.	Espejo lateral		
21.	Puño		
22.	Palanca de freno		
23.	Direccional (delantero) (trasera)		
24.	Tapa de motor		
25.	Tapa de clutch		
26.	Pedal de freno		
27.	Posapie (delantero) (trasero)		
28.	Agarradera		

**Llantas**

Ejemplo: Continental TKC70 120/90 R17 64T TL	Vida (3/4, 1/2, 1/4)
Delantera: <u>Yuanxing</u>	<u>3/4</u>
Trasera: <u>Yuanxing</u>	<u>3/4</u>

**Lado izquierdo**

29.	Espejo lateral		
30.	Puño		
31.	Palanca de clutch		
32.	Mando de luces		
33.	Mando de direccionales		
34.	Direccional (delantero) (trasera)		
35.	Tapa de motor		
36.	Pedal de arranque		
37.	Pedal de velocidades		
38.	Parador lateral		
39.	Parador central		
40.	Posapie (delantero) (trasero)		
41.	Compartimiento		
42.	Agarradera		

**Rines**

Original	Aleación	Rayos	No. (1) (2) (3) (4)
Adaptación	Aleación	Rayos	No. (1) (2) (3) (4)

**Adaptaciones equipo especial**

**Objetos personales**




**Observaciones**

**Nota:** El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales de conformidad con el Aviso de Privacidad.

Yennifer Nel Cabera Mendez  
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos** en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires** los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente** cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: Yennifer Nel Cabera Mendez  
 Nombre y firma del ajustador que recibe: David Mendoza  
 Razón social de la grúa: X225 Grupos Lopez  
 Nombre y firma del operador de grúa que recibe:

R-2

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510. Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

Datos del siniestro

Número de siniestro B 64921166	Número de póliza 771A000014	Inciso/Certificado 121782	Placas SID
Marca Halika	Submarca ISOCC	Tipo/Cilindrada Motocicleta	Modelo 25
Nombre del ajustador David Mendoza	Clave X275	Fotos X275	Aplica deducible <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No \$ 64
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input checked="" type="checkbox"/> Afectado N° 2	Nombre del interesado Yajzera Yaniel Bahena Mendiceta	Celular 5658618799	Correo electrónico yanielbahena@gmail.com

posible PT Evidente importante

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagadas por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

<input checked="" type="checkbox"/> 1. Fairing <input checked="" type="checkbox"/> 2. Faro <input checked="" type="checkbox"/> 3. Parabrisas <input checked="" type="checkbox"/> 4. Direccional (D) (T) <input checked="" type="checkbox"/> 5. Espejo lateral <input checked="" type="checkbox"/> 6. Palanca freno <input checked="" type="checkbox"/> 7. Puño <input checked="" type="checkbox"/> 8. Asiento <input checked="" type="checkbox"/> 9. Colín <input checked="" type="checkbox"/> 10. Portaplaca	<input checked="" type="checkbox"/> 11. Basculante <input checked="" type="checkbox"/> 12. Posa pie (D) (T) <input checked="" type="checkbox"/> 13. Pedal freno trasero <input checked="" type="checkbox"/> 14. Tapa de motor <input checked="" type="checkbox"/> 15. Tapa de clutch <input checked="" type="checkbox"/> 16. Spoiler <input checked="" type="checkbox"/> 17. Costado medio <input checked="" type="checkbox"/> 18. Tapa costado <input checked="" type="checkbox"/> 19. Llantá delantera <input checked="" type="checkbox"/> 20. Rin delantero	 <p>Lado derecho</p>	 <p>Lado izquierdo</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 21. Tablero <input checked="" type="checkbox"/> 22. Espejo lateral <input checked="" type="checkbox"/> 23. Palanca de clutch <input checked="" type="checkbox"/> 24. Puño <input checked="" type="checkbox"/> 25. Direccional (D)(T) <input checked="" type="checkbox"/> 26. Salpicadera <input checked="" type="checkbox"/> 27. Barra superior del <input checked="" type="checkbox"/> 28. Tapa costado <input checked="" type="checkbox"/> 29. Pedal de velocidad <input checked="" type="checkbox"/> 30. Posapie (D)(T)	<input checked="" type="checkbox"/> 31. Escape <input checked="" type="checkbox"/> 32. Calipers <input checked="" type="checkbox"/> 33. Llantá trasera <input checked="" type="checkbox"/> 34. Rin trasero <input checked="" type="checkbox"/> 35. Lodera <input checked="" type="checkbox"/> 36. Calavera <input checked="" type="checkbox"/> 37. Bastidor <input checked="" type="checkbox"/> 38. Tanque gasolina <input checked="" type="checkbox"/> 39. Tapón gasolina <input checked="" type="checkbox"/> 40. Manubrio
--	---	--	---	---	--

Daños mecánicos: ① Mex colision ② Sup. Del. ③ Barras Del

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70 - Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Lado izquierdo Descripción de daños:	Lado derecho Descripción de daños:
---	---------------------------------------

<b>Datos depósito de deducible</b> Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: <b>Escriba el número de siniestro sin la letra B</b> Referencia 2: <b>Deducible</b> <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: 30-4-26 Lugar de expedición: Toluca Firma del ajustador:
--	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller Lote AutoOnline-Toluca	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos) Olivo 19, R. Hidraulicos 54913 Buenavista
Número de pase	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
<b>Indemnización de daños</b> Nombre y firma del interesado: Yajzera Yaniel Bahena Mendiceta	<b>Asignación de taller</b> Nombre y firma del interesado:
<small>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.</small>	<small>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).</small>