

CCAO-CDL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 30-07-26 Hora 17:00 No. De Reporte A0910206 No. De siniestro B7555003

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves SI ☐ No ☒

Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca Toyota Tipo Tacoma Modelo 2009 Color Rojo

No. De Serie 3TMJG2NPM07960 Placas — No. De Motor —

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MOTOR		
ALTERNADOR	☒	☒
BATERIA	☒	☒
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☒
CLAXON	☒	☒
BOMBA AGUA	☒	☒
BOMBA GASOLINA	☒	☒
BANDAS MOTOR	☒	☒
SISTEMA FRENOS	☒	☒
CABLES BUJÍA	☒	☒
AIRE ACONDICINADO	☒	☒
COMPUTADORA MOTOR	☒	☒
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☒
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	☒	☒
DISTRIBUIDOR	☒	☒
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	☒	☒
GENERADOR	☒	☒
MARCHA	☒	☒
MONOBLOCK	☒	☒
VENTILADOR	☒	☒
RADIADOR	☒	☒
TANQUE DE GASOLINA	☒	☒
TAPON DE GASOLINA	☒	☒
TAPON DE ACEITE	☒	☒
TAPON RADIADOR	☒	☒
TURBO CARGADOR	☒	☒

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	☒	☒
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☒
ASIENTOS TRASEROS	☒	☒
BOCINAS	☒	☒
STEREO CD	☒	☒
BOLSAS DE AIRE	☒	☒
CABECERAS	☒	☒
CENICEROS	☒	☒
GUANTERA	☒	☒
CINT. DE SEGURIDAD	☒	☒
CODERAS	☒	☒
CONSOLA	☒	☒
CONTROL DE AIRE ACOND	☒	☒
DEFROSTER	☒	☒
ENCENDEDOR	☒	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☒
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	☒
LUZ INTERIOR	☒	☒
LUZ STOP	☒	☒

	SI	NO
CATALIZADOR	☒	☒

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS	☒	☒
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☒
RADIO STEREO AMFM	☒	☒
RELOJ	☒	☒
SEGUROS ELÉCTRICOS	☒	☒
TABLERO	☒	☒
TAPETES	☒	☒
ELEVADORES ELÉCTRICOS	☒	☒
VESTIDURAS	☒	☒
VOLANTE	☒	☒
VICERAS	☒	☒

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	☒	☒
CABLES PASACORRIENTE	☒	☒
TAPA CAJUELA	☒	☒
HERRAMIENTA	☒	☒
GATO	☒	☒
LLAVE DE RUEDA	☒	☒
LLANTA DE REFACCIÓN	☒	☒
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☒

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	☒	☒
COSTADOS	☒	☒
ESPEJO EXTERIOR	☒	☒
ESTRIBO	☒	☒
MANIJAS EXTERIORES	☒	☒
MOLDURAS	☒	☒
PUERTAS DELANTERAS	☒	☒
PUERTAS TRASERAS	☒	☒
SALPICADERA	☒	☒
TAPONES DE RUEDAS	☒	☒
VIDRIOS LATERALES	☒	☒

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	☒	☒
COFRE	☒	☒
CUARTOS DE LUZ	☒	☒
DEFENSA DELANTERA	☒	☒
FAROS DE HALOGENO	☒	☒
FAROS DE NIEBLA	☒	☒
PARABRISAS	☒	☒
PARRILLA	☒	☒
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☒
PORTA PLACA	☒	☒
CALAVERAS	☒	☒
CAJUELA	☒	☒
DEFENSA TRASERA	☒	☒

DESCRIPCIÓN	SI	NO
PARTE TRASERA		
LIMPIADORES	☒	☒
MEDALLON	☒	☒
PORTA PLACA	☒	☒
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☒

GENERAL	SI	NO
ANTENA	☒	☒
CANASTILLA	☒	☒
SPOILERS D Y T	☒	☒
FUSIBLES	☒	☒
PLACAS	☒	☒
RINES	☒	☒
ALARMA	☒	☒
EXTINGUIDOR	☒	☒
OBJETOS PERSONALES	☒	☒
PLACA VIN	☒	☒
LLANTAS	☒	☒
KILOMETRAJE	☒	☒
OTROS		
REDILLAS		

NOTAS Y OBSERVACIONES
En obras pasenotes

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

ELABORO
Oswaldo

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO
[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO
Oswaldo

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx


La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: 375555063	Número de póliza: 36380501AL	Inciso / Certificado: 0002	Placas: 123227B
Marca: Toyota	Submarca: TACOMA	Tipo: Pickup	Modelo: 2009
Nombre del ajustador: Paul Cisneros	Claves: 14-77	Fotos: 8	Color: Rojo
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Orlando Flores	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 57.00	Celular: 3312793209
IMPORTANTE Con base en la cláusula VI, inciso I, de las obligaciones del asegurado de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.			

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Suspensión Delantera y trasera Det.**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse a Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 26-03-26 Lugar de expedición: Atlix, Puebla Firma del ajustador: [Firma]
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes) Nombre del taller: Autoonline Domicilio (calle, número exterior / interior colonia, teléfonos): El potrillo 31, Col Las Pintas, Atlix, Puebla Número de pase: 5652365927	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: [Firma] Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: [Firma] El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: [Firma] El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados)

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Ocupación o nrta
Fecha de nacimiento:

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, D.F., a fin de recopilar, procesar, almacenar, actualizar, distribuir y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en www.bbva.mx.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene suscrito con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de póliza	363B 050191L	Inciso / certificado	0002	Número de serie	31MJUG2N49M078960						
Marca	Ford	Submarca	Ford	Modelo	2009	Color	Naranja				
Lugar	7195000000	Fecha	26/03/26	Placa	HZ 3227B	Cantidad de placas	(0) (1) NO	Kilometraje	NO	Gasolina	1/2 3/4
Atención al	Assegurado	Nombre del interesado	MINOTA Alejandro Orozco Flores	3312793209							

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas	/		65	Cielo de toldo	/		Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores	/		66	Luz interior	/		¿Es visible? Sí ☒ No ☐	¿Es visible? Sí ☒ No ☐
3	Puertas limpiadoras	/		67	Espejo retrovisor	/		Observaciones	Marca
4	Cofre	/		68	Viseras	/		Si-	Si-
5	Cuartos de luz	/		69	Tablero	/			
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)	/			
7	Focos Halógeno ☐ Xenon ☐ Led	/		71	Botones de estereo	/			
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72	Control aire acondicionado	/			
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/			
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico	/			
11	Facia	/		75	Guantera	/			
12	Molduras	/		76	Consola	/			
13	Rejillas de facia	/		77	Porta vasos	/			
14	Porta placa	/		78	Encendedor	/			
15	Spoiler	/		79	Cenicero	/			
Trasero				80	Palanca de velocidades	/			
16	Medallón	/		81	Perilla palanca	/			
17	Limpiadores	/		82	Botones puerta	/			
18	Lámpara stop	/		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/			
19	Tapa cajuela / quita puerta	/		84	Coderas	/			
20	Emblema cajuela	/		85	Manijas de puertas (2) (4)	/			
21	Calaveras (2) (4)	/		86	Bocinas radio	/			
22	Reflejes	/		87	Cinturones de seguridad	/			
23	Defensa	/		88	Banca de asiento trasero	/			
24	Molduras	/		89	Respaldo de asiento trasero	/			
25	Porta placa	/		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/			
26	Cámara de reversa	/		91	Alfombra	/			
27	Spoiler	/		92	Tapetes (1) (2) (3) (4) (5)	/			
28	Escape	/		Motor					
Lado derecho				93	Alternador	/			
29	Salpicadera	/		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/			
30	Cuarto luz lateral	/		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/			
31	Espejo lateral	/		96	Bandas de motor	/			
32	Cristal aleta	/		97	Bayoneta aceite dirección	/			
33	Puerta delantera	/		98	Bayoneta aceite motor	/			
34	Cristal puerta delantera	/		99	Bayoneta aceite transmisión	/			
35	Manija de puerta delantera	/		100	Bobina	/			
36	Puerta trasera	/		101	Bocina de claxon	/			
37	Cristal puerta trasera	/		102	Bomba de agua	/			
38	Manija de puerta trasera	/		103	Bomba dirección hidráulica	/			
39	Cristal costado	/		104	Boster de frenos	/			
40	Estribo	/		105	Cables bujías	/			
41	Molduras	/		106	Compresor aire acondicionado	/			
Lado izquierdo				107	Depósito de chisgueteros	/			
42	Salpicadera	/		108	Distribuidor	/			
43	Cuarto luz lateral	/		109	Filtro gasolina	/			
44	Espejo lateral	/		110	Marcha	/			
45	Cristal aleta	/		111	Motor limpiadores	/			
46	Puerta delantera	/		112	Motor ventilador	/			
47	Cristal puerta delantera	/		113	Porta filtro de aire	/			
48	Manija de puerta delantera	/		114	Radiador	/			
49	Puerta trasera	/		115	Sistema de inyección	/			
50	Cristal puerta trasera	/		116	Transmisión (STD) (AUT)	/			
51	Manija de puerta trasera	/		117	Tapón aceite motor	/			
52	Cristal costado	/		118	Tapón radiador	/			
53	Estribo	/		119	Tapón depósito líquido de frenos	/			
54	Molduras	/		General					
Cajuela				120	Canastilla	/			
55	Alfombra cartón cajuela	/		121	Alarma	/			
56	Birio de seguridad	/		122	Tapón de gasolina	/			
57	Cables pasa corriente	/		123	Herramientas	/			
58	Extintidor	/		124	Sensor de reversa	/			
59	Gato	/		125	Quemacocos	/			
60	Gato hidráulico	/		126	Toldo	/			
61	Llave de rueda	/		127	Gancho de arrastre	/			
62	Señales de carretera	/		128	Tapón gancho de arrastre	/			
63	Tapete cubre llanta	/		129	Calcomanía de verificación	/			
64	Tapa sombrerera	/		130	Tapón birlo	/			
				131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	/			

Adicionales
Pantalla GPS: Sí ☐ No ☒ Pantalla TV: Sí ☐ No ☒
Tarjeta GPS SD: Sí ☐ No ☒ Marca: ☒
TAG: Sí ☐ No ☒

Llantas
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4) Vida: 1/4
DD: ☒ TD: ☒ DI: ☒ TI: ☒
¿Fundas o cubiertas? Sí ☐ No ☒
DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines
Marca: Si-
Original ☒ Especial ☐ No. (1) (2) (3) (4)
Aleación ☐ Acero ☐ No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: Si-
Original ☒ Especial ☐

Observaciones
Posible pt.

Objetos personales
ninguno declarado.

Adaptaciones equipo especial
ninguna declarada.

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger los objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirarlos los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

FDDO-346