

22:20

MARCA: VW

TIPO: TIGUAN.

VIN: 3WHP65N9K4155735

PLACA: NPT342-B

SINIESTRO: 364803266  
 OPERADOR: OSWALDO NADARDO  
 FECHA: 04/05/26  
 COLOR: PLATA AÑO: 2019

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN		X	

10:20 P.M.

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

DOT/ 62

MOTOR SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X	X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SENALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA	X		
ADAPTACION			X


DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: BATERIA Y COMPUTADORA NO VISIBLES

ELABORA

*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA

**INVENTARIO VEHÍCULO**

RESGUARDO(CCAO): \_\_\_\_\_  TRASLADO(PROV): \_\_\_\_\_

AD115 2257

MARCA: VW TIPO: FIGUANA  
 VIN: 3VWHP6SN9KM155735 PLACA: NPT 347-B  
 SINIESTRO: B69803066 ASEGURADORA: BBVA  
 FECHA: 300928 COLOR: Plata AÑO: 2014

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPARTIENDA MOTOR			
ESTEREO			
LLANTA DE SERVICIO			
BOMBA GASOLINA			
LLAVES			
CATALIZADOR			

**MOTOR**

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BARRONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAVON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BULBAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHEA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE AC	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

**PARTE FRONTAL**

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COBRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DEL ANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTIPLACA	X		

**PARTE TRASERA**

	SI	NO	DAÑO
CALAVENS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTIPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

**CAJUELA**

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SENALES DE CARRETERA			

**GENERAL**

	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FISIBLES	X		
PLACAS	X		
BINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CAJAS/TIENDA	X		
ADAPTACION	X		

**COSTADO IZQUIERDO**

	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

**COSTADO DERECHO**

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X



OBSERVACIONES: No se puede  
abrir cajuela  
caje sellados

ELABORA: José Guillermo 2 RECIBE: José Guillermo  
 NOMBRE Y FIRMA: \_\_\_\_\_ NOMBRE Y FIRMA: \_\_\_\_\_

INVENTARIO VALIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS  
**ORIGINAL** Grupos Roton

**Aviso de Privacidad**

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicites o contratases con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestros seguros, en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 6º y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de Seguro	BBVA 303066	Póliza	BNSCB07TV	Inciso / certificate	1	Número de Vehículo	3019	Modelo	2019
Marca	VW	Submarca	V160NV	Tipo / cilindros	4	Color	PLATA	Gabarina	1/4 1/2 3/4
Lugar	CDMX GAN	Fecha	30	Mes y Año	4 / 2019	Placa	HTB35098370	Galón	1.6
Asignación a:	<input checked="" type="checkbox"/> Asignado <input type="checkbox"/> Alquilado no	Nombre del Prestatario	ROBERTO SANCHEZ	Identificación	HTB35098370	Contratista	VALERIA N/12022 granul. an		

No.	Inventario	SI	No	No.	Inventario	SI	No	No.	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	-----	------------

**Delantero**

1.	Parabrisas	
2.	Brazos de limpiadores	
3.	Plumas limpiadores	
4.	Corte	
5.	Cantos de luz	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> Led	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	
9.	Parrilla	
10.	Emblemas	
11.	Facia	
12.	Molduras	
13.	Rejillas de facia	
14.	Porta placa	
15.	Spoiler	

**Interior**

65.	Cielo de toldo	
66.	Luz interior	
67.	Espjo retrovisor	
68.	Viseras	
69.	Tablero	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	
71.	Botones de estero	
72.	Control aire acondicionado	
73.	Control calefacción	
74.	Control eléctrico	
75.	Gantiera	
76.	Consola	
77.	Porta vasos	
78.	Encendedor	
79.	Centero	
80.	Palanca de velocidades:	
81.	Perilla palanca	
82.	Botones puerta	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
84.	Coderas	
85.	Mantas de puertas (2) (4)	
86.	Bocinas radio	
87.	Cinturones de seguridad	
88.	Banca de asiento trasero	
89.	Respaldo de asiento trasero	
90.	Cabeceiras (1) (2) (3) (4) X	
91.	Almohada	
92.	Tapetes (1) (2) (3) X	

**Trasero**

16.	Medallón	
17.	Limpadores	
18.	Lampara stop	
19.	Tapo cajuela / quita puerta	
20.	Emblema cajuela	
21.	Caleveras (2) (4)	
22.	Reflejos	
23.	Defensa	
24.	Molduras	
25.	Porta placa	
26.	Camara de reversa	
27.	Spoiler	
28.	Escape	

**Motor**

93.	Alternador	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96.	Bandas de motor	
97.	Bajoneta aceite direccion	
98.	Bajoneta aceite motor	
99.	Bajoneta aceite transmision	
100.	Bolbina	
101.	Becna de claxon	
102.	Bomba de agua	
103.	Bomba direccion hidráulica	
104.	Boster de frenos	
105.	Cables bujias	
106.	Compresor aire acondicionado	
107.	Deposito de chispaletos	
108.	Distribuidor	
109.	Filtro gasolina	
110.	Marcha	
111.	Motor limpiadores	
112.	Motor ventilador	
113.	Porta filtro de aire	
114.	Radiador	
115.	Sistema de inyeccion	
116.	Transmision (STD) (AU) (7)	
117.	Tapón aceite motor	
118.	Tapón radiador	
119.	Tapón deposito liquido de frenos	

**Lado izquierdo**

29.	Sabncadera	
30.	Cuarto luz lateral	
31.	Espjo lateral	
32.	Cristal alita	
33.	Puerta delantera	
34.	Cristal puerta delantera	
35.	Mamla de puerta delantera	
36.	Puerta trasera	
37.	Cristal puerta trasera	
38.	Mamla de puerta trasera	
39.	Cristal costado	
40.	Estribo	
41.	Molduras	

**General**

120.	Carastilla	
121.	Alarma	
122.	Tapón de gasolina	
123.	Herramientas	
124.	Sensor de reversa	
125.	Quenacocos	
126.	loldo	
127.	Gancho de arrastre	
128.	Tapón gancho de arrastre	
129.	Calecomania de verificación	
130.	Tapón birlo	
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	

**Otros**

<b>Computadora</b> ¿ES visible? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Observaciones:	<b>Bateria</b> ¿ES visible? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Marca:
<b>Llaves</b> Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Cantidad:	<b>Tipo de llaves</b> Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estero</b> Estero <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Marca:	<b>Tarjeta de circulación</b> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

**Adicionales**

Pantalla GPS  SI  NO Pantalla TV  SI  NO  
 Tarjeta GPS  SI  NO Marca:   
 TAG  SI  NO

**Llantas**

Ejemplo: Llantas DD GoodYear G15 II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)  
 DD: \_\_\_\_\_ Vida \_\_\_\_\_  
 TD: \_\_\_\_\_  
 DI: \_\_\_\_\_  
 TI: \_\_\_\_\_  
 R: \_\_\_\_\_  
 ¿Funda o cubierta?  SI  NO   
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Retencion  
 TD: Trasea derecha TI: Trasea izquierda

**Rines**

Marca: \_\_\_\_\_  
 Original  Especial No. (1) (2) (3) (4)  
 Aleacion  Acero No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**

Marca: \_\_\_\_\_  
 Original  Especial

**Observaciones**

NO

**Objetos personales**

NW

**Adaptaciones equipo especial**

NO

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otro: mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Le pedimos por favor no retirar los originales (foto, sobres de cartereta, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: Valera

Nombre y firma del ajustador: ROBERTO SANCHEZ

Nombre y firma del operador: Roberto

Razón social de la grúa: Mohamed

# Inventario de vehículo dañado auto

Seguros

## Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro AG903066	Póliza 3DSC1801TV	Inciso / certificado	Número de serie 3V0416SN9KM55735
Marca VW	Submarca TIGUAN	Tipo / cilindraje 4	Modelo 2019
Lugar CDMX GAM	Fecha Día 30 Mes 4 Año 20	Placas M7B342B	Cantidad de placas (O) (I)
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado ALEXIA ELIZABETH MONTEZ	Celular 71015093370	Correo electrónico vsew19.n1702@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

### Delantero

1.	Parabrisas		
2.	Brazos de limpiadores		
3.	Plumas limpiadoras		
4.	Cofre		
5.	Cuartos de luz		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9.	Parrilla		
10.	Emblemas		
11.	Facia		
12.	Molduras		
13.	Rejillas de facia		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler		

### Interior

65.	Cielo de todo		
66.	Luz interior		
67.	Espejo retrovisor		
68.	Viseras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estéreo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantera		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

### Otros

<b>Computadora</b> ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones:	<b>Batería</b> ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:
<b>Llaves</b> Llave de encendido ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad:	<b>Tipo de llaves</b> Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estéreo</b> Estéreo Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:	<b>Tarjeta de circulación</b> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

### Trasero

16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (2) (4)		
22.	Reflejanetes		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

### Motor

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de cláxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisgueteros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

**Adicionales**

Pantalla GPS Sí  No  Pantalla TV Sí  No   
 Tarjeta GPS SD Sí  No  Marca: \_\_\_\_\_  
 TAG Sí  No

**Llantas** **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)

DD: \_\_\_\_\_  
 TD: \_\_\_\_\_  
 DI: \_\_\_\_\_  
 TI: \_\_\_\_\_  
 R: \_\_\_\_\_

¿Funda o cubierta? Sí  No

DD: Delantera derecha    DI: Delantera izquierda    R: Refacción  
 TD: Trasera derecha    TI: Trasera izquierda

### Lado derecho

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estribo		
41.	Molduras		

**Rines**

Marca: \_\_\_\_\_

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

### Lado izquierdo

42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espejo lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estribo		
54.	Molduras		

**Volante**

Marca: \_\_\_\_\_

Original	Especial
----------	----------

### Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela		
56.	Birlo de seguridad		
57.	Cables pasa corriente		
58.	Extinguidor		
59.	Gato		
60.	Gato hidráulico		
61.	Llave de rueda		
62.	Señales de carretera		
63.	Tapete cubre llanta		
64.	Tapa sombrerera		

### General

120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		
124.	Sensor de reversa		
125.	Quemacocos		
126.	Toldo		
127.	Gancho de arrastre		
128.	Tapón gancho de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón birlo		
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)		

**Observaciones**

\_\_\_\_\_

**Objetos personales**

\_\_\_\_\_

**Adaptaciones equipo especial**

\_\_\_\_\_

**Nota:** El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**