

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0897

12/17

☒ RESGUARDO(CCAO): Teolayucan

☐ TRASLADO(PROV):

#0130697

MARCA: <u>Volkswagen</u>	TIPO: <u>TQ05</u>
VIN: <u>3VVHP6B26PH376453</u>	PLACA: <u>SIP</u>
SINIESTRO: <u>077685261</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>15-8-26</u> COLOR: <u>Blanco</u>	AÑO: <u>2023</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION		/	
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR			/

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			/
ALTERNADOR			/
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON			/
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR			/
SISTEMA FRENS			/
CABLES BUJIAS			/
BOSINA	/		
AIRE ACONDICIONADO			/
DEPOSITO LIMPIADORES			/
DIRECCION HIDRAULICA			/
DISTRIBUIDOR			/
ENCENDIDO ELECTRONICO			/
GENERADOR			/
MARCHA			/
MONOBLOCK			/
VENTILADOR			/
RADIADOR			/
RADIADOR DE A/C			/
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR			/

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE			/
CUARTOS DE LUZ			/
DEFENSA DELANTERA			/
FAROS			/
BALASTRE			/
BULBOS			/
FAROS DE NIEBLA		/	
PARABRISAS	/		
PARRILLA			/
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA		/	



PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			/
BULBOS			/
CAJUELA			/
DEFENSA TRASERA			/
LIMPIADOR			/
MEDALLON		/	
PORTAPLACA			/
SISTEMA DE ESCAPE			/

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA			/
GATO			/
LLAVE DE RUEDA			/
SEÑALES DE CARRETERA			/

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			/
SPOILERS			/
FUSIBLES			/
PLACAS			/
RINES			/
ALARMA			/
EXTINGUIDOR			/
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA			/
ADAPTACION			/

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		/	
COSTADOS			/
ESPEJO EXTERIOR	/		/
ESTRIBO		/	
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS			/
PUERTA DELANTERA			/
PUERTA TRSERA			/
SALPICADERA			/
LLANTAS			/
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		/	
COSTADOS			/
ESPEJO EXTERIOR	/		/
ESTRIBO		/	
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS			/
PUERTA DELANTERA	/		/
PUERTA TRSERA			/
SALPICADERA			/
LLANTAS			/
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE			/
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT SEGURIDAD	/		
CLAXON			/
CODERAS			/
CONSOLA			/
CONTROL A/C			/
DEFROSTER			/
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		/
LUZ STOP	/		/
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ			/
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO			/
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS			/
VOLANTE	/		/
VISERAS	/		

ELABORA <i>Arturo Campari</i> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <i>Arturo Campari</i> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <i>Arturo Campari</i> NOMBRE Y FIRMA
---	---	--

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 377685261	Número de póliza: 8166216 WTT	Inciso / Certificado: ↓	Placas: DOU 192 D
Marca: VW	Submarca: Taos	Tipo: 	Modelo: 2023
Nombre del ajustador: Omara Lopez	Claves: RUB	Fotos: RUB	Aplica deducible: ☒ SI ☐ NO \$ 200.00
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N° 	Nombre del interesado: Rosalina Contreras	Celular: 5574366208	Correo electrónico: 5574366208

IMPORTANTE
Con base en la póliza (obligación del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, aciento pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de que el contrato vigente o cancelada la póliza mencionada.



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución otorgando efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa aseguradora, si demuestra que el asegurado, beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacer incurrir en error, disimular o declarar inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 12-8-26 Lugar de expedición: Nourela
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Autoonline	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. Olivo #14 Recursos Hidráulicos Col. Buena Vista

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas. El tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños manutidos en esta autorización de servicio están sujetos a revisión.

Declaración de consentimiento Yo, Rosalina Contreras, titular de la póliza, declaro que he leído y comprendido el contenido del presente documento y autorizo a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Declaración de daños Nombre y firma del interesado: Rosalina Contreras	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: Rosalina Contreras

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, CDMX, recibimos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Número de siniestro: **B77685261** Poliza: **B166216WFT** Inciso / certificado: **3VVHP6B26PM3764S3**

Marca: **VW** Submarca: **Tacot** Tipo / cilindraje: **2023** Color: **Blanco**

Lugar: **Naucalpan** Fecha: **12/08** Año: **26** Placas: **NOU192D** Cantidad de placas: **(0) (1)** Kilometraje: **40859** Gasolina: **E 1/4 1/2 3/4 F**

Atención a: **RO** Nombre del interesado: **Rosalina Contreras Navera** Correo electrónico: **5547366208**

No.	Inventario	SI	No	No.	Inventario	SI	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1	Parabrisas	/	
2	Brazos de limpiadores	/	
3	Plumas limpiadoras	/	
4	Cofre	/	
5	Cuartos de luz	/	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	
9	Parrilla	/	
10	Emblemas	/	
11	Facia	/	
12	Moduras	/	
13	Ranillas de facia	/	
14	Porta placa	/	
15	Spoiler	/	

Trasero

16	Medallón	/	
17	Limpiadores	/	
18	Lámpara stop	/	
19	Tapa cajuela / quita puerta	/	
20	Emblema cajuela	/	
21	Cajaviera (2)	/	
22	Reflejos	/	
23	Defensa	/	
24	Moduras	/	
25	Porta placa	/	
26	Cámara de reversa	/	
27	Spoiler	/	
28	Escape	/	

Lado derecho

29	Sapicadera	/	
30	Cuarto luz lateral	/	
31	Espejo lateral	/	
32	Cristal aleta	/	
33	Puerta delantera	/	
34	Cristal puerta delantera	/	
35	Manija de puerta delantera	/	
36	Puerta trasera	/	
37	Cristal puerta trasera	/	
38	Manija de puerta trasera	/	
39	Cristal cristado	/	
40	Estríbo	/	
41	Moduras	/	

Lado izquierdo

42	Sapicadera	/	
43	Cuarto luz lateral	/	
44	Espejo lateral	/	
45	Cristal aleta	/	
46	Puerta delantera	/	
47	Cristal puerta delantera	/	
48	Manija de puerta delantera	/	
49	Puerta trasera	/	
50	Cristal puerta trasera	/	
51	Manija de puerta trasera	/	
52	Cristal cristado	/	
53	Estríbo	/	
54	Moduras	/	

Cajuela

55	Alfombra cartón cajuela	/	
56	Birto de seguridad	/	
57	Cables para corriente	/	
58	Extintor	/	
59	Gato	/	
60	Gato hidráulico	/	
61	Llave de rueda	/	
62	Señales de carretera	/	
63	Señales de llanta	/	
64	Tapón de llanta	/	

Interior

65	Cielo de toldo	/	
66	Luz interior	/	
67	Espejo retrovisor	/	
68	Viseras	/	
69	Tablero	/	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	/	
71	Botones de estéreo	/	
72	Control aire acondicionado	/	
73	Control calefacción	/	
74	Control eléctrico	/	
75	Guantera	/	
76	Consola	/	
77	Porta vasos	/	
78	Encendedor	/	
79	Cenicero	/	
80	Palanca de velocidades	/	
81	Perilla palanca	/	
82	Botones puerta	/	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	
84	Coderas	/	
85	Manijas de puertas (2) (4)	/	
86	Bocinas radio	/	
87	Cinturones de seguridad	/	
88	Banca de asiento trasero	/	
89	Respaldo de asiento trasero	/	
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	
91	Alfombra	/	
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	

Motor

93	Alternador	/	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	
96	Bandas de motor	/	
97	Bayoneta aceite dirección	/	
98	Bayoneta aceite motor	/	
99	Bayoneta aceite transmisión	/	
100	Bobina	/	
101	Bocina de claxon	/	
102	Bomba de agua	/	
103	Bomba dirección hidráulica	/	
104	Boster de frenos	/	
105	Cables bujías	/	
106	Compresor aire acondicionado	/	
107	Depósito de chispeteros	/	
108	Distribuidor	/	
109	Filtro gasolina	/	
110	Marcha	/	
111	Motores limpiadores	/	
112	Motor velocidad	/	
113	Porta filtro de aire	/	
114	Radiator	/	
115	Sistema de inyección	/	
116	Transmisión (STD) (AUT)	/	
117	Tapón aceite motor	/	
118	Tapón radiador	/	
119	Tapón depósito líquido de frenos	/	

General

120	Canastilla	/	
121	Alarma	/	
122	Tapón de gasolina	/	
123	Herramientas	/	
124	Sensor de reversa	/	
125	Quemacocos	/	
126	Toldo	/	
127	Gancho de arrastre	/	
128	Tapón gancho de arrastre	/	
129	Calcomanía de verificación	/	
130	Tapón birlo	/	
131	Tapón ☐ Centro ☒ de rueda (1) (2) (3) (4)	/	

Otros

Computadora
¿Es visible? ☒ No ☐
Observaciones: _____

Batería
¿Es visible? ☒ No ☐
Marca: _____

Llaves
Llave de encendido ☒ No ☐
¿Funciona? ☒ No ☐
Cantidad: _____

Auto estéreo
Estéreo ☒ No ☐
¿Funciona? ☒ No ☐
Marca: _____

Tipo de llaves
Normal ☐
Código de encendido ☒
Tarjeta ☐

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No ☒

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca: _____
TAG Sí ☐ No ☐

Llantas Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS 1495/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
DD: **Scoville 215/50 R14**
TD: **Scoville 215/50 R14**
DI: **Scoville 215/50 R14**
TI: **Scoville 215/50 R14**
R: **Scoville 215/50 R14**
¿Fundas o cubiertas? Sí ☐ No ☐
DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines
Marca: _____
Original ☒ Especial ☐ No. (1) (2) (3) (4)
Aleación ☐ Acero ☐ No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: _____
Original ☒ Especial ☐

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Obligo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Te solicitamos recoger los **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del operador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe