

MARCA: **VW** TIPO: **TIGUAN**
 VIN: **3VVKP65NXXSM013401** PLACA: **SIP**
3VVKP65NXXSM013401

SINIESTRO: **B61458169**
 OPERADOR: **EDWIN LEON**
 FECHA: **19-06-26**
 COLOR: **ROJO** AÑO: **2018**

SI NO DAÑO **G-Forza S-BBVA** SI NO DAÑO

BATERIA			X INTERIOR
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION			X PUESTA

BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

H-05:50 AotB-0278

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR			X
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	


COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS			X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

DOCUMENTOS:



OBSERVACIONES:

ELABORA <i>Jesus Hdz P.</i> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <i>Jesus Hdz P.</i> NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CCAO): Hub 1019/110 TRASLADO(PROV): _____

NOTB00222

MARCA: <u>Volkswagen</u>	TIPO: <u>TP9UAN</u>
VIN: <u>3VKP65NX 3M013401</u>	PLACA: <u>VD</u>
SINIESTRO: <u>861458169</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>15-06-26</u> COLOR: <u>ROJO</u>	AÑO: <u>2018</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION			XX
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK			XX
VENTILADOR			XX
RADIADOR			XX
RADIADOR DE A/C			XX
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			XX
FAROS			XX
BALASTRAS			XX
BULBOS			XX
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			XX
PLUMAS LIMPIADORES			XX
PORTAFLACA			XX

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			XX
COSTADOS			XX
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAFLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			XX
CANASTILLA			XX
ADAPTACION			XX



OBSERVACIONES:

ELABORA <u>Adm Pn A Guzman</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Givas AMP #330P Antonio Gonzalez Garcia</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Adm Pn A Guzman</u> NOMBRE Y FIRMA
---	---	--

Autorización de servicio auto

Seguros

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B6145 8169	Número de póliza: 81262101Q3	Inciso / Certificado: 001	Placas: AFA 508H
Marca: VOLKSWAGEN	Submarca: TIGUAN	Tipo: SUB	Modelo: 2018
Nombre del ajustador: RICARDO SANCHEZ	Claves: A009	Fotos:	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ _____
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N° _____	Nombre del interesado: DANIEL REYES SANCHEZ	Celular: 736 109 7800	Correo electrónico: daress@hot mail. ES

IMPORTANTE


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **SISTEMA ELECTRICO/COMPUTADORA**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: _____

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: 02/04/2026 Lugar de expedición: APAXTLA DE CASTREJON GCO Firma del ajustador: DA.
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: TALLE 2 CHIAPAS SIUTEPEC Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia / teléfonos): C. DOCTOR JOSE G. PARRIS #10 COLCENTRO 62550 SIUTEPEC, MORELOS. 7773204239

Si el taller afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. Las relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. Una vez en posesión de la entrada de vehículo.

Asociación Morelos Automovilística, S.A. de C.V.

R.F.C. AMA8712086B4

Emiliano Zapata No. 218 Col. Tlaltenango Cuernavaca, Morelos. C.P. 62170



ESTRO 1361458169

FOLIO No. 8352

NOMBRE Y NÚMERO DEL AJUSTADOR
Antonio Gonzalez Garcia
7-33

Multi PT

INVENTARIO
CORRALÓN AMA

GRÚAS Y/O PROCEDENCIA
DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO
SEDIS

Servicio chiapas Jucterec FECHA 12/6/26
VW - Tiguan MODELO 2018
3VUKP65NX MO13401 COLOR Rojo

DAÑOS PREEXISTENTES



sin faros de niebla

	SI	NO	DAÑADO
1 COMPUTADORA DE MOTOR*	/		
2 COMPUTADORA DE CAJA AUT*	<u>NIV</u>		
3 BATERÍA*	/		
4 FARO DER*	/		
5 FARO IZQ*	/	<u>Roto</u>	<u>m</u>
6 ESPEJO LAT DER*	/		
7 ESPEJO LAT IZQ*	/	<u>Roto</u>	<u>m</u>
8 LLANTA DEL DER*	/		
9 LLANTA DEL IZQ*	/		
10 LLANTA TRA DER*	/		
11 LLANTA TRA IZQ*	/		
12 CALAVERA DER*	/		
13 CALAVERA IZQ*	/		
14 LLANTA DE REFACCIÓN*	/		
15 LLAVES*			
16 ESTEREO O RADIO*	/	<u>Agencia</u>	
17 EQ DE DVD*		/	
18 CATALIZADOR*	/		
19 COFRE	/		<u>m</u>
20 COSTADO L/IZQ	/		
21 COSTADO L/DER	/		
22 PARABRISAS	/		
23 MEDALLÓN	/		

	SI	NO	DAÑADO
24 PUERTAS	/		
25 SALPICADERAS	/		<u>m</u>
26 PARRILLA			<u>m</u>
27 ANTENA		X	
28 DEFENSA DEL	/	<u>Roto</u>	
29 DEFENSA TRAS	/		
30 TAPA TRASERA	/		
31 VENTILADOR	/		
32 BOBINA	/		
33 CARBURADOR		X	
34 FILTRO DE AIRE	/		
35 DISTRIBUIDOR	/		
36 BUJÍAS	/		
37 CABLES	/		
38 BOMBA DE GAS	/		
39 BOMBA DE INYECC	/		
40 INYECTORES	/		
41 COMPRESOR A/AC	/		
42 TABLERO	/		
43 ASIENTOS	/		
44 BOCINAS	/		
45 GATO	/		
46 TAPON (ES) DE RUEDA	/		<u>4 Rines Agenc</u>

*ES INFORMACIÓN OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES.

OBSERVACIONES (1 AL 18) No dejan objetos personales ni de valor en la unidad. No cuenta con placas ni tarjeta de circulación.

OBSERVACIONES Alta por cambio de batería Duralar por batería coner

Alicia Hdez Ortiz 12-06-26

Admra A Guzman

QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)