

OSCAR GONZALEZ
G. GUERRERO
18:59

AOT 0532

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0363

☒ RESGUARDO(CCAO): TEOLOMCA ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>VW</u>	TIPO: <u>TIGUAN.</u>
VIN: <u>3U0KPG6RM5THAP0685</u>	PLACA: <u>SIP</u>
SINIESTRO: <u>375185065</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA.</u>
FECHA: <u>23/02/26</u> COLOR: <u>GRIS</u>	AÑO: <u>2026</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
ASIENTOS DELANTEROS			
ASIENTOS TRASEROS			
BOCINAS			
BOLSA DE AIRE			
CABECERAS			
CENICEROS			
GUANTERA			
CINT. SEGURIDAD			
CLAXON			
CODERAS			
CONSOLA			
CONTROL A/C			
DEFROSTER			
ENCENDEDOR			
ESPEJO RETROVISOR			
INSTRUMENTOS TABLERO			
LUZ INTERIOR			
LUZ STOP			
MANIJAS			
PALANCA DE VELOCIDADES			
RELOJ			
SEGUROS ELECTRICOS			
TABLERO			
TAPETES			
ELEVADORES ELECTRICOS			
VESTIDURAS			
VOLANTE			
VISERAS			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			
COFRE			
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			
FAROS			
BALASTRE			
BULBOS			
FAROS DE NIEBLA			
PARABRISAS			
PARRILLA			
PLUMAS LIMPIADORES			
PORTAPLACA			

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			
BULBOS			
CAJUELA			
DEFENSA TRASERA			
LIMPIADOR			
MEDALLON			
PORTAPLACA			
SISTEMA DE ESCAPE			

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CANASTILLA			
ADAPTACION			

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO			
LLANTA DE REFACCION			
BOMBA GASOLINA			
LLAVES			
CATALIZADOR			

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			



OBSERVACIONES:

 NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA
--------------------	--------------------	--------------------

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

BBVA

Seguros

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: R75185065	Número de póliza: 771A000014	Inciso / Certificado: 130313	Placas: PUN731F
Marca: Uw	Submarca: Tiguan	Tipo: SUV	Modelo: 2026
Nombre del ajustador: Jose	Claves: X283	Fotos: X283	Color: gris
Atección a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Mauro Sanchez lozad	Aplica deducible: ☐ Si ☐ No \$ 3%	Correo electrónico: msanchez270290@gmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsedad o inexactitud de la declaración del asegurado o del ajustador, o el incumplimiento de las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestran que el asegurado o beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de lazoar o causar en error, distorsión o declarar inexactamente hechos que excluyen o restringen dichos obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: _____ Lugar de expedición: _____
---	--

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Autoonline	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Colima 19, Recursos hidráulicos 54913
Número de pase:	Buenavista Mexico

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas. El tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: Mauro Sanchez Lozada	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: Mauro Sanchez Lozada
---	---

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Número de siniestro B75185065	Póliza 771A000014	Inciso / certificado 130513	Número de serie 300HP6945TH080685
Marca Volkswagen	Submarca Tiguan	Tipo / cilindrada SWU	Modelo 2026
Lugar Edo de México	Fecha Día 22 Mes 07 Año 20	Placas 510	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Mauro Sandoval	Celular 55 43 93 44 94	Correo electrónico mauro2229@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas	☒	☐	65	Cielo de toldo	☒	☐	Computadora	Batería		
2	Brazos de limpiadores	☒	☐	66	Luz interior	☒	☐	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No		
3	Plumas limpiadoras	☒	☐	67	Espejo retrovisor	☒	☐	Observaciones:	Marca Agnecca		
4	Cofre	☒	☐	68	Viseras	☒	☐				
5	Cuartos de luz	☒	☐	69	Tablero	☒	☐				
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	☐	70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	☐				
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☒ Led	☒	☐	71	Botones de estéreo	☒	☐				
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	☐	72	Control aire acondicionado	☒	☐				
9	Parrilla	☒	☐	73	Control calefacción	☒	☐				
10	Emblemas	☒	☐	74	Control eléctrico	☒	☐				
11	Facia	☒	☐	75	Guantera	☒	☐				
12	Molduras	☒	☐	76	Consola	☒	☐				
13	Rejillas de facia	☒	☐	77	Porta vasos	☒	☐				
14	Porta placa	☒	☐	78	Encendedor	☒	☐				
15	Spoiler	☒	☐	79	Canicero	☒	☐				
Trasero				80	Palanca de velocidades	☒	☐				
16	Medallón	☒	☐	81	Perilla palanca	☒	☐				
17	Limpiadores	☒	☐	82	Botones puerta	☒	☐				
18	Lámpara stop	☒	☐	83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐				
19	Tapa cajuela / quita puerta	☒	☐	84	Coderas	☒	☐				
20	Emblema cajuela	☒	☐	85	Manijas de puertas (2) (3)	☒	☐				
21	Calaveras (2) (3)	☒	☐	86	Bocinas radio	☒	☐				
22	Reflejes	☒	☐	87	Cinturones de seguridad	☒	☐				
23	Defensa	☒	☐	88	Banca de asiento trasero	☒	☐				
24	Molduras	☒	☐	89	Respaldo de asiento trasero	☒	☐				
25	Porta placa	☒	☐	90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒	☐				
26	Cámara de reversa	☒	☐	91	Alfombra	☒	☐				
27	Spoiler	☒	☐	92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	☐				
28	Escape	☒	☐	Motor				Adicionales			
Lado derecho				93	Alternador	☒	☐	Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No		
29	Salpicadera	☒	☐	94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca:		
30	Cuarto luz lateral	☒	☐	95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	TAG ☐ Sí ☒ No			
31	Espejo lateral	☒	☐	96	Bandas de motor	☒	☐				
32	Cristal alea	☒	☐	97	Bayoneta aceite dirección	☒	☐				
33	Puerta delantera	☒	☐	98	Bayoneta aceite motor	☒	☐				
34	Cristal puerta delantera	☒	☐	99	Bayoneta aceite transmisión	☒	☐				
35	Manija de puerta delantera	☒	☐	100	Bobina	☒	☐				
36	Puerta trasera	☒	☐	101	Bocina de claxon	☒	☐				
37	Cristal puerta trasera	☒	☐	102	Bomba de agua	☒	☐				
38	Manija de puerta trasera	☒	☐	103	Bomba dirección hidráulica	☒	☐				
39	Cristal costado	☒	☐	104	Boster de frenos	☒	☐				
40	Estribo	☒	☐	105	Cables bujías	☒	☐				
41	Molduras	☒	☐	106	Compresor aire acondicionado	☒	☐				
Lado izquierdo				107	Depósito de chisgueteros	☒	☐				
42	Salpicadera	☒	☐	108	Distribuidor	☒	☐				
43	Cuarto luz lateral	☒	☐	109	Filtro gasolina	☒	☐				
44	Espejo lateral	☒	☐	110	Marcha	☒	☐				
45	Cristal alea	☒	☐	111	Motor limpiadores	☒	☐				
46	Puerta delantera	☒	☐	112	Motor ventilador	☒	☐				
47	Cristal puerta delantera	☒	☐	113	Porta filtro de aire	☒	☐				
48	Manija de puerta delantera	☒	☐	114	Radiador	☒	☐				
49	Puerta trasera	☒	☐	115	Sistema de inyección	☒	☐				
50	Cristal puerta trasera	☒	☐	116	Transmisión (STD) (AUT)	☒	☐				
51	Manija de puerta trasera	☒	☐	117	Tapón aceite motor	☒	☐				
52	Cristal costado	☒	☐	118	Tapón radiador	☒	☐				
53	Estribo	☒	☐	119	Tapón depósito líquido de frenos	☒	☐				
54	Molduras	☒	☐	General				Rines			
Cajuela				120	Canastilla	☒	☐	Marca:			
55	Alfombra cartón cajuela	☒	☐	121	Alarma	☒	☐	☒ Original ☐ Especial	No. (1) (2) (3) (4)		
56	Bata de seguridad	☒	☐	122	Tapón de gasolina	☒	☐	☒ Aleación ☐ Acero	No. (1) (2) (3) (4)		
57	Cables para corriente	☒	☐	123	Herramientas	☒	☐				
58	Extintor	☒	☐	124	Sensor de reversa	☒	☐				
59	Gato	☒	☐	125	Quemacocos	☒	☐				
60	Gato hidráulico	☒	☐	126	Toldo	☒	☐				
61	Llave de rueda	☒	☐	127	Gancho de arrastre	☒	☐				
62	Señales de carretera	☒	☐	128	Tapón gancho de arrastre	☒	☐				
63	Tapete cubre llanta	☒	☐	129	Calcomanía de ventilación	☒	☐				
64	Tapa sombrerera	☒	☐	130	Tapón birla	☒	☐				
				131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	☐				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe