

INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CAO): Teclapaccan TRASLADO(PROV): _____

A018-00016 Forza 14/16 Jonathan Barragan

MARCA: <u>Volkswagen</u>	TIPO: <u>Sella</u>
VIN: <u>3WVAH1P58GN293026</u>	PLACA: <u>517P</u>
SINIESTRO: <u>662980064</u>	ASEGURADORA: <u>BIVA</u>
FECHA: <u>17-4-26</u>	COLOR: <u>gris</u>
	AÑO: <u>2016</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION			X
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		


PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BANQUETA ACEITE MOTOR	X		
CLAYON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUIAS	X		
BOBINA	X		
ABE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR			X
MARCHA			X
MONOBLOCK			X
VENTILADOR	X		
RADIADOR			X
RADIADOR DE AC			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON RADIADOR	X		
TUBO CARGADOR			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALTOBARRA			X
CABLES PASACORRIENTES			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CAVASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALTOBARRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOVINOS	X		
BOUSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS			X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAYON			X
COGERAS			X
CONSOLA	X		
CONTROL A/C			X
DEFROSTER			X
ESPENJADOR			X
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR			X
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PLAQUA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOYANTE	X		
VISERAS	X		

ELABORA	RECIBE
<u>Jonathan Barragan</u>	<u>Jonathan Barragan</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

INVENTARIO VEHICULO

RESGUARDO(CAO): Hub Tallan TRASLADO(Prov): _____

ADT 30016

MARCA: <u>VW</u>	TIPO: <u>Jetta</u>
VIN: <u>3VWMAJ86W9308</u>	PLACA.: <u>SPB</u>
SINIESTRO: <u>BGE950069</u>	ASEGURADORA:
FECHA: <u>16/01/2016</u>	COLOR:
	ANO: <u>2016</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO			
LLANTA DE REFACCION			
BOMBA GASOLINA			
LLAVES			
CATALIZADOR			

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BANQUETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENSOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE AC			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			
CORRE			
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			
FANOS			
BALASTRAS			
BULBOS			
FANOS DE NIEBLA			
PARABRISAS			
PARRILLA			
PLUMAS LIMPIADORES			
PORTIPLACA			


COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPALDO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
ASIENTOS DELANTEROS			
ASIENTOS TRASEROS			
BOCIJAS			
BOLSA DE AIRE			
CABECERAS			
CENICEROS			
GUANTERA			
CINT. SEGURIDAD			
CLAXON			
CONSOLES			
CONTROLAC			
DEFROSTER			
ENCENDIDOR			
ESPEJO RETROVISOR			
INSTRUMENTOS TABLERO			
LUZ INTERIOR			
LUZ STOP			
MANIJAS			
PALANCA DE VELOCIDADES			
RELOJ			
SEGUROS ELECTRICOS			
TABLERO			
TAPETES			
ELEVADORES ELECTRICOS			
VESTIDURAS			
VOLANTE			
VISERAS			

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CAJONERAS			
BULBOS			
CAJUELA			
DEFENSA TRASERA			
LIMPIADOR			
MEDALLON			
PORTIPLACA			
SISTEMA DE ESCAPE			

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPALDO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SENALES DE CARRETERA			



GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CAJASTILLA			
ADAPTACION			

OBSERVACIONES: cajuela prensada

ELABORA <u>Asesora Comercial J</u>	ENTREGA <u>Carros Roda</u>
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
RECIBE <u>José Guillen</u>	
<u>[Signature]</u>	
NOMBRE Y FIRMA	

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

R-1
Aubon line.

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Datos del siniestro		Número de póliza: <u>83562108F3</u>		Inciso / Certificado: <u>1</u>		Placas: <u>N3X676B</u>	
Marca: <u>VW</u>	Submarca: <u>Jetta</u>	Tipo: <u>Sedan</u>		Modelo: <u>2016</u>		Color: <u>Gris</u>	
Nombre del ajustador: <u>Ivan Garcia</u>		Claves: <u>X234</u>		Fotos: <u>X234</u>		Aplica deducible: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No \$ <u>PPA</u>	
Atención a: <u>Emerson Roberto Landin</u>		Nombre del interesado: <u>Emerson Roberto Landin</u>		Celular: <u>5537206168</u>		Correo electrónico: <u>emerson.landin@bbva.com</u>	

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercer) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible		Fecha de expedición: <u>16/4/26</u>	
Banco: <u>BBVA</u>		Lugar de expedición: <u>Aguascalientes</u>	
Cuenta / Convenio: <u>617482</u>		Firma del ajustador: <u>[Signature]</u>	
Referencia 1: <u>Escriba el número de siniestro sin la letra B</u>		Nombre del taller: <u>DAGO DIGITAL</u>	
Referencia 2: <u>Deducible</u>		Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)	
El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible. Favor de comunicarse al Centro Nacional de Atención a Clientes.		Número de pase: <u>DAGO DIGITAL</u>	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se signará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los datos marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Nombre y firma del interesado: <u>[Signature]</u>	
Indemnización de daños: <u>Emerson Roberto Landin</u>	
Nombre y firma del interesado: <u>[Signature]</u>	

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización de servicio, autorizo expresamente la para que el mismo, con los datos actualizados en el presente documento, en el momento de ser designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, (opción solo para el presupuesto mecánico).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com
Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados:
800 90 21 300
Afectados:
800 83 62 003
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

