

MARCA: *Volkswagen*
VIN: *VW1V09MOCM004396*

TIPO: *Jetta*
PLACA: *No*

SINIESTRO: *864345860*
OPERADOR: *Andrés Romero*
FECHA: *26-4-26*
COLOR: *Gris* AÑO: *2012*

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION			X

18:09

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES			X
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO



	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS			X
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C			X
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR			X
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS			X
VOLANTE	X		
VISERAS			X



OBSERVACIONES: *Puerta delantera derecha con daño, igual el vidrio derecho tiene daño*

ELABORA <i>Arturo Caspar Polanco</i> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <i>Arturo Caspar Polanco</i> NOMBRE Y FIRMA
---	---	--

INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CCAO): Rob 10191111

TRASLADO(PROV):

ACTR 0047

MARCA: VW TIPO: Seta
 VIN: WVVD9MOCMD02396 PLACA: _____
 SINIESTRO: P04734 5860 ASEGURADORA: BIBUTA
 FECHA: 26-04-2019 COLOR: GR12 AÑO: 2012

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO			
LLANTA DE REFACCION			
BOMBA GASOLINA			
LLAVES			
CATALIZADOR			

MOTOR

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA AGENTE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENGENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE AC			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

PARTE FRONTAL

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			
CORRE			
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			
FAROS			
BALASTRAS			
BULBOS			
FAROS DE NIEBLA			
PARABRISAS			
PARRILLA			
PLUMAS LIMPIADORES			
PORTALACA			

PARTE TRASERA

	SI	NO	DAÑO
CAJONERAS			
BULBOS			
CAJUELA			
DEFENSA TRASERA			
LIMPIADOR			
MEDALLON			
PORTALACA			
SISTEMA DE ESCAPE			

CAJUELA

	SI	NO	DAÑO
ALUMBRERA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SENALES DE CARRETERA			

GENERAL


	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CAJASTILLA			
ADAPTACION			

COSTADO DERECHO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			

COSTADO IZQUIERDO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			



OBSERVACIONES:

	SI	NO	DAÑO
ALUMBRERA			
ASIENTOS DELANTEROS			
ASIENTOS TRASEROS			
BOCINAS			
BOLSA DE AIRE			
CABECERAS			
CENICEROS			
GUANTERA			
CINT SEGURIDAD			
CLAXON			
CODERAS			
CONSOLA			
CONTROL A/C			
DEFROSTER			
ENGENDADOR			
ESPEJO RETROVISOR			
INSTRUMENTOS TABLERO			
LUZ INTERIOR			
LUZ STOP			
MANIJAS			
PALANCA DE VELOCIDADES			
RELOJ			
SEGUIROS ELECTRICOS			
TABLERO			
TAPETES			
ELEVAADORES ELECTRICOS			
VESTIDURAS			
VOLANTE			
VISERAS			

ELABORA: Nora Gallardo ENTREGA: [Signature]
 RECIBE: Nobe Gallardo
 NOMBRE Y FIRMA: [Signature] NOMBRE Y FIRMA: [Signature]

INVENTARIO VALIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Gracias, RbDA 05

Autorización de servicio auto

Seguros

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratamos con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.


Número de siniestro: B64345866	Número de póliza: 8936210K ID	Inciso / Certificado: 01	Placas: 1412KG
Marca: Volkswagen	Submarca: Jetta	Tipo:	Modelo: 2012
Nombre del ajustador: Ronald Jode Villar Ossorio	Claves: X286	Fotos:	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO \$ 5/.
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N° —	Nombre del interesado: Juan Carlos Ferrvender Brings	Celular: 5562043524	Correo electrónico: juan.carlos.ferrvender.brings@bbva.com

Brings

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Datos del siniestro



Datos preexistentes

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: _____

Datos depósito deducible	Fecha de expedición: 26/08/16
Banco: BBVA	Lugar de expedición: CDMX
Cuenta / Convenio: 617482	Referencia 1: —
Referencia 2: Deducible	Referencia 3: —
<p>Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)</p>	
Nombre del taller: AutoOnline TullPlan	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C.Olivo 19, Pecueros Hidráulicos
Cabe: AutoOnline TullPlan	
Número de pase: 54913	Beneficiario: Bernavista, Méx

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a un centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de reparaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de Servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas. El tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los datos marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

<p>Otro: mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.</p>	<p>Nombre y firma del interesado</p>
<p>Indemnización de daños</p>	<p>Nombre y firma del interesado</p>
<p>Asignación de taller</p>	<p>Asignación de taller</p>

El sujeto propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, deberá pagar la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. en caso de ser necesario, y en el acuerdo a los datos marcados en el presente documento, autorizo designar en caso de ser necesario, en el centro de valuación y/o taller designado por la compañía para un prejuicio mecánico.

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
 Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
atencionclientes.mx@bbva.com
 En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes: **800 90 21 300** **800 83 62 003**
 Asegurados: **800 90 21 300** **800 83 62 003**
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.
 FDDO-495

