

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: B63343061	Número de póliza: 8466210KP5	Inciso / Certificado: 001	Placas: UND497J
Marca: Volkswagen	Submarca: Jetta	Tipo: sedan	Modelo: 2017
Nombre del ajustador: Omar A. G. 1776	Claves: R050	Fotos: Si	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 5%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Damaris Jimenez Batallas	Celular: 271160917	Correo electrónico:

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 07/07/2016 Lugar de expedición: BBVA Oro Firma del ajustador:
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: AUTO ONLINE	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos):
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Orto mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Indemnización de daños Nombre y firma del interesado:	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado:
---	---

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
B23343061	8466210 KP5	001	3VW2K1AJ3HM21 8849
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
VW	Jetta	4 cil	2017
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas
Querétaro	07/07/2016	UNDV97	01
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
☐ Asegurado ☐ Afectado no.	Damián Jiménez Beltrán		

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas			65.	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐	¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4.	Cofre			68.	Viseras				
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero			 Llaves	 Tipo de llaves
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)			Llave de encendido	Normal ☐
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71.	Botones de estéreo			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐	Código de encendido ☐
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado			Cantidad:	Tarjeta ☐
9.	Parrilla			73.	Control calefacción			 Auto estéreo	 Tarjeta de circulación
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico			Estéreo ☐ Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐
11.	Facia			75.	Guantera			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐	Marca:
12.	Molduras			76.	Consola			Adicionales	
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos			Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐
14.	Porta placa			78.	Encendedor			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐	Marca:
15.	Spoiler			79.	Cenicero			TAG ☐ Sí ☐ No ☐	
Trasero				80.	Palanca de velocidades			 Llantas	
16.	Medallón			81.	Perilla palanca			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 185/65/14	Vida (3/4, 1/2, 1/4)
17.	Limpiadores			82.	Botones puerta			DD:	
18.	Lámpara stop			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			TD:	
19.	Tapeta cajuela / quita puerta			84.	Coderas			DI:	
20.	Emblema cajuela			85.	Manijas de puertas (2) (4)			TI:	
21.	Calaveras (2) (4)			86.	Bocinas radio			R:	
22.	Reflejos			87.	Cinturones de seguridad			¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☐ No ☐	
23.	Defensa			88.	Banca de asiento trasero			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
24.	Molduras			89.	Respaldo de asiento trasero			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
25.	Porta placa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			 Rines	
26.	Cámara de reversa			91.	Alfombra			Marca:	
27.	Spoiler			92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)			Original ☐ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4)
28.	Escape			 Motor				Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)
 Lado derecho				93.	Alternador			 Volante	
29.	Salpicadera			94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Marca:	
30.	Cuarto luz lateral			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			Original ☐ Especial ☐	
31.	Espejo lateral			96.	Bandas de motor			 Observaciones	
32.	Cristal aleta			97.	Bayoneta aceite dirección			No se dejó nada de valor	
33.	Puerta delantera			98.	Bayoneta aceite motor			Damián Jiménez	
34.	Cristal puerta delantera			99.	Bayoneta aceite transmisión			 Objetos personales	
35.	Manija de puerta delantera			100.	Bobina			Adaptaciones equipo especial	
36.	Puerta trasera			101.	Bocina de claxon				
37.	Cristal puerta trasera			102.	Bomba de agua				
38.	Manija de puerta trasera			103.	Bomba dirección hidráulica				
39.	Cristal costado			104.	Boster de frenos				
40.	Estribo			105.	Cables bujías				
41.	Molduras			106.	Compresor aire acondicionado				
 Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueros				
42.	Salpicadera			108.	Distribuidor				
43.	Cuarto luz lateral			109.	Filtro gasolina				
44.	Espejo lateral			110.	Marcha				
45.	Cristal aleta			111.	Motor limpiadores				
46.	Puerta delantera			112.	Motor ventilador				
47.	Cristal puerta delantera			113.	Porta filtro de aire				
48.	Manija de puerta delantera			114.	Radiador				
49.	Puerta trasera			115.	Sistema de inyección				
50.	Cristal puerta trasera			116.	Transmisión (STD) (AUT)				
51.	Manija de puerta trasera			117.	Tapón aceite motor				
52.	Cristal costado			118.	Tapón radiador				
53.	Estribo			119.	Tapón depósito líquido de frenos				
54.	Molduras			 General					
 Cajuela				120.	Canastilla				
55.	Alfombra cartón cajuela			121.	Alarma				
56.	Birlo de seguridad			122.	Tapón de gasolina				
57.	Cables pasa corriente			123.	Herramientas				
58.	Extintidor			124.	Sensor de reversa				
59.	Gato			125.	Quemacocos				
60.	Gato hidráulico			126.	Toldo				
61.	Llave de rueda			127.	Gancho de arrastre				
62.	Señales de carretera			128.	Tapón gancho de arrastre				
63.	Tapete cubre llanta			129.	Calcomanía de verificación				
64.	Tapete combi			130.	Tapón birlo				
				131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)				

GRUAS JB
FCIRZA

INVENTARIO VEHICULO

17-BB-SP
A00000117

BBVIA F.

109545

MARCA: NW TIPO: Jetta.
VIN: 3UW2K71A13HM218844 PLACA: S/P

SINIESTRO: B63343061
OPERADOR: Angel Ugalde G.
FECHA: 21-07-2026
COLOR: Blanco AÑO: 2017

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR			X
ESTEREO			X
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES		X	
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR			X
BAYONETA ACEITE MOTOR			X
CLAXON			X
BOMBA AGUA			X
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS			X
CABLES BUJIAS			X
BOBINA			X
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR	X		
MARCHA			X
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA			X
TAPON DE GASOLINA			X
TAPON DE ACEITE			X
TAPON RADIADOR			X
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTES			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON			X
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN	X		X
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES			X

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES			X



OBSERVACIONES: Golpe en Parte
bajas, trae una llave
sin carcasa atorada
en switch

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS			X
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS			X
CENICEROS			X
GUANTERA			X
CINT. SEGURIDAD			X
CLAXON	X		
CODERAS			X
CONSOLA			X
CONTROL A/C			X
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR			X
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR			X
LUZ STOP			X
MANIJAS			X
PALANCA DE VELOCIDADES			X
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS			X
TABLERO			X
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS			X
VESTIDURAS			X
VOLANTE			X
VISERAS			X

ELABORA: Juan Carlos A. NOMBRE Y FIRMA
ENTREGA: Angel Ugalde G. NOMBRE Y FIRMA
RECIBE: NOMBRE Y FIRMA