

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0700

☒ RESGUARDO(CCAO): Acayman

☐ TRASLADO(PROV):

00628

MARCA: <u>VW WAGEN</u>	TIPO: <u>JETTA</u>
VIN: <u>3WV2M1A39CH261524</u>	PLACA: <u>NO</u>
SINIESTRO: <u>B67213365</u>	ASEGURADORA: <u>BAVA</u>
FECHA: <u>07/09/26</u>	COLOR: <u>CAFE</u>
	AÑO: <u>2024</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	☒		
ALTERNADOR	☒		
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒		
CLAXON	☒		
BOMBA AGUA			☒
BANDAS MOTOR	☒		
SISTEMA FRENSOS	☒		
CABLES BUJIAS			☒
BOBINA			☒
AIRE ACONDICIONADO	☒		
DEPOSITO LIMPIADORES	☒		
DIRECCION HIDRAULICA	☒		
DISTRIBUIDOR	☒		
ENCENDIDO ELECTRONICO			☒
GENERADOR			☒
MARCHA	☒		
MONOBLOCK	☒		
VENTILADOR	☒		
RADIADOR	☒		
RADIADOR DE A/C	☒		
TANQUE DE GASOLINA			☒
TAPON DE GASOLINA	☒		
TAPON DE ACEITE	☒		
TAPON RADIADOR			☒
TURBO CARGADOR			☒

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	☒		
ASIENTOS DELANTEROS	☒		
ASIENTOS TRASEROS	☒		
BOCINAS	☒		
BOLSA DE AIRE	☒		
CABECERAS	☒		
CENICEROS			☒
GUANTERA	☒		
CINT SEGURIDAD	☒		
CLAXON	☒		
CODERAS	☒		
CONSOLA	☒		
CONTROL A/C	☒		
DEFROSTER	☒		
ENCENDEDOR	☒		
ESPEJO RETROVISOR	☒		
INSTRUMENTOS TABLERO	☒		
LUZ INTERIOR	☒		
LUZ STOP	☒		
MANIJAS	☒		
PALANCA DE VELOCIDADES	☒		
RELOJ			☒
SEGUROS ELECTRICOS	☒		
TABLERO	☒		
TAPETES	☒		
ELEVAADORES ELECTRICOS	☒		
VESTIDURAS			☒
VOLANTE	☒		
VISERAS	☒		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	☒		
COFRE	☒		
CUARTOS DE LUZ	☒		
DEFENSA DELANTERA			☒
FAROS	☒		
BALASTRE			☒
BULBOS			☒
FAROS DE NIEBLA			☒
PARABRISAS	☒		
PARRILLA	☒		
PLUMAS LIMPIADORES	☒		
PORTAPLACA			☒

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	☒		
BULBOS			☒
CAJUELA			☒
DEFENSA TRASERA			☒
LIMPIADOR			☒
MEDALLON	☒		
PORTAPLACA	☒		
SISTEMA DE ESCAPE	☒		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			☒
SPOILERS			☒
FUSIBLES			
PLACAS			☒
RINES	☒		
ALARMA	☒		☒
EXTINGUIDOR	☒		☒
ANTENA	☒		
PLACA VIN	☒		
KILOMETRAJE			☒
CAJASTILLA			☒
ADAPTACION			☒

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			☒
COMPUTADORA MOTOR	☒		
ESTEREO	☒		
LLANTA DE REFACCION			☒
BOMBA GASOLINA			☒
LLAVES	☒		
CATALIZADOR			☒

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			☒
COSTADOS			☒
ESPEJO EXTERIOR	☒		
ESTRIBO			☒
MANIJAS EXTERIORES	☒		
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA	☒		
PUERTA TRASERA	☒		
SALPICADERA	☒		
LLANTAS	☒		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	☒		☒
VIDRIOS LATERALES	☒		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			☒
COSTADOS			☒
ESPEJO EXTERIOR	☒		
ESTRIBO			☒
MANIJAS EXTERIORES	☒		
MOLDURAS			☒
PUERTA DELANTERA			☒
PUERTA TRASERA	☒		
SALPICADERA	☒		
LLANTAS	☒		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	☒		☒
VIDRIOS LATERALES	☒		



OBSERVACIONES: Daños y abolladuras
Daños en motor y escape
Daños en cables y conexiones
Daños en llantas y centros de rines

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL



Multiasistencia, S.A. de C.V.

Datos Generales del Servicio**(Llenado por CC Multiasistencia y recuadros sombreados)**

Marca	VOLKSWAGEN	Serie	3VW2M1AJ2EM20L524
Tipo	JETTA	Placas	
Modelo	2014	Siniestro	B67213365
Color	CAFÉ	Aseguradora	BBVA SEGUROS
		Folio	16057992
Proveedor Asignado	KINGS		
Fecha de Asignación	miércoles, 29 de julio de 2026		

Observaciones**ORIGEN:** AUTOMUNDO Aurelio Venegas 1216 esquina con Morelos Col. San Bernardino, Toluca C.P. 50180 MONICA ESTRADA Telefono: 7222416202**DESTINO:** LOTE DE RESTO MA GDL**OBSERVACIONES:** UNIDAD CON INVENTARIO //**(Llenado por Gruas y Talleres)**

Taller o Agencia	Responsable
Municipio	Estado
Fecha Programada	Fecha y Hora de Recepción / / : horas
Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario	SI NO

En caso de que SI, se adjuntará el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachará el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Datos de Entrega del Vehículo**(Llenado por Lote de Restos)**

Lote de Salvamentos	
Fecha de Entrega	05-08-26
Compañía de Gruas que entrega el Vehículo	Automundo Jorge Zeyva
Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario	SI NO

En caso de que SI, se adjuntará el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachará el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos

Nota: Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Gruas que traslada el vehículo resguarde una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieran una copia esta tendrá que ser fotocopiada en sus instalaciones.

Multiasistencia, S.A. de C.V.
Pablo A. Gonzalez 138 Pte. Colonia Jardines del Cerro
Monterrey, N.L. C.P. 64050 Tel. 01 800 230 4736 y 01(81) 8048 5011

REV 00

FDGL-143

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B67213365	Número de póliza: 825621CHG D	Inciso / Certificado: 01	Placas: PAR 461B
Marca: VW	Submarca: JETTA	Tipo: SEDAN	Modelo: 2017
Color: CAFE			
Nombre del ajustador: JORGE REYES	Claves: 0037	Fotos: 0037	Aplica deducible: ☒ SI ☐ No \$ 3%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: ANAYEL AMBROCIO	Celular: 7122034187	Correo electrónico: GARCIA

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 19-05-26 Lugar de expedición: ATLACAMULCO
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: ATLACAMULCO	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): CALLE 2 Y PICHARDO 1217 CERRO MORELOS 19 SECC TOLUCA

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento, autoriza designar por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).