SOLERA | AUTOonline A0680554.

Vehicle Claims

AO. 4910

# INVENTARIO VEHICULO

[X] RESGUARDO(CCAO): _____ [X] TRASLADO(PROV): _____

MARCA: VW TIPO: Jetta

VIN 3VW2V49M3DM019438 PLACA: S/P.

SINIESTRO: BB3382859 ASEGURADORA: BBVA

FECHA: 15/10/26 COLOR: Plata. AÑO: 2013.

| MOTOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CAJA DE VELOCIDADES | | X | |
| ALTERNADOR | X | | |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | X | | |
| CLAXON | | X | |
| BOMBA AGUA | X | | |
| BANDAS MOTOR | X | | |
| SISTEMA FRENOS | X | | |
| CABLES BUJIAS | X | | |
| BOBINA | | X | |
| AIRE ACONDICIONADO | X | | |
| DEPOSITO LIMPIADORES | X | | |
| DIRECCION HIDRAULICA | X | | |
| DISTRIBUIDOR | | X | |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | | X | |
| GENERADOR | | X | |
| MARCHA | X | | |
| MONOBLOCK | X | | |
| VENTILADOR | X | | |
| RADIADOR | X | | |
| RADIADOR DE A/C | X | | |
| TANQUE DE GASOLINA | X | | |
| TAPON DE GASOLINA | X | | |
| TAPON DE ACEITE | X | | |
| TAPON RADIADOR | X | | |
| TURBO CARGADOR | | X | |

| INTERIOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | X | | |
| ASIENTOS DELANTEROS | | | X |
| ASIENTOS TRASEROS | X | | |
| BOCINAS | | X | |
| BOLSA DE AIRE | | X | |
| CABECERAS | X | | |
| CENICEROS | X | | |
| GUANTERA | X | | |
| CINT SEGURIDAD | X | | |
| CLAXON | | X | |
| CODERAS | | X | |
| CONSOLA | | | X |
| CONTROL A/C | | | X |
| DEFROSTER | | X | |
| ENCENDEDOR | | X | |
| ESPEJO RETROVISOR | X | | |
| INSTRUMENTOS TABLERO | X | | |
| LUZ INTERIOR | | X | |
| LUZ STOP | | X | |
| MANIJAS | X | | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | | | X |
| RELOJ | | X | |
| SEGUROS ELECTRICOS | | | |
| TABLERO | X | | |
| TAPETES | X | | |
| ELEVADORES ELECTRICOS | | X | |
| ESTEREO | | X | |
| VOLANTE | X | | |
| VIDRIOS | X | | |

| PARTE FRONTAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BRAZOS LIMPIADORES | X | | |
| COFRE | | | X |
| CUARTOS DE LUZ | X | | |
| DEFENSA DELANTERA | | | X |
| FAROS | X | | |
| BALASTRE | | X | |
| BULBOS | X | | |
| FAROS DE NIEBLA | | X | |
| PARABRISAS | | | X |
| PARRILLA | | | X |
| PLUMAS LIMPIADORES | X | | |
| PORTAPLACA | | X | |

| PARTE TRASERA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CALAVERAS | X | | |
| BULBOS | X | | |
| CAJUELA | X | | |
| DEFENSA TRASERA | | | X |
| LIMPIADOR | | X | |
| MEDALLON | X | | |
| PORTAPLACA | | X | |
| SISTEMA DE ESCAPE | X | | |

| CAJUELA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | X | | |
| CABLES PASACORRIENTES | | X | |
| TAPA CAJHUELA | X | | |
| HERRAMIENTA | | X | |
| GATO | | X | |
| LLAVE DE RUEDA | | X | |
| SEÑALES DE CARRETERA | | X | |


| GENERAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| OBJETOS PERSONALES | | X | |
| SPOILERS | | X | |
| FUSIBLES | X | | |
| PLACAS | | X | |
| RINES | X | | |
| ALARMA | | X | |
| EXTINGUIDOR | | X | |
| ANTENA | | X | |
| PLACA VIN | X | | |
| KILOMETRAJE | | X | |
| CANASTILLA | | X | |
| ADAPTACION | | X | |

| | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BATERIA | X | | |
| COMPUTADORA MOTOR | X | | |
| ESTEREO | | X | |
| LLANTA DE REFACCION | | X | |
| BOMBA GASOLINA | | X | |
| LLAVES | | X | |
| CATALIZADOR | X | | |

| COSTADO IZQUIERDO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | X | | |
| COSTADOS | X | | |
| ESPEJO EXTERIOR | X | | |
| ESTRIBO | | X | |
| MANIJAS EXTERIORES | X | | |
| MOLDURAS | | X | |
| PUERTA DELANTERA | | | X |
| PUERTA TRSERA | X | | |
| SALPICADERA | | | X |
| LLANTAS | X | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | | X | |
| VIDRIOS LATERALES | X | | |

| COSTADO DERECHO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | X | | |
| COSTADOS | X | | |
| ESPEJO EXTERIOR | X | | |
| ESTRIBO | | X | |
| MANIJAS EXTERIORES | X | | |
| MOLDURAS | | X | |
| PUERTA DELANTERA | | | X |
| PUERTA TRSERA | | | X |
| SALPICADERA | | | X |
| LLANTAS | X | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | | X | |
| VIDRIOS LATERALES | X | | |

Operador Ixmar llega con Tarjetas



OBSERVACIONES: Unidad inundada

| ELABORA | ENTREGA | RECIBE |
|---|---|---|
| Edgar Rios | Ixmar | Edgar Rios |
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |

*INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS*

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

# Gruas Tapatias

CEL. 33 3719 7839 TEL. 33 3649 6554

AC7130554

## INVENTARIO DE VEHICULO

| SINIESTRO | POLIZA | NOMBRE | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| PLACA/VIN | SI | NO | LLAVES | SI | NO | MARCA | TIPO | MODELO | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

| No. DE SERIE | RECOGER EN | ENTREGAR EN |
|---|---|---|
| | | |

| No. | INVENTARIO | SI | NO |
|---|---|---|---|
| | **MOTOR** | | |
| 1 | ALTERNADOR | | |
| 2 | BANDAS DE MOTOR | | |
| 3 | BAYONETA DE ACEITE HIDRAULICO | | |
| 4 | BAYONETA DE ACEITE MOTOR | | |
| 5 | BAYONETA DE ACEITE TRANSMISION | | |
| 6 | BOBINA | | |
| 7 | BOCINA CLAXON | | |
| 8 | BOMBA DE AGUA | | |
| 9 | BOMBA DE GASOLINA | | |
| 10 | BOMBA DIRECCION HIDRAULICA | | |
| 11 | BOSTER DE FRENOS | | |
| 12 | CABLES BUJIAS | | |
| 13 | CARBURADOR | | |
| 14 | COMPRESORA AIRE ACONDICIONADO | | |
| 15 | COMPUTADORA | | |
| 16 | DEPOSITO AGUA LIMPIA | | |
| 17 | DISTRIBUIDOR | | |
| 18 | ENCENDIDO ELECTRONICO | | |
| 19 | FILTRO CARBURADOR | | |
| 20 | FILTRO GASOLINA | | |
| 21 | MARCHA | | |
| 22 | MOTOR LIMPIADORES | | |
| 23 | MOTOR ORIGINAL | | |
| 24 | MOTOR VENTILADOR | | |
| 25 | RADIADOR | | |
| 26 | REGULADOR | | |
| 27 | SEMIEJES | | |
| 28 | SISTEMA DE INYECCION | | |
| 29 | SISTEMA DE GAS | | |
| 30 | TANQUE DE GAS | | |
| 31 | TAPON ACEITE MOTOR | | |
| 32 | TAPON RADIADOR | | |
| | **INTERIOR** | | |
| 33 | ALFOMBRA | | |
| 34 | ASIENTOS DELANTEROS | | |
| 35 | ASIENTOS TRASEROS | | |
| 36 | BOCINAS RADIO | | |
| 37 | BOTONES DE PUERTA | | |
| 38 | BOTONES DE RADIO O ESTEREO | | |
| 39 | CABECERAS | | |
| 40 | CAJUELA DE GUANTES | | |
| 41 | CENICERO | | |
| 42 | CINTURONES DE SEGURIDAD | | |
| 43 | CODERAS | | |
| 44 | CONSOLA | | |
| 45 | CONTROL AIRE ACONDICIONADO | | |
| 46 | CONTROL CALEFACCION | | |
| 47 | CONTROL ELECTRICO | | |
| 48 | ENCENDEDOR | | |
| 49 | ESPEJO RETROVISOR | | |
| 50 | EXTINGUIDOR | | |
| 51 | LUZ INTERIOR | | |
| 52 | MANIJAS INTERIORES | | |
| 53 | PERILLA PALANCA | | |
| 54 | PALANCA DE VELOCIDADES | | |

| No. | INVENTARIO | SI | NO |
|---|---|---|---|
| 55 | RELOJ | | |
| 56 | TABLERO | | |
| 57 | TAPETES | | |
| 58 | VICERAS | | |
| | **CAJUELA** | | |
| 59 | CABLES PASA CORRIENTE | | |
| 60 | CARTON CAJUELA | | |
| 61 | EXTINGUIDOR | | |
| 62 | GATO | | |
| 63 | GATO HIDRAULICO | | |
| 64 | HERRAMIENTAS | | |
| 65 | LLANTA REFACCION | | |
| 66 | LLAVE DE RUEDA | | |
| 67 | SEÑALES DE CARRETERA | | |
| 68 | TAPETE CUBRE LLANTA | | |
| | **LADO DERECHO** | | |
| 69 | ANTENA | | |
| 70 | CRISTAL PUERTA DELANTERA | | |
| 71 | CRISTAL PUERTA TRASERA | | |
| 72 | EMBLEMAS | | |
| 73 | ESPEJOS EXTERIORES | | |
| 74 | MANIJAS EXTERIORES | | |
| 75 | MOLDURAS | | |
| 76 | PUERTA DELANTERA | | |
| 77 | PUERTA TRASERA | | |
| 78 | REFLEJANTE LATERAL DELANTERO | | |
| 79 | REFLEJANTE LATERAL TRASERO | | |
| 80 | SALPICADERA | | |
| 81 | TAPONES RUEDA | | |
| | **LADO IZQUIERDO** | | |
| 82 | ANTENA | | |
| 83 | CRISTAL PUERTA DELANTERA | | |
| 84 | CRISTAL PUERTA TRASERA | | |
| 85 | EMBLEMAS | | |
| 86 | ESPEJOS EXTERIORES | | |
| 87 | MANIJAS EXTERIORES | | |
| 88 | MOLDURAS | | |
| 89 | PUERTA DELANTERA | | |
| 90 | PUERTA TRASERA | | |
| 91 | REFLEJANTE LATERAL DELANTERO | | |
| 92 | REFLEJANTE LATERAL TRASERO | | |
| 93 | SALPICADERA | | |
| 94 | TAPONES RUEDA | | |
| | **DELANTERO** | | |
| 95 | BISEL | | |
| 96 | BRAZOS DE LIMPIADORES | | |
| 97 | COFRE | | |
| 98 | CUARTOS DE LUZ | | |
| 99 | DEFENSA LATERAL | | |
| 100 | EMBLEMAS | | |
| 101 | FACIA DELANTERA | | |
| 102 | FAROS DE HALOGENO | | |
| 103 | FAROS DE NIEBLA | | |
| 104 | MOLDURAS | | |
| 105 | PARABRISAS | | |
| 106 | PARRILLA | | |

| No. | INVENTARIO | SI | NO |
|---|---|---|---|
| 107 | PLUMAS LIMPIADORAS | | |
| 108 | PORTA PLACA | | |
| 109 | SPOILER | | |
| | **TRASERA** | | |
| 110 | CALAVERAS | | |
| 111 | DEFENSA TRASERA | | |
| 112 | EMBLEMA CAJUELA | | |
| 113 | FACIA TRASERA | | |
| 114 | LAMPARA STOP | | |
| 115 | LIMPIADORES | | |
| 116 | MEDALLON | | |
| 117 | MOLDURAS | | |
| 118 | PORTA PLACA | | |
| 119 | SPOILER | | |
| 120 | TAPA CAJUELA | | |
| | **GENERAL** | | |
| 121 | CANASTILLA | | |
| 122 | ALARMA | | |
| 123 | COMPUTADORAS | | |
| 124 | SPOILERS | | |
| 125 | TAPON GASOLINA | | |
| 126 | CABINA | | |
| 127 | CAJA BATEA | | |
| 128 | BARRA CARDAN | | |
| 129 | FLECHAS DIFERENCIALES | | |
| 130 | CAJA DE TRANSMISION | | |
| 131 | ESCAPE (CATALIZADOR) | | |
| 132 | | | |
| 133 | | | |
| 134 | | | |
| 135 | | | |

**OTROS**

BATERIA
MARCA:

ECUALIZADOR - COMPACT DISC - ESTEREO - RADIO
MARCA:

LLANTA DELANTERA DERECHA %DE VIDA
MARCA:

LLANTA DELANTERA IZQUIERDA %DE VIDA
MARCA:

LLANTA TRASERA DERECHA %DE VIDA
MARCA:

LLANTA TRASERA IZQUIERDA %DE VIDA
MARCA:

LLANTA REFACCION %DE VIDA
MARCA:

RINES: ESPECIAL ☐ NORMAL ☐


VOLANTE: ESPECIAL ☐ NORMAL ☐

OTROS:
MARCA

**NOTA: EL EQUIPO QUE PRESENTA LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS SEÑALADOS, DEBERA ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y/O EL ESTADO DE CONSERVACION**

**VISTA DEL VEHICULO**

VISTA LATERAL DERECHA



VISTA FRONTAL

VISTA POSTERIOR

VISTA LATERAL IZQUIERDA

OBSERVACIONES _____

NOMBRE Y FIRMA
CLIENTE O QUIEN RECIBE

Nº 850

NOMBRE Y FIRMA
TALLER RESPONSABLE O QUIEN ENTREGA

CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA
OPERADOR DE GRUA

Escaneado con CamScanner