

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan

☐ TRASLADO(PROV):

10TB-00615

SI NO DAÑO

MARCA: <u>Volkswagen</u>	TIPO: <u>Setta</u>
VIN: <u>3VW2V49M3EH028366</u>	PLACA:
SINIESTRO: <u>B73292186</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>5-8-26</u> COLOR: <u>Plata</u>	AÑO: <u>2014</u>

BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRE	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		



PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA	/		
ADAPTACION	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELE. VADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		

ELABORA Arturo Cuapax NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA Christien Scully NOMBRE Y FIRMA	RECIBE Arturo Cuapax NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Códigos Postales 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: **373292166** Póliza: **275620048** Inciso / certificado: **1** Número de serie: **3UW2U49M3EM020366**

Marca: **VW** Submarca: **JETTA** Tipo / cilindraje: **SEDAH** Modelo: **2014** Color: **FRUJ**

Lugar: **TUTITLAN** Fecha: **07** Mes: **07** Año: **26** Placas: **KGW100B** Cantidad de placas: **0** Kilometraje: **5865248005** Gasolina: ☒ 1/4 ☐ 1/2 ☐ 3/4 ☐ F

Atención a: ☒ Segurado ☐ Afectado no. Nombre del interesado: **MIGUEL MOSQUEDA** Celular: **5865248005** Correo electrónico: **SARICHEZ**

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1	Parabrisas	☒	
2	Brazos de limpiadores	☒	
3	Plumas limpiadoras	☒	
4	Cofre	☒	
5	Cuartos de luz	☒	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	
7	Focos: ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	
9	Parrilla	☒	
10	Emblemas	☒	
11	Facia	☒	
12	Molduras	☒	
13	Rejillas de facia	☒	
14	Porta placa	☒	
15	Spoiler	☒	

Trasero

16	Medallón	☒	
17	Limpiadores	☒	
18	Lámpara stop	☒	
19	Tapa cajuela / quita puerta	☒	
20	Emblema cajuela	☒	
21	Calaveras (2) (4)	☒	
22	Reflejos	☒	
23	Defensa	☒	
24	Molduras	☒	
25	Porta placa	☒	
26	Cámara de reversa	☒	
27	Spoiler	☒	
28	Escape	☒	

Lado derecho

29	Salpicadera	☒	
30	Cuarto luz lateral	☒	
31	Espejo lateral	☒	
32	Cristal aleta	☒	
33	Puerta delantera	☒	
34	Cristal puerta delantera	☒	
35	Manija de puerta delantera	☒	
36	Puerta trasera	☒	
37	Cristal puerta trasera	☒	
38	Manija de puerta trasera	☒	
39	Cristal costado	☒	
40	Estríbo	☒	
41	Molduras	☒	

Lado izquierdo

42	Salpicadera	☒	
43	Cuarto luz lateral	☒	
44	Espejo lateral	☒	
45	Cristal aleta	☒	
46	Puerta delantera	☒	
47	Cristal puerta delantera	☒	
48	Manija de puerta delantera	☒	
49	Puerta trasera	☒	
50	Cristal puerta trasera	☒	
51	Manija de puerta trasera	☒	
52	Cristal costado	☒	
53	Estríbo	☒	
54	Molduras	☒	

Cajuela

55	Alfombrilla cartón cajuela	☒	
56	Birto de seguridad	☒	
57	Cables para corriente	☒	
58	Extintador	☒	
59	Gato	☒	
60	Gato hidráulico	☒	
61	Uso de rueda	☒	
62	Señales de carretera	☒	
63	Tapete cubre llanta	☒	
64	Tapa sombrerera	☒	

Interior

65	Cielo de toldo	☒	
66	Luz interior	☒	
67	Espejo retrovisor	☒	
68	Viseras	☒	
69	Tablero	☒	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	
71	Botones de estereo	☒	
72	Control aire acondicionado	☒	
73	Control calefacción	☒	
74	Control eléctrico	☒	
75	Guantera	☒	
76	Consola	☒	
77	Porta vasos	☒	
78	Encendedor	☒	
79	Cenicero	☒	
80	Palanca de velocidades	☒	
81	Perilla palanca	☒	
82	Botones puerta	☒	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	
84	Coderas	☒	
85	Manijas de puertas (2) (4)	☒	
86	Bocinas radio	☒	
87	Cinturones de seguridad	☒	
88	Banca de asiento trasero	☒	
89	Respaldo de asiento trasero	☒	
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒	
91	Alfombra	☒	
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	

Motor

93	Alternador	☒	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	
96	Bandas de motor	☒	
97	Bayoneta aceite dirección	☒	
98	Bayoneta aceite motor	☒	
99	Bayoneta aceite transmisión	☒	
100	Bobina	☒	
101	Bocina de claxon	☒	
102	Bomba de agua	☒	
103	Bomba dirección hidráulica	☒	
104	Boster de frenos	☒	
105	Cables bujías	☒	
106	Compresor aire acondicionado	☒	
107	Depósito de chisgueteros	☒	
108	Distribuidor	☒	
109	Filtro gasolina	☒	
110	Marcha	☒	
111	Motor limpiadores	☒	
112	Motor ventilador	☒	
113	Porta filtro de aire	☒	
114	Radiador	☒	
115	Sistema de inyección	☒	
116	Transmisión (STD) (AUT)	☒	
117	Tapón aceite motor	☒	
118	Tapón radiador	☒	
119	Tapón depósito líquido de frenos	☒	

General

120	Canastilla	☒	
121	Alarma	☒	
122	Tapón de gasolina	☒	
123	Herramientas	☒	
124	Sensor de reversa	☒	
125	Quemacocos	☒	
126	Idolo	☒	
127	Gancho de arrastre	☒	
128	Tapón gancho de arrastre	☒	
129	Calcomanía de verificación	☒	
130	Tapón birlo	☒	
131	Tapón [] Centro [] de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	

Otros

Computadora ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No Observaciones:	Batería ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Cantidad:	Tipo de llaves Normal ☐ Código de encendido ☒ Tarjeta ☐
Auto estereo Estereo ☒ Sí ☐ No ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Marca: SONY	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☒

Adicionales Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No TAG ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No Marca:
--	--

Llantas Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4) DD: FINESTONE TD: 74 DI: 1/2 TI: 1/2 R: 1/2 ¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☒ No DD: Delantera derecha DT: Delantera izquierda R: Refacción TD: Trasera derecha TT: Trasera izquierda	Vida (3/4, 1/2, 1/4)
---	--------------------------------

Rines Marca: ☒ Original ☐ Especial Aleación ☐ Acero No (1) (2) (3) (4) No (1) (2) (3) (4)

Volante Marca: ☒ Original ☐ Especial
--

Observaciones

Objetos personales NO
--

Adaptaciones equipo especial

Nota: El espacio que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos que nos entregues los documentos de tu vehículo, incluyendo el control de tránsito para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para que puedas retirarte los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado una vez que el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: **Miguel Mosqueda Sanchez**

Nombre y firma del ajustador que recibe: **Leonardo Ismael Meza Hernandez**

Razón social de la grúa: **Coronas Lopez**

Nombre y firma del operador de grúa que recibe: **ROGER L. LOPEZ**

Valuación de Pérdida Total

9 ROJO

FECHA INGRESO CVI	FECHA DETERMINADO PT	EXP TURNADO A FRONTING	TOTAL DIAS
07/07/2026	10/07/2026		
NO. DE SINIESTRO	NO. DE SALVAMENTO	PLACAS	INTERESADO
B73298166	2652765791	MGW108B	☒ ASEG ☐ TERC
MODELO	COLOR	VERSION	CANTIDAD PLACAS
01/01/20	GRIS	CL 2.0	☐ 0 ☐ 1 ☒ 2
NO. DE MOTOR	REG FED. DE AUTOMOVILES	KILOMETRAJE	ADAP Y CONV.
CBP5547009	N/A		☐ SI ☒ NO
AUSTERO ☐ TIPICO ☒ A/C ☐ STANDARD ☐ RECUP ROBO ☐ FLOTILLA CIA ☐ FRONTERIZO ☐ EXPORTADO ☐ TALLER		EQUIPADO ☒ TURBO ☐ ABANDONO ☐ AUTOMATICO ☒ PERDIDA TOTAL ☐ GARANTIA ☐ LEGALIZADO ☐ IMPORTADO ☐ AGENCIA	

1.- VALOR INDEMNIZADO	
☒ EBC	☐ CONVENIO
AUTOMETRICA 105 300.00	
2.- DAÑOS	
* MANO DE OBRA DE HIP INICIAL	3974.08
* REFACCIONES DE HIP INICIALES	10950.29
* MANO DE OBRA INICIAL	3200
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES	46000
TOTAL DAÑOS	64 124.37
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)	
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES	0.00
4.- DEDUCCIONES	
* MOTOR NO ACREDITADO	0.00
* TENENCIAS	0.00
5.- DEMERITOS	
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%	5,265.00
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%	0.00
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES	
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO	69 389.37
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)	
* VALOR DE SALVAMENTO	35 910.63
* VEHICULO DE CIA ASEGURADORA 5%	1 795.53
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL	34,115.10
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO	

TABLA DE VALORES COMERCIALES			
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	JULIO		
PAG.	321		
VALOR	105 300.00		
% DAÑOS	60.90 %		

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS: DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC.

UNIDAD DE NA INGRESA CON DOS PLACAS DE CIRCULACION

NUMERO DE MOTOR	CBP5547009
PLACA VIN	3VW2V49M3EM028366
PARED DE FUEGO	

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

CARLOS VILLA GONZALEZ

NOE DELGADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO.P.T.