

AOT-00650

INVENTARIO VEHICULO

☐ RESGUARDO(CCAO): Teoloxucan ☐ TRASLADO(PROV): Forza

MARCA: <u>VW</u>	TIPO: <u>Jetta</u>
VIN: <u>3VW2W6A50J42534</u>	PLACA: <u>SLP</u>
SINIESTRO: <u>B73995364</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>07-08-26</u> COLOR: <u>Azul</u>	AÑO: <u>2018</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRE	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CAÑASTILLA	/		
ADAPTACION	/		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		


COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		

Go. Yael Jantes

Go Forza



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Emmanuel</u>	<u>Yael Jantes</u>	<u>Emmanuel</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

BBVA

Seguros

BBVA

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 273995369	Número de póliza: 771A000014	Inciso / Certificado: (19219)	Placas: 1981BPL
Marca: CUL	Submarca: LETTA	Tipo: SEDAN	Modelo: 2011
Nombre del ajustador: [Firma]	Claves: [Firma]	Fotos: [Firma]	Aplica deducible: No \$
Atención a: [Firma]	Nombre del interesado: SERGIO AGUIRRE	Celular: [Firma]	Correo electrónico: [Firma]

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente el orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daño de siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Con cualquier irregularidad en la realización del siniestro o en la forma de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como a falsas o inexactas declaraciones del beneficiario, incurrirán en el error a la institución de la presente declaración. Ley sobre el contrato de seguro Artículo 70. Las obligaciones de la empresa que darán extinguidas si se demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de la empresa con el fin de hacer incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que exigen o podrían exigir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco BBVA Cuenta / Convenio 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 12/07/20 Lugar de expedición: CDMX
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Automotriz Casapa #140	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C.3 #140 Agrícola Pantitlán, Iztacalco
Número de pase:	C.P. 08100 CDMX 555543 0071

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Indemnización de daños Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado
---	---

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, CDMX, recabamos los datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que al mismo tiempo celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Numero de contrato: **273995369** Marca: **BMW** Submarca: **3 Series** Tipo / cilindrado: **119214** Modelo: **2018** Color: **Azul**
Lugar: **CDMX** Fecha: **12/05/2018** Placas: **995369** Cantidad de placas: **(0)** Kilometraje: **12018** Gasolina: **1/2 3/4**
Atención a: **Asesorado** Nombre del interesado: **Arturam Nazmi Rodríguez Tabares** Correo electrónico: **ArturamNazmi@gmail.com**

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4	Cofre			68	Viseras				
5	Cuartos de luz			69	Tablero				
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)				
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estereo				
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado				
9	Parrilla			73	Control calefacción			Llaves	Tipo de llaves
10	Emblemas			74	Control eléctrico			Llave de encendido ☒ Sí ☐ No	Normal ☒ Código de encendido ☐
11	Facia			75	Guantera			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Tarjeta ☐
12	Molduras			76	Consola			Cantidad:	
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos			Auto estereo	Tarjeta de circulación
14	Porta placa			78	Encendedor			Estereo ☒ Sí ☐ No	Si ☐ No ☐
15	Spoiler			79	Cenicero			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Marca: Agencia
Trasero				80	Palanca de velocidades				
16	Medallón			81	Perilla palanca			Adicionales	
17	Limpiadores			82	Botones puerta			Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐ Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐	
18	Lampara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐ Marca:	
19	Tapa cajuela / quita puerta			84	Coderas			TAG ☐ Sí ☐ No ☐	
20	Emblema cajuela			85	Manijas de puertas (2) (4)				
21	Calaveras (2) (4)			86	Bocinas radio				
22	Reflejos			87	Cinturones de seguridad				
23	Defensa			88	Banca de asiento trasero			Llantas	Vida
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GP II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)	
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			DD: 1/2 Vida	
26	Cámara de reversa			91	Alfombra			TD: 1/2 Vida	
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)			TI: 1/2 Vida	
28	Escape			Motor				¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☐ No	
Lado derecho				93	Alternador			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
29	Salpicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
30	Cuarto luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)				
31	Espejo lateral			96	Bandas de motor			Rines	
32	Cristal aleta			97	Bayoneta aceite dirección			Marca: Original	No. (1) (2) (3) (4)
33	Puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor			Original Especial	No. (1) (2) (3) (4)
34	Cristal puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión			Aleación Acero	No. (1) (2) (3) (4)
35	Manija de puerta delantera			100	Bobina				
36	Puerta trasera			101	Bocina de claxon				
37	Cristal puerta trasera			102	Bomba de agua				
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica				
39	Cristal costado			104	Boster de frenos				
40	Estríbo			105	Cables bujías				
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado				
Lado izquierdo				107	Depósito de chisgueteros			Volante	
42	Salpicadera			108	Distribuidor			Marca:	
43	Cuarto luz lateral			109	Filtro gasolina			Original Especial	
44	Espejo lateral			110	Marcha				
45	Cristal aleta			111	Motor limpiadores				
46	Puerta delantera			112	Motor ventilador				
47	Cristal puerta delantera			113	Porta filtro de aire				
48	Manija de puerta delantera			114	Radiador				
49	Puerta trasera			115	Sistema de inyección				
50	Cristal puerta trasera			116	Transmisión (STD) (AUT)			Observaciones	
51	Manija de puerta trasera			117	Tapón aceite motor			Objetos personales	
52	Cristal costado			118	Tapón radiador			Adaptaciones equipo especial	
53	Estríbo			119	Tapón depósito líquido de frenos				
54	Molduras			General					
Cajuela				120	Canastilla				
55	Alfombra cartón cajuela			121	Alarma				
56	Bata de seguridad			122	Tapón de gasolina				
57	Cables para corriente			123	Herramientas				
58	Extintor			124	Sensor de reversa				
59	Gato			125	Quemaceros				
60	Gato hidráulico			126	Toldo				
61	Llave de rueda			127	Gancho de arrastre				
62	Señales de carretera			128	Tapón pancho de arrastre				
63	Tapete sobre llanta			129	Calcomanía de verificación				
64	Tapete sobre llanta			130	Tapón birla				
				131	Tapón [] Centro [] de rueda (1) (2) (3) (4)				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse describiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en la posesión de la compañía aseguradora.

Arturam Nazmi Rodríguez Tabares
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Sulio Alex Torres Garza
Nombre y firma del ajustado que recibe

Arturam Nazmi Rodríguez Tabares
Razón social de la grúa

Jon Carlos Escobedo
Nombre y firma del operador de grúa que recibe