

MARCA: Jetta TIPO: Sedan
VIN: 3UW2WAKXH338098 PLACA: ~~AFA~~

SINIESTRO: B6307966
OPERADOR: Eduardo
FECHA: 21-04-2026
COLOR: Verde AÑO: 2007

PCC-398B

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			X
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

AOTB00

G. FORZA

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X		X
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		X
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		X
PARABRISAS	X		X
PARRILLA	X		X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON			X
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE			X


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACIÓN			X

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		



OBSERVACIONES: Bomba de gas NV
= Parte Traseo

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<i>Octavio Alexis</i> NOMBRE Y FIRMA	<i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA	<i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHÍCULO

GUARDO(CCAO): Hub 10/1/2017 TRASLADO(PROV): _____

AOTB0018

MARCA: <u>SEITA</u>	TIPO: <u>Sedan</u>
VIN: <u>3UW2WA5X4338098</u>	PLACA: <u>100 DC-398-A</u>
SINIESTRO: <u>863207966</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>17-04-26</u> COLOR: <u>Verde</u>	AÑO: <u>2017</u>

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		X
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X	X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X	X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES			X
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X	X	
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	



OBSERVACIONES: Medallón estrellado al pasar
que las caídas

ELABORA <u>Adman Guzman</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Eduardo del Valle</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Adman Guzman</u> NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.


Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: B63207966	Número de póliza: 771A000056	Inciso / Certificado: 88985	Placas:
Marca: VW	Submarca: JETTA	Tipo: SEDAN	Modelo: 2017
Nombre del ajustador:		Claves:	Fotos:
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input checked="" type="checkbox"/> Afectado N° 1		Nombre del interesado: SERGIO ALEJANDRO MEDINA MARTINEZ	
Aplica deducible: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$		Celular: 5558182964	
Correo electrónico: samm851@gmail.com		IMPORTANTE	

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro durante el proceso de diagnóstico, reparación o mantenimiento, que implique la falsificación de la declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución de seguros, quedará sujeta a las sanciones establecidas en el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 17/04/26 Lugar de expedición: ACAPOTZALCO
Firma del ajustador: <i>[Signature]</i>	

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: AUTO EN LINEA	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): OLIVO 19
Número de pase: RECURSOS HIDRAULICOS, BUENAVISTA, TETI TRAZA	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños: <i>[Signature]</i> Nombre y firma del interesado	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600. Recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B63207966	Póliza 771A000056	Inciso / certificado 88985	Número de serie 3VM2WAPJXHM338098
Marca VW	Submarca JETTA	Tipo / cilindraje 4	Modelo 2017
Lugar ARCAPUTZALCO	Fecha Día 17 Mes Y Año 2016	Placas PCC398B	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input checked="" type="checkbox"/> Afectado no. 1	Nombre del interesado SERGIO ALBERTO MEDINA MARTINEZ	Celular 558182967	Kilometraje 763018
			Gasolina E <input checked="" type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> F
			Correo electrónico sdram8510@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
Delantero				Interior			
1.	Parabrisas	↑		65.	Cielo de todo	↑	
2.	Brazos de limpiadores	↑		66.	Luz interior	↑	
3.	Plumas limpiadoras	↑		67.	Espejo retrovisor	↑	
4.	Cofre	↑		68.	Viseras	↑	
5.	Cuartos de luz	↑		69.	Tablero	↑	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	↑		70.	Switch de encendido (start / stop engine)	↑	
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	↑		71.	Botones de estéreó	↑	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	↑		72.	Control aire acondicionado	↑	
9.	Parrilla	↑		73.	Control calefacción	↑	
10.	Emblemas	↑		74.	Control eléctrico	↑	
11.	Facia	↑		75.	Guantera	↑	
12.	Molduras	↑		76.	Consola	↑	
13.	Rejillas de facia	↑		77.	Porta vasos	↑	
14.	Porta placa	↑		78.	Encendedor	↑	
15.	Spoiler	↑		79.	Cenicero	↑	
Trasero				Motor			
16.	Medallón	↑		93.	Alternador	↑	
17.	Limpiadores	↑		94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	↑	
18.	Lámpara stop	↑		95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	↑	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	↑		96.	Bandas de motor	↑	
20.	Emblema cajuela	↑		97.	Bayoneta aceite dirección	↑	
21.	Calaveras (2) (4)	↑		98.	Bayoneta aceite motor	↑	
22.	Reflejantes	↑		99.	Bayoneta aceite transmisión	↑	
23.	Defensa	↑		100.	Bobina	↑	
24.	Molduras	↑		101.	Bocina de cláxon	↑	
25.	Porta placa	↑		102.	Bomba de agua	↑	
26.	Cámara de reversa	↑		103.	Bomba dirección hidráulica	↑	
27.	Spoiler	↑		104.	Boster de frenos	↑	
28.	Escape	↑		105.	Cables bujías	↑	
Lado derecho				General			
29.	Salpicadera	↑		120.	Canastilla	↑	
30.	Cuarto luz lateral	↑		121.	Alarma	↑	
31.	Espejo lateral	↑		122.	Tapón de gasolina	↑	
32.	Cristal aleta	↑		123.	Herramientas	↑	
33.	Puerta delantera	↑		124.	Sensor de reversa	↑	
34.	Cristal puerta delantera	↑		125.	Quemacocos	↑	
35.	Manija de puerta delantera	↑		126.	Toldo	↑	
36.	Puerta trasera	↑		127.	Gancho de arrastre	↑	
37.	Cristal puerta trasera	↑		128.	Tapón gancho de arrastre	↑	
38.	Manija de puerta trasera	↑		129.	Calcomanía de verificación	↑	
39.	Cristal costado	↑		130.	Tapón birlo	↑	
40.	Estribo	↑		131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	↑	
41.	Molduras	↑					
Lado izquierdo				Cajuela			
42.	Salpicadera	↑		55.	Alfombra cartón cajuela		
43.	Cuarto luz lateral	↑		56.	Birlo de seguridad		
44.	Espejo lateral	↑		57.	Cables pasa corriente		
45.	Cristal aleta	↑		58.	Extintidor		
46.	Puerta delantera	↑		59.	Gato		
47.	Cristal puerta delantera	↑		60.	Gato hidráulico		
48.	Manija de puerta delantera	↑		61.	Llave de rueda		
49.	Puerta trasera	↑		62.	Señales de carretera		
50.	Cristal puerta trasera	↑		63.	Tapete cubre llanta		
51.	Manija de puerta trasera	↑		64.	Tapa sombrerera		
52.	Cristal costado	↑					
53.	Estribo	↑					
54.	Molduras	↑					

Otros

Computadora ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Observaciones:	Batería ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Cantidad:	Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Marca:	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Adicionales

Pantalla GPS Sí No
Pantalla TV Sí No
Tarjeta GPS SD Sí No
TAG Sí No

Llantas

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)

DD: **1/2**
TD: **(1) (2) (3) (4)**
DI: **(1) (2) (3) (4)**
TI: **(1) (2) (3) (4)**
R: **(1) (2) (3) (4)**

¿Fundas o cubiertas? Sí No

DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: **Original** Especial
Aleación Acero

No. (1) (2) (3) **(4)**
No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: **Original** Especial

Observaciones

**SUBWOOFER
BOCINAS EN PUERTAS
FOCAL**

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado _____

Se solicitan recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor conservar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Sergio Alejandro Medina Martínez Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Raúl y Eduardo Méndez Razón social de la grúa

Eduardo Méndez Nombre y firma del operador de grúa que recibe