

CCAO-GOL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 27/7/26 Hora 2:00 No. De Reporte ADGB0194 No. De siniestro B75528862

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca VW Tipo Jetta Modelo 2025 Color negro

No. De Serie 3VW8P6BUXSM107531 Placas No. De Motor

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	☒	☐
BATERIA	☒	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐
CLAXON	☒	☐
BOMBA AGUA	☒	☐
BOMBA GASOLINA	☒	☐
BANDAS MOTOR	☒	☐
SISTEMA FRENOS	☒	☐
CABLES BUJIA	☒	☐
AIRE ACONDICINADO	☒	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☐
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	☒	☐
DISTRIBUIDOR	☒	☐
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	☒	☐
GENERADOR	☒	☐
MARCHA	☒	☐
MONOBLOCK	☒	☐
VENTILADOR	☒	☐
RADIADOR	☒	☐
TANQUE DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE ACEITE	☒	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐
TURBO CARGADOR	☒	☐

INTERIOR

ALFOMBRA	☒	☐
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☐
ASIENTOS TRASEROS	☒	☐
BOCINAS	☒	☐
STEREO CD	☒	☐
BOLSAS DE AIRE	☒	☐
CABECERAS	☒	☐
CENICEROS	☒	☐
GUANTERA	☒	☐
CINT. DE SEGURIDAD	☒	☐
CODERAS	☒	☐
CONSOLA	☒	☐
CONTROL DE AIRE ACOND	☒	☐
DEFROSTER	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐
LUZ STOP	☒	☐

SI NO

CATALIZADOR	☒	☐
-------------	-------------------------------------	--------------------------

DESCRIPCIÓN

	SI	NO
MANIJAS	☒	☐
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☐
RADIO STEREO AMFM	☒	☐
RELOJ	☒	☐
SEGUROS ELÉCTRICOS	☒	☐
TABLERO	☒	☐
TAPETES	☒	☐
ELEVADORES ELÉCTRICOS	☒	☐
VESTIDURAS	☒	☐
VOLANTE	☒	☐
VICERAS	☒	☐

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	☒	☐
CABLES PASACORRIENTE	☒	☐
TAPA CAJUELA	☒	☐
HERRAMIENTA	☒	☐
GATO	☒	☐
LLAVE DE RUEDA	☒	☐
LLANTA DE REFACCIÓN	☒	☐
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☐

LADO DER-IZQ

ALETAS	☒	☐
COSTADOS	☒	☐
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐
ESTRIBO	☒	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐
MOLDURAS	☒	☐
PUERTAS DELANTERAS	☒	☐
PUERTAS TRASERAS	☒	☐
SALPICADERA	☒	☐
TAPONES DE RUEDAS	☒	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐
COFRE	☒	☐
CUARTOS DE LUZ	☒	☐
DEFENSA DELANTERA	☒	☐
FAROS DE HALOGENO	☒	☐
FAROS DE NIEBLA	☒	☐
PARABRISAS	☒	☐
PARRILLA	☒	☐
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☐
PORTAPLACA	☒	☐
CALAVERAS	☒	☐
CAJUELA	☒	☐
DEFENSA TRASERA	☒	☐

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADORES	☒	☐
MEDALLON	☒	☐
PORTA PLACA	☒	☐
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐

GENERAL

ANTENA	☒	☐
CANASTILLA	☒	☐
SPOILERS D Y T	☒	☐
FUSIBLES	☒	☐
PLACAS	☒	☐
RINES	☒	☐
ALARMA	☒	☐
EXTINGUIDOR	☒	☐
OBJETOS PERSONALES	☒	☐
PLACA VIN	☒	☐
LLANTAS	☒	☐
KILOMETRAJE	☒	☐

OTROS	☐
REDILLAS	☒

NOTAS Y OBSERVACIONES

Golpe frontal
Golpe budo
bolsas traseros

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado: Cusco
el km 40

ELABORO

Aldo Acoves

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

Gerardo Maniscal

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Acabado 19/4

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B75528862	Número de póliza: 8B5300002T	Inciso / Certificado: 001	Placas: KAG175A
Marca: Volkswagen	Submarca: Jetta	Tipo: Sedan	Modelo: 2015
Nombre del ajustador: Luis Fernando Gracida Flores	Claves: M13	Fotos: OK	Aplica deducible: ☐ SI ☐ No \$
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Tania Marcelo Morales Maciel	Celular:	Correo electrónico: taniamm.morales@bbva.com

IMPORTANTE 33-31-79-19-45

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro - Monto tres der. - Rin tres der. - Faro izquierdo - Solapado del 179 - Puerta del 179 - Bata 179 - Portes Lado derecho	- Mecanica por colision - Monto del 179 - Rin del 179 - Faro derecho - Poser del enterero	- Puerta tres izquierdo - Portilla - Mecanica por colision - Refuerzo del - Solapado del der. - Frc - Marco Radiador Lado derecho - Suspension del 1
---	--	--

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **- Sistema de baldos Aires**

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 23-07-2026 Lugar de expedición: Tecapulco Firma del ajustador
--	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller Auto Online Número de pase	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos) C. El Polanco #31. col. Las Pinas
---	---

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Tania Morales Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.

En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B-35528862	Póliza 8B53000002T	Inciso / certificado 001	Número de serie 3VWJ5P6BUXSM107531
Marca VW	Submarca Jetta	Tipo / cilindraje Sedan	Modelo 2015
Lugar Tlajomulco	Fecha Día 25 Mes 07 Año 26	Placas KAG-175-A	Cantidad de placas (0)
Atención a ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Tania Marcela Morales Maciel	Celular 33-31-74-19-45	Kilometraje 24346
			Correo electrónico Tania.M.H.M.U.eg@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
Delantero											
1	Parabrisas	/		65	Cielo de toldo	/		Otros			
2	Brazos de limpiadores	/		66	Luz interior	/		Computadora		Batería	
3	Plumas limpiadoras	/		67	Espejo retrovisor	/		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐	
4	Cofre	/		68	Viseras	/		Observaciones:		Marca:	
5	Cuartos de luz	/		69	Tablero	/				original	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)	/		 Llaves		 Tipo de llaves	
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☒ Led	/		71	Botones de estereo	/		Llave de encendido		Normal ☒	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	X	72	Control aire acondicionado	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐		Código de encendido ☐	
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/		Cantidad:		Tarjeta ☐	
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico	/		 Auto estereo		 Tarjeta de circulación	
11	Facia	/		75	Guantera	/		Estereo ☒ Sí ☐ No ☐		Sí ☒ No ☐	
12	Molduras	/		76	Consola	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐			
13	Rejillas de facia	/		77	Porta vasos	/		Marca: Original			
14	Porta placa	/		78	Encendedor	/					
15	Spoiler	/		79	Cenicero	/					
Trasero											
16	Medallón	/		80	Palanca de velocidades	/					
17	Limpiadores	/	X	81	Perilla palanca	/					
18	Lámpara stop	/		82	Botones puerta	/					
19	Tapa cajuela / quita puerta	/		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/					
20	Emblema cajuela	/		84	Coderas	/					
21	Calaveras (2) (4)	/		85	Manijas de puertas (2) (4)	/					
22	Reflejos	/		86	Bocinas radio	/					
23	Defensa	/		87	Cinturones de seguridad	/					
24	Molduras	/		88	Banca de asiento trasero	/					
25	Porta placa	/		89	Respaldo de asiento trasero	/					
26	Cámara de reversa	/		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4)	/					
27	Spoiler	/		91	Alfombra	/					
28	Escape	/		92	Tapetes (1) (2) (3) (4) Tubo 4 hue	/					
Lado derecho											
29	Salpicadera	/		Motor							
30	Cuarto luz lateral	/	X	93	Alternador	/					
31	Espejo lateral	/		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/					
32	Cristal aleta	/	X	95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/					
33	Puerta delantera	/		96	Bandas de motor	/					
34	Cristal puerta delantera	/		97	Bayoneta aceite dirección	/					
35	Manija de puerta delantera	/		98	Bayoneta aceite motor	/					
36	Puerta trasera	/		99	Bayoneta aceite transmisión	/					
37	Cristal puerta trasera	/		100	Bobina	/					
38	Manija de puerta trasera	/		101	Bocina de claxon	/					
39	Cristal costado	/		102	Bomba de agua	/					
40	Estribo	/		103	Bomba dirección hidráulica	/					
41	Molduras	/		104	Boster de frenos	/					
Lado izquierdo											
42	Salpicadera	/		105	Cables bujías	/					
43	Cuarto luz lateral	/	X	106	Compresor aire acondicionado	/					
44	Espejo lateral	/		107	Depósito de chisgueteros	/					
45	Cristal aleta	/	X	108	Distribuidor	/					
46	Puerta delantera	/		109	Filtro gasolina	/					
47	Cristal puerta delantera	/		110	Marcha	/					
48	Manija de puerta delantera	/		111	Motor limpiadores	/					
49	Puerta trasera	/		112	Motor ventilador	/					
50	Cristal puerta trasera	/		113	Porta filtro de aire	/					
51	Manija de puerta trasera	/		114	Radiador	/					
52	Cristal costado	/		115	Sistema de inyección	/					
53	Estribo	/		116	Transmisión (STD) (4AT)	/					
54	Molduras	/		117	Tapón aceite motor	/					
Cajuela											
55	Alfombra cartón cajuela	/		118	Tapón radiador	/					
56	Birlo de seguridad	/		119	Tapón depósito líquido de frenos	/					
57	Cables pasa corriente	/	X	General							
58	Extinguidor	/	X	120	Canastilla	/	X				
59	Gato	/		121	Alarma	/					
60	Gato hidráulico	/	X	122	Tapón de gasolina	/					
61	Llave de rueda	/		123	Herramientas	/	X				
62	Señales de carretera	/	X	124	Sensor de reversa	/					
63	Tapete cubre llanta	/		125	Quemacocos	/					
64	Tapa sombrerera	/		126	Toldo	/					
		/		127	Gancho de arrastre	/					
		/		128	Tapón gancho de arrastre	/					
		/		129	Calcomanía de verificación	/					
		/		130	Tapón birlo	/					
		/		131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	/					

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Tania Marcela Morales Maciel
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Tania Marcela Morales Maciel
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe