

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: BB6679362 842W0A001	Número de póliza: 001	Inciso / Certificado: 001	Placas: MLY-81-95
Marca: UW	Submarca: Setta	Tipo: Sedan	Modelo: 2017
Nombre del ajustador: José Luis Rosendire	Claves: 2000	Fotos: 59	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 4520
Atención a: ☒ Segurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Edgar Asael Contreras Molina	Celular: 5513 9801 98	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente la indemnización de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Mecánica por colisión
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Mancha en general

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 15/04/20 Lugar de expedición: Querétaro
---	---

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfono): Santiago de Querétaro - Villalobos
Número de pase:	El Alto #300

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: Edgar Asael Contreras Molina	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: Edgar Asael Contreras Molina
---	---

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizo desamarrar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).

Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionacientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: **800 00 00 00**
Afectados: **800 00 00 00**



Aviso de Privacidad

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de documento		Póliza		Inciso / certificado		Número de serie	
B6867930		992		warpados del		30WBV0MTMUSA	
Marca	Submarca		Tipo / cilindraje		Modelo		Color
VW	Setta		4x4		2012		Blanca
Lugar	Fecha	Mes	Año	Placas	Cantidad de placas	Kilometraje	Gasolina
Queretaro	55	7	2012	51N405	1	100000	1/4 1/2 3/4 F
Atención a:	Nombre del interesado			Celular		Correo electrónico	
☒ Asegurado ☐ Afectado no	Eduardo Israel Contreras Melón			5513980748			

No.	Inventario	Si	No	No.	Inventario	Si	No	No.	Inventario	Si	No
Delantero				Interior				Otros			
1.	Parabrisas			65.	Cielo de toldo			Computadora		Batería	
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones: <i>Revisión</i>		Observaciones: <i>Revisión</i>	
4.	Cofre			68.	Viseras			Liaves		Tipo de liaves	
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero			Liave de encendido		Normal ☒	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No		Código de encendido ☐	
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71.	Botones de estéreo			Cantidad:		Tarjeta ☐	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado			Auto estéreo		Tarjeta de circulación	
9.	Parrilla			73.	Control calefacción			Estéreo ☒ Sí ☐ No		Sí ☐ No ☐	
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No			
11.	Facia			75.	Guantero			Marca:			
12.	Molduras			76.	Consola			Adicionales			
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos			Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No Pantalla TV ☐ Sí ☐ No			
14.	Porta placa			78.	Encendedor			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No Marca:			
15.	Spoiler			79.	Cenicero			TAG ☐ Sí ☐ No			
16.	Medallón			80.	Palanca de velocidades			Llantas			
17.	Limpiadores			81.	Perilla palanca			Vida			
18.	Lámpara stop			82.	Botones puerta			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)			
19.	Tapa cajuela / quita puerta			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			DD: <i>Refacción</i>			
20.	Emblema cajuela			84.	Coderas			DI: <i>450/17</i>			
21.	Calaveras (2) (4)			85.	Manijas de puertas (2) (4)			R: <i>450/17</i>			
22.	Reflejantes			86.	Bocinas radio			¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☐ No <i>450/17</i>			
23.	Defensa			87.	Cinturones de seguridad			DD: Delantera derecha Dt: Delantera izquierda R: Refacción			
24.	Molduras			88.	Banca de asiento trasero			TD: Trasera derecha Tt: Trasera izquierda			
25.	Porta placa			89.	Respaldo de asiento trasero						
26.	Cámara de reversa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)						
27.	Spoiler			91.	Alfombra						
28.	Escape			92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)						
Trasero				Motor				Rines			
16.	Medallón			93.	Alternador			Marca: <i>W</i>			
17.	Limpiadores			94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Original ☐ Especial ☐ No. (1) (2) (3) (4)			
18.	Lámpara stop			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			Aleación ☐ Acero ☐ No. (1) (2) (3) (4)			
19.	Tapa cajuela / quita puerta			96.	Banquos de motor						
20.	Emblema cajuela			97.	Bayoneta aceite dirección						
21.	Calaveras (2) (4)			98.	Bayoneta aceite motor						
22.	Reflejantes			99.	Bayoneta aceite transmisión						
23.	Defensa			100.	Bobina						
24.	Molduras			101.	Bocina de cláxon						
25.	Porta placa			102.	Bomba de agua						
26.	Cámara de reversa			103.	Bomba dirección hidráulica						
27.	Spoiler			104.	Boster de frenos						
28.	Escape			105.	Cables bujías						
Lado derecho				Volante				Observaciones			
29.	Salpicadera			106.	Compresor aire acondicionado			- No deajo objetos personales de valor			
30.	Cuarto luz lateral			107.	Depósito de chisgueteros						
31.	Espejo lateral			108.	Distribuidor						

Trasero

16.	Medallón	
17.	Limpiadores	
18.	Lámpara stop	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	
20.	Emblema cajuela	
21.	Calaveras (2) (4)	
22.	Reflejes	
23.	Defensa	
24.	Molduras	
25.	Porta placa	
26.	Cámara de reversa	
27.	Spoiler	
28.	Escape	

Lado derecho

29.	Salpicadera	
30.	Cuarto luz lateral	
31.	Espejo lateral	
32.	Cristal aleta	
33.	Puerta delantera	
34.	Cristal puerta delantera	
35.	Manija de puerta delantera	
36.	Puerta trasera	
37.	Cristal puerta trasera	
38.	Manija de puerta trasera	
39.	Cristal costado	
40.	Estribo	
41.	Molduras	

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	
43.	Cuarto luz lateral	
44.	Espejo lateral	
45.	Cristal aleta	
46.	Puerta delantera	
47.	Cristal puerta delantera	
48.	Manija de puerta delantera	
49.	Puerta trasera	
50.	Cristal puerta trasera	
51.	Manija de puerta trasera	
52.	Cristal costado	
53.	Estribo	
54.	Molduras	

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	
56.	Birlo de seguridad	
57.	Cables pasa corriente	
58.	Extinguidor	
59.	Gato	
60.	Gato hidráulico	
61.	Llave de rueda	
62.	Señales de carretera	
63.	Tapete cubre llanta	
64.	Tapa sombrerera	

81.	Perilla palanca	
82.	Botones puerta	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
84.	Coderas	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	
86.	Bocinas radio	
87.	Cinturones de seguridad	
88.	Banca de asiento trasero	
89.	Respaldo de asiento trasero	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	
91.	Alfombra	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	

Motor

93.	Alternador	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96.	Bandas de motor	
97.	Bayoneta aceite dirección	
98.	Bayoneta aceite motor	
99.	Bayoneta aceite transmisión	
100.	Bobina	
101.	Bocina de claxon	
102.	Bomba de agua	
103.	Bomba dirección hidráulica	
104.	Boster de frenos	
105.	Cables bujías	
106.	Compresor aire acondicionado	
107.	Depósito de chisgueteros	
108.	Distribuidor	
109.	Filtro gasolina	
110.	Marcha	
111.	Motor limpiadores	
112.	Motor ventilador	
113.	Porta filtro de aire	
114.	Radiador	
115.	Sistema de inyección	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	
117.	Tapón aceite motor	
118.	Tapón radiador	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	

General

120.	Canastilla	
121.	Alarma	
122.	Tapón de gasolina	
123.	Herramientas	
124.	Sensor de reversa	
125.	Quemacocos	
126.	Toldo	
127.	Gancho de arrastre	
128.	Tapón gancho de arrastre	
129.	Calcomanía de verificación	
130.	Tapón birlo	
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	

Marca: _____

Adicionales

Pantalla GPS: ☐ Sí ☒ No ☐ Pantalla TV: ☐ Sí ☒ No ☐
 Tarjeta GPS SD: ☐ Sí ☒ No ☐ Marca: _____
 TAG: ☐ Sí ☒ No ☐

Llantas

Vida

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
 DD: _____
 TD: _____
 DI: _____
 TI: _____
 R: _____
 ¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☒ No ☐
 DD: Delantera derecha Dt: Delantera izquierda R: Relación
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: _____
 Original ☒ Especial ☐ No. (1) (2) (3) (4)
 Aleación ☐ Acero ☐ No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: _____
 Original ☒ Especial ☐

Observaciones

- No dejo objetos personales de valor

Objetos personales

NO

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Ortogo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Edgar Asael Contreras Moling
 Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los objetos originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Edgar Asael Contreras
 Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo Moling

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS
FORZA

groa: Rudolph

INVENTARIO VEHICULO

placa: 409-VR

100538

Aog: 00113

MARCA: VW
VIN: JUVBVO9M7CM040600
TIPO: Jetta
PLACA: SLF

SINIESTRO: B68679362
OPERADOR: Israel Nuñez
FECHA: 17/07/26
COLOR: blanco AÑO: 2012

	SI	NO	DAÑO
BATERÍA			X
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES		X	
CATALIZADOR	X		Soldado

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		X
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	No Visible		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		X
DISTRIBUIDOR	X		X
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		X
GENERADOR	X		
MARCHA	X		X
MONOBLOCK	X		X
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		X
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	No Visible		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		X
CUARTOS DE LUZ	X		X
DEFENSA DELANTERA	X		X
FAROS	X		X
BALASTRAS	X		X
BULBOS	X		X
FAROS DE NIEBLA	X		X
PARABRISAS	X		X
PARRILLA	X		X
PLUMAS LIMPIADORES	X		X
PORTAPLACA	X		X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	7X		7X
BULBOS	7X		7X
CAJUELA	X		X
DEFENSA TRASERA	X		X
LIMPIADOR	X		X
MEDALLON	X		X
PORTAPLACA	X		X
SISTEMA DE ESCAPE	X		X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	2		1
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACIÓN	X		

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		X
ESPEJO EXTERIOR	X		X
ESTRIBO	X		X
MANIJAS EXTERIORES	X		X
MOLDURAS	X		X
PUERTA DELANTERA	X		X
PUERTA TRASERA	X		X
SALPICADERA	X		X
LLANTAS	7		7X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		X
VIDRIOS LATERALES	X		X

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		X
ESPEJO EXTERIOR	X		X
ESTRIBO	X		X
MANIJAS EXTERIORES	X		X
MOLDURAS	X		X
PUERTA DELANTERA	X		X
PUERTA TRASERA	X		X
SALPICADERA	X		X
LLANTAS	X		X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		X
VIDRIOS LATERALES	X		X

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	No Visible		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		X
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		X
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

No trae 1 Rin con Llanta, Masa y Accesorios



OBSERVACIONES: Motor Caído
Escape Soldado Se Apreta
Catalizador No pertenece A
Unidad.

ELABORA: Fernando Nuñez
ENTREGA: Israel Nuñez
RECIBE: Fernando Nuñez