

CRISTIAN S.
FORZA.
16:37

AOT. 0634

AO. 0723

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): TECOYUCAN ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: <u>VW</u>	TIPO: <u>VIRTUS</u>
VIN: <u>3VWCA7AU4GM505418</u>	PLACA: <u>5/P.</u>
SINIESTRO: <u>37689665</u>	ASEGURADORA: <u>BOVA</u>
FECHA: <u>06/08/26</u> COLOR: <u>GRIS</u>	AÑO: <u>2016</u>

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENO	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL SI NO DAÑO



OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRSERA		X	
SALPICADERA		X	
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES		X	



OBSERVACIONES:

INTERIOR SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES		X	
ELE. ADOS ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

ELABORA

ENTREGA

RECIBE

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 876789665	Número de póliza: BA9W010011	Inciso / Certificado: 1	Placas: LSS078A
Marca: VW	Submarca: VANT	Tipo: POTWAGEN	Modelo: 2016
Nombre del ajustador: WMS Prado		Claves: XEG	Aplica deducible: ☐ SI ☒ No \$5000
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: ENRIQUE ARATE RUANO	Celular: 5538465302	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro




Lado derecho



Frontal



Trasero



Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Lado derecho



Frontal



Trasero



Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible
Banco: BBVA
Cuenta / Convenio: 617482
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B
Referencia 2: Deducible

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de reutilizar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Fecha de expedición: 5-8-2016
Lugar de expedición: BENITO JUAREZ CAMPO
Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Número de pase	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.

La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.

Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Indemnización de daños Miriam Beatriz González Pérez Nombre y firma del interesado		Asignación de taller Miriam Beatriz González Pérez Nombre y firma del interesado	
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento, autoriza desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.		El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados)	

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

En BBVA Seguros México, S.A. de C.V. (Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México), con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquier de nuestras sucursales y en bbva.mx.

La presente información se la otorga de conformidad con la establecida en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de póliza: **576784665** Póliza: **3A9W01WPI** Inciso / certificado: **1** Número de serie: **3VWCA1A UGMS05413**
 Marca: **VW** Submarca: **Jetta** Tipo / cilindraje: **1.8T** Modelo: **2016** Color: **blanco**
 Lugar: **CDMX** Fecha: **5 de mayo de 2016** Placas: **WJ079A** Cantidad de placas: **(6)** (1) **11161** Gasolina: **E** 1/4 1/2 3/4 F
 Atención a: **ENRIQUE ARIZATE BRAVO** Nombre del interesado: **ENRIQUE ARIZATE BRAVO** Celular: **5532465308** Correo electrónico: **enriquemglezp@hotmail.com**
☒ Asegurado ☐ Afectado no

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas			65	Cielo de todo			Computadora	Batería		
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible?	☒ No	¿Es visible?	
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:		
4	Cofre			68	Viseras			NO VISIBLES			
5	Cuartos de luz			69	Tablero			 Llaves	 Tipo de llaves		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)			Llave de encendido	Normal		
7	Focos: ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estereo			¿Funciona?	Código de encendido		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado			Cantidad:	Tarjeta		
9	Parrilla			73	Control calefacción			 Auto estereo	 Tarjeta de circulación		
10	Emblemas			74	Control eléctrico			Estéreo	Si ☐ No ☒		
11	Facia			75	Guantera			¿Funciona?	Si ☐ No ☒		
12	Molduras			76	Consola			Marca:	CARAVAN		
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos			 Adicionales			
14	Porta placa			78	Encendedor			Pantalla GPS	Si ☐ No ☒ Pantalla TV		
15	Spoiler			79	Cenicero			Tarjeta GPS SD	Si ☐ No ☒ Marca:		
Trasero				80	Palanca de velocidades			TAG	Si ☐ No ☒		
16	Medallón			81	Perilla palanca			 Llantas			
17	Limpiadores			82	Botones puerta			Vida			
18	Lámpara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65 R14 (3x4 1/2 1/2)			
19	Tapa cajuela / quita puerta			84	Coderas			DD MAXXIA 275/40 R18			
20	Engrapa cajuela			85	Manijas de puertas (2) (4)			TD: WINDON 275/40 R18			
21	Calaveras			86	Bocinas radio			DI: WINDON 275/40 R18			
22	Relleantes			87	Cinturones de seguridad			TI: WINDON 275/40 R18			
23	Defensa			88	Banca de asiento trasero			R: TEMPORAL			
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero			¿Fundas o cubiertas?			
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			Si ☐ No ☒			
26	Cámara de reversa			91	Alfombra			DD: Delantera derecha TD: Delantera izquierda R: Refacción			
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)			TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda			
28	Escape			Motor				 Rines			
Lado derecho				93	Alternador			Marca: ERIGENAL			
29	Salpicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Original Especial No (1) (2) (3) (4)			
30	Cuarto luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			Afectado Acero No (1) (2) (3) (4)			
31	Espejo lateral			96	Bandas de motor			 Volante			
32	Cristal aleta			97	Bayoneta aceite dirección			Marca: ERIGENAL			
33	Puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor			Original Especial			
34	Cristal puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión			 Observaciones			
35	Manija de puerta delantera			100	Bobina			No hay observaciones			
36	Puerta trasera			101	Bocina de claxon			 Objetos personales			
37	Cristal puerta trasera			102	Bomba de agua						
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica			 Adaptaciones equipo especial			
39	Cristal costado			104	Boster de frenos						
40	Estribo			105	Cables bujías						
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado						
Lado izquierdo				107	Depósito de chisgueros						
42	Salpicadera			108	Distribuidor						
43	Cuarto luz lateral			109	Filtro gasolina						
44	Espejo lateral			110	Marcha						
45	Cristal aleta			111	Motor limpiadores						
46	Puerta delantera			112	Motor ventilador						
47	Cristal puerta delantera			113	Porta filtro de aire						
48	Manija de puerta delantera			114	Radiador						
49	Puerta trasera			115	Sistema de inyección						
50	Cristal puerta trasera			116	Transmisión (STD) (AUT)						
51	Manija de puerta trasera			117	Tapón aceite motor						
52	Cristal costado			118	Tapón radiador						
53	Estribo			119	Tapón depósito líquido de frenos						
54	Molduras			General							
Cajuela				120	Canaquilla						
55	Alfombra cartón cajuela			121	Alarma						
56	Bato de seguridad			122	Tapón de gasolina						
57	Cables para corriente			123	Herramientas						
58	Extintador			124	Sensor de reversa						
59	Gato			125	Quemacocos						
60	Gato hidráulico			126	Foldo						
61	Llave de rueda			127	Gancho de arrastre						
62	Señales de carretera			128	Tapón gancho de arrastre						
63	Tapete cubre llanta			129	Calcomanía de verificación						
64	Tapa sombrerera			130	Tapón bulto						
				131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)						

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe