

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0235

Q-Forza

☐ RESGUARDO(CCAO): Teobyucan

☐ TRASLADO(PROV): 4016-00482

MARCA: VW	TIPO: Jetta
VIN: 3VW2A76FM996031	PLACA:
SINIESTRO: B68391664	ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 15-07-26	COLOR: Blanco AÑO: 2015

SI NO DAÑO

BATERIA	X	X	
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION			
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR			X
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR			X
MARCHEA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR			X
MEDALLON	X		
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACION			

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BODINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		



OBSERVACIONES: Con bateria
Daño frontal

ELABORA <i>Diego</i>	ENTREGA	RECIBE <i>Diego</i>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B68591664	Número de póliza: 8536710LPD	Inciso / Certificado: 001	Placas: RCD751P
Marca: VW	Submarca: Jetta	Tipo: 2.5 Sportline	Modelo: 2015
Nombre del ajustador: Oscar Leyva	Claves: 4005	Fotos: Foto	Aplica deducible: ☐ Sí ☒ No \$ 5%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Cesar García Fuentes	Celular: 735 117 2881	Correo electrónico:

IMPORTANTE


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Mecánica y colisión revisar suspensión**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: Lugar de expedición: Firma del ajustador: ACOS
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Reflexina Motors	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Av. Reforma 240
Número de pase: 2026	Emiliano Zapata: 62 746 7351525909

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a un centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: Cesar García Fuentes Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado: [Firma]
Indemnización de daños: Nombre y firma del interesado: [Firma]	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados)

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com
 Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
 En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

SINIESTRO

FOLIO No. 8451

C.P. 62170





NOMBRE Y NÚMERO DEL AJUSTADOR

Antonio Gonzalez Garcia
E-33

Multi PT

INVENTARIO
CORRALÓN AMAGRÚAS Y/O PROCEDENCIA
DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO
SEDISReforma Motors
VW- Jetta
3VW6W2AJ6FM226031FECHA 12/12/26
MODELO 2015
COLOR Blanco

DAÑOS PREEXISTENTES



	SI	NO	DAÑADO
1 COMPUTADORA DE MOTOR*	/		
2 COMPUTADORA DE CAJA AUT*			
3 BATERÍA*	/		
4 FARO DER*			mm
5 FARO IZQ*			mm
6 ESPEJO LAT DER*	/		
7 ESPEJO LAT IZQ*	/		
8 LLANTA DEL DER*	/		mm
9 LLANTA DEL IZQ*	/		
10 LLANTA TRA DER*	/		
11 LLANTA TRA IZQ*	/		
12 CALAVERA DER*	/		
13 CALAVERA IZQ*	/		mm
14 LLANTA DE REFACCIÓN*	mm		
15 LLAVES*			
16 ESTEREO O RADIO*	Agencia	X	
17 EQ DE DVD*			
18 CATALIZADOR*	/		
19 COFRE	/		mm
20 COSTADO L/IZQ	/		
21 COSTADO L/DER	/		
22 PARABRISAS	/		
23 MEDALLÓN	/		

	SI	NO	DAÑADO
24 PUERTAS	/		
25 SALPICADERAS	/		
26 PARRILLA	/		
27 ANTENA	/		
28 DEFENSA DEL			
29 DEFENSA TRAS	/		
30 TAPA TRASERA	/		
31 VENTILADOR	/		
32 BOBINA	/		
33 CARBURADOR		X	
34 FILTRO DE AIRE	/		
35 DISTRIBUIDOR	/		
36 BUJÍAS	/		
37 CABLES	/		
38 BOMBA DE GAS	/		
39 BOMBA DE INYECC	/		
40 INYECTORES	/		
41 COMPRESOR A/VAC			
42 TABLERO	/		
43 ASIENTOS	/		
44 BOCINAS	/		
45 GATO	mm		
46 TAPON (ES) DE RUEDA	mm Agencia		

*ES INFORMACIÓN OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES.

OBSERVACIONES (1 AL 18)

No dejan objetos personales ni de valor
en la unidad No cuenta con placas
ni tarjeta de circulación "Cajuela
cerrada"

OBSERVACIONES

REFORMA MOTORS

Ana Espinoza

QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

AV. REFORMA #240 COL. EMILIANO ZAPATA
CUAUTLA MORELOS C.P. 62744
NEXTEL: 62-14-34168
ELS: 01735 1525 909 / 398-3480 / 01735 1942 182
mail: reforma.motors.cuautila@gmail.com

QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)