

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4085

☒ RESGUARDO(CCAO): GM

☒ TRASLADO(PROV): M. Otero

MARCA: <u>Volkswagen</u>	TIPO: <u>Jetta</u>
VIN: <u>3VW6W6A54DM298558</u>	PLACA: <u>SIP</u>
SINIESTRO: <u>078986668</u>	ASEGURADORA: <u>BUN</u>
FECHA: <u>24/8/26</u> C:00 COLOR: <u>Blanco</u>	AÑO: <u>2013</u>

SI NO DAÑO

BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	NV		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	NV		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	NV		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	NV		
BOMBA AGUA	NV		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENSOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	NV		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	SO		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	NV		
MONOBLOCK	SO		
VENTILADOR	SO		
RADIADOR	SO		
RADIADOR DE A/C	NV		
TANQUE DE GASOLINA	NV		
TAPON DE GASOLINA	NV		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRE	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	NV		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	NV		
CANASTILLA	/		
ADAPTACION	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	SO		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES: Golpe frontal
Golpe bota piezas sueltas.

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Alex Rojas</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>Alex Paz</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>[Firma]</u> NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: B78986668	Número de póliza: 8060210PC3	Inciso / Certificado: 0001	Placas: JEJ490A
Marca: OW	Submarca: Jetta	Tipo: Secan	Modelo: 2013
Nombre del ajustador: Jorge Santiago	Claves: MTT	Fotos: MTT	Aplica deducible: ESL No \$ 0
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Jonathan Espinoza	Celular: 3329388364	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 23/8/20 Lugar de expedición: 2a Popocatepec Firma del ajustador: [Firma]
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Autoonline Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C Pochititos 71 Las Pintitas

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: [Firma]	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: [Firma]

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300

800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Placa	Modelo	Inciso / certificado	Número de serie
286060008	2013	0001	BMU-W6A140NR98558
Marca	Submarca	Tipo / blindaje	Color
BMW	Jet	Seculan	Blanco
Lugar	Fecha	Riesgos	Cantidad de placas
Carapach	23/05/2013	DEJARO A	(0) (1)
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Centro electrónico
☒ Asegurado ☐ Afectado no.	JORGE ESPINOSA	3329388369	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	☒	☐	65.	Cielo de toldo	☒	☐	Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	☒	☐	66.	Luz interior	☒	☐	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3.	Plumas limpiadoras	☒	☐	67.	Espejo retrovisor	☒	☐	Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	☒	☐	68.	Viseras	☒	☐		
5.	Cuartos de luz	☒	☐	69.	Tablero	☒	☐		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	☐	70.	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	☐		
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒	☐	71.	Botones de estereo	☒	☐		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	☐	72.	Control aire acondicionado	☒	☐	Llaves	Tipo de llaves
9.	Parrilla	☒	☐	73.	Control calefacción	☒	☐	Llave de encendido	Normal ☒
10.	Emblemas	☒	☐	74.	Control eléctrico	☒	☐	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
11.	Facia	☒	☐	75.	Guantera	☒	☐	Cantidad:	Tarjeta ☐
12.	Molduras	☒	☐	76.	Consola	☒	☐		
13.	Rejillas de facia	☒	☐	77.	Porta vasos	☒	☐	Auto estereo	Tarjeta de circulación
14.	Porta placa	☒	☐	78.	Encendedor	☒	☐	Estereo ☒ Sí ☐ No	Sí ☐ No ☒
15.	Spoiler	☒	☐	79.	Cenicero	☒	☐	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	
Trasero				80.	Palanca de velocidades	☒	☐	Marca:	
16.	Medallón	☒	☐	81.	Perilla palanca	☒	☐		
17.	Limpiadores	☒	☐	82.	Botones puerta	☒	☐	Adicionales	
18.	Lámpara stop	☒	☐	83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
19.	Tapa cajuela / quita puerta	☒	☐	84.	Coderas	☒	☐	Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca:
20.	Emblema cajuela	☒	☐	85.	Manijas de puertas (2) (4)	☒	☐	TAG ☐ Sí ☒ No	
21.	Calaveras (2) (4)	☒	☐	86.	Bocinas radio	☒	☐	Llantas	
22.	Reflejes	☒	☐	87.	Cinturones de seguridad	☒	☐	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	Vida (3/4, 1/2, 1/4)
23.	Defensa	☒	☐	88.	Banca de asiento trasero	☒	☐	DD:	
24.	Molduras	☒	☐	89.	Respaldo de asiento trasero	☒	☐	TD:	
25.	Porta placa	☒	☐	90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒	☐	DI:	
26.	Cámara de reversa	☒	☐	91.	Altombra	☒	☐	TI:	
27.	Spoiler	☒	☐	92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	☐	R:	
28.	Escape	☒	☐	Motor				Vida	
Lado derecho				93.	Alternador	☒	☐	Ejemplo: no trae.	
29.	Salpicadera	☒	☐	94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	¿Funciona cubierta? ☒ Sí ☐ No	
30.	Cuarto luz lateral	☒	☐	95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
31.	Espejo lateral	☒	☐	96.	Bandas de motor	☒	☐	TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
32.	Cristal aleta	☒	☐	97.	Bayoneta aceite dirección	☒	☐		
33.	Puerta delantera	☒	☐	98.	Bayoneta aceite motor	☒	☐		
34.	Cristal puerta delantera	☒	☐	99.	Bayoneta aceite transmisión	☒	☐		
35.	Manija de puerta delantera	☒	☐	100.	Bobina	☒	☐		
36.	Puerta trasera	☒	☐	101.	Bocina de claxon	☒	☐	Rines	
37.	Cristal puerta trasera	☒	☐	102.	Bomba de agua	☒	☐	Marca:	
38.	Manija de puerta trasera	☒	☐	103.	Bomba dirección hidráulica	☒	☐	☒ Original ☐ Especial	No. (1) (2) (3) (4)
39.	Cristal costado	☒	☐	104.	Boster de frenos	☒	☐	☐ Aleación ☐ Acero	No. (1) (2) (3) (4)
40.	Estribo	☒	☐	105.	Cables bujías	☒	☐	Volante	
41.	Molduras	☒	☐	106.	Compresor aire acondicionado	☒	☐	Marca:	
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueteros	☒	☐	☒ Original ☐ Especial	
42.	Salpicadera	☒	☐	108.	Distribuidor	☒	☐	Observaciones	
43.	Cuarto luz lateral	☒	☐	109.	Filtro gasolina	☒	☐		
44.	Espejo lateral	☒	☐	110.	Marcha	☒	☐		
45.	Cristal aleta	☒	☐	111.	Motor limpiadores	☒	☐		
46.	Puerta delantera	☒	☐	112.	Motor ventilador	☒	☐		
47.	Cristal puerta delantera	☒	☐	113.	Porta filtro de aire	☒	☐		
48.	Manija de puerta delantera	☒	☐	114.	Radiador	☒	☐		
49.	Puerta trasera	☒	☐	115.	Sistema de inyección	☒	☐		
50.	Cristal puerta trasera	☒	☐	116.	Transmisión (STD) (AUT)	☒	☐		
51.	Manija de puerta trasera	☒	☐	117.	Tapón aceite motor	☒	☐		
52.	Cristal costado	☒	☐	118.	Tapón radiador	☒	☐		
53.	Estribo	☒	☐	119.	Tapón depósito líquido de frenos	☒	☐		
54.	Molduras	☒	☐	General				Objetos personales	
Cajuela				120.	Canastilla	☒	☐		
55.	Alfombra cartón cajuela	☒	☐	121.	Alarma	☒	☐		
56.	Birlo de seguridad	☒	☐	122.	Tapón de gasolina	☒	☐		
57.	Cables pasa corriente	☒	☐	123.	Herramientas	☒	☐		
58.	Extinguidor	☒	☐	124.	Sensor de reversa	☒	☐		
59.	Gato	☒	☐	125.	Quemacocos	☒	☐		
60.	Gato hidráulico	☒	☐	126.	Toldo	☒	☐		
61.	Llave de rueda	☒	☐	127.	Gancho de arrastre	☒	☐		
62.	Señales de carretera	☒	☐	128.	Tapón gancho de arrastre	☒	☐		
63.	Tapete cubre llanta	☒	☐	129.	Calcomanía de verificación	☒	☐		
64.	Tapa sombrerera	☒	☐	130.	Tapón birlo	☒	☐		
				131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	☐	Adaptaciones equipo especial	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma debe permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos que no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe