BBVA Seguros

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro:	Número de póliza:	Inciso / Certificado:	Placas:
B3467806	8756210PM7	1	GY$60GF

Marca:	Submarca:	Tipo:	Modelo:	Color:
VW	Jetta	Sedan	2019	Negro

Nombre del ajustador:	Claves:	Fotos:	Aplica deducible:
Bernabe David Alvarez	R069	SI	☑ Sí ☐ No $ 10,440.00

Atención a:	Nombre del interesado:	Celular:	Correo electrónico:
☑ Asegurado ☐ Afectado N°	Josue Robles Hernandez	4613262194	

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Lado derecho | Frontal | Trasero | Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Mecanico Por Colision, Bolsas de aire

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Lado derecho | Frontal | Trasero | Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: _____

Datos depósito deducible
Banco: **BBVA**
Cuenta / Convenio: **617482**
Referencia 1: **Escriba el número de siniestro sin la letra B**
Referencia 2: **Deducible**

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al **Centro nacional de atención a clientes**.

Fecha de expedición: 6/10/25

Lugar de expedición: Celaya, Gto

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Auto online	Carr Villa Garcia El Alto Km 300 PRO,QRO
Número de pase: PT	

Si el **vehículo del tercero afectado** presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.**
La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra **a la fecha en que se dio por aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador.
El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.
Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

Josue Robles Hernandez
Nombre y firma del interesado

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños

Josue Robles Hernandez
Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

Asignación de taller

_____
Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. **(Opción solo para asegurados).**

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: Afectados:

BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: 8846718026	Póliza: 8756210PM7	Inciso / certificado: 1	Número de serie: 3VWHP6BU6KM019700	
Marca: VW	Submarca: Jetta	Tipo / cilindraje: Sedan	Modelo: 2019	Color: Negro
Lugar: Celaya, Gto	Fecha: Día 6 Mes 10 Año 26	Placas: S/P	Cantidad de placas: (0) (1)	Kilometraje:	Gasolina: E 1/4 1/2 3/4 F
Atención a: ☑ Asegurado ☐ Afectado no. ____	Nombre del interesado: Josue Robles Hernandez	Celular: 4613262194	Correo electrónico:	

Delantero

No.	Inventario	Sí	No
1.	Parabrisas	✓	
2.	Brazos de limpiadores	✓	
3.	Plumas limpiadoras	✓	
4.	Cofre	✓	
5.	Cuartos de luz	✓	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	✓	
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	✓	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		✓
9.	Parrilla	✓	
10.	Emblemas	✓	
11.	Facia		✓
12.	Molduras		✓
13.	Rejillas de facia		✓
14.	Porta placa		✓
15.	Spoiler		✓

Trasero

No.	Inventario	Sí	No
16.	Medallón	✓	
17.	Limpiadores	✓	
18.	Lámpara stop	✓	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	✓	
20.	Emblema cajuela	✓	
21.	Calaveras (2) (4)	✓	
22.	Reflejantes	✓	
23.	Defensa	✓	
24.	Molduras		✓
25.	Porta placa		✓
26.	Cámara de reversa		✓
27.	Spoiler		✓
28.	Escape		✓

Lado derecho

No.	Inventario	Sí	No
29.	Salpicadera	✓	
30.	Cuarto luz lateral	✓	
31.	Espejo lateral	✓	
32.	Cristal aleta	✓	
33.	Puerta delantera	✓	
34.	Cristal puerta delantera	✓	
35.	Manija de puerta delantera	✓	
36.	Puerta trasera	✓	
37.	Cristal puerta trasera	✓	
38.	Manija de puerta trasera	✓	
39.	Cristal costado	✓	
40.	Estribo		✓
41.	Molduras		✓

Lado izquierdo

No.	Inventario	Sí	No
42.	Salpicadera		✓
43.	Cuarto luz lateral		✓
44.	Espejo lateral		✓
45.	Cristal aleta		✓
46.	Puerta delantera		✓
47.	Cristal puerta delantera		✓
48.	Manija de puerta delantera		✓
49.	Puerta trasera		✓
50.	Cristal puerta trasera		✓
51.	Manija de puerta trasera		✓
52.	Cristal costado		✓
53.	Estribo		✓
54.	Molduras		✓

Cajuela

No.	Inventario	Sí	No
55.	Alfombra cartón cajuela		✓
56.	Birlo de seguridad		✓
57.	Cables pasa corriente		✓
58.	Extinguidor		✓
59.	Gato		✓
60.	Gato hidráulico		✓
61.	Llave de rueda		✓
62.	Señales de carretera		✓
63.	Tapete cubre llanta		✓
64.	Tapa sombrerera		✓

Interior

No.	Inventario	Sí	No
65.	Cielo de toldo	✓	
66.	Luz interior	✓	
67.	Espejo retrovisor	✓	
68.	Viseras	✓	
69.	Tablero	✓	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	✓	
71.	Botones de estéreo	✓	
72.	Control aire acondicionado	✓	
73.	Control calefacción		✓
74.	Control eléctrico	✓	
75.	Guantera	✓	
76.	Consola	✓	
77.	Porta vasos	✓	
78.	Encendedor		✓
79.	Cenicero		✓
80.	Palanca de velocidades	✓	
81.	Perilla palanca	✓	
82.	Botones puerta	✓	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
84.	Coderas	✓	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	✓	
86.	Bocinas radio	✓	
87.	Cinturones de seguridad	✓	
88.	Banca de asiento trasero	✓	
89.	Respaldo de asiento trasero	✓	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	✓	
91.	Alfombra	✓	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	✓	

Motor

No.	Inventario	Sí	No
93.	Alternador	✓	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	✓	
96.	Bandas de motor	✓	
97.	Bayoneta aceite dirección	✓	
98.	Bayoneta aceite motor	✓	
99.	Bayoneta aceite transmisión	✓	
100.	Bobina	✓	
101.	Bocina de cláxon	✓	
102.	Bomba de agua	✓	
103.	Bomba dirección hidráulica	✓	
104.	Boster de frenos	✓	
105.	Cables bujías	✓	
106.	Compresor aire acondicionado	✓	
107.	Depósito de chisgueteros	✓	
108.	Distribuidor	✓	
109.	Filtro gasolina	✓	
110.	Marcha	✓	
111.	Motor limpiadores	✓	
112.	Motor ventilador	✓	
113.	Porta filtro de aire	✓	
114.	Radiador	✓	
115.	Sistema de inyección	✓	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	✓	
117.	Tapón aceite motor	✓	
118.	Tapón radiador	✓	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	✓	

General

No.	Inventario	Sí	No
120.	Canastilla	✓	
121.	Alarma	✓	
122.	Tapón de gasolina	✓	
123.	Herramientas	✓	
124.	Sensor de reversa	✓	
125.	Quemacocos	✓	
126.	Toldo	✓	
127.	Gancho de arrastre	✓	
128.	Tapón gancho de arrastre	✓	
129.	Calcomanía de verificación	✓	
130.	Tapón birlo	✓	
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	✓	

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí ☑ No ☐
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Sí ☑ No ☐
Marca:

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☑ No ☐
Cantidad: ____

Tipo de llaves
Normal ☑
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí ☑ No ☐
¿Funciona? Sí ☑ No ☐
Marca: ____

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No ☑

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No ☑ Pantalla TV Sí ☐ No ☑
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☑ Marca: ____
TAG Sí ☐ No ☑

Llantas — **Vida**
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
DD:
TD:
DI:
TI:
R:
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐
DD: Delantera derecha **DI:** Delantera izquierda **R:** Refacción
TD: Trasera derecha **TI:** Trasera izquierda

Rines
Marca: VW
Original | Especial — No. (1) (2) (3) (4)
Aleación | Acero — No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: VW
Original | Especial

Observaciones

Objetos personales
Retiro objetos personales, documentación y placas del vehículo.

Adaptaciones equipo especial

Trasero

16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (2) (4)		
22.	Reflejantes		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

Lado derecho

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estribo		
41.	Molduras		

Lado izquierdo

42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espejo lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estribo		
54.	Molduras		

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela		
56.	Birlo de seguridad		
57.	Cables pasa corriente		
58.	Extinguidor		
59.	Gato		
60.	Gato hidráulico		
61.	Llave de rueda		
62.	Señales de carretera		
63.	Tapete cubre llanta		
64.	Tapa sombrerera		

81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de cláxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisgueteros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		
124.	Sensor de reversa		
125.	Quemacocos		
126.	Toldo		
127.	Gancho de arrastre		
128.	Tapón gancho de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón birlo		
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Marca: _____

Adicionales

Pantalla GPS Sí ☐ No ☑ Pantalla TV Sí ☐ No ☑
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☑ Marca: _____
TAG Sí ☐ No ☑

Llantas

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	Vida (3/4, 1/2, 1/4)
DD:	
TD:	
DI:	
TI:	
R:	

¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐

DD: Delantera derecha **DI:** Delantera izquierda **R:** Refacción
TD: Trasera derecha **TI:** Trasera izquierda

Rines

Marca: VW

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: VW

Original | Especial

Observaciones

Objetos personales

Retiro objetos personales, documentación y placas del vehículo.

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe
Josue Robles Hernandez	ROSY		

REV.06

FDDO-346

GRUA: LARA PLACAS: 948 EV-1 BBVA

GRUAS FORZA

INVENTARIO VEHICULO

Aog: 00272

F: 109988

SINIESTRO: B84671806
OPERADOR: Javier lara.
FECHA: 22/10/26
COLOR: Negro AÑO: 2019

MARCA: VW
VIN: 3VWHP6BU6KM909702 TIPO: Jetta. 5/p. PLACA:

	SI	NO	DAÑO
BATERÍA		X	
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO		XX	
LLANTA DE REFACCIÓN		XX	

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA		No Visible	
LLAVES	X		
CATALIZADOR		X	

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR	XX		
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON	XX		
BOMBA AGUA		No Visible	
BANDAS MOTOR	XX		
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	XX		
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES		XX	
DIRECCION HIDRAHULICA			
DISTRIBUIDOR		XX	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		X
MONOBLOCK			
VENTILADOR			XX
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	XX		
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE		X	
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR	X	No Visible	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X	X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		XX	
GATO		XX	
LLAVE DE RUEDA		XX	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		X
COFRE		X	
CUARTOS DE LUZ		XX	
DEFENSA DELANTERA		XX	
FAROS		XX	
BALASTRAS		XX	
BULBOS		XX	
FAROS DE NIEBLA		XX	
PARABRISAS			X
PARRILLA		XX	
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		X
BULBOS	X		
CAJUELA			XX
DEFENSA TRASERA			
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X	X	
PORTAPLACA			
SISTEMA DE ESCAPE	X		


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS			
FUSIBLES	X	X	
PLACAS		X	
RINES	X	X	
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR			
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACIÓN			


DOCUMENTOS:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	XX		
ASIENTOS TRASEROS		No Visible	
BOCINAS			
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS		X	
CENICEROS			
GUANTERA	XX		
CINT. SEGURIDAD			X
CLAXON	X		
CODERAS			X
CONSOLA	X		
CONTROL A/C		X	
DEFROSTER			
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	XX		
INSTRUMENTOS TABLERO			
LUZ INTERIOR	XX		
LUZ STOP			
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES		X	
RELOJ			
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES	XX		
ELEVADORES ELECTRICOS			
VESTIDURAS			X
VOLANTE	XX		
VISERAS			

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			XX
ESPEJO EXTERIOR			XX
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X	X	
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			XX
PUERTA TRASERA			XX
SALPICADERA			
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			XX
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X	X	
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			XX
SALPICADERA			
LLANTAS	X		XX
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		





OBSERVACIONES: * golpe en partes bajas, Carther Roto
* No trae Estereo se Aprecian Cables cortados

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Fernando Lopez A	Jorge Lara Mateos	Fernando Lopez A
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA