

Jonathan G. Guerrero

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0687

☒ RESGUARDO(CCAO): Tecolapucan ☐ TRASLADO(PROV): Not h - 0618

MARCA: <u>WW</u>	TIPO: <u>Tetta</u>
VIN: <u>3VWHP6BUOKM130679</u>	PLACA: <u>DO</u>
SINIESTRO: <u>B7658366 2</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>5-8-26</u>	COLOR: <u>GRIS</u> AÑO: <u>2019</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODEPAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO			
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR			

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Dano frontal

ELABORA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE NOMBRE Y FIRMA
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B76583662	Número de póliza: 716AS307XY	Inciso / Certificado: 007	Placas: NSH 830C
Marca: VW	Submarca: JETTA	Tipo: CON FOLIO	Modelo: 2014
Nombre del ajustador: RICARDO A. PARRA LYRA	Claves: 1266	Fotos: 1266	Aplica deducible: SSPAC ☐ SI ☒ NO \$ QUATRA
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: BRENDA GONZALEZ FERNANDEZ	Celular: 556153234	Correo electrónico: b.gonzalez22@gmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

DE USO

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 03 08 27 Lugar de expedición: CDMEX Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: auto online Número de pase: 2026069774	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): avda 19 Accesos, Hidráulicos, Drenaje, etc.
--	--

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i> Indemnización de daños: BRENDA GONZALEZ FERNANDEZ Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>
--	--

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 2438 3662	Póliza 216 AS307 X	Inciso / certificado 002	Número de serie 304 14 PGBUDM 1706 24
Marca VW	Submarca JETTA	Tipo / cilindraje R-LTVC	Modelo 2014
Lugar MEX	Fecha Día 03 Mes 07 Año 26	Placas 124H30C	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado BRUNO GARCIA	Celular 5615 3234	Kilometraje 158557
			Gasolina E 1/4 1/2 3/4 F
			Correo electrónico bruno.garcia@bbva.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero								Otros	
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4	Cofre			68	Viseras				LT4
5	Cuartos de luz			69	Tablero			Llaves	Tipo de llaves
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)			Llave de encendido	Normal ☒
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estereo			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado			Cantidad	Tarjeta ☐
9	Parrilla			73	Control calefacción			Auto estereo	Tarjeta de circulación
10	Emblemas			74	Control eléctrico			Estereo ☒ Sí ☐ No	Sí ☐ No ☒
11	Facia			75	Guantera			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	
12	Molduras			76	Consola			Marca	
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos			Adicionales	
14	Porta placa			78	Encendedor			Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
15	Spoiler			79	Cenicero			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca:
Trasero								TAG ☒ Sí ☐ No	
16	Medallón			80	Palanca de velocidades			Llantas	Vida
17	Limpiadores			81	Perilla palanca			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)	
18	Lámpara stop			82	Botones puerta			DD: 195/65/14 114	
19	Tapa cajuela / quita puerta			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			TD: 195/65/14 114	
20	Emblema cajuela			84	Coderas			DI: 195/65/14 114	
21	Calaveras (2) (4)			85	Manijas de puertas (2) (4)			TI: 195/65/14 114	
22	Reflejes			86	Rocinas radio			R:	
23	Defensa			87	Cinturones de seguridad			¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☒ No	
24	Molduras			88	Banca de asiento trasero			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
25	Porta placa			89	Respaldo de asiento trasero			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
26	Cámara de reversa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			R: Refacción	
27	Spoiler			91	Alfombra				
28	Escape			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)				
Lado derecho								Rines	
29	Salpicadera			93	Alternador			Marca:	ORIGINAL
30	Cuarto luz lateral			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Original	Especial
31	Espejo lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			No (1) (2) (3) (4)	
32	Cristal aleta			96	Bandas de motor			Aleación	Acero
33	Puerta delantera			97	Bayoneta aceite dirección			No (1) (2) (3) (4)	
34	Cristal puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor				
35	Manija de puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión				
36	Puerta trasera			100	Bobina				
37	Cristal puerta trasera			101	Bocina de claxon				
38	Manija de puerta trasera			102	Bomba de agua				
39	Cristal costado			103	Bomba dirección hidráulica				
40	Estribo			104	Boster de frenos				
41	Molduras			105	Cables bujías				
Lado izquierdo								Volante	
42	Salpicadera			106	Compresor aire acondicionado			Marca:	ORIGINAL
43	Cuarto luz lateral			107	Depósito de chisgueros			Original	Especial
44	Espejo lateral			108	Distribuidor				
45	Cristal aleta			109	Filtro gasolina				
46	Puerta delantera			110	Marcha				
47	Cristal puerta delantera			111	Motor limpiadores				
48	Manija de puerta delantera			112	Motor ventilador				
49	Puerta trasera			113	Porta filtro de aire				
50	Cristal puerta trasera			114	Radiador				
51	Manija de puerta trasera			115	Sistema de inyección				
52	Cristal costado			116	Transmisión (STD) (AUT)				
53	Estribo			117	Tapón aceite motor				
54	Molduras			118	Tapón radiador				
Cajuela								Observaciones	
55	Alfombra cartón cajuela			119	Tapón depósito líquido de frenos				
56	Birlo de seguridad								
57	Cables pasa corriente								
58	Extintidor								
59	Gato								
60	Gato hidráulico								
61	Llave de rueda								
62	Señales de carretera								
63	Tapete cubre llanta								
64	Tapá sombrerera								
General								Objetos personales	
120	Canastilla			2 objetos personales					
121	Alarma								
122	Tapón de gasolina								
123	Herramientas								
124	Sensor de reversa								
125	Quemacocos								
126	Toldo								
127	Gancho de arrastre								
128	Tapón gancho de arrastre								
129	Calcomanía de verificación								
130	Tapón birlo								
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)								
Adaptaciones equipo especial									

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Brenda Fernández Santiago
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Brenda Fernández S. *[Firma]* **CORPORATIVO ALTO MEXICO** *[Firma]*
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo Nombre y firma del ajustador que recibe Razón social de la grúa Nombre y firma del operador de grúa que recibe