

MARCA: Volkswagen TIPO: Jetta  
 VIN: Jetta 3VWBAZ111684037498 PLACA: Si

SINIESTRO: 862675966  
 OPERADOR: Arturo Romero  
 FECHA: 15-4-28  
 COLOR: Negro AÑO: 1994

AOTB0004

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCION			X

	SI	NO	DAÑO
BOMBA DE GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			X
BOMBA AGUA			X
BANDAS MOTOR			X
SISTEMA FRENOS			X
CABLES BUJIAS			X
BOBINA		X	
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA		X	
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR			X
MARCHA			X
MONOBLOCK			X
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		



GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS			X
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA			X
CINT. SEGURIDAD		X	
CLAXON		X	
CODERAS		X	
CONSOLA			X
CONTROL A/C			X
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR		X	
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR			X
LUZ STOP		X	
MANIJAS			X
PALANCA DE VELOCIDADES			X
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS		X	
TABLERO			X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS		X	
VESTIDURAS		X	
VOLANTE			X
VISERAS			X

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

---



---



---

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<i>Arturo Gaspar Nolasco</i>	<i>Arturo Gaspar Nolasco</i>	<i>Arturo Gaspar Nolasco</i>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

**INVENTARIO VEHÍCULO**

RESGUARDO(CCAO): H2B Tolt-Han  TRASLADO(PROV): \_\_\_\_\_

ADT B 0004

MARCA: <u>VW</u>	TIPO: <u>Jeta</u>
VIN: <u>3VWR21H6RM037488</u>	PLACA: <u>LYG-292-A</u>
SINIESTRO: <u>B62675986</u>	ASEGURADORA:
FECHA: <u>14 Abr 26</u>	COLOR: <u>Negro</u> AÑO: <u>1994</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR		X	
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCION			X
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

Cable cerrado

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			X
BOMBA AGUA			X
BANDAS MOTOR			X
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA		X	
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA		X	
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR		X	
TURBO CARGADOR		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS		X	
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS			
BOLSA DE AIRE			
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA			X
CINT. SEGURIDAD		X	
CLAXON		X	
CODERAS		X	
CONSOLA			X
CONTROL A/C			
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR		X	
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR			X
LUZ STOP		X	
MANIJAS			
PALANCA DE VELOCIDADES			X
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS		X	
TABLERO			X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS		X	
VESTIDURAS		X	
VOLANTE			X
VISERAS			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA			
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	



OBSERVACIONES: catálizadora no visible e se faze apertar de cobre.

ELABORA <u>José Antonio L.</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Martín Martínez de H. L. P. M.</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>José Antonio L.</u> NOMBRE Y FIRMA
---	--	--

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

**ORIGINAL**

## Inventario de vehículo dañado auto

### Aviso de Privacidad

En BVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, México Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicites o contrates con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bvamx.mx](http://bvamx.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BVA México.

Numero de siniestro: <u>14675966</u>	Poliza: <u>192107001</u>	Inciso / certificado: <u>1</u>	Numero de serie: <u>3102PA21K201133117</u>
Marca: <u>VW</u>	Submarca: <u>GTI</u>	Tipo / cilindraje: <u>1.8L 5</u>	Modelo: <u>1999</u>
Lugar: <u>CDMX</u>	Fecha Dia: <u>11</u> Mes: <u>4</u> Año: <u>2012</u>	Piñones: <u>19120</u>	Cantidad de piñones: <u>(0)</u> <u>(1)</u>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no <u>_____</u>	Nombre del interesado: <u>Doña Rosa María Rodríguez</u>	Celular: <u>55111111</u>	Kilometraje: <u>11111</u>
			Gasolina: <u>E</u>
			Correa electrónica: <u>F</u>
			Color: <u>Blanco</u>

### No. Inventario

No.	Inventario	Sí	No
1.	Parabrisas	X	
2.	Brazos de limpiadores	X	
3.	Plumas limpiadores	X	
4.	Cofre	X	
5.	Cuartos de luz	X	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	X	
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	X	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	X	
9.	Farrilla	X	
10.	Emblemas	X	
11.	Facia	X	
12.	Molduras	X	
13.	Rejillas de facia	X	
14.	Porta placa	X	
15.	Spoiler	X	

### No. Inventario

No.	Inventario	Sí	No
65.	Cielo de todo	X	
66.	Luz interior	X	
67.	Espio retrovisor	X	
68.	Viseras	X	
69.	Tablero	X	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	X	
71.	Botones de estérero	X	
72.	Control aire acondicionado	X	
73.	Control calefacción	X	
74.	Control eléctrico	X	
75.	Guantería	X	
76.	Consola	X	
77.	Porta vasos	X	
78.	Encendedor	X	
79.	Cenicero	X	
80.	Palanca de velocidades	X	
81.	Perrilla balanza	X	
82.	Botones puerta	X	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	X	
84.	Coderas	X	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	X	
86.	Bocinas radio	X	
87.	Cinturones de seguridad	X	
88.	Banca de asiento trasero	X	
89.	Respaldo de asiento trasero	X	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	X	
91.	Altavoz	X	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	X	

### Inventario

<b>Otros</b>	
<b>Computadora</b>	<b>Batería</b>
¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Observaciones:	MARCA
<b>Llaves</b>	<b>Tipo de llaves</b>
Llave de encendido <input checked="" type="checkbox"/> Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Normal <input checked="" type="checkbox"/>
Cantidad: <u>1</u>	Código de encendido <input type="checkbox"/>
	Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estérero</b>	<b>Tarjeta de circulación</b>
Estérero <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
MARCA:	

### Trasero

16.	Medallón	X	
17.	Limpiadores	X	
18.	Lampara stop	X	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	X	
20.	Emblema cajuela	X	
21.	Calaveras (2) (4)	X	
22.	Reflejanetes	X	
23.	Defensa	X	
24.	Molduras	X	
25.	Porta placa	X	
26.	Camara de rearsa	X	
27.	Spoiler	X	
28.	Escape	X	

### Motor

93.	Alternador	X	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	X	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	X	
96.	Bandas de motor	X	
97.	Bayoneta aceite dirección	X	
98.	Bayoneta aceite motor	X	
99.	Bayoneta aceite transmisión	X	
100.	Bobina	X	
101.	Bocina de claxon	X	
102.	Bomba de agua	X	
103.	Bomba dirección hidráulica	X	
104.	Boster de frenos	X	
105.	Cables bujías	X	
106.	Compresor aire acondicionado	X	
107.	Deposito de chisgueteros	X	
108.	Distribuidor	X	
109.	Filtro gasolina	X	
110.	Marcha	X	
111.	Motor limpiadores	X	
112.	Motor ventilador	X	
113.	Porta filtro de aire	X	
114.	Radiador	X	
115.	Sistema de inyección	X	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	X	
117.	Tapón aceite motor	X	
118.	Tapón radiador	X	
119.	Tapón deposito liquido de frenos	X	

<b>Adicionales</b>	<b>Antenas</b>
Pantalla GPS: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Pantalla TV: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Tarjeta GPS SD: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	MARCA:
TAG: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
<b>Ejemplos:</b> Llamas DD Geopark GPS II 196/65/14	<b>Vida</b>
DD: <u>196/65/14</u>	
TD: <u>196/65/14</u>	
DI: <u>196/65/14</u>	
TI: <u>196/65/14</u>	
R: <u>196/65/14</u>	
¿Funda o cubierta? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda

<b>Rines</b>	<b>Volante</b>
MARCA: <u>Delco</u>	
Original Especial	Original Especial
Aleación Acero	No (1) (2) (3) (4)
	No (1) (2) (3) (4)

<b>Observaciones</b>
<u>Verificar estado de los frenos y aceite</u>

### Lado izquierdo

42.	Sabidera	X	
43.	Cuarto luz lateral	X	
44.	Espio lateral	X	
45.	Cristal aieia	X	
46.	Puerta delantera	X	
47.	Cristal puerta delantera	X	
48.	Manija de puerta delantera	X	
49.	Puerta trasera	X	
50.	Cristal puerta trasera	X	
51.	Manija de puerta trasera	X	
52.	Cristal costado	X	
53.	Estribo	X	
54.	Molduras	X	

### General

120.	Canastilla	X	
121.	Alarma	X	
122.	Tapón de gasolina	X	
123.	Herramientas	X	

<b>Objetos personales</b>
<u>Verificar estado de los objetos personales</u>

