

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4037

☒ RESGUARDO(CCAO): GOL

☒ TRASLADO(PROV): TGR Mariano Otero

MARCA: <u>Volkswagen</u>	TIPO: <u>Jetta</u>
VIN: <u>3VW8V09M4M096736</u>	PLACA: <u>318</u>
SINIESTRO: <u>078115361</u>	ASEGURADORA: <u>Bova</u>
FECHA: <u>20/8/26</u>	COLOR: <u>Plata</u> AÑO: <u>200</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	☒	☐	☐
ALTERNADOR	☒	☐	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐	☐
CLAXON	☒	☐	☐
BOMBA AGUA	☒	☐	☐
BANDAS MOTOR	☒	☐	☐
SISTEMA FRENSOS	☒	☐	☐
CABLES BUJIAS	☒	☐	☐
BOBINA	☒	☐	☐
AIRE ACONDICIONADO	☒	☐	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☐	☐
DIRECCION HIDRAULICA	☒	☐	☐
DISTRIBUIDOR	☒	☐	☐
ENCENDIDO ELECTRONICO	☒	☐	☐
GENERADOR	☒	☐	☐
MARCHA	☒	☐	☐
MONOBLOCK	☒	☐	☐
VENTILADOR	☒	☐	☐
RADIADOR	☒	☐	☐
RADIADOR DE A/C	☒	☐	☐
TANQUE DE GASOLINA	☒	☐	☐
TAPON DE GASOLINA	☒	☐	☐
TAPON DE ACEITE	☒	☐	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐	☐
TURBO CARGADOR	☒	☐	☐

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	☒	☐	☐
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☐	☐
ASIENTOS TRASEROS	☒	☐	☐
BOCINAS	☒	☐	☐
BOLSA DE AIRE	☒	☐	☐
CABECERAS	☒	☐	☐
CENICEROS	☒	☐	☐
GUANTERA	☒	☐	☐
CINT. SEGURIDAD	☒	☐	☐
CLAXON	☒	☐	☐
CODERAS	☒	☐	☐
CONSOLA	☒	☐	☐
CONTROL A/C	☒	☐	☐
DEFROSTER	☒	☐	☐
ENCENDEDOR	☒	☐	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	☐
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	☐	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	☐
LUZ STOP	☒	☐	☐
MANIJAS	☒	☐	☐
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☐	☐
RELOJ	☒	☐	☐
SEGUROS ELECTRICOS	☒	☐	☐
TABLERO	☒	☐	☐
TAPETES	☒	☐	☐
ELEVADORES ELECTRICOS	☒	☐	☐
VESTIDURAS	☒	☐	☐
VOLANTE	☒	☐	☐
VISERAS	☒	☐	☐

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐	☐
COFRE	☒	☐	☐
CUARTOS DE LUZ	☒	☐	☐
DEFENSA DELANTERA	☒	☐	☐
FAROS	☒	☐	☐
BALASTRE	☒	☐	☐
BULBOS	☒	☐	☐
FAROS DE NIEBLA	☒	☐	☐
PARABRISAS	☒	☐	☐
PARRILLA	☒	☐	☐
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☐	☐
PORTAPLACA	☒	☐	☐

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	☒	☐	☐
BULBOS	☒	☐	☐
CAJUELA	☒	☐	☐
DEFENSA TRASERA	☒	☐	☐
LIMPIADOR	☒	☐	☐
MEDALLON	☒	☐	☐
PORTAPLACA	☒	☐	☐
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐	☐

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	☒	☐	☐
CABLES PASACORRIENTES	☒	☐	☐
TAPA CAJUELA	☒	☐	☐
HERRAMIENTA	☒	☐	☐
GATO	☒	☐	☐
LLAVE DE RUEDA	☒	☐	☐
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☐	☐

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	☒	☐	☐
SPOILERS	☒	☐	☐
FUSIBLES	☒	☐	☐
PLACAS	☒	☐	☐
RINES	☒	☐	☐
ALARMA	☒	☐	☐
EXTINGUIDOR	☒	☐	☐
ANTENA	☒	☐	☐
PLACA VIN	☒	☐	☐
KILOMETRAJE	☒	☐	☐
CANASTILLA	☒	☐	☐
ADAPTACION	☒	☐	☐

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	☒	☐	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐	☐
ESTEREO	☒	☐	☐
LLANTA DE REFACCION	☒	☐	☐
BOMBA GASOLINA	☒	☐	☐
LLAVES	☒	☐	☐
CATALIZADOR	☒	☐	☐

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	☒	☐	☐
COSTADOS	☒	☐	☐
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐	☐
ESTRIBO	☒	☐	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐	☐
MOLDURAS	☒	☐	☐
PUERTA DELANTERA	☒	☐	☐
PUERTA TRSERA	☒	☐	☐
SALPICADERA	☒	☐	☐
LLANTAS	☒	☐	☐
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	☒	☐	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐	☐

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	☒	☐	☐
COSTADOS	☒	☐	☐
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐	☐
ESTRIBO	☒	☐	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐	☐
MOLDURAS	☒	☐	☐
PUERTA DELANTERA	☒	☐	☐
PUERTA TRSERA	☒	☐	☐
SALPICADERA	☒	☐	☐
LLANTAS	☒	☐	☐
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	☒	☐	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐	☐



OBSERVACIONES: Grabe frontal
Grabe bajo
Suspension condensa unido
sin llanta de refaccion

ELABORA <u>Alb. Aceves</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>AMAN/R.2</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>[Signature]</u> NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 100, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, recibimos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas y contratamos con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestros canales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 59 y 70 de la Ley sobre el Control de Seguros así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene suscrito con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Número de contrato	Poliza	Inicio / certificado	Almacén
B70115361	885901251	0001	300PR09MI4M04G136
Marca	Submarca	Tipo / cilindro	Modelo
VW	Jetta	Sedan	2004
Color	Placa	Cantidad de placas	Kilómetros
platea	JETTA	2	310,117
¿Es seguro?	Nombre del interesado	Colaborador	Correo electrónico
Segurado	José de Jesús López Pérez	3322 160608	la-madera@jajalquero.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
Delantero								Otros
1	Parabrisas	/		65	Cielo de toldo	/		Computadora
2	Braceos de limpiadores	/		66	Luz interior	/		¿Es visible? ☒ No ☐
3	Plumas limpiadoras	/		67	Especjo retrovisor	/		¿Es visible? ☒ No ☐
4	Coche	/		68	Viseras	/		Observaciones
5	Cuartos de luz	/		69	Tablero	/		
6	Faro principal (izquierdo)	/		70	Switch de encendido (start / no girar)	/		
7	Focos (Xenón) (Led)	/		71	Botones de estereo	/		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72	Control aire acondicionado	/		
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/		
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico	/		
11	Facia	/		75	Guantero	/		
12	Molduras	/		76	Consola	/		
13	Repillas de facia	/		77	Porta vasos	/		
14	Porta placa	/		78	Encendedor	/		
15	Spoiler	/		79	Cenicero	/		
Trasero								Auto estereo
16	Medallón	/		80	Palanca de velocidades	/		Estereo ☒ No ☐
17	Limpia vidrios	/		81	Perilla palanca	/		¿Funciona? ☒ No ☐
18	Lámpara stop	/		82	Botones puerta	/		Marca: original
19	Tapa capota / quita puerta	/		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/		
20	Emblema capota	/		84	Coderas	/		
21	Calaveras (2)	/		85	Marijitas de puertas (2)	/		
22	Reflejos	/		86	Bocinas radio	/		
23	Defensa	/		87	Cinturones de seguridad	/		
24	Molduras	/		88	Banca de asiento trasero	/		
25	Porta placa	/		89	Respaldo de asiento trasero	/		
26	Cámara de reversa	/		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/		
27	Spoiler	/		91	Alfombra	/		
28	Escape	/		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/		
Lado derecho								Adicionales
29	Salpicadero	/		93	Alternador	/		Pantalla GPS ☒ No ☐
30	Cuarto luz lateral	/		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/		Pantalla TV ☐ No ☐
31	Tapete lateral	/		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/		Tarjeta GPS SD ☐ No ☐
32	Cristal aleta	/		96	Bandas de motor	/		Marca:
33	Puerta delantera	/		97	Bayoneta aceite dirección	/		TAG ☐ No ☐
34	Cristal puerta delantera	/		98	Bayoneta aceite motor	/		
35	Manija de puerta delantera	/		99	Bayoneta aceite transmisión	/		
36	Puerta trasera	/		100	Bobina	/		
37	Cristal puerta trasera	/		101	Bocina de claxon	/		
38	Manija de puerta trasera	/		102	Bomba de agua	/		
39	Cristal costado	/		103	Bomba dirección hidráulica	/		
40	Estríbo	/		104	Boster de frenos	/		
41	Molduras	/		105	Cables bujías	/		
Lado izquierdo								Rines
42	Salpicadero	/		106	Compresor aire acondicionado	/		Marca:
43	Cuarto luz lateral	/		107	Deposito de chisqueros	/		Original ☒ Especial ☐
44	Especjo lateral	/		108	Distribuidor	/		Alcación ☒ No ☐
45	Cristal aleta	/		109	Filtro gasolina	/		No. (1) (2) (3) (4)
46	Puerta delantera	/		110	Marcha	/		No. (1) (2) (3) (4)
47	Cristal puerta delantera	/		111	Motor limpiadores	/		
48	Manija de puerta delantera	/		112	Motor ventilador	/		
49	Puerta trasera	/		113	Porta filtro de aire	/		
50	Cristal puerta trasera	/		114	Radiador	/		
51	Manija de puerta trasera	/		115	Sistema de inyección	/		
52	Cristal costado	/		116	Transmisión (AUT)	/		
53	Estríbo	/		117	Tapón aceite motor	/		
54	Molduras	/		118	Tapón radiador	/		
Cajuela								Volante
55	Alfombra cartón cajuela	/		119	Tapón depósito líquido de frenos	/		Marca:
56	Botón de seguridad	/						Original ☒ Especial ☐
57	Cables para corriente	/						
58	Extintor	/						
59	Gato	/						
60	Gato hidráulico	/						
61	Llave de rueda	/						
62	Señales de carretera	/						
63	Tapete cubre llanta	/						
64	Tapa sombrerera	/						
General								Observaciones
120	Canastilla	/						
121	Alarma	/						
122	Tapón de gasolina	/						
123	Herramientas	/						
124	Sensor de reversa	/						
125	Quemacocos	/						
126	Toldo	/						
127	Gancho de arrastre	/						
128	Tapón gancho de arrastre	/						
129	Calcomanía de verificación	/						
130	Tapón brio	/						
131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	/						

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

José de Jesús López Pérez
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

José de Jesús López Pérez Chacón
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entró al vehículo

Nombre y firma del agente que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe