SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

AOMB0247

INVENTARIO VEHICULO

AO. 2937

☐ RESGUARDO(CCAO): _____ ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA:	Volkswagen	TIPO:	Jetta
VIN:	3VWRV09M28M614858	PLACA:	S/P
SINIESTRO:	B80895865	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	05-11-26	COLOR:	Gris
AÑO:	2008		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR		/	
CLAXON		/	
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA			/
AIRE ACONDICIONADO		/	
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO		/	
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR			/
RADIADOR			/
RADIADOR DE A/C			/
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR		/	
TURBO CARGADOR			

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS			/
ASIENTOS TRASEROS			/
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS		/	
GUANTERA			/
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON		/	
CODERAS		/	
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR		/	
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO		/	
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES			/
RELOJ		/	
SEGUROS ELECTRICOS		/	
TABLERO			/
TAPETES		/	
ELEVADORES ELECTRICOS		/	
VESTIDURAS		/	
VOLANTE	/		
VISERAS	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE			/
CUARTOS DE LUZ			/
DEFENSA DELANTERA			/
FAROS			/
BALASTRE			/
BULBOS			/
FAROS DE NIEBLA		/	
PARABRISAS			/
PARRILLA			/
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA		/	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA			
LIMPIADOR	/		
MEDALLON		/	
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			/
CABLES PASACORRIENTES		/	
TAPA CAJHUELA		/	/
HERRAMIENTA		/	
GATO		/	
LLAVE DE RUEDA		/	
SEÑALES DE CARRETERA		/	


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		/	
SPOILERS	/	/	
FUSIBLES		/	
PLACAS	/		
RINES		/	
ALARMA		/	
EXTINGUIDOR		/	
ANTENA	/		
PLACA VIN		/	
KILOMETRAJE		/	
CANASTILLA		/	
ADAPTACION		/	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		/	
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION		/	
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR			/
ESTRIBO		/	
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS			/
PUERTA DELANTERA			/
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA			/
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS			/
ESPEJO EXTERIOR		/	
ESTRIBO			/
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA			/
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/	/	
VIDRIOS LATERALES	/		

LO



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

Escaneado con CamScanner

multiasistencia

Multiasistencia, S.A. de C.V.

Constancia de Registro de Entrega y Recepcion de Servicio de Grúas de Traslados de Perdidas Totales

Datos Generales del Servicio **(Llenado por CC Multiasistencia y recuadros sombreados)**

Marca	VOLKSWAGEn	Serie	3VWRV09M28M614858
Tipo	JETTA	Placas	S/P
Modelo	2008	**Siniestro**	**B80895865**
Color	GRIS	Aseguradora	**BBVA SEGUROS**
	//	**Folio**	**16699732**

Proveedor Asignado **PEÑA**

Fecha de Asignacion **jueves, 29 de octubre de 2026**

Observaciones

ORIGEN: CALPEZ LAMINADO JAQUELINE GARCIA Telefono: 844 807 7308 C. Fermín Espinoza Armillita 895, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah. Hor. L-V de 9:00am a 1:00pm

DESTINO: AUTOONLINE MONTERREY Lic. José López Portillo 16, Sin Nombre de Col 1, Balcones del Nte 1er Sector, 66052 Cdad. Gral. Escobedo, N.L. https://maps.app.goo.gl/56M8FWnQLVEbkyJc8

OBSERVACIONES: **UNIDAD CON INVENTARIO //**

(Llenado por Gruas y Talleres)

Taller o Agencia		Responsable	
Municipio		Estado	
Fecha Programada		Fecha y Hora de Recepción	/ / : horas
Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario		SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Mario Jose S

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Datos de Entrega del Vehículo **(Llenado por Lote de Restos)**

Lote de Salvamentos			
Fecha de Entrega			
Compañía de Gruas que entrega el Vehiculo			
Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario		SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos

Nota: *Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Gruas que traslada el vehículo resguarde una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieran una copia esta tendra que ser fotocopiada en sus instalaciones.*

Multiasistencia, S.A. de C.V.
Pablo A. González 138 Pte. Colonia Jardines del Cerro
Monterrey, N.L. C.P. 64050 Tel. 01 800 230 4736 y 01(81) 8048 5011

Escaneado con CamScanner

	Submarca: Jetta	Tipo / cilindraje: Sedan	Modelo: 2008	Color: Gris	
	Fecha: Día 7 Mes 9 2026	Placas: SZ4069A	Cantidad de placas: (1) (2)	Kilometraje	Gasolina: E
	Nombre del interesado: Luis Arturo Dominguez Moñoz	Celular: 8421136246	Correo electrónico: axosa5557@gmail.c		

Inventario

Delantero

No.	Inventario	Sí	No
1	Parabrisas	✓	
2	Brazos de limpiadores	✓	
3	Plumas limpiacoras	✓	
4	Cofre	✓	
5	Cuartos de luz		✓
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)		✓
7	Focos ☐ Halogeno ☐ Xenón ☐ Led		✓
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		✓
9	Parrilla		✓
10	Emblemas		✓
11	Facia	✓	
12	Molduras	NO	✓
13	Rejillas de facia		✓
14	Portaplaca		✓
15	Spoiler		✓

Trasero

No.	Inventario	Sí	No
16	Medallon	✓	
17	Limpiadores		✓
18	Lampara stop	✓	
19	Tapa cajuela / quita puerta	✓	
20	Emblema cajuela	✓	
21	Calaveras (2) (4)	✓	
22	Reflejantes	✓	
23	Defensa	✓	
24	Facia	✓	
25	Portaplaca	✓	
26	Lampara de reversa		✓
27	Spoiler	✓	
28	Escape	✓	

Lado derecho

No.	Inventario	Sí	No
29	Tapa cajuela	✓	
30	Foco luz lateral	✓	
31	Espejo lateral	✓	
32	Cristal aleta		✓
33	Puerta delantera	✓	
34	Cristal puerta delantera	✓	
35	Manija de puerta delantera	✓	
36	Puerta trasera	✓	
37	Cristal puerta trasera	✓	
38	Manija de puerta trasera	✓	
39	Cristal costado	✓	
40	Estribo	✓	
41	Molduras	✓	

Lado izquierdo

No.	Inventario	Sí	No
42	Tapa cajuela	✓	
43	Cuarto luz lateral	✓	
44	Espejo lateral	✓	
45	Cristal aleta		✓
46	Puerta delantera	✓	
47	Cristal puerta delantera	✓	
48	Manija de puerta delantera	✓	
49	Puerta trasera	✓	
50	Cristal puerta trasera	✓	
51	Manija de puerta trasera	✓	
52	Cristal costado	✓	
53	Estribo	✓	
54	Molduras	✓	

Cajuela

No.	Inventario	Sí	No
55	Alfombra cartón cajuela	✓	
56	Birlo de seguridad		✓
57	Cables pasa corriente		✓
58	Extinguidor		✓
59	Gato		✓
60	Gato hidráulico		✓
61	Llave de rueda		✓
62	Señales de carretera		✓
63	Tapete cubre llanta	✓	
64	Tapa sombrerera	✓	

Interior

No.	Inventario	Sí	No
65	Cielo de toldo	✓	
66	Luz interior	✓	
67	Espejo retrovisor	✓	
68	Viseras	✓	
69	Tablero	✓	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	✓	
71	Botones de estereo	✓	✓
72	Control aire acondicionado	✓	
73	Control calefaccion	✓	
74	Control electrico	✓	
75	Guantera	✓	
76	Consola	✓	
77	Porta vasos	✓	
78	Encendedor		✓
79	Cenicero	✓	
80	Palanca de velocidades	✓	
81	Perilla palanca	✓	
82	Botones puerta	✓	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
84	Coperas		✓
85	Manijas de puertas (2) (4)	✓	
86	Bocinas radio		✓
87	Cinturones de seguridad	✓	
88	Banca de asiento trasero	✓	
89	Respaldo de asiento trasero	✓	
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	✓	
91	Alfombra	✓	
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		✓

Motor

No.	Inventario	Sí	No
93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96	Bandas de motor		
97	Bayoneta aceite direccion		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmision		
100	Bobina		
101	Bocina de claxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba direccion hidraulica		
104	Boster de frenos		
105	Cables bujias		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Deposito de combustible		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor limpiadores		
112	Motor ventilador		
113	Porta filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (STD) (AUT)		
117	Tapon aceite motor		
118	Tapon radiador		
119	Tapon depósito liquido de frenos		

Generai

No.	Inventario	Sí	No
120	Canastilla		✓
121	Alarma	✓	
122	Tapón de gasolina	✓	
123	Herramientas		✓
124	Sensor de reversa		✓
125	Quemacocos		✓
126	Toldo	✓	
127	Gancho de arrastre		✓
128	Tapón gancho de arrastre		✓
129	Calcomanía de verificación		✓
130	Tapon birlo		
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora
¿Es visible? Si ☐ No ☐
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Si ☐ No ☐
Marca:

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Si ☐ No ☐
Cantidad:

Tipo de llaves
No. maestra ✓
Código de encendido
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estereo Si ☐ No ✓
¿Funciona? Si ☐ No ☐
Marca:

Tarjeta de circulación
Si ☐ No ✓

Adicionales
Pantalla GPS Si ☐ No ✓ Cámara
Tarjeta RFS SP Si ☐ No ☐ Marca
TAG Si ☐ No ✓

Llantas
Ejemplo
DD Goodyear
TD Goodyear
Si Goodyear
Brandrake
Primewell
No
185/60

Extras
Marca:

Volante
Marca:
Airbag Escolta

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales de conformidad con el Aviso de Privacidad

Luis Arturo Dominguez M
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma debe ser llenada para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes y antifaz) hasta cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

10.

Escaneado con CamScanner