

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): Tedloyucan ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>VW</u>	TIPO: <u>Jetta</u>
VIN: <u>3VWRV09M65M029307</u>	PLAZA: <u>N/A</u>
SINIESTRO: <u>B74979960</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>16-7-26</u>	COLOR: <u>Blanco</u> AÑO: <u>2005</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR			X
CLAXON			X
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR		X	
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHEA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR		X	
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BODINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES			X
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS		X	
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS		X	
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X	X	
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: - Bomba de gas N.V.
- Daño frente
Quedó
- Cajueta cerrada
No auto abien

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Ortiz Alex</u>	<u>VARELA JAVIER</u>	<u>[Signature]</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B74479960	Número de póliza: 83462101PS	Inciso / Certificado: 001	Placas: NYG 882S
Marca: VW	Submarca: Jetta	Tipo: CL Europa Std	Modelo: 2005
Nombre del ajustador: Arturo Moreno Vaz	Claves: X230	Fotos: X230	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 2,740
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Carlos Alberto Santana Solórzano	Celular: 55 10688893	Correo electrónico: Santana 9426@gmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Mecánica e incendio

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: 1 Faja trasera, 2 Pintura en geral

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 16/07/2016 Lugar de expedición: Copac, Copac Firma del ajustador: [Firma]
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Arturo Onuris Número de pase: [Firma]	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Olivo No. 19 Col. Recursos Hidráulicos Buenavista, Edm. de México

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Nombre y firma del interesado: Carlos Alberto Santana Solórzano	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado: [Firma]
Indemnización de daños: Carlos Alberto Santana Solórzano Nombre y firma del interesado	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300

800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 87447960	Póliza 83462401PS	Inciso / certificado 001	Número de serie 3NWRV09M6SM029387
Marca VW	Submarca Jetta	Tipo / cilindros V4 Europa STD	Modelo 2005
Lugar CDMX, Cuapacón	Fecha 16/07/2026	Placas NY48825	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Carlos Alberto Santana Solórzano	Celular 5510688895	Correo electrónico santana9426@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	☒	☐	65.	Cielo de toldo	☒	☐	Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	☒	☐	66.	Luz interior	☒	☐	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3.	Plumas limpiadoras	☒	☐	67.	Espejo retrovisor	☒	☐	Observaciones:	Marca: Fullpower
4.	Cofre	☒	☐	68.	Viseras	☒	☐		
5.	Cuartos de luz	☒	☐	69.	Tablero	☒	☐		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	☐	70.	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	☐		
7.	Focos: ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒	☐	71.	Botones de estereo	☒	☐		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	☐	72.	Control aire acondicionado	☒	☐		
9.	Parrilla	☒	☐	73.	Control calefacción	☒	☐		
10.	Emblemas	☒	☐	74.	Control eléctrico	☒	☐		
11.	Facia	☒	☐	75.	Guantera	☒	☐		
12.	Molduras	☒	☐	76.	Consola	☒	☐		
13.	Rejillas de facia	☒	☐	77.	Porta vasos	☒	☐		
14.	Porta placa	☒	☐	78.	Encendedor	☒	☐		
15.	Spoiler	☒	☐	79.	Cenicero	☒	☐		
Trasero				80.	Palanca de velocidades	☒	☐		
16.	Medallón	☒	☐	81.	Perilla palanca	☒	☐		
17.	Limpiadores	☒	☐	82.	Botones puerta	☒	☐		
18.	Lámpara stop	☒	☐	83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐		
19.	Tapa cajuela / quita puerta	☒	☐	84.	Coderas	☒	☐		
20.	Emblema cajuela	☒	☐	85.	Manijas de puertas (2) (4)	☒	☐		
21.	Calavera (2) (4)	☒	☐	86.	Bocinas radio	☒	☐		
22.	Reflejantes	☒	☐	87.	Cinturones de seguridad	☒	☐		
23.	Defensa	☒	☐	88.	Banca de asiento trasero	☒	☐		
24.	Molduras	☒	☐	89.	Respaldo de asiento trasero	☒	☐		
25.	Porta placa	☒	☐	90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒	☐		
26.	Cámara de reversa	☒	☐	91.	Alfombra	☒	☐		
27.	Spoiler	☒	☐	92.	Tapetes (1) (2) (3) (4) Alfombra	☒	☐		
28.	Escape	☒	☐	Motor				Adicionales	
Lado derecho				93.	Alternador	☒	☐	Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
29.	Salpicadera	☒	☐	94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	Targeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca:
30.	Cuarto luz lateral	☒	☐	95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	TAG ☐ Sí ☒ No	
31.	Espejo lateral	☒	☐	96.	Bandas de motor	☒	☐	Llantas	
32.	Cristal aleta	☒	☐	97.	Bayoneta aceite dirección	☒	☐	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)	
33.	Puerta delantera	☒	☐	98.	Bayoneta aceite motor	☒	☐	DD: Bridgeport 195/65/14 91H	
34.	Cristal puerta delantera	☒	☐	99.	Bayoneta aceite transmisión	☒	☐	TD: Bridgeport 195/65/14 91H	
35.	Manija de puerta delantera	☒	☐	100.	Bobina	☒	☐	DI: Bridgeport 195/65/14 91H	
36.	Puerta trasera	☒	☐	101.	Bocina de claxon	☒	☐	TI: Bridgeport 195/65/14 91H	
37.	Cristal puerta trasera	☒	☐	102.	Bomba de agua	☒	☐	R: Bridgeport 195/65/14 91H	
38.	Manija de puerta trasera	☒	☐	103.	Bomba dirección hidráulica	☒	☐	¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☒ No	
39.	Cristal costado	☒	☐	104.	Boster de frenos	☒	☐	DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción	
40.	Estribo	☒	☐	105.	Cables bujías	☒	☐	TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda	
41.	Molduras	☒	☐	106.	Compresor aire acondicionado	☒	☐		
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisqueteros	☒	☐	Rines	
42.	Salpicadera	☒	☐	108.	Distribuidor	☒	☐	Marca: Sin marca	
43.	Cuarto luz lateral	☒	☐	109.	Filtro gasolina	☒	☐	Original ☐ Especial ☐ No. (1) (2) (3) (4)	
44.	Espejo lateral	☒	☐	110.	Marcha	☒	☐	Aleación ☒ Acero ☐ No. (1) (2) (3) (4)	
45.	Cristal aleta	☒	☐	111.	Motor limpiadores	☒	☐	Volante	
46.	Puerta delantera	☒	☐	112.	Motor ventilador	☒	☐	Marca: VW	
47.	Cristal puerta delantera	☒	☐	113.	Porta filtro de aire	☒	☐	Original ☒ Especial ☐	
48.	Manija de puerta delantera	☒	☐	114.	Radiador	☒	☐	Observaciones	
49.	Puerta trasera	☒	☐	115.	Sistema de inyección	☒	☐	Retire las placas de mi unidad, me quedo en poder de ellas para el trámite correspondiente	
50.	Cristal puerta trasera	☒	☐	116.	Transmisión (STD) (AUT)	☒	☐		
51.	Manija de puerta trasera	☒	☐	117.	Tapón aceite motor	☒	☐		
52.	Cristal costado	☒	☐	118.	Tapón radiador	☒	☐		
53.	Estribo	☒	☐	119.	Tapón depósito líquido de frenos	☒	☐		
54.	Molduras	☒	☐	General				Objetos personales	
Cajuela				120.	Canastilla	☒	☐	Sin objetos personales ni de valor	
55.	Alfombra cartón cajuela	☒	☐	121.	Alarma	☒	☐		
56.	Birlo de seguridad	☒	☐	122.	Tapón de gasolina	☒	☐		
57.	Cables pasa corriente	☒	☐	123.	Herramientas	☒	☐		
58.	Extintidor	☒	☐	124.	Sensor de reversa	☒	☐		
59.	Gato	☒	☐	125.	Quemacocos	☒	☐		
60.	Gato hidráulico	☒	☐	126.	Toldo	☒	☐		
61.	Llave de rueda	☒	☐	127.	Gancho de arrastre	☒	☐		
62.	Señales de carretera	☒	☐	128.	Tapón gancho de arrastre	☒	☐		
63.	Tapete cubre llanta	☒	☐	129.	Calcomanía de verificación	☒	☐		
64.	Tapa sombrerera	☒	☐	130.	Tapón birlo	☒	☐		
				131.	Tapón Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	☐	Adaptaciones equipo especial	
								Sin equipo especial ni adaptaciones	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Carlos Alberto Santana Solórzano
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.) Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Carlos Alberto Santana Solórzano
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Carlos Alberto Santana Solórzano
Nombre y firma del ajustador que recibe

Carlos Alberto Santana Solórzano
Razón social de la grúa

Carlos Alberto Santana Solórzano
Nombre y firma del operador de grúa que recibe