AOGB0478

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4514

[X] RESGUARDO(CCAO): _____ [X] TRASLADO(PROV): _____

MARCA:	Volkswagen	TIPO:	Jetta
VIN:	3VWRU09M65M155264	PLACA:	S/P
SINIESTRO:	B81029069	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	28/9/16	COLOR:	bco
		AÑO:	2005

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR		X	

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES		X	
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON		X	
BOMBA AGUA		X	
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA		X	
AIRE ACONDICIONADO		X	
DEPOSITO LIMPIADORES		X	
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA		X	
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C		X	
TANQUE DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR		X	
TURBO CARGADOR		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRE		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS		X	
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	\		X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON		X	
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS		X	
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		



OBSERVACIONES: Golpe bajo
Suspension con daño

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Aldo Aceves		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

BBVA Seguros

AOG130478

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: BB1029069	Póliza: 7BP0200MO	Inciso / certificado:		Número de serie: M6SM155264	
Marca: VW	Submarca: JETTA	Tipo / cilindros: SEDAN	Modelo: 2005	Color: BLANCO	
Lugar: GDL	Fecha: Día 07 Mes 09 Año 26	Placas: JZB154A	Cantidad de placas: (0) (1) (2)	Kilometraje: N/F	Gasolina: N/F 1/4 3/4 F
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado: OSCAR TORRES GARCIA		Celular	Correo electrónico	

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1	Parabrisas	✓	
2	Brazos de limpiadores	✓	
3	Plumas limpiadoras	✓	
4	Cofre	✓	
5	Cuartos de luz	✓	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	✓	
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	✓	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		✓
9	Parrilla	✓	
10	Emblemas	✓	
11	Facia	✓	
12	Molduras	✓	
13	Rejillas de facia	✓	
14	Porta placa		✓
15	Spoiler		✓
Trasero			
16.	Medallón	✓	✓
17.	Limpiadores		✓
18.	Lámpara stop	✓	
19	Tapa cajuela / quita puerta	✓	
20.	Emblema cajuela	✓	
21.	Calaveras (2) (4)	✓	
22	Reflejantes	✓	
23	Defensa	✓	
24.	Molduras	✓	
25	Porta placa		✓
26.	Cámara de reversa		✓
27.	Spoiler		✓
28	Escape	✓	
Lado derecho			
29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40.	Estribo		
41.	Molduras		
Lado izquierdo			
42	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espejo lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51	Manija de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53.	Estribo		
54.	Molduras		
Cajuela			
55	Alfombra cartón cajuela	✓	
56.	Birlo de seguridad		✓
57	Cables pasa corriente		✓
58.	Extinguidor		✓
59.	Gato		✓
60	Gato hidráulico		✓
61	Llave de rueda		✓
62	Señales de carretera		✓
63.	Tapete cubre llanta		✓
64	Tapa sombrerera		✓

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65.	Cielo de toldo	✓	
66.	Luz interior	✓	
67.	Espejo retrovisor	✓	
68.	Viseras	✓	
69.	Tablero	✓	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	✓	
71.	Botones de estéreo	✓	
72.	Control aire acondicionado	✓	
73.	Control calefacción	✓	
74.	Control eléctrico	✓	
75.	Guantera	✓	
76.	Consola	✓	
77.	Porta vasos	✓	
78.	Encendedor		✓
79.	Cenicero		✓
80.	Palanca de velocidades	✓	
81.	Perilla palanca	✓	
82.	Botones puerta	✓	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
84.	Coderas	✓	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	✓	
86.	Bocinas radio	✓	
87.	Cinturones de seguridad	✓	
88.	Banca de asiento trasero	✓	
89.	Respaldo de asiento trasero	✓	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	✓	
91.	Alfombra	✓	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	✓	
Motor			
93.	Alternador	✓	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	✓	
96.	Bandas de motor	✓	
97.	Bayoneta aceite dirección	✓	
98.	Bayoneta aceite motor	✓	
99.	Bayoneta aceite transmisión	✓	
100.	Bobina	✓	
101	Bocina de cláxon	✓	
102.	Bomba de agua	✓	
103.	Bomba dirección hidráulica	✓	
104.	Boster de frenos	✓	
105.	Cables bujías	✓	
106.	Compresor aire acondicionado	✓	
107.	Depósito de chisgueteros	✓	
108.	Distribuidor	✓	
109.	Filtro gasolina	✓	
110.	Marcha	✓	
111.	Motor limpiadores	✓	
112.	Motor ventilador	✓	
113.	Porta filtro de aire	✓	
114.	Radiador	✓	
115.	Sistema de inyección	✓	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	✓	
117.	Tapón aceite motor	✓	
118.	Tapón radiador	✓	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	✓	
General			
120.	Canastilla		✓
121.	Alarma		✓
122.	Tapón de gasolina	✓	
123.	Herramientas		✓
124.	Sensor de reversa		✓
125.	Quemacocos		✓
126.	Toldo		✓
127	Gancho de arrastre		✓
128.	Tapón gancho de arrastre		✓
129.	Calcomanía de verificación		✓
130.	Tapón birlo		✓
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		✓

Inventario

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí ☐ No ☐
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Sí ☑ No ☐
Marca:

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☑ No ☐
Cantidad:

Tipo de llaves
Normal ☑
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí ☐ No ☐
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Marca:

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No ☑

Adicionales

Pantalla GPS Sí ☐ No ☑ Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca:
TAG Sí ☐ No ☐

Llantas

	Vida (3/4, 1/2, 1/4)
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	
DD:	
TD:	
DI:	
TI:	
R:	

¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐

DD: Delantera derecha · DI: Delantera izquierda · R: Refacción
TD: Trasera derecha · TI: Trasera izquierda

Rines

Marca:

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca:

Original | Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe
Oscar Torres Garcia	Oscar Torres G. / OSCAR GONZALEZ	SG	

REV.06

FDDO-346

Escaneado con CamScanner