

PT.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: <b>B90392358</b>	Número de póliza: <b>7C3B05002G</b>	Inciso / Certificado: <b>003</b>	Placas: <b>UNY-668-1c</b>
Marca: <b>VW</b>	Submarca: <b>Jetta</b>	Tipo: <b>Sedan</b>	Modelo: <b>2019</b>
Nombre del ajustador: <b>Alan Esche</b>	Claves: <b>11067</b>	Fotos: <b>Si</b>	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: <b>Aguilar Sánchez</b>	Celular: <b>Santiago</b>	Correo electrónico: <b>477-119-20-02</b>

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de que el siniestro se extinga o cancele la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos interiores de vehículo y bastidores: **Fase Dil**  
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (terceros) o el asegurado, con el objetivo de incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: \_\_\_\_\_

<b>Datos depósito deducible</b> Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: <b>05/12/2025</b> Lugar de expedición: _____
---	--

<b>Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)</b>	
Nombre del taller: <b>Autospat</b>	Domicilio (calle, número exterior/interior, colonia, teléfonos): <b>Calle Arroyos #227 Col. Lengua Larga, 55R</b>
Número de pase: <b>2025116631</b>	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: \_\_\_\_\_ X  
Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: _____	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: _____ X
--	--

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.



Seguros

### Inventario de vehículo dañado auto

#### Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
B90592358	7C3B050026	003	3UWWR6BU9E41ZC8A8
Marca	Submarca	Tipo / cilindrada	Modelo
VW	Jetta	Sedan	2019
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas
QRO, SSR	17/05/2019	OMY-665-K	(0) (1)
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Aguilar Sandra Santiago	477-117-20-02	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
<b>Delantero</b>				<b>Interior</b>				<b>Otros</b>	
1.	Parabrisas			65.	Cielo de toldo			<b>Computadora</b>	
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones:	
4.	Cofre			68.	Viseras			¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero			Marca:	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)				
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led			71.	Botones de estéreo			<b>Batería</b>	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado			¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
9.	Parrilla			73.	Control calefacción			Marca:	
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico				
11.	Facia			75.	Guantera			<b>Tipos de llaves</b>	
12.	Molduras			76.	Consola			Llave de encendido	
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos			¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
14.	Porta placa			78.	Encendedor			Normal <input checked="" type="checkbox"/>	
15.	Spoiler			79.	Cenicero			Código de encendido <input type="checkbox"/>	
<b>Trasero</b>				<b>Motor</b>				<b>Auto estéreo</b>	
16.	Medallón			80.	Palanca de velocidades			Estéreo <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
17.	Limpiadores			81.	Perilla palanca			¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
18.	Lámpara stop			82.	Botones puerta			Marca:	
19.	Tapa cajuela / quita puerta			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			<b>Tarjeta de circulación</b>	
20.	Emblema cajuela			84.	Coderas			Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
21.	Calaveras (2) <input checked="" type="checkbox"/>			85.	Manijas de puertas (2) <input checked="" type="checkbox"/>				
22.	Reflejantes			86.	Bocinas radio			<b>Adicionales</b>	
23.	Defensa			87.	Cinturones de seguridad			Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
24.	Molduras			88.	Banca de asiento trasero			Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
25.	Porta placa			89.	Respaldo de asiento trasero			Marca:	
26.	Cámara de reversa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) <input checked="" type="checkbox"/>			TAG <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
27.	Spoiler			91.	Alfombra				
28.	Escape			92.	Tapetes (1) (2) (3) <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Llantas</b>	
<b>Lado derecho</b>				<b>General</b>				<b>Vida</b>	
29.	Salpicadera			93.	Alternador			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)	
30.	Cuarto luz lateral			94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			DD: Goodyear 205/60 R16	
31.	Espejo lateral			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			TD: Goodyear 205/60 R16	
32.	Cristal aleta			96.	Bandas de motor			DI: Goodyear 205/60 R16	
33.	Puerta delantera			97.	Bayoneta aceite dirección			TI: Goodyear 205/60 R16	
34.	Cristal puerta delantera			98.	Bayoneta aceite motor			R: NO	
35.	Manija de puerta delantera			99.	Bayoneta aceite transmisión			¿Fundas o cubiertas? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
36.	Puerta trasera			100.	Bobina			DD: Delantera derecha D: Delantera izquierda R: Refacción	
37.	Cristal puerta trasera			101.	Bocina de claxon			TD: Trasera derecha T: Trasera izquierda	
38.	Manija de puerta trasera			102.	Bomba de agua				
39.	Cristal costado			103.	Bomba dirección hidráulica			<b>Rines</b>	
40.	Estribo			104.	Booster de frenos			Marca:	
41.	Molduras			105.	Cables bujías			Original Especial No. (1) (2) (3) (4)	
<b>Lado izquierdo</b>				<b>NO SE ABRE EL COFRE</b>				<b>Volante</b>	
42.	Salpicadera			106.	Compresor aire acondicionado			Original Especial	
43.	Cuarto luz lateral			107.	Depósito de chisgueteros				
44.	Espejo lateral			108.	Distribuidor			<b>Observaciones</b>	
45.	Cristal aleta			109.	Filtro gasolina				
46.	Puerta delantera			110.	Marcha				
47.	Cristal puerta delantera			111.	Motor limpiadores				
48.	Manija de puerta delantera			112.	Motor ventilador				
49.	Puerta trasera			113.	Porta filtro de aire				
50.	Cristal puerta trasera			114.	Radiador				
51.	Manija de puerta trasera			115.	Sistema de inyección				
52.	Cristal costado			116.	Transmisión (STD) (AUT)				
53.	Estribo			117.	Tapón aceite motor				
54.	Molduras			118.	Tapón radiador				
<b>Cajuela</b>				<b>Objetos personales</b>				<b>Adaptaciones equipo especial</b>	
55.	Alfombra cartón cajuela			120.	Canastilla				
56.	Birle de seguridad			121.	Alarma			NO dejamos objetos personales	
57.	Cables pasa corriente			122.	Tapón de gasolina				
58.	Extinguidor			123.	Herramientas				
59.	Gato			124.	Sensor de reversa				
60.	Gato hidráulico			125.	Quemacocos				
61.	Llave de rueda			126.	Toldo				
62.	Señales de carretera			127.	Gancho de arrastre				
63.	Tapete cubre llanta			128.	Tapón gancho de arrastre				
64.	Tapa sombrerera			129.	Calcomanía de verificación				
				130.	Tapón birlo				
				131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input checked="" type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) <input checked="" type="checkbox"/>				

Trasero		
16.	Medallón	X
17.	Limpiadores	X
18.	Lámpara stop	X
19.	Tapa cajuela / quita puerta	X
20.	Emblema cajuela	X
21.	Calaveras (2) X	X
22.	Reflejantes	X
23.	Defensa	X
24.	Molduras	X
25.	Porta placa	X
26.	Cámara de reversa	X
27.	Spoiler	X
28.	Escape	X

Lado derecho		
29.	Salpicadera	X
30.	Cuarto luz lateral	X
31.	Especio lateral	X
32.	Cristal aleta	X
33.	Puerta delantera	X
34.	Cristal puerta delantera	X
35.	Manija de puerta delantera	X
36.	Puerta trasera	X
37.	Cristal puerta trasera	X
38.	Manija de puerta trasera	X
39.	Cristal costado	X
40.	Estribo	X
41.	Molduras	X

Lado izquierdo		
42.	Salpicadera	X
43.	Cuarto luz lateral	X
44.	Especio lateral	X
45.	Cristal aleta	X
46.	Puerta delantera	X
47.	Cristal puerta delantera	X
48.	Manija de puerta delantera	X
49.	Puerta trasera	X
50.	Cristal puerta trasera	X
51.	Manija de puerta trasera	X
52.	Cristal costado	X
53.	Estribo	X
54.	Molduras	X

Cajuela		
55.	Alfombra cartón cajuela	X
56.	Birlo de seguridad	X
57.	Cables pasa corriente	X
58.	Extintidor	X
59.	Gato	X
60.	Gato hidráulico	X
61.	Llave de rueda	X
62.	Señales de carretera	X
63.	Tapete cubre llanta	X
64.	Tapa sombrerera	X

Palanca de velocidades		
80.	Palanca de velocidades	X
81.	Perilla palanca	X
82.	Botones puerta	X
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	X
84.	Coderas	X
85.	Manijas de puertas (2) X	X
86.	Bocinas radio	X
87.	Cinturones de seguridad	X
88.	Banca de asiento trasero	X
89.	Respaldo de asiento trasero	X
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) X	X
91.	Alfombra	X
92.	Tapetes (1) (2) (3) X	X

Motor		
93.	Alternador	X
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	X
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	X
96.	Bandas de motor	X
97.	Bayoneta aceite dirección	X
98.	Bayoneta aceite motor	X
99.	Bayoneta aceite transmisión	X
100.	Bobina	X
101.	Bocina de cláxon	X
102.	Bomba de agua	X
103.	Bomba dirección hidráulica	X
104.	Boster de frenos	X
105.	Cables bujías	X
106.	Compresor aire acondicionado	X
107.	Depósito de chisgueteros	X
108.	Distribuidor	X
109.	Filtro gasolina	X
110.	Marcha	X
111.	Motor limpiadores	X
112.	Motor ventilador	X
113.	Porta filtro de aire	X
114.	Radiador	X
115.	Sistema de inyección	X
116.	Transmisión (STD) (AUT)	X
117.	Tapón aceite motor	X
118.	Tapón radiador	X
119.	Tapón depósito líquido de frenos	X

NO SE ABRE EL CORTE

General		
120.	Canastilla	X
121.	Alarma	X
122.	Tapón de gasolina	X
123.	Herramientas	X
124.	Sensor de reversa	X
125.	Quemacocos	X
126.	Toldo	X
127.	Gancho de arrastre	X
128.	Tapón gancho de arrastre	X
129.	Calcomanía de verificación	X
130.	Tapón birlo	X
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input checked="" type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) X	X

Condiciones de uso:  No   
 Marca: \_\_\_\_\_

**Adicionales**  
 Pantalla GPS: SI  No  Pantalla TV: SI  No   
 Tarjeta GPS SD: SI  No  Marca: \_\_\_\_\_  
 TAB: SI  No

**Llantas** Vida  
 Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)  
 DD: Goodyear 205/60 R16  
 TD: Goodyear 205/60 R16  
 DI: Goodyear 205/60 R16  
 TI: Goodyear 205/60 R16  
 R: No  
 ¿Fundas o cubiertas? SI  No   
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción  
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

**Rines**  
 Marca: \_\_\_\_\_  
 Original  Especial  No. (1) (2) (3) (4)  
 Aleación  Acero  No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**  
 Marca: \_\_\_\_\_  
 Original  Especial

**Observaciones**  
 \_\_\_\_\_

**Objetos personales**  
 No dejamos objetos personales

**Adaptaciones equipo especial**  
 \_\_\_\_\_

**Nota:** El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

OTorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme el Aviso de privacidad.  
 Nombre y firma del interesado: \_\_\_\_\_

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora**.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: \_\_\_\_\_  
 Nombre y firma del ajustador que recibe: **1007**  
 Razón social de la grúa: \_\_\_\_\_  
 Nombre y firma del operador de grúa que recibe: \_\_\_\_\_

grua: BJA  
**BUAS**  
**FORZA**

placa: 23-AE-2M  
**INVENTARIO VEHICULO**  
 A09:00037

F. 109352  
 SINIESTRO: 890392358  
 OPERADOR: Olegario Sanchez  
 FECHA: 03/06/26  
 COLOR: Rojo AÑO: 2019

MARCA: VW TIPO: Jetta  
 VIN: 3VWVW68U9KM126878 PLACA: S/P

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION			X

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			X
LLAVES		X	
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON		X	
BOMBA AGUA		No Visible	
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENSO	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA		X	
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA		No Visible	
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		No Visible	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	7X		7X
COFRE			
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA		X	
FAROS		X	
BALASTRAS		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	7X		7X
BULBOS	7X		7X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA		X	
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CAÑASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	7X		7X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	7X		7X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	7X		7X

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	7X		7X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	7X		7X
VIDRIOS LATERALES	7X		7X



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS			
BOCINAS		No Visible	
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
QUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			
CODERAS	3X		7X
CONSOLA	X		
CONTROL A/C			
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS			X
TABLERO			X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS			X
VESTIDURAS			X
VOLANTE	X		
VISERAS			7X

ELABORA: *[Signature]*  
 ENTREGA: Olegario Sanchez  
 RECIBE: *[Signature]*  
 NOMBRE Y FIRMA