

MARCA: VW  
VIN: 3VWYV49M96M040825

TIPO: JETTA  
PLACA: S/P

SINIESTRO: B69712063  
OPERADOR: ANDRES ROMERO  
FECHA: 16-06-26  
COLOR: GRIS AÑO: 2000

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCION	N	V	

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

AOTB-0244

MOTOR SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTERAS			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

CERRADA  
X COLOCION

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS		X	
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON		X	
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA		X	
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ELABORA

Jesus Hdz P.

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

Andres Romero

NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

Jesus Hdz

NOMBRE Y FIRMA

# INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CCAO): \_\_\_\_\_  TRASLADO(PROV): \_\_\_\_\_

AOTB00203

MARCA: VW	TIPO: Jetta
VIN: 3VWV49M96MC485	PLACA:
SINIESTRO: B69719063	ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 9-06-16	COLOR: GRN
	AÑO: 2006

SI NO DAÑO

BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO			
LLANTA DE REFACCION			
BOMBA GASOLINA			
LLAVES			
CATALIZADOR			

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON			X
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
YSERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	



OBSERVACIONES:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ELABORA <i>José Guillermo León</i>	ENTREGA <i>Jorge Eduardo Martínez</i>	RECIBE <i>José Guillermo León</i>
_____ NOMBRE Y FIRMA	_____ NOMBRE Y FIRMA	_____ NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS *Georas Poncho*

ORIGINAL

### Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro				Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.	
Número de siniestro: B697H2063	Número de póliza: B3362109AD	Inciso / Certificado: 01	Placas: PBF488B		
Marca: VW	Submarca: Jetta	Tipo: Sedan	Modelo: 2008	Color: gris	
Nombre del ajustador: Jorge Vilchis Dotar	Claves: 002	Fotos: si	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$	7%	
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Edgar Guillermo Teller Ovalce	Celular: 723220634	Correo electrónico:		


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

### Daños del siniestro


Faces Del. Familia. Pasa. Muro. Pasado. Lado derecho. Lado izquierdo. Susp. Mec. Interiores de vehículo y bastidores. Declaración de irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización: situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Cobertura. Lta. Medallas. Lado izquierdo. Facha Tros. Lado derecho.


### Daños preexistentes




Lado derecho



Frontal



Trasero



Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

<b>Datos depósito deducible</b> Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 08-6-26 Lugar de expedición: Toluca
El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	
<b>Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)</b> Nombre del taller: Grupo Forca Tolimisan Número de pase: Auto Onlin	Nombre y firma del ajustador: <i>[Firma]</i> Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Olivo la Col. Barrios Hidráulicos CP: 50940 Burebasva México
Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.	

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

### Indemnización de daños

Nombre y firma del interesado

Asignación de taller

Edgar Guillermo Teller

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepto el pago de la indemnización que se le otorgará por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizo desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas? [bbva.com](http://bbva.com)

Centre:

### Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratás con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se publica con transparencia de acuerdo a los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro		Póliza		Inciso / certificado		Número de serie	
Marca	Submarca	Modelo	Color				
Lugar	Fecha	Placas	Kilometraje	Gasolina			
Atención a: <input type="checkbox"/> Asignado <input type="checkbox"/> No asignado	Día	Modelo	Cantidad de placas	E			
	Mes	Placas	(0) (1) (2)	1/4 1/2 3/4			
	Nombre del interesado	Celular		F			

No.	Inventario	Sí	No
-----	------------	----	----

No.	Inventario	Sí	No
1.	Parabrisas		
2.	Brazos de limpiaparaisos		
3.	Plumas limpiaparaisos		
4.	Cofre		
5.	Cuartos de luz		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> Led		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9.	Parrilla		
10.	Emblemas		
11.	Facia		
12.	Molduras		
13.	Rejillas de facia		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler		

No.	Inventario	Sí	No
16.	Medallón		
17.	Limpaparaisos		
18.	Lámpara stop		
19.	Lapa cañuela / quita puerta		
20.	Emblema cañuela		
21.	Cabaxeras (2)(4)		
22.	Retifigantes		
23.	Defensas		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

No.	Inventario	Sí	No
-----	------------	----	----

No.	Inventario	Sí	No
65.	Cielo de toldo		
66.	Luz interior		
67.	Espajo retrovisor		
68.	Viseras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estérreo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantera		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2)(4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabaxeras (1)(2)(3)(4)(5)		
91.	Albombra		
92.	Tapetes (1)(2)(3)(4)		

### Motor

No.	Inventario	Sí	No
93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de cláxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisgueteros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD)(AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

### General

No.	Inventario	Sí	No
120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		
124.	Sensor de reversa		
125.	Quemacocos		
126.	Techo		
127.	Gancho de arrastre		
128.	Tapón gancho de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón bino		
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1)(2)(3)(4)		

### Wela

No.	Inventario	Sí	No
57.	Almohadilla cartón cañuela		
58.	Cables de seguridad		
59.	Engranajes		
60.	Gato		
61.	Gato hidráulico		
62.	Llave de rueda		
63.	Señales de carretera		
64.	Tapete cubre llanta		
64.	Tapa sombrerera		

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Te solicitamos recoger los objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (foto, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

No.	Inventario	Sí	No
<b>Otros</b>			
<b>Computadora</b>			
¿Es visible?	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Es visible?	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Observaciones:		Marca:	
<b> Llaves</b>			
Tipo de llaves			
Normal	<input type="checkbox"/>	Código de encendido	<input type="checkbox"/>
Tarjeta	<input type="checkbox"/>	Tarjeta	<input type="checkbox"/>
<b> Tarjeta de circulación</b>			
Estéreo	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Funciona?	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Marca:			

<b>Adicionales</b>			
Pantalla GPS	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Pantalla TV	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Tarjeta GPS SD	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca:	
TAG	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		

<b>Llantas</b>			
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)			
DD:		TI:	
DI:		TI:	
TI:		TI:	
R:		¿Funda o cubierta?	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
DD:	Delantera derecha	DI:	Delantera izquierda
TD:	Trasera derecha	TI:	Trasera izquierda

<b>Rines</b>			
Marca:			
Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)	
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)	

<b>Volante</b>			
Marca:			
Original	Especial		

<b>Observaciones</b>			

<b>Objetos personales</b>			

<b>Adaptaciones equipo especial</b>			