AOMBC039

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

☐ RESGUARDO(CCAO): Monterrey ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA	Mazda	TIPO	Pick up
VIN	4F4CR16G45PM22088	PLACA	MORC-45GB
SINIESTRO	8794680 69	ASEGURADORA	BBVA
FECHA		COLOR	Verde
		AÑO	1995

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR			X
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			X
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO		X	
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR			X
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR			
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE			X
TAPON RADIADOR			X
TURBO CARGADOR		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZO LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON			X
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE			X


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA		X	
SALPICADERA		X	
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA		X	
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X	X	
VIDRIOS LATERALES		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DE ANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA			X
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
COFRERAS			
CONSOLA		X	
CONTROL A/C		X	
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR			
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR			X
LUZ STOP			X
MANIJAS			X
PALANCA DE VELOCIDADES			X
RELOJ			
SEGUROS ELECTRICOS		X	
TABLERO			X
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS			X
VESTIDURAS			X
VOLANTE			X
VISERAS			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS			X
FUSIBLES			
PLACAS	X		
RINES		X	
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	Evaristo Hernandez NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

[illegible]

Siniestro: 3344268665	Póliza: 8956210MBS	Inciso / certificado: 1	No. de serie: 9FBZR16U4STM22087
Marca: MAZDA	Submarca: PICK UP	Tipo / clase/carga:	Modelo: 1995
Color: VERDE	Placas: Santa Catarina	Placas: PK4506B	Cantidad de placas: (0) (1) (2)	Kilometraje: 218344
Gasolina: [illegible]	Nombre del interesado: Ixcoose Alejandra Avalos Serrato	Correo electrónico:	

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1	Parabrisas		
2	Brazos de limpiadores		
3	Plumas limpiadoras		
4	Cofre		
5	Cuartos de luz		
6	Faros principales (delanteros) (completos)		
7	Cuartos [illegible]		
8	Faros de niebla (delanteros)		
9	Parachoques		
10	Defensas		
11	Rejilla		
12	Moldeados		
13	Emblemas de marca		
14	Placa placa		
15	Spoiler		
Trasero			
16	Medallón		
17	Limpiadores		
18	Lámpara stop		
19	Tapa cajuela / puerta posterior		
20	Emblema cajuela		
21	Calaveras (2) (4)		
22	Reflectores		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Placa placa		
26	Cámara de reversa		
27	Spoiler		
28	Escape		
Lado derecho			
29	Salpicadera		
30	Cuarto de luz		
31	Espejo lateral		
32	Cristal vidrio		
33	Puerta delantera		
34	Cristal puerta delantera		
35	Manija de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Manija de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40	Estribo		
41	Molduras		
Lado izquierdo			
42	Salpicadera		
43	Cuarto de luz		
44	Espejo lateral		
45	Cristal vidrio		
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Manija de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Manija de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Estribo		
54	Molduras		
Cajuela			
55	[illegible]		
56	[illegible]		
57	[illegible]		
58	[illegible]		
59	[illegible]		
60	[illegible]		
61	[illegible]		
62	[illegible]		
63	[illegible]		
64	[illegible]		

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65	Cielo de techo		
66	Luz interior		
67	Espejo retrovisor		
68	Visera		
69	Tablero		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Bolsas de aire(s)		
72	Control de acondicionado		
73	Control calefacción		
74	Control eléctrico		
75	Guantera		
76	Consola		
77	Porta vasos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perilla palanca		
82	Bolsillo puerta		
83	Asiento del frente (conductor / pasajero)		
84	Cabeceras		
85	Manijas de puertas (2) (4)		
86	Bocinas radio		
87	Cinturones de seguridad		
88	Banca de asiento trasero		
89	Respaldo de asiento trasero		
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91	Alfombras		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		
Motor			
93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96	Bandas de motor		
97	Bayoneta aceite dirección		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bocina de claxon		
102	Cámara de agua		
103	Cámara de aire de llanta		
104	Caseta de motor		
105	Cables bujías		
106	Cajas de fusibles		
107	Depósito de agua limpiadores		
108	Distribuidor		
109	Filtro aceite		
110	Marcha		
111	Marco faros delanteros		
112	Motor de arranque		
113	Parrilla (frente de auto)		
114	Radiador		
115	Reservorio de agua (OVERFLOW)		
116	Tapones de aceite		
117	Tapones de radiador		
118	Tapones de tanque de gasolina		
General			
119	[illegible]		
120	[illegible]		
121	[illegible]		
122	[illegible]		
123	[illegible]		
124	[illegible]		
125	[illegible]		
126	[illegible]		
127	[illegible]		
128	[illegible]		
129	[illegible]		
130	[illegible]		

Inventario	
Otros	
Computadora: ¿Es visible? Sí ☐ No ☐ Observaciones:	Batería: ¿Es visible? Sí ☐ No ☐ Marca:
Llaves: Llave de encendido ¿Funciona? Sí ☐ No ☐ Cantidad:	Tipo de llaves: Normal ☐ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo: Estéreo Sí ☐ No ☐ ¿Funciona? Sí ☐ No ☐ Marca:	Tarjeta de circulación: Sí ☐ No ☐
Adicionales: Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐ Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca: TAG Sí ☐ No ☐	
Llantas (Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS 3 195/65/14) — Vida (3/4, 1/2, 1/4): DD: TD: DI: TI: R: ¿Funda o Cubierta? Sí ☐ No ☐ DD Delantera derecha TD Trasera derecha DI Delantera izquierda TI Trasera izquierda R Refacción	
Rines: Marca: Original ☐ Especial ☐ Aleación ☐ Acero ☐ No. (1) (2) (3) (4)	
Volante: Marca: Original ☐ Especial ☐	
Observaciones: Asientos desgaste por uso	
Objetos personales: Escaneos Varias Preexistencias Vehículo legalizado	
Adaptaciones equipo especial: NO	

Nombre y firma del interesado

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

FDDO 346

Escaneado con CamScanner