AOMB079

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 2026

☐ RESGUARDO(CCAO): Monterrey ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA	Mazda	TIPO:	PZC-UP
VIN	4F4YR46U85PM07323	PLACA:	BBMA S/P
SINIESTRO	677523663	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA	3-01-2026	COLOR:	GRZS
		AÑO:	2005

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	✓		
ALTERNADOR	✓		
BAYONETA ACEITE MOTOR	✓		
CLAXON	✓		
BOMBA AGUA	✓		
BANDAS MOTOR	✓		
SISTEMA FRENOS	✓		
CABLES BUJIAS	✓		
BOBINA	✓		
AIRE ACONDICIONADO	✓		
DEPOSITO LIMPIADORES	✓		
DIRECCION HIDRAULICA	✓		
DISTRIBUIDOR	✓		
ENCENDIDO ELECTRONICO	✓	✓	NO
GENERADOR	✓		
MARCHA	✓		
MONOBLOCK	✓		
VENTILADOR	✓		
RADIADOR	✓		
RADIADOR DE A/C	✓		
TANQUE DE GASOLINA	✓		
TAPON DE GASOLINA	✓		
TAPON DE ACEITE	✓		
TAPON RADIADOR	✓		
TURBO CARGADOR	✓	✓	NO

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
ASIENTOS DELANTEROS	✓		
ASIENTOS TRASEROS		✓	
BOCINAS	✓		
BOLSA DE AIRE	✓		
CABECERAS	✓		
CENICEROS	✓		
GUANTERA	✓		
CINT. SEGURIDAD	✓		
CLAXON	✓	✓	NO
CODERAS		✓	
CONSOLA	✓		
CONTROL A/C	✓		
DEFROSTER	✓		
ENCENDEDOR	✓		
ESPEJO RETROVISOR	✓		
INSTRUMENTOS TABLERO	✓		
LUZ INTERIOR	✓	✓	NO
LUZ STOP		✓	
MANIJAS	✓		
PALANCA DE VELOCIDADES	✓		
RELOJ		✓	
SEGUROS ELECTRICOS	✓		
TABLERO	✓		
TAPETES	✓		
ELEVADORES ELECTRICOS	✓		
VESTIDURAS		✓	
VOLANTE	✓		
VISERAS	✓		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	✓		
COFRE	✓		
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA		✓	
FAROS			✓
BALASTRE		✓	
BULBOS	✓		
FAROS DE NIEBLA		✓	
PARABRISAS			✓
PARRILLA			✓
PLUMAS LIMPIADORES	✓		
PORTAPLACA		✓	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			✓
BULBOS			✓
CAJUELA			✓
DEFENSA TRASERA		✓	
LIMPIADOR		✓	
MEDALLON	✓		
PORTAPLACA			✓
SISTEMA DE ESCAPE	✓		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		✓	
CABLES PASACORRIENTES		✓	
TAPA CAJHUELA			✓
HERRAMIENTA		✓	
GATO		✓	
LLAVE DE RUEDA		✓	
SEÑALES DE CARRETERA		✓	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		✓	
SPOILERS		✓	
FUSIBLES	✓		
PLACAS	✓	✓	NO
RINES	✓		✓ Daño
ALARMA	✓		
EXTINGUIDOR		✓	
ANTENA	✓		
PLACA VIN	✓		
KILOMETRAJE	✓		
CANASTILLA		✓	
ADAPTACION		✓	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	✓		
COMPUTADORA MOTOR	✓		
ESTEREO	✓		
LLANTA DE REFACCION	✓	✓	NO
BOMBA GASOLINA	✓		
LLAVES	✓		✓ Daño
CATALIZADOR	✓		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	✓		
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR			✓
ESTRIBO		✓	
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS	✓		
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRSERA		✓	
SALPICADERA			✓
LLANTAS			✓
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		✓	✓ Daño
VIDRIOS LATERALES	✓		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		✓	
COSTADOS			✓
ESPEJO EXTERIOR			✓
ESTRIBO		✓	
MANIJAS EXTERIORES			✓
MOLDURAS			✓
PUERTA DELANTERA			✓
PUERTA TRSERA		✓	
SALPICADERA			✓
LLANTAS			✓
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			✓
VIDRIOS LATERALES	✓		






HUVACAmex S

OBSERVACIONES:

03,10,26

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
German	FILIPUB	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

Escaneado con CamScanner

Multiasistencia, S.A. de C.V.
Constancia de Registro de Entrega y Recepción de
Servicio de Grúas de Traslados de Pérdidas Totales

Datos del Servicio

(Llenado por CC Multiasistencia y Ajustadores nombrados)

Marca	MAZDA	**Serie**	4F4YR46U85PM07323
Tipo	PICK UP	**Placas**	S/P
Modelo	2005	**Siniestro**	B77813663
Color	GRIS	**Aseguradora**	BBVA SEGUROS
	//	**Folio**	16676694

Proveedor Asignado **HURACAN**

Fecha de Asignacion **viernes, octubre 30, 2026**

Observaciones

ORIGEN: GRUAS HURACANES EN TAMPICO, TAMPS

DESTINO: AUTOONLINE MONTERREY Lic. José López Portillo 16, Sin Nombre de Col 1, Balcones del Nte 1er Sector, 66052 Cdad. Gral. Escobedo, N.L. https://maps.app.goo.gl/56M8FWnQLVEbkyJc8

OBSERVACIONES: UNIDAD CON INVENTARIO //

(Llenado por Gruas y Talleres)

Taller o Agencia		Responsable	
Municipio		Estado	
Fecha Programada		Fecha y Hora de Recepción	/ / : horas

Vehiculo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario	SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Datos de Entrega del Vehiculo

(Llenado por Lote de Restos)

Lote de Salvamentos	
Fecha de Entrega	
Compañia de Gruas que entrega el Vehiculo	

Vehiculo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario	SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones


Observaciones

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos

Nota: *Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Gruas que traslada el vehiculo resguarde una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieran una copia esta tendra que ser fotocopiada en sus instalaciones.*

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner