

MARCA: MERCEDES
VIN: 4J6ED7EB5LA714145

TIPO: GLF 63
PLACA:

SINIESTRO: B7023051
OPERADOR: EDWIN LEON
FECHA: 19-06-26
COLOR: NEGRO AÑO: 2020

SI NO DAÑO G-Forza S-BBYA

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

H-3:25 AGB-0275

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR			X
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS			X
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA			X
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS			X
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON	X		
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS			X
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACIÓN			X

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		X
LLANTAS	X		X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

QUEMADO

ELABORA <u>Jesús Hdz P.</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>[Signature]</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Jesús Hdz P.</u> NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CCAO): Hub turpitan TRASLADO(PROV): _____

NOT 300216

MARCA: <u>MB Mercedes</u>	TIPO: <u>GLF63</u>
VIN: <u>4J56E27E1351A714145</u>	PLACA: <u>NO</u>
SINIESTRO: <u>B7023051</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>12-06-26</u> COLOR: <u>negro</u>	AÑO: <u>2020</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X	X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA <u>Admon Guzman</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>[Signature]</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Admon Agu</u> NOMBRE Y FIRMA
--	---	--

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B70230561	Póliza 771A000048	Inciso / certificado 283	Número de serie 136ED7EBSLAIS4143
Marca MB	Submarca GLF 63	Tipo / cilindraje JUV	Modelo 2020
Lugar CDMX	Fecha Día 12 Mes 6 Año 26	Placas FVL909C	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado Carlos Alberto Silva Hernandez	Celular 5581855014	Correo electrónico csilva26@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas	/	/
2.	Brazos de limpiadores	/	/
3.	Plumas limpiadoras	/	/
4.	Cofre	/	/
5.	Cuartos de luz	/	/
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	/
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/
9.	Parrilla	/	/
10.	Emblemas	/	/
11.	Facia	/	/
12.	Molduras	/	/
13.	Rejillas de facia	/	/
14.	Porta placa	/	/
15.	Spoiler	/	/

Trasero

16.	Medallón	/	/
17.	Limpiadores	/	/
18.	Lámpara stop	/	/
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/	/
20.	Emblema cajuela	/	/
21.	Calaveras (2) (4)	/	/
22.	Reflejantes	/	/
23.	Defensa	/	/
24.	Molduras	/	/
25.	Porta placa	/	/
26.	Cámara de reversa	/	/
27.	Spoiler	/	/
28.	Escape	/	/

Lado derecho

29.	Salpicadera	/	/
30.	Cuarto luz lateral	/	/
31.	Espejo lateral	/	/
32.	Cristal aleta	/	/
33.	Puerta delantera	/	/
34.	Cristal puerta delantera	/	/
35.	Manija de puerta delantera	/	/
36.	Puerta trasera	/	/
37.	Cristal puerta trasera	/	/
38.	Manija de puerta trasera	/	/
39.	Cristal costado	/	/
40.	Estribo	/	/
41.	Molduras	/	/

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	/	/
43.	Cuarto luz lateral	/	/
44.	Espejo lateral	/	/
45.	Cristal aleta	/	/
46.	Puerta delantera	/	/
47.	Cristal puerta delantera	/	/
48.	Manija de puerta delantera	/	/
49.	Puerta trasera	/	/
50.	Cristal puerta trasera	/	/
51.	Manija de puerta trasera	/	/
52.	Cristal costado	/	/
53.	Estribo	/	/
54.	Molduras	/	/

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	/	/
56.	Birlo de seguridad	/	/
57.	Cables pasa corriente	/	/
58.	Extintidor	/	/
59.	Gato	/	/
60.	Gato hidráulico	/	/
61.	Llave de rueda	/	/
62.	Señales de carretera	/	/
63.	Tapete cubre llanta	/	/
64.	Tapa sombrerera	/	/

Interior

65.	Cielo de todo	/	/
66.	Luz interior	/	/
67.	Espejo retrovisor	/	/
68.	Viseras	/	/
69.	Tablero	/	/
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/
71.	Botones de estéreo	/	/
72.	Control aire acondicionado	/	/
73.	Control calefacción	/	/
74.	Control eléctrico	/	/
75.	Guantera	/	/
76.	Consola	/	/
77.	Porta vasos	/	/
78.	Encendedor	/	/
79.	Cenicero	/	/
80.	Palanca de velocidades	/	/
81.	Perilla palanca	/	/
82.	Botones puerta	/	/
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
84.	Coderas	/	/
85.	Manijas de puertas (2) (4)	/	/
86.	Bocinas radio	/	/
87.	Cinturones de seguridad	/	/
88.	Banca de asiento trasero	/	/
89.	Respaldo de asiento trasero	/	/
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	/
91.	Alfombra	/	/
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/

Motor

93.	Alternador	/	/
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/
96.	Bandas de motor	/	/
97.	Bayoneta aceite dirección	/	/
98.	Bayoneta aceite motor	/	/
99.	Bayoneta aceite transmisión	/	/
100.	Bobina	/	/
101.	Bocina de cláxon	/	/
102.	Bomba de agua	/	/
103.	Bomba dirección hidráulica	/	/
104.	Boster de frenos	/	/
105.	Cables bujías	/	/
106.	Compresor aire acondicionado	/	/
107.	Depósito de chisgueteros	/	/
108.	Distribuidor	/	/
109.	Filtro gasolina	/	/
110.	Marcha	/	/
111.	Motor limpiadores	/	/
112.	Motor ventilador	/	/
113.	Porta filtro de aire	/	/
114.	Radiador	/	/
115.	Sistema de inyección	/	/
116.	Transmisión (STD) (AUT)	/	/
117.	Tapón aceite motor	/	/
118.	Tapón radiador	/	/
119.	Tapón depósito líquido de frenos	/	/

General

120.	Canastilla	/	/
121.	Alfombra	/	/
122.	Tapón de gasolina	/	/
123.	Herramientas	/	/
124.	Sensor de reversa	/	/
125.	Quemacocos	/	/
126.	Toldo	/	/
127.	Gancho de arrastre	/	/
128.	Tapón gancho de arrastre	/	/
129.	Calcomanía de verificación	/	/
130.	Tapón birlo	/	/
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input checked="" type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/

Otros

Computadora ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones:	Batería ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad:	Tipo de llaves Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Adicionales

Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No
 Tarjeta GPS SD Sí No Marca:
 TAG Sí No

Llantas **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
 DD:
 TD: **FOTO**
 DI:
 TI:
 R:
 ¿Funda o cubierta? Sí No
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: **Agencia**

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Alaación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: **Agencia**

Original	Especial
----------	----------

Observaciones

NO

Objetos personales

NO DEJA

Adaptaciones equipo especial

NO

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que así para la firma de los responsables del vehículo, según corresponda. Te pedimos por favor no retirarte únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía.

Carlos Alberto Silva Hernandez
Nombre y firma del interesado