

INVENTARIO DE VEHICULO

Hora

No. De siniestro B76735360

Llaves ☐ Si ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca

Tipo

Modelo

Color

No. De Serie

Placas

No. De Motor

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

SI NO

PARTE TRASERA	SI	NO
---------------	----	----

LIMPIADORES		
MEDALLON		
PORTA PLACA		
SISTEMA DE ESCAPE		

GENERAL

CAJUELA		
ALFOMBRA CAJUELA		
CABLES PASACORRIENTE		
TAPA CAJUELA		
HERRAMIENTA		
GATO		
LLAVE DE RUEDA		
LLANTA DE REFACCIÓN		
SEÑALES DE CARRETERA		

LADO DER-IZQ

ALETAS	11	
COSTADOS	11	
ESPEJO EXTERIOR	11	
ESTRIBO		1
MANIJAS EXTERIORES	1	
MOLDURAS		1
PUERTAS DELANTERAS	11	
PUERTAS TRASERAS	28	
SALPICADERA		
TAPONES DE RUEDAS	11	
VIDRIOS LATERALES	11	

FRONTAL

BAZOS LIMPIADORES	1	
COFRE	1	5
CUARTOS DE LUZ	1	5
DEFENSA DELANTERA	1	5
FAROS DE HALOGENO	1	5
FAROS DE NIEBLA	1	5
PARABRISAS	1	5
PARRILLA	1	5
PLUMAS LIMPIADORES	1	5
PORTAPLACA	1	5
CALAVERAS	1	5
CAJUELA	1	5
DEFENSA TRASERA	1	5

INTERIOR

SI NO

NOTAS Y OBSERVACIONES

Unidad Con golpe
frontal / X trasero

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado San Luis Potosí

ELABORO

ELABORO
Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

ENTREGO

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

RECIBIO
Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B-76735360	Número de póliza: 83662104FR	Inciso / Certificado: 01	Placas: RKS-213-C
Marca: Toyota	Submarca: Camry	Tipo: XLE	Modelo: 2009
Nombre del ajustador: Oswaldo Barbosa Fuentes	Claves: C-28677	Fotos: 51	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 5%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Jesica Yadira Luna Hidalgo	Celular: 812421 7970	Correo electrónico: chelysabino8@gmail.com

IMPORTANTE

Se base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



⑤ Fom derecho
⑥ Fom izquierdo
⑦ Sol preda de la carrocería
⑧ Sol preda de la carrocería

Daños preexistentes



⑤ Fom derecho
⑥ Fom izquierdo
⑦ Sol preda de la carrocería
⑧ Sol preda de la carrocería
⑨ Radiador y condensador
⑩ Muro Radiador
⑪ Monto y Puntos 129
⑫ Puerta Tras. 129
⑬ cortado 129
⑭ Fom izquierdo
⑮ Fom trasera
⑯ Tapa de Calaveras
⑰ Calaveras
⑱ Costado de la carrocería

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / convenio: 617482 Referencia 1: Escrita el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 04-08-26 Lugar de expedición: Villa Hidalgo SLP. Firma del ajustador: [Firma]
--	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Número de pase	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

- Araceli Sabino Juan Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionacientes.mx@bbva.com
Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, C.F.M.A., recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestros sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B-76735360	Póliza 83662104 FR	Inciso / certificado 01	Número de serie 471BK46K090594173
Marca Toyota	Submarca Camry	Tipo / cilindraje 06	Modelo 2009
Lugar Aut. Ventura-Peñita	Fecha 04 / Mes 08 / Año 16	Placas RKS-213-C	Cantidad de placas (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Yesica Yedira Luna Hidalgo	Celular 8124217970	Correo electrónico chelysabino78@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas	☒	☐	65	Cielo de toldo	☒	☐	Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores	☒	☐	66	Luz interior	☒	☐	¿Es visible? ☐ Sí ☒ No	¿Es visible? ☐ Sí ☒ No
3	Plumas limpiadoras	☒	☐	67	Espejo retrovisor	☒	☐	Observaciones:	Marca: Ducalast
4	Cofre	☒	☐	68	Viseras	☒	☐	Liaves	Tipo de liaves
5	Cuartos de luz	☒	☐	69	Tablero	☒	☐	Liave de encendido	Normal ☐
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	☐	70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	☐	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☒
7	Focos ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒	☐	71	Botones de estereo	☒	☐	Cantidad:	Tarjeta ☐
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	☐	72	Control aire acondicionado	☒	☐	Auto estéreo	Tarjeta de circulación
9	Parrilla	☒	☐	73	Control calefacción	☒	☐	Estéreo ☒ Sí ☐ No	Sí ☒ No ☐
10	Emblemas	☒	☐	74	Control eléctrico	☒	☐	¿Funciona? ☐ Sí ☒ No	
11	Facia	☒	☐	75	Guantera	☒	☐	Marca:	
12	Molduras	☒	☐	76	Consola	☒	☐		
13	Rejillas de facia	☒	☐	77	Porta vasos	☒	☐		
14	Porta placa	☒	☐	78	Encendedor	☒	☐		
15	Spoiler	☒	☐	79	Cenicero	☒	☐		
Trasero				80	Palanca de velocidades	☒	☐	Adicionales	
16	Medallón	☒	☐	81	Perilla palanca	☒	☐	Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
17	Limpadores	☒	☐	82	Botones puerta	☒	☐	Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca:
18	Lámpara stop	☒	☐	83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	TAG ☐ Sí ☒ No	
19	Tapa cajuela / quita puerta	☒	☐	84	Coderas	☒	☐	Llantas	
20	Emblema cajuela	☒	☐	85	Manijas de puertas (2) (4)	☒	☐	Vida	
21	Calaveras (2) (4)	☒	☐	86	Bocinas radio	☒	☐	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS 1495/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
22	Reflejantes	☒	☐	87	Cinturones de seguridad	☒	☐	DD: Linglong 215/60R16	1/2
23	Defensa	☒	☐	88	Banca de asiento trasero	☒	☐	TD: Fantoc 215/60R16	1/2
24	Molduras	☒	☐	89	Respaldo de asiento trasero	☒	☐	DI: Michelin 215/60 R16	1/2
25	Porta placa	☒	☐	90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (6)	☒	☐	TI: Fantoc 215/60 R16	1/2
26	Cámara de reversa	☒	☐	91	Alfombra	☒	☐	R: Kriston	
27	Spoiler	☒	☐	92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	☐	¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☒ No	
28	Escape	☒	☐	Motor				DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
Lado derecho				93	Alternador	☒	☐	TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
29	Salpicadera	☒	☐	94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	Rines	
30	Cuarto luz lateral	☒	☐	95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	Marca: Original	
31	Espejo lateral	☒	☐	96	Bandas de motor	☒	☐	Original ☒ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4) ☒
32	Cristal aleta	☒	☐	97	Bayoneta aceite dirección	☒	☐	Aleación ☒ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4) ☒
33	Puerta delantera	☒	☐	98	Bayoneta aceite motor	☒	☐	Volante	
34	Cristal puerta delantera	☒	☐	99	Bayoneta aceite transmisión	☒	☐	Marca: Original	
35	Manija de puerta delantera	☒	☐	100	Bobina	☒	☐	Original ☒ Especial ☐	
36	Puerta trasera	☒	☐	101	Bocina de claxon	☒	☐	Observaciones	
37	Cristal puerta trasera	☒	☐	102	Bomba de agua	☒	☐		
38	Manija de puerta trasera	☒	☐	103	Bomba dirección hidráulica	☒	☐		
39	Cristal costado	☒	☐	104	Boster de frenos	☒	☐		
40	Estribo	☒	☐	105	Cables bujías	☒	☐		
41	Molduras	☒	☐	106	Compresor aire acondicionado	☒	☐		
Lado izquierdo				107	Depósito de chisgueros	☒	☐		
42	Salpicadera	☒	☐	108	Distribuidor	☒	☐		
43	Cuarto luz lateral	☒	☐	109	Filtro gasolina	☒	☐		
44	Espejo lateral	☒	☐	110	Marcha	☒	☐		
45	Cristal aleta	☒	☐	111	Motor limpiadores	☒	☐		
46	Puerta delantera	☒	☐	112	Motor ventilador	☒	☐		
47	Cristal puerta delantera	☒	☐	113	Porta filtro de aire	☒	☐		
48	Manija de puerta delantera	☒	☐	114	Radiador	☒	☐		
49	Puerta trasera	☒	☐	115	Sistema de inyección	☒	☐		
50	Cristal puerta trasera	☒	☐	116	Transmisión (STD) (AUT) ☒	☒	☐		
51	Manija de puerta trasera	☒	☐	117	Tapón aceite motor	☒	☐		
52	Cristal costado	☒	☐	118	Tapón radiador	☒	☐		
53	Estribo	☒	☐	119	Tapón depósito líquido de frenos	☒	☐		
54	Molduras	☒	☐	General				Objetos personales	
Cajuela				120	Canastilla	☒	☐		
55	Alfombra cartón cajuela	☒	☐	121	Alarma	☒	☐		
56	Birlo de seguridad	☒	☐	122	Tapón de gasolina	☒	☐		
57	Cables para corriente	☒	☐	123	Herramientas	☒	☐		
58	Extintidor	☒	☐	124	Sensor de reversa	☒	☐		
59	Gato	☒	☐	125	Quemacocos	☒	☐		
60	Gato hidráulico	☒	☐	126	Toldo	☒	☐		
61	Llave de rueda	☒	☐	127	Gancho de arrastre	☒	☐		
62	Señales de carretera	☒	☐	128	Tapón gancho de arrastre	☒	☐		
63	Tapete cubre llanta	☒	☐	129	Calcomanía de verificación	☒	☐		
64	Tapa sombrerera	☒	☐	130	Tapón birlo	☒	☐		
				131	Tapón (1) (2) (3) (4) de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	☐		

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

ARACELI SABINO / Osvaldo Barbosa Fuentes Grupos del Potasi

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe