

FORZA

INVENTARIO VEHICULO

106488

MARCA **TOYOTA**
VIN: **4T1DAACK3SU029078**

PLACA **CAMRY S/P.**

SINIESTRO: **B67220461**
OPERADOR: **Fernando Submino**
FECHA: **07-06-26**
COLOR: **Blanco** AÑO: **2025**

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTACION MOTER	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE RESERVA	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

NOT: BBVA 0219

MOTOR

	SI	NO	DAÑO
VALVULAS	X		
ACEITE	X		
BUJIAS	X		
CLAVON	X		
REMOBILIZADOR	X		
SWITCH MOTOR	X		
SENALES TONOS	X		
VALVULAS	X		
BOMBA	X		
ACEITE CONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CARRERA

	SI	NO	DAÑO
ALICATORIA	X		
CABLES PASA CORRIENTES	X	X	
TAPON CARRERA	X		
NEUMATICA	X	X	
CAYO	X		
LLAVE DE RUEDA	X	X	
SENALES DE CARRETERA	X		

PORTE FRONTAL

	SI	NO	DAÑO
BRACOS LIMPIADORES			
COFRE			
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			
FAROS			
BALASTRAS			
BULBOS			
FAROS DE NIEBLA			
PARRABRISAS			
PARRILLA			
PLUMAS LIMPIADORES			
PORTAPLACA			

PORTE TRASERA

	SI	NO	DAÑO
CALAMERAS	X		
BULBOS	X		
CALLEJA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X	X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X	X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL


	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X	X	
PLACAS	X	X	
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X
DOCUMENTOS			

COSTADO IZQUIERDO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X	X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X	X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X	X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X	X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		X
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
RECIBE
NOMBRE Y FIRMA

44 ROJO
 19-05-26
 23:15

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600. Nos dedicamos a brindar servicios de seguros de vida, salud, accidentes, robo y daños, así como a nuestras sucursales y en línea.

Poliza: **BBS621052K** Inceso / certificado: **00001** No: **9TIDAACK3SU029078**
 Tipo: **700** Modelo: **2025** Color: **BCO**
 Submarca: **CARINY** Placa: **06K235** Cantidad de placas: **1** Kilometraje: **068000** Gasolina: **AMIGANO**
 Atenciones: Assegurado Afectado no
 Nombre del interesado: **MARCOS ANTONIO SANCHEZ GARCIA** Cédula: **5549213467** Correo electrónico: **luisjespinosa09@gmail.com**

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas	/		65	Cielo de todo	/		Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores	/		66	Luz interior	/		¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
3	Plumas limpiadoras	/		67	Espejo retrovisor	/		Observaciones:	Marca:
4	Cofre	/		68	Viseras	/			NOVIUS
5	Cuartos de luz	/		69	Tablero	/		LIAVES	Tipo de llaves
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)	/		Llave de encendido	Normal <input type="checkbox"/>
7	Focos <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input checked="" type="checkbox"/> Led	/		71	Botones de estéreo	/		¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Código de encendido <input checked="" type="checkbox"/>
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72	Control aire acondicionado	/		Cantidad:	Tarjeta <input type="checkbox"/>
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/		AUTO ESTÉREO	Tarjeta de circulación
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico	/		Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
11	Facia	/		75	Guantera	/		¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Marca:
12	Molduras	/		76	Consola	/			
13	Rejillas de facia	/		77	Porta vasos	/			
14	Porta placa	/		78	Encendedor	/			
15	Spoiler	/		79	Cenicero	/			
Trasero				Motor				Adicionales	
16	Medallón	/		80	Palanca de velocidades	/		Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Pantalla TV <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
17	Limpiadores	/		81	Perilla palanca	/		Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Marca:
18	Lámpara stop	/		82	Botones puerta	/		TAG <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
19	Tapa cajuela / quita puerta	/		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/			
20	Emblema cajuela	/		84	Coderas	/			
21	Calaveras (2) (4)	/		85	Manijas de puertas (2) (4)	/			
22	Reflejantes	/		86	Bocinas radio	/			
23	Defensa	/		87	Cinturones de seguridad	/			
24	Molduras	/		88	Banca de asiento trasero	/			
25	Porta placa	/		89	Respaldo de asiento trasero	/			
26	Cámara de reversa	/		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/			
27	Spoiler	/		91	Altombra	/			
28	Escape	/		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/			
Lado derecho				General				Llantas	
29	Salpicadera	/		93	Alternador	/		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)	Vida
30	Cuarto luz lateral	/		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/		DD: 235/45R16gum	
31	Espejo lateral	/		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/		TD: 200XDS	
32	Cristal aleta	/		96	Bandas de motor	/		DI: 200XDS	
33	Puerta delantera	/		97	Bayoneta aceite dirección	/		TI: 200XDS	
34	Cristal puerta delantera	/		98	Bayoneta aceite motor	/		R: 200XDS	
35	Manija de puerta delantera	/		99	Bayoneta aceite transmisión	/		¿Funda o cubierta? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
36	Puerta trasera	/		100	Bobina	/		DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
37	Cristal puerta trasera	/		101	Bocina de claxon	/		TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
38	Manija de puerta trasera	/		102	Bomba de agua	/			
39	Cristal costado	/		103	Bomba dirección hidráulica	/			
40	Estribo	/		104	Boster de frenos	/			
41	Molduras	/		105	Cables bujías	/			
Lado izquierdo				General				Rines	
42	Salpicadera	/		106	Compresor aire acondicionado	/		Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>	No. (1) (2) (3) (4)
43	Cuarto luz lateral	/		107	Depósito de chisgueteros	/		Aleación <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/>	No. (1) (2) (3) (4)
44	Espejo lateral	/		108	Distribuidor	/			
45	Cristal aleta	/		109	Filtro gasolina	/			
46	Puerta delantera	/		110	Marcha	/			
47	Cristal puerta delantera	/		111	Motor limpiadores	/			
48	Manija de puerta delantera	/		112	Motor ventilador	/			
49	Puerta trasera	/		113	Porta filtro de aire	/			
50	Cristal puerta trasera	/		114	Radiador	/			
51	Manija de puerta trasera	/		115	Sistema de inyección	/			
52	Cristal costado	/		116	Transmisión (STD) (AUT)	/			
53	Estribo	/		117	Tapón aceite motor	/			
54	Molduras	/		118	Tapón radiador	/			
Cajuela				General				Volante	
55	Alfombra cartón cajuela	/		120	Canastilla	/		Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>	
56	Birlo de seguridad	/		121	Alarma	/			
57	Cables para corriente	/		122	Tapón de gasolina	/			
58	Extintor	/		123	Herramientas	/			
59	Gato	/		124	Sensor de reversa	/			
60	Gato hidráulico	/		125	Quemacocos	/			
61	Llave de rueda	/		126	foldo	/			
62	Señales de carretera	/		127	Gancho de arrastre	/			
63	Tapete cubre llanta	/		128	Tapón gancho de arrastre	/			
64	Tapa sombrerera	/		129	Calcomanía de verificación	/			
				130	Tapón birlo	/			
				131	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/			

Computadora
 ¿Es visible? Sí No
 Observaciones:

Batería
 ¿Es visible? Sí No
 Marca: **NOVIUS**

LIAVES
 Llave de encendido
 ¿Funciona? Sí No
 Cantidad:

Tipo de llaves
 Normal
 Código de encendido
 Tarjeta

AUTO ESTÉREO
 Estéreo Sí No
 ¿Funciona? Sí No
 Marca: **ORION**

Tarjeta de circulación
 Sí No

Adicionales

Pantalla GPS Sí No
 Tarjeta GPS SD Sí No
 TAG Sí No

Llantas

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)

DD: **235/45R16gum**
 TD: **200XDS**
 DI: **200XDS**
 TI: **200XDS**
 R: **200XDS**

¿Funda o cubierta? Sí No

DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: **ORION**

Original Especial
 Aleación Acero

No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: **ORION**

Original Especial

Observaciones

BOFEN BOMBAS COMO PIRO

Objetos personales

SIN ANTICUM POR DUEÑO 2

SIN ANTICUM DE UNO 2

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado: **Juan Pablo**

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapones, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Nombre y firma del asegurado, tercero interesado que entrega el vehículo: **Luis Santiago Espinosa**

Nombre y firma del asegurador que recibe: **Pacifico Automotriz S de RL de CV**

Razón social de la grúa: **Pacifico Automotriz S de RL de CV**

Nombre y firma del operador de grúa que recibe: **[Firma]**

Valuación de Pérdida Total

44 ROJO

FECHA SINIESTRO 19/05/2026		FECHA INGRESO C.V.I. 19/05/2026		FECHA DETERMINACIÓN DE PÉRDIDA 04/06/2026		EXP. TURHAKMA AEROSTRUC.		TOTAL DAÑOS																					
No. DE SINIESTRO B67220461		NO. DE SALVAMENTO 2652549793		PLACAS 06K235		INTERSEGUROS <input checked="" type="checkbox"/> ASEG <input type="checkbox"/> FERC		MARCA VEHICULO TOYOTA																					
MODELO 01/01/20		COLOR BLANCO		VERSION XSE HV		CANTIDAD PLACAS <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2		NUMEROS 4 4																					
No. DE MOTOR A25AB476083		REG.FED. DE AUTOMOVILES N/A		KILOMETRAJE 15688		ADAP Y COBY. <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		PERIODO R0567107K																					
<input type="checkbox"/> AUSTERO <input checked="" type="checkbox"/> TIPICO <input checked="" type="checkbox"/> A/AC <input type="checkbox"/> STANDARD <input type="checkbox"/> RECUP. ROBO <input type="checkbox"/> FLOTILLA CIA <input type="checkbox"/> FRONTIEROZ <input type="checkbox"/> EXPORTADO <input type="checkbox"/> TALLER <input checked="" type="checkbox"/> EQUIPADO <input type="checkbox"/> TURBO <input type="checkbox"/> ABANDONO <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATICO <input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL <input type="checkbox"/> GARANTIA <input type="checkbox"/> LEGALIZADO <input type="checkbox"/> IMPORTADO <input type="checkbox"/> AGENCIA																													
1.- VALOR INDEMNIZADO					TABLA DE VALORES COMERCIALES																								
<input type="checkbox"/> FBC <input type="checkbox"/> CONVENIO <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMETRICA 549,500.00					<table border="1"> <thead> <tr> <th>GUIA</th> <th>FBC</th> <th>AUTOMETRICA</th> <th>CAPACIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MES</td> <td>MAYO</td> <td>MAYO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAG.</td> <td>125</td> <td>125</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>494,200.00</td> <td>549,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>% DAÑOS</td> <td>57.13%</td> <td>51.38%</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>					GUIA	FBC	AUTOMETRICA	CAPACIDAD	MES	MAYO	MAYO		PAG.	125	125		VALOR	494,200.00	549,500.00		% DAÑOS	57.13%	51.38%	0.00%
GUIA	FBC	AUTOMETRICA	CAPACIDAD																										
MES	MAYO	MAYO																											
PAG.	125	125																											
VALOR	494,200.00	549,500.00																											
% DAÑOS	57.13%	51.38%	0.00%																										
2.- DAÑOS					OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS: DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC.																								
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL 4599					UNIDAD DE NA INGRESA CON DOS PLACAS DE CIRCULACION. SI SE NEGOCIA PDD SE SUGIERE REALIZAR AL 50% DEL VC DE LA UNIDAD																								
* REFACCIONES DE HP INICIALES 37970.3																													
* MANO DE OBRA INICIAL 3500																													
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES 236274.31																													
TOTAL DAÑOS 282,343.61																													
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)																													
* TOTAL DE ACCESORIOS FALTANTES 0.00																													
4.- DEDUCCIONES																													
* MOTOR NO ACREDITADO 0.00																													
* TENENCIAS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ORIGINAL <input type="checkbox"/> COPIAS <input type="checkbox"/> 0.00																													
5.- DEMERITOS																													
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5% 27,475.00																													
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10% 0.00																													
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES 309,818.61																													
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)																													
* VALOR DE SALVAMENTO 239,681.39																													
* VEHICULO DE CIA ASEGURADORA 5% 11,984.07																													
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL 227,697.32																													
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO																													

NUMERO DE MOTOR
A25AB476083

No hay acceso a numero de motor, es necesario desmontar periféricos

PLACA V.I.N.
4T1DAACK3SU029078

PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE ATENTAMENTE

CARLOS VILLA GONZALEZ NOE DELGADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR

QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T. CENTRO DE VALUACION INTEGRAL DEPTO. P.T.