

MARCA: TOYOTA
VIN: 4T1F31AKXMU549951

TIPO: CAMRY
PLACA: S/P

SINIESTRO: B68412461
OPERADOR: Miguel ROSAS
FECHA: 09-06-26
COLOR: Gris AÑO: 2021

BBVA

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			NIV
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN			NIV

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR			NIV

AOT: BBVA 0213

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTERAS			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			Cerrado
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X	X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			X



PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X	X	
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X	X	
KILOMETRAJE			NIV
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X	X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES		X	
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

ELABORA
Juan
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA
[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE
Juan
NOMBRE Y FIRMA

VALUACION DE PERDIDA TOTAL

902LANCO

FECHA INGRESO CVI		FECHA DETERMINADO PT		EXP. TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS	
30/05/2026		29/05/2026					
NO. DE SINIESTRO		NO. DE SALVAMENTO		PLACAS		INTERESADO	
B68412461		2652650747		22F460		<input checked="" type="checkbox"/> ASEG. <input type="checkbox"/> MERC	
MODELO		COLOR		VERSION		CANTIDAD PLACAS	
01/01/20		GRIS		HEV		<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2	
No. DE MOTOR		REG. FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE		ADAP Y CONV.	
A25AG428118		N/A		62579		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
POLIZA		INCISO		MARCA VEHICULO		TIPO	
8416210TWO		00001		TOYOTA		CAMRY	
N. PUERTAS		N. CILINDROS		NUM. SERIE			
4		4		4T1F31AKXMU549951			

<input type="checkbox"/> AUSTERO <input type="checkbox"/> TIPICO <input checked="" type="checkbox"/> A/AC <input type="checkbox"/> STANDARD <input type="checkbox"/> RECUP. ROBO <input type="checkbox"/> FLOTTILLA CIA <input type="checkbox"/> FRONTERIZO <input type="checkbox"/> EXPORTADO <input type="checkbox"/> TALLER <input checked="" type="checkbox"/> EQUIPADO <input type="checkbox"/> TURBO <input type="checkbox"/> ABANDONO <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATICO <input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL <input type="checkbox"/> GARANTIA <input type="checkbox"/> LEGALIZADO <input type="checkbox"/> IMPORTADO <input type="checkbox"/> AGENCIA	
1.- VALOR INDEMNIZADO	
<input type="checkbox"/> EBC <input type="checkbox"/> CONVENIO <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMETRICA	344.400.00
2.- DAÑOS	
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL	24093.14
* REFACCIONES DE HP INICIALES	103198.55
* MANO DE OBRA INICIAL	0
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES	46186.36
TOTAL DAÑOS	173.478.05
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)	
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES	0.00
4.- DEDUCCIONES	
* MOTOR NO ACREDITADO	0.00
* TENENCIAS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ORIGINALES <input type="checkbox"/> COPIAS <input type="checkbox"/>	0.00
5.- DEMERITOS	
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%	17.220.00
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%	0.00
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES	
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO	190.698.05
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)	
* VALOR DE SALVAMENTO	153.701.95
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%	7.685.10
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL	146.016.85
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO	

TABLA DE VALORES COMERCIALES			
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	MAYO	MAYO	
PAG.	325		
VALOR	340.000.00	344.400.00	
% DAÑOS	51.02%	50.37%	

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS (DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC.)

CUENTA CON UNA LLAVE CONTROL LLANTA DE REFACCION GATO Y LLAVE DE RUEDAS

NUMERO DE MOTOR A25AG428118	
PLACA V.I.N. 4T1F31AKXMU549951	
PARED DE FUEGO	

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE

 DANIEL AGUILAR HERNANDEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
 QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

ATENTAMENTE

 NOE DELGADILLO MIER
 NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
 CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO.P.T..