

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4053

☐ RESGUARDO(CCAO): Gdl ☐ TRASLADO(PROV): Guadalupe victoria

MARCA: <u>Honda</u>	TIPO: <u>Accord</u>
VIN: <u>5KBCP3673AB801265</u>	PLACA:
SINIESTRO: <u>357112826</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>21-08-16</u> COLOR: <u>Plata</u>	AÑO: <u>2010</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENO	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRE	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA	/		
ADAPTACION	/		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES: sin objetos personales

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>oswaldob</u>	<u>[Signature]</u>	<u>oswaldob</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 55112862	Póliza 35PRG204NB	Inciso / certificado	Número de serie SKBSCP3673AB001265
Marca Honda	Submarca Accord	Tipo / cilindraje 2010	Modelo 2010
Lugar Cuadalupe	Fecha Día 23 Mes 06 Año 26	Placas HAG 12A	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado Catalina Reynoso Romo	Celular 3316857674	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	/		65.	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	/		66.	Luz interior			¿Es visible? ☐ Sí ☒ No	¿Es visible? ☐ Sí ☒ No
3.	Plumas limpiadoras	/		67.	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	/		68.	Viseras				
5.	Cuartos de luz	/		69.	Tablero				
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70.	Switch de encendido (start / stop engine)				
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/		71.	Botones de estéreo				
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72.	Control aire acondicionado			Llaves	Tipo de llaves
9.	Parrilla	/		73.	Control calefacción			Llave de encendido	Normal ☐
10.	Emblemas	/		74.	Control eléctrico			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
11.	Facia	/		75.	Guantera			Cantidad:	Tarjeta ☐
12.	Molduras	/		76.	Consola				
13.	Rejillas de facia	/		77.	Porta vasos			Auto estéreo	Tarjeta de circulación
14.	Porta placa	/		78.	Encendedor			Estéreo ☐ Sí ☐ No	Sí ☐ No ☐
15.	Spoiler	/		79.	Cenicero			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No	
Trasero				80.	Palanca de velocidades			Marca:	
16.	Medallón	/		81.	Perilla palanca				
17.	Limpiadores	/		82.	Botones puerta			Adicionales	
18.	Lámpara stop	/		83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐ Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/		84.	Coderas			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐ Marca:	
20.	Emblema cajuela	/		85.	Manijas de puertas (2) (4)			TAG ☐ Sí ☐ No ☐	
21.	Calaveras (2) (4)	/		86.	Bocinas radio				
22.	Reflejos	/		87.	Cinturones de seguridad			Llantas	
23.	Defensa	/		88.	Banca de asiento trasero			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
24.	Molduras	/		89.	Respaldo de asiento trasero			DD:	
25.	Porta placa	/		90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			TD:	
26.	Cámara de reversa	/		91.	Alfombra			DI:	
27.	Spoiler	/		92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)			TI:	
28.	Escape	/		Motor				R:	
Lado derecho				93.	Alternador			¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No ☐	
29.	Salpicadera	/		94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
30.	Cuarto luz lateral	/		95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
31.	Espejo lateral	/		96.	Bandas de motor				
32.	Cristal aleta	/		97.	Bayoneta aceite dirección			Rines	
33.	Puerta delantera	/		98.	Bayoneta aceite motor			Marca:	
34.	Cristal puerta delantera	/		99.	Bayoneta aceite transmisión			Original ☒ Especial	No, (1) (2) (3) (4)
35.	Manija de puerta delantera	/		100.	Bobina			Aleación ☐ Acero	No, (1) (2) (3) (4)
36.	Puerta trasera	/		101.	Bocina de claxon				
37.	Cristal puerta trasera	/		102.	Bomba de agua			Volante	
38.	Manija de puerta trasera	/		103.	Bomba dirección hidráulica			Marca:	
39.	Cristal costado	/		104.	Boster de frenos			Original ☒ Especial	
40.	Estribo	/		105.	Cables bujías				
41.	Molduras	/		106.	Compresor aire acondicionado			Observaciones	
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueros				
42.	Salpicadera	/		108.	Distribuidor				
43.	Cuarto luz lateral	/		109.	Filtro gasolina			Objetos personales	
44.	Espejo lateral	/		110.	Marcha				
45.	Cristal aleta	/		111.	Motor limpiadores			Adaptaciones equipo especial	
46.	Puerta delantera	/		112.	Motor ventilador				
47.	Cristal puerta delantera	/		113.	Porta filtro de aire				
48.	Manija de puerta delantera	/		114.	Radiador				
49.	Puerta trasera	/		115.	Sistema de inyección				
50.	Cristal puerta trasera	/		116.	Transmisión (STD) (AUT)				
51.	Manija de puerta trasera	/		117.	Tapón aceite motor				
52.	Cristal costado	/		118.	Tapón radiador				
53.	Estribo	/		119.	Tapón depósito líquido de frenos				
54.	Molduras	/		General					
Cajuela				120.	Canastilla				
55.	Alfombra cartón cajuela	/		121.	Alarma				
56.	Birlo de seguridad	/		122.	Tapón de gasolina				
57.	Cables pasa corriente	/		123.	Herramientas				
58.	Extintidor	/		124.	Sensor de reversa				
59.	Gato	/		125.	Quemacocos				
60.	Gato hidráulico	/		126.	Toldo				
61.	Llave de rueda	/		127.	Gancho de arrastre				
62.	Señales de carretera	/		128.	Tapón gancho de arrastre				
63.	Tapete cubre llanta	/		129.	Calcomanía de verificación				
64.	Tapa sombrerera	/		130.	Tapón birlo				
				131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Catalina P.R.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Catalina P.R.
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Luis Mercado
Nombre y firma del ajustador que recibe

Graciela Rosa
Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe