SOLERA | AUTOonline

Vehicle Claims

AOGB0317

AO. 4108

INVENTARIO VEHICULO

☐ RESGUARDO(CCAO): Gdl-CCAO ☐ TRASLADO(PROV): Excentric

MARCA: Honda	TIPO: odissey
VIN:	PLACA:
SINIESTRO: B78194466	ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 26-08-26 COLOR: Plata	AÑO: 2012

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	✓		
COMPUTADORA MOTOR	✓		
ESTEREO	✓		
LLANTA DE REFACCION		✓	
BOMBA GASOLINA	✓		
LLAVES	✓		
CATALIZADOR	✓		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	✓		
ALTERNADOR	✓		
BAYONETA ACEITE MOTOR	✓		
CLAXON	✓		
BOMBA AGUA	✓		
BANDAS MOTOR	✓		
SISTEMA FRENOS	✓		
CABLES BUJIAS		✓	
BOBINA	✓		
AIRE ACONDICIONADO	✓		
DEPOSITO LIMPIADORES	✓		
DIRECCION HIDRAULICA	✓		
DISTRIBUIDOR		✓	
ENCENDIDO ELECTRONICO		✓	
GENERADOR		✓	
MARCHA	✓		
MONOBLOCK	✓		
VENTILADOR	✓		
RADIADOR	✓		
RADIADOR DE A/C	✓		
TANQUE DE GASOLINA	✓		
TAPON DE GASOLINA	✓		
TAPON DE ACEITE	✓		
TAPON RADIADOR	✓		
TURBO CARGADOR		✓	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
ASIENTOS DELANTEROS	✓		
ASIENTOS TRASEROS	✓		
BOCINAS	✓		
BOLSA DE AIRE	✓		
CABECERAS	✓		
CENICEROS	✓		
GUANTERA	✓		
CINT. SEGURIDAD	✓		
CLAXON	✓		
CODERAS	✓		
CONSOLA	✓		
CONTROL A/C	✓		
DEFROSTER	✓		
ENCENDEDOR	✓		
ESPEJO RETROVISOR	✓		
INSTRUMENTOS TABLERO	✓		
LUZ INTERIOR	✓		
LUZ STOP	✓		
MANIJAS	✓		
PALANCA DE VELOCIDADES	✓		
RELOJ	✓		
SEGUROS ELECTRICOS	✓		
TABLERO	✓		
TAPETES	✓		
ELEVADORES ELECTRICOS	✓		
VESTIDURAS	✓		
VOLANTE	✓		
VISERAS	✓		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	✓		
COFRE	✓		
CUARTOS DE LUZ	✓		
DEFENSA DELANTERA	✓		
FAROS	✓		
BALASTRE		✓	
BULBOS		✓	
FAROS DE NIEBLA	✓		
PARABRISAS	✓		
PARRILLA	✓		
PLUMAS LIMPIADORES	✓		
PORTAPLACA		✓	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	✓		
BULBOS		✓	
CAJUELA	✓		
DEFENSA TRASERA	✓		
LIMPIADOR	✓		
MEDALLON	✓		
PORTAPLACA		✓	
SISTEMA DE ESCAPE	✓		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
CABLES PASACORRIENTES		✓	
TAPA CAJHUELA		✓	
HERRAMIENTA		✓	
GATO		✓	
LLAVE DE RUEDA		✓	
SEÑALES DE CARRETERA		✓	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		✓	
SPOILERS		✓	
FUSIBLES		✓	
PLACAS		✓	
RINES	✓		
ALARMA		✓	
EXTINGUIDOR		✓	
ANTENA		✓	
PLACA VIN	✓		
KILOMETRAJE		✓	
CANASTILLA		✓	
ADAPTACION		✓	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	✓		
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO	✓		
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS		✓	
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRSERA	✓		
SALPICADERA	✓		
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	✓		
VIDRIOS LATERALES	✓		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	✓		
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO	✓		
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS		✓	
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRSERA	✓		
SALPICADERA	✓		
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	✓		
VIDRIOS LATERALES	✓		



OBSERVACIONES: Sin objetos personales

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Oswaldo	Maria Arb	Oswaldo
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Curvas Ares

Escaneado con CamScanner

AOGB0317 (3)

BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: B731944466	Póliza: 0636210770	Inciso / certificado: 1	Número de serie: CB 802701
Marca: Honda	Submarca: Odyssey	Tipo / cilindraje	Modelo: 12 — Color: Plata
Lugar: Tlalnepantla	Fecha: Día 17 Mes 05 Año 26	Placas	Cantidad de placas: (0) (1) 2 — Kilometraje: No visible — Gasolina: 1/4 1/2 3/4 E F
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no. ____	Nombre del interesado: Moises Osvaldo Figueroa Gonzalez	Celular: 3316952261	Correo electrónico: moisesfigueroa1303@gmail.com

Delantero

No.	Inventario	Sí	No
1.	Parabrisas	✓	
2.	Brazos de limpiadores	✓	
3.	Plumas limpiadoras	✓	
4.	Cofre	✓	
5.	Cuartos de luz		✓
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	✓	
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	✓	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	✓	
9.	Parrilla	✓	
10.	Emblemas	✓	
11.	Facia	✓	
12.	Molduras		✓
13.	Rejillas de facia	✓	
14.	Porta placa	✓	
15.	Spoiler		✓

Trasero

No.	Inventario	Sí	No
16.	Medallón	✓	
17.	Limpiadores	✓	
18.	Lámpara stop	✓	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	✓	
20.	Emblema cajuela	✓	
21.	Calaveras (2) (4)	✓	
22.	Reflejantes	✓	
23.	Defensa	✓	
24.	Molduras		✓
25.	Porta placa	✓	
26.	Cámara de reversa	✓	
27.	Spoiler	✓	
28.	Escape	✓	

Lado derecho

No.	Inventario	Sí	No
29.	Salpicadera	✓	
30.	Cuarto luz lateral	✓	
31.	Espejo lateral	✓	
32.	Cristal aleta	✓	
33.	Puerta delantera	✓	
34.	Cristal puerta delantera	✓	
35.	Manija de puerta delantera	✓	
36.	Puerta trasera	✓	
37.	Cristal puerta trasera	✓	
38.	Manija de puerta trasera	✓	
39.	Cristal costado	✓	
40.	Estribo	✓	
41.	Molduras	✓	

Lado izquierdo

No.	Inventario	Sí	No
42.	Salpicadera	✓	
43.	Cuarto luz lateral	✓	
44.	Espejo lateral	✓	
45.	Cristal aleta	✓	
46.	Puerta delantera	✓	
47.	Cristal puerta delantera	✓	
48.	Manija de puerta delantera	✓	
49.	Puerta trasera	✓	
50.	Cristal puerta trasera	✓	
51.	Manija de puerta trasera	✓	
52.	Cristal costado	✓	
53.	Estribo	✓	
54.	Molduras	✓	

Cajuela

No.	Inventario	Sí	No
	Alfombra cartón cajuela	✓	
	Birlo de seguridad		✓
	Cables pasa corriente		✓
	Extinguidor		✓
	Gato		✓
	Gato hidráulico		✓
	Llave de rueda		✓
	Señales de carretera		✓
	Tapete cubre llanta		✓
	Tapa sombrerera		✓

Interior

No.	Inventario	Sí	No
65.	Cielo de toldo	✓	
66.	Luz interior	✓	
67.	Espejo retrovisor	✓	
68.	Viseras	✓	
69.	Tablero	✓	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	✓	
71.	Botones de estéreo	✓	
72.	Control aire acondicionado	✓	
73.	Control calefacción	✓	
74.	Control eléctrico	✓	
75.	Guantera	✓	
76.	Consola	✓	
77.	Porta vasos	✓	
78.	Encendedor		✓
79.	Cenicero	✓	
80.	Palanca de velocidades	✓	
81.	Perilla palanca	✓	
82.	Botones puerta	✓	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
84.	Coderas	✓	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	✓	
86.	Bocinas radio	✓	
87.	Cinturones de seguridad	✓	
88.	Banca de asiento trasero	✓	
89.	Respaldo de asiento trasero	✓	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	✓	
91.	Alfombra	✓	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4) (7)	✓	

Motor

No.	Inventario	Sí	No
93.	Alternador	✓	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	✓	
96.	Bandas de motor	✓	
97.	Bayoneta aceite dirección	✓	
98.	Bayoneta aceite motor	✓	
99.	Bayoneta aceite transmisión	✓	
100.	Bobina	✓	
101.	Bocina de cláxon	✓	
102.	Bomba de agua	✓	
103.	Bomba dirección hidráulica	✓	
104.	Boster de frenos	✓	
105.	Cables bujías	✓	
106.	Compresor aire acondicionado	✓	
107.	Depósito de chisgueteros	✓	
108.	Distribuidor	✓	
109.	Filtro gasolina	✓	
110.	Marcha	✓	
111.	Motor limpiadores	✓	
112.	Motor ventilador	✓	
113.	Porta filtro de aire	✓	
114.	Radiador	✓	
115.	Sistema de inyección	✓	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	✓	
117.	Tapón aceite motor	✓	
118.	Tapón radiador	✓	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	✓	

General

No.	Inventario	Sí	No
120.	Canastilla		✓
121.	Alarma	✓	
122.	Tapón de gasolina	✓	
123.	Herramientas		✓
124.	Sensor de reversa		✓
125.	Quemacocos		✓
126.	Toldo		✓
127.	Gancho de arrastre		✓
128.	Tapón gancho de arrastre		✓
129.	Calcomanía de verificación		✓
130.	Tapón birlo		✓
131.	Tapón (6) Centro (6) de rueda (1) (2) (3) (4)	✓	

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí ☒ No ☐
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Sí ☐ No ☐
Marca:

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☒ No ☐
Cantidad: ____

Tipo de llaves
Normal ☐
Código de encendido ☒
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí ☒ No ☐
¿Funciona? Sí ☐ No ☒
Marca: ____

Tarjeta de circulación
Sí ☒ No ☐

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No ☒ Pantalla TV Sí ☐ No ☒
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☒ Marca: ____
TAG Sí ☐ No ☒

Llantas — **Vida**
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
DD: ____
TD: ____
DI: ____
TI: ____
R: ____
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐
DD: Delantera derecha **DI:** Delantera izquierda **R:** Refacción
TD: Trasera derecha **TI:** Trasera izquierda

Rines
Marca: ____

Original	Especial
Aleación	Acero

No. (1) (2) (3) (4)
No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: ____

Original	Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

*Equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA** para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

*Nombre y firma del interesado

Os recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

re y firma del asegurado, tercero resado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe

Escaneado con CamScanner