

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4134

☒ RESGUARDO(CCAO):

☒ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>lincoln</u>	TIPO: <u>mark</u>
VIN: <u>5LTPW8576FJ21092</u>	PLACA: <u></u>
SINIESTRO: <u>B79547360</u>	ASEGURADORA: <u>B3VA</u>
FECHA: <u>28-08-16</u> COLOR: <u>ROJO</u>	AÑO: <u>2006</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENO	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES		X	
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS		X	
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES			X



OBSERVACIONES: Sin objetos personales

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>oswaldo</u>	<u>[Signature]</u>	<u>oswaldo</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B79547360	Número de póliza: 8726210JGA	Inciso / Certificado: 001	Placas: JX1970B
Marca: LINCOLN	Submarca: MARK	Tipo: PICK UP	Modelo: 2006
Color: BLANCO			
Nombre del ajustador: JESUS PINA	Claves: M-171	Fotos: OK	Aplica deducible: ☐ Si ☒ No \$ N/A
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: JAVIER LOZANO RIZO	Gelular:	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante su gestión de indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 23/08/2026 Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
--	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeta a políticas vigentes)

Nombre del taller: AUTO ONLINE	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. POTRERITOS #31 COL. LAS PINASTAS
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a un centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Indemnización de daños: <i>[Firma]</i> Nombre y firma del interesado	Asignación de taller: <i>[Firma]</i> Nombre y firma del interesado
--	--

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.

En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, recaba los datos personales, patrimoniales, financieros y similares para verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los servicios y productos que solicitas o contratas con nosotros. Podrás consultar el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en www.bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B79347360	Póliza 8726210JGA	Inciso / certificado 001	Número de serie 5LTPW18516FJ210092
Marca LINCOLN	Submarca MARK	Tipo / clasificación PICK UP	Modelo 2006
Color BLANCO	Placas JX1910CB	Cantidad de placas 0	Kilometraje NIP
Gasolina NIP	Correo electrónico NIP		
Fecha 27 Mes 08 Año 2026			
Nombre del interesado JAVIER LOZANO RIZO			

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero								Otros			
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería		
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☒ No ☐	¿Es visible? ☒ No ☐		
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones	Marca: LTH		
4	Cofre			68	Viseras			Llaves	Tipo de llaves		
5	Cuartos de luz			69	Tablero			Llave de encendido	Normal ☒		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)			¿Funciona? ☒ No ☐	Código de encendido ☐		
7	Focos ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estéreo			Cantidad: 2	Tarjeta ☐		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado			Auto estéreo	Tarjeta de circulación		
9	Parrilla			73	Control calefacción			Estéreo ☒ No ☐	Sí ☒ No ☐		
10	Emblemas			74	Control eléctrico			¿Funciona? ☒ No ☐	Marca: LINCOLN		
11	Facia			75	Guantera			Adicionales			
12	Molduras			76	Consola			Pantalla GPS ☒ No ☐	Pantalla TV ☐ No ☐		
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos			Tarjeta GPS SD ☐ No ☐	Marca ☐		
14	Porta placa			78	Encendedor			TAG ☒ No ☐			
15	Spoiler			79	Cenicero			Llantas			
Trasero								Vida			
16	Medallón			80	Palanca de velocidades			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/8)			
17	Limpiadores			81	Perilla palanca			DD: COOPER 35X12.5/50R18			
18	Lámpara stop			82	Botones puerta			TD: COOPER 35X12.5/50R18			
19	Tapa cajuela / quita puerta			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			DI: COOPER 35X12.5/50R18			
20	Emblema cajuela			84	Coderas			TI: COOPER 35X12.5/50R18			
21	Calaveras (2) (4)			85	Manijas de puertas (2) (4)			R: N/A			
22	Reflejos			86	Bocinas radio			¿Funda o cubiertas? ☒ No ☐			
23	Defensa			87	Cinturones de seguridad			DD: Delantera derecha			
24	Molduras			88	Banca de asiento trasero			DI: Delantera izquierda			
25	Porta placa			89	Respaldo de asiento trasero			R: Refacción			
26	Cámara de reversa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			TD: Trasera derecha			
27	Spoiler			91	Alfombra			TI: Trasera izquierda			
28	Escape			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)						
Lado derecho								Rines			
29	Salpicadera			93	Alternador			Marca: LINCOLN			
30	Cuarto luz lateral			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Original ☒ Aleación ☐			
31	Espejo lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			No. (1) (2) (3) (4)			
32	Cristal aleta			96	Bandas de motor			No. (1) (2) (3) (4)			
33	Puerta delantera			97	Bayoneta aceite dirección						
34	Cristal puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor						
35	Manija de puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión						
36	Puerta trasera			100	Bobina						
37	Cristal puerta trasera			101	Bocina de claxon						
38	Manija de puerta trasera			102	Bomba de agua						
39	Cristal costado			103	Bomba dirección hidráulica						
40	Estribo			104	Boster de frenos						
41	Molduras			105	Cables bujías						
Lado izquierdo								Volante			
42	Salpicadera			106	Compresor aire acondicionado			Marca: LINCOLN			
43	Cuarto luz lateral			107	Depósito de chisqueros			Original ☒ Especial ☐			
44	Espejo lateral			108	Distribuidor						
45	Cristal aleta			109	Filtro gasolina						
46	Puerta delantera			110	Marcha						
47	Cristal puerta delantera			111	Motor limpiadores						
48	Manija de puerta delantera			112	Motor ventilador						
49	Puerta trasera			113	Porta filtro de aire						
50	Cristal puerta trasera			114	Radiador						
51	Manija de puerta trasera			115	Sistema de inyección						
52	Cristal costado			116	Transmisión (STD) (AUT)						
53	Estribo			117	Tapón aceite motor						
54	Molduras			118	Tapón radiador						
Cajuela								Observaciones			
55	Alfombra cartón cajuela			119	Tapón depósito líquido de frenos						
56	Birto de seguridad			Objetos personales							
57	Cables pata corriente			Adaptaciones equipo especial							
58	Extintidor										
59	Gato										
60	Gato hidráulico										
61	Llave de ruedas										
62	Señales de carretera										
63	Tapete cubre llantas										
64	Tapa sombrerera										
General											
120	Canastilla										
121	Alarma										
122	Tapón de gasolina										
123	Herramientas										
124	Sensor de reversa										
125	Quemacocos										
126	Toldo										
127	Gancho de arrastre										
128	Tapón gancho de arrastre										
129	Calcomanía de verificación										
130	Tapón birlo										
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)										

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

OTRGO MI CONSENTIMIENTO A BBVA SEGUROS MÉXICO S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, PARA QUE SE TRATEN MIS DATOS PERSONALES Y PATRIMONIALES DE CONFORMIDAD CON EL AVISO DE PRIVACIDAD.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustado que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe