

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B72840161	Número de póliza: 821621070F	Inciso / Certificado: 1	Placas: NY5976 K
Marca: Nissan	Submarca: Pathfinder	Tipo: SUV	Modelo: 2018
Nombre del ajustador: Hector Bueran	Claves: 2088	Fotos: SI	Aplica deducible: ☐ Si ☒ No \$ 0 =
Atención a: ☐ Asegurado ☒ Afectado N° cl	Nombre del interesado: Aroha Arely Velante Alizar	Celular: 4423770636	Correo electrónico: velantelopez2687@gmail.com

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 3-7-2016 Lugar de expedición: Guaymas, Tamaulipas
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Smart colisión	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Queretaro - Calle Comerciantes 19 - Pericúelas
---	---

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Ortogo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños [Firma] Nombre y firma del interesado	Asignación de taller [Firma] Nombre y firma del interesado
--	--

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizo desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 000 00 21 260 Afectados: 000 00 23 002

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 821621070F	Póliza 821621070F	Inciso / certificado 1	Número de serie SNLAR2MUN230609470
Marca Missan	Submarca Pathfinder	Tipo / cilindrada SUV	Modelo 2018
Lugar Tamiroro	Fecha Día 3 Mes 7 Año 2018	Placas OKS-9761C	Cantidad de placas (0) 1 (1) 2
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado Amalia Areli Velarde Alvariz	Celular 4423770636	Correo electrónico Velardebpe2687@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero								Otros	
1.	Parabrisas			65.	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones	Marca: Kirkland
4.	Cofre			68.	Viseras			①	
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero			↓	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)			↓	
7.	Focos: ☐ Halógeno ☒ Xenón ☒ LED			71.	Botones de estéreo			↓	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado			↓	
9.	Parrilla			73.	Control calefacción			↓	
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico			↓	
11.	Facia			75.	Guantera			↓	
12.	Molduras			76.	Consola			↓	
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos			↓	
14.	Porta placa			78.	Encendedor			↓	
15.	Spoiler			79.	Cenicero			↓	
Trasero								Auto estéreo	
16.	Medallón			80.	Palanca de velocidades			Estéreo ☒ Sí ☐ No	Tarjeta de circulación
17.	Limpiadores			81.	Perilla palanca			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Marca: Missan
18.	Lámpara stop			82.	Botones puerta			↓	
19.	Tapa cajuela / quita puerta			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			↓	
20.	Emblema cajuela			84.	Coderas			↓	
21.	Calaveras (2) (4)			85.	Manijas de puertas (2)			↓	
22.	Reflejos			86.	Bocinas radio			↓	
23.	Defensa			87.	Cinturones de seguridad			↓	
24.	Molduras			88.	Banca de asiento trasero			↓	
25.	Porta placa			89.	Respaldo de asiento trasero			↓	
26.	Cámara de reversa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			↓	
27.	Spoiler			91.	Alfombra			↓	
28.	Escape			92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)			↓	
Lado derecho								Adicionales	
29.	Salpicadera			93.	Alternador			Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No	Pantalla TV ☒ Sí ☐ No
30.	Cuarto luz lateral			94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Tarjeta GPS SD ☒ Sí ☐ No	Marca: X
31.	Espejo lateral			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			TAG ☒ Sí ☐ No	
32.	Cristal aleta			96.	Bandas de motor				
33.	Puerta delantera			97.	Bayoneta aceite dirección				
34.	Cristal puerta delantera			98.	Bayoneta aceite motor				
35.	Manija de puerta delantera			99.	Bayoneta aceite transmisión				
36.	Puerta trasera			100.	Bobina				
37.	Cristal puerta trasera			101.	Bocina de claxon				
38.	Manija de puerta trasera			102.	Bomba de agua				
39.	Cristal costado			103.	Bomba dirección hidráulica				
40.	Estribo			104.	Boster de frenos				
41.	Molduras			105.	Cables bujías				
Lado izquierdo								Rines	
42.	Salpicadera			106.	Compresor aire acondicionado			Marca: Missan	
43.	Cuarto luz lateral			107.	Depósito de chisgueros			Original ☒ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4)
44.	Espejo lateral			108.	Distribuidor			Aleación ☒ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)
45.	Cristal aleta			109.	Filtro gasolina				
46.	Puerta delantera			110.	Marcha				
47.	Cristal puerta delantera			111.	Motor limpiadores				
48.	Manija de puerta delantera			112.	Motor ventilador				
49.	Puerta trasera			113.	Porta filtro de aire				
50.	Cristal puerta trasera			114.	Radiador				
51.	Manija de puerta trasera			115.	Sistema de inyección				
52.	Cristal costado			116.	Transmisión (STD) (AW)				
53.	Estribo			117.	Tapón aceite motor				
54.	Molduras			118.	Tapón radiador				
Cajuela								Observaciones	
55.	Alfombra cartón cajuela			119.	Tapón depósito líquido de frenos				
56.	Birlo de seguridad								
57.	Cables pasa corriente								
58.	Extintidor								
59.	Gato								
60.	Gato hidráulico								
61.	Llave de rueda								
62.	Señales de carretera								
63.	Tapete cubre llanta								
64.	Tapete sombrerera								
General								Objetos personales	
120.	Canastilla								
121.	Alarma								
122.	Tapón de gasolina								
123.	Herramientas								
124.	Sensor de reversa								
125.	Quemacocos								
126.	Toldo								
127.	Gancho de arrastre								
128.	Tapón gancho de arrastre								
129.	Calcomanía de verificación								
130.	Tapón birlo								
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)								
Adaptaciones equipo especial									

Trasero

16.	Medallón	
17.	Limpiadores	
18.	Lámpara stop	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	
20.	Emblema cajuela	
21.	Calaveras (2) (4)	
22.	Reflejantes	
23.	Defensa	
24.	Molduras	
25.	Porta placa	
26.	Cámara de reversa	
27.	Spoiler	
28.	Escape	

81.	Perilla palanca	
82.	Botones puerta	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
84.	Coderas	
85.	Manijas de puertas (2)	
86.	Bocinas radio	
87.	Cinturones de seguridad	
88.	Banca de asiento trasero	
89.	Respaldo de asiento trasero	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	+2
91.	Alfombra	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	

Marca: Nissan

Adicionales

Pantalla GPS: ☐ Sí ☒ No Pantalla TV: ☐ Sí ☒ No
Tarjeta GPS SD: ☐ Sí ☒ No Marca: X
TAG: ☐ Sí ☒ No

Llantas

Vida

Ejemplo: Llantas DD: Michelin 235/65R18 Vida: 1/2
DD: Michelin 235/65R18 Vida: 1/2
TD: Michelin 235/65R18 Vida: 1/2
TI: Michelin 235/65R18 Vida: 1/2
R: Compuener

¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☒ No
DD: Delantera derecha DT: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Lado derecho

29.	Salpicadera	
30.	Cuarto luz lateral	
31.	Espejo lateral	
32.	Cristal aleta	
33.	Puerta delantera	
34.	Cristal puerta delantera	
35.	Manija de puerta delantera	
36.	Puerta trasera	
37.	Cristal puerta trasera	
38.	Manija de puerta trasera	
39.	Cristal costado	
40.	Estríbo	
41.	Molduras	

Motor

93.	Alternador	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96.	Bandas de motor	
97.	Bayoneta aceite dirección	
98.	Bayoneta aceite motor	
99.	Bayoneta aceite transmisión	
100.	Bobina	
101.	Bocina de claxon	
102.	Bomba de agua	
103.	Bomba dirección hidráulica	
104.	Boster de frenos	
105.	Cables bujías	
106.	Compresor aire acondicionado	
107.	Depósito de chisgueteros	
108.	Distribuidor	
109.	Filtro gasolina	
110.	Marcha	
111.	Motor limpiadores	
112.	Motor ventilador	
113.	Porta filtro de aire	
114.	Radiador	
115.	Sistema de inyección	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	
117.	Tapón aceite motor	
118.	Tapón radiador	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	

Rines

Marca: Nissan
Original Especial No. (1) (2) (3) (4)
Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	
43.	Cuarto luz lateral	
44.	Espejo lateral	
45.	Cristal aleta	
46.	Puerta delantera	
47.	Cristal puerta delantera	
48.	Manija de puerta delantera	
49.	Puerta trasera	
50.	Cristal puerta trasera	
51.	Manija de puerta trasera	
52.	Cristal costado	
53.	Estríbo	
54.	Molduras	

General

120.	Canastilla	
121.	Alarma	
122.	Tapón de gasolina	
123.	Herramientas	
124.	Sensor de reversa	
125.	Quemacocos	
126.	Toldo	
127.	Gancho de arrastre	
128.	Tapón gancho de arrastre	
129.	Calcomanía de verificación	
130.	Tapón birlo	
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	

Observaciones

Objetos personales

En objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el **vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora**.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del operador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS GRUA: 22 40000
FORZA

INVENTARIO VEHICULO

Aog: 00115

PLACAS: 72710 109538

MARCA: Nissan
VIN: 5N1AR2MN2JC609470

TIPO: pathfinder
PLACA: UKS-976-K

SINIESTRO: B72840767
OPERADOR: Bryan Jamaica
FECHA: 7/7/07/26
COLOR: Negro AÑO: 2008

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA		X	No Visible
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA		X	No Visible
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA		X	No Visible
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	No Visible

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL N/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

ELABORA
Fernando A.
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA
Bryan Jamaica
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE
Fernando A.
NOMBRE Y FIRMA