

C1 5533333015

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 667359566	Número de póliza: 716050502	Inciso / Certificado: 001	Placas: UNX 725 H
Marca: Nissan	Submarca: Pathfinder	Tipo: SUV	Modelo: 2020
Nombre del ajustador: José Manuel Bando A.	Claves: 2039	Fotos: 51	Aplica deducible: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No \$ _____
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input checked="" type="checkbox"/> Afectado N° 3	Nombre del interesado: Elías Cuellar Barcelata	Celular: 5533333015	Correo electrónico: _____

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución de dejar sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa aseguradora (incluyendo el pago de la indemnización) quedan suspendidas, en caso de que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en un error, oculten o declaren falsos hechos que excluyan o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 20-05-20 Lugar de expedición: El Margen Qd
Firma del ajustador: _____	

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: AUTO ON LINE	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Villa Apaseo El Alto #300
Número de pase: Valuación y Pago	Apaseo El Alto CP 38188

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.	
Indemnización de daños: Nombre y firma del interesado: Elías Cuellar Barcelata	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado: _____

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 067359566	Poliza 716B05050W	Inciso / certificado 001	Número de serie SNTAR2MN9LCS83475
Marca Nissan	Submarca Pathfinder	Tipo / cilindrada SW	Modelo 2020
Lugar El Marques Aro	Fecha 20	Mes 5	Año 26
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado Eliza Cuellar Barcelona	Placas UNX 725 H	Cantidad de placas (0) (1)
<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	3	Celular 5533333015	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca Duralast
4	Cofre			68	Viseras			 Llaves	 Tipo de llaves
5	Cuartos de luz			69	Tablero			Llave de encendido	Normal <input checked="" type="checkbox"/>
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)			¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Código de encendido <input type="checkbox"/>
7	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led			71	Botones de estére			Cantidad: 1	Tarjeta <input type="checkbox"/>
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado			 Auto estére	 Tarjeta de circulación
9	Parrilla			73	Control calefacción			Estére <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
10	Emblemas			74	Control eléctrico			Marca: Original	
11	Facia			75	Guantera			 Adicionales	
12	Molduras			76	Consola			Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Pantalla TV <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos			Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca: _____
14	Porta placa			78	Encendedor			TAG <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
15	Spoiler			79	Cenicero			 Llantas Vida	
Trasero				80	Palanca de velocidades			Eje/Dirección/Llantas/CD/Controler/GPS/12/5/1/2/4	
16	Medallón			81	Perilla palanca			DD: Pirelli 235/55 R20 1/2	
17	Limpiadores			82	Botones puerta			TD: Pirelli 235/55 R20 1/2	
18	Lámpara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			DI: Pirelli 235/55 R20 1/2	
19	Tapa cajuela / quita puerta			84	Coderas			TI: Pirelli 235/55 R20 1/2	
20	Emblema cajuela			85	Manijas de puertas (2) (4)			R: NO VISIBLE	
21	Calaveras (2) (4)			86	Bocinas radio			¿Fundó o cubierta? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
22	Reflejantes			87	Cinturones de seguridad			DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción	
23	Defensa			88	Banca de asiento trasero			TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda	
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero			 Rines	
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (6)			Marca: _____	
26	Cámara de reversa			91	Alfombra			<input checked="" type="checkbox"/> Original <input type="checkbox"/> Especial	No. (1) (2) (3) (4)
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)			<input type="checkbox"/> Aleación <input type="checkbox"/> Acero	No. (1) (2) (3) (4)
28	Escape			 Motor				 Volante	
Lado derecho				93	Alternador			Marca: _____	
29	Salpicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			<input checked="" type="checkbox"/> Original <input type="checkbox"/> Especial	
30	Cuarto luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)				
31	Espejo lateral			96	Bandas de motor			 Observaciones	
32	Cristal aleta			97	Bayoneta aceite dirección			SE RETIRARON PLACAS, SE DEJA BIRLO EN EL CENICERO Y SE ENTREGARON LLAVES AL OPERADOR DE LA GRUPO L.P. CRMIONETA DE HERRERAS EN GRUPO QUE SOLICITA LA GUARDIA HABILITADA Objetos personales OPERADOR DE LA GRUPO L.P. CRMIONETA DE HERRERAS EN GRUPO QUE SOLICITA LA GUARDIA HABILITADA Adaptaciones equipo especial	
33	Puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor				
34	Cristal puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión				
35	Manija de puerta delantera			100	Bobina				
36	Puerta trasera			101	Bocina de claxon				
37	Cristal puerta trasera			102	Bomba de agua				
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica				
39	Cristal costado			104	Boster de frenos				
40	Estribo			105	Cables bujías				
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado				
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueteros				
42	Salpicadera			108	Distribuidor				
43	Cuarto luz lateral			109	Filtro gasolina				
44	Espejo lateral			110	Marcha				
45	Cristal aleta			111	Motor limpiadores				
46	Puerta delantera			112	Motor ventilador				
47	Cristal puerta delantera			113	Porta filtro de aire				
48	Manija de puerta delantera			114	Radiador				
49	Puerta trasera			115	Sistema de inyección				
50	Cristal puerta trasera			116	Transmisión (STD) (L4)				
51	Manija de puerta trasera			117	Tapón aceite motor				
52	Cristal costado			118	Tapón radiador				
53	Estribo			119	Tapón depósito líquido de frenos				
54	Molduras			 General					
Cajuela				120	Canastilla				
55	Alfombra cartón cajuela			121	Alarma				
56	Birlo de seguridad			122	Tapón de gasolina				
57	Cables pasa corriente			123	Herramientas				
58	Extinguidor			124	Sensor de reversa				
59	Gato			125	Quemacocos				
60	Gato hidráulico			126	Toldo				
61	Llave de rueda			127	Gancho de arrastre				
62	Señales de carretera			128	Tapón gancho de arrastre				
63	Tapete cubre llanta			129	Calcomanía de verificación				
64	Tapa sombrerera			130	Tapón birlo				
				131	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)				

12.	Molduras	/
13.	Rejillas de fascia	/
14.	Porta placa	/
15.	Spoiler	/

Trasero

16.	Medallón	/
17.	Limpiadores	/
18.	Lámpara stop	/
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/
20.	Emblema cajuela	/
21.	Calaveras (2) (4)	/
22.	Reflejanetes	/
23.	Defensa	/
24.	Molduras	/
25.	Porta placa	/
26.	Cámara de reversa	/
27.	Spoiler	/
28.	Escape	/

Lado derecho

29.	Salpicadera	/
30.	Cuarto luz lateral	/
31.	Espejo lateral	/
32.	Cristal aleta	/
33.	Puerta delantera	/
34.	Cristal puerta delantera	/
35.	Manija de puerta delantera	/
36.	Puerta trasera	/
37.	Cristal puerta trasera	/
38.	Manija de puerta trasera	/
39.	Cristal costado	/
40.	Estribo	/
41.	Molduras	/

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	/
43.	Cuarto luz lateral	/
44.	Espejo lateral	/
45.	Cristal aleta	/
46.	Puerta delantera	/
47.	Cristal puerta delantera	/
48.	Manija de puerta delantera	/
49.	Puerta trasera	/
50.	Cristal puerta trasera	/
51.	Manija de puerta trasera	/
52.	Cristal costado	/
53.	Estribo	/
54.	Molduras	/

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	/
56.	Birlo de seguridad	/
57.	Cables pasa corriente	/
58.	Extintidor	/
59.	Gato	/
60.	Gato hidráulico	/
61.	Llave de rueda	/
62.	Señales de carretera	/
63.	Tapete cubre llanta	/
64.	Tapá sombrerera	/

76.	Consola	/
77.	Porta vasos	/
78.	Encendedor	/
79.	Cenicero	/
80.	Palanca de velocidades	/
81.	Perilla palanca	/
82.	Botones puerta	/
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/
84.	Coderas	/
85.	Manijas de puertas (2) (4)	/
86.	Bocinas radio	/
87.	Cinturones de seguridad	/
88.	Banca de asiento trasero	/
89.	Respaldo de asiento trasero	/
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (4)	/
91.	Alfombra	/
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/

Motor

93.	Alternador	/
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/
96.	Bandas de motor	/
97.	Bayoneta aceite dirección	/
98.	Bayoneta aceite motor	/
99.	Bayoneta aceite transmisión	/
100.	Bobina	/
101.	Bocina de claxon	/
102.	Bomba de agua	/
103.	Bomba dirección hidráulica	/
104.	Boster de frenos	/
105.	Cables bujías	/
106.	Compresor aire acondicionado	/
107.	Depósito de chisqueteros	/
108.	Distribuidor	/
109.	Filtro gasolina	/
110.	Marcha	/
111.	Motor limpiadores	/
112.	Motor ventilador	/
113.	Porta filtro de aire	/
114.	Radiador	/
115.	Sistema de inyección	/
116.	Transmisión (STD) (4/4)	/
117.	Tapón aceite motor	/
118.	Tapón radiador	/
119.	Tapón depósito líquido de frenos	/

General

120.	Canastilla	/
121.	Alarma	/
122.	Tapón de gasolina	/
123.	Herramientas	/
124.	Sensor de reversa	/
125.	Quemacocos	/
126.	Toldo	/
127.	Gancho de arrastre	/
128.	Tapón gancho de arrastre	/
129.	Calcomanía de verificación	/
130.	Tapón birlo	/
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/

Cantidad: 1 Tarjeta

Auto estéreo Tarjeta de circulación

Estéreo No

¿Funciona? No

Marca: *os3mel*

Sí No

Adicionales

Pantalla GPS No Pantalla TV No

Tarjeta GPS SD No Marca: _____

TAG No

Llantas Vida

Electro: Llamas, DD Goodyear (235/35/17) (3/4) (1/2 1/4)

DD: *Pirelli 235/35/170 1/2*

TD: *Pirelli 235/35/170 1/2*

DI: *Pirelli 235/35/170 1/2*

TI: *Pirelli 235/35/170 1/2*

R: *NO VISIBLE*

¿Funda o cubierta? Sí No

DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción

TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: _____

Original Especial

Aleación Acero

No. (1) (2) (3) (4)

No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: _____

Original Especial

Observaciones

SE RETIRO PLACAS, SE DEJO BIRLO EN EL CENICERO Y SE ENFRECO LLAVES PL

Objetos personales

OPERADOR DE LA GRUA LA CAMIONETA SE ARREGLA EN GRUA QUE SOLICITA LA CUBRIDOR DE CAJUELA

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Eduis Cuellar Barcelo TP
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Eduis Cuellar B. *José Manuel Barde A.* *Juan Urdinque* *WOCES*

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo Nombre y firma del ajustador que recibe Razón social de la grúa Nombre y firma del operador de grúa que recibe



76 AY-7P.
INVENTARIO VEHICULO

ACQ00038

BBVA-109355

MARCA: NISSAN TIPO: PATHFINDER
VIN: 5N7AR2MN8LC583475 PLACA: 5/P

SINIESTRO: B67359566
OPERADOR: Oniel Enriquez
FECHA: 03-06-2026
COLOR: Blanco AÑO: 2020

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			No visible
LLAVES		X	
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR			X
BAYONETA ACEITE MOTOR			X
CLAXON			X
BOMBA AGUA			X
BANDAS MOTOR			X
SISTEMA FRENSOS			X
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA			X
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR			X
MARCHA			No visible
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA			No visible
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR			X
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON	X		
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACIÓN	X		

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: *para Carcasa sin llave

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS			No visible
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS			X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR			X
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES	X		
EL EVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS			X

ELABORA <i>Juan Carlos Ines</i> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <i>Oniel Enriquez</i> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <i>Juan Carlos Ines</i> NOMBRE Y FIRMA
--	--	---