SOLERA | AUTOonline A06B0519.

Vehicle Claims

AO. 4609

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): _____ ☒ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Hyundai TIPO: Elantra.

VIN: 5NPD74AF5KH491601 PLACA: S/P.

SINIESTRO: B826.50264 ASEGURADORA: BBVA

FECHA: 5/10/26 COLOR: Azul AÑO: 2019

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES		X	
ALTERNADOR		X	
BAYONETA ACEITE MOTOR		X	
CLAXON		X	
BOMBA AGUA		X	
BANDAS MOTOR		X	
SISTEMA FRENOS		X	
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA		X	
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA		X	
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA		X	
MONOBLOCK		X	
VENTILADOR		X	
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE		X	
TAPON RADIADOR		X	
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON		X	
CODERAS		X	
CONSOLA			X
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES			X
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRE		X	
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA			X
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		X	
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

Alexander Julio Estrada Cruz - Ares



OBSERVACIONES: Unidad Inundada

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Edgar Rios	Julio Estrada	Edgar Rios
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

AC1105519

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

[illegible]

BSE50369	8756210911	65001		KH491601	
Hyundai	Elantra	4		Azul	
Fecha: 31 / 9 / 26	JPT309A	6	K9863		
Nombre del asegurado: Noyola Almanza Ana Ortiz	3339516560	sobranza@gmail.com			

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1	Parabrisas	✓	
2	Brazos de limpiadores	✓	
3	Plumas limpiadoras	✓	
4	Cofre	✓	
5	Cuartos de luz	✓	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	✓	
	Focos: ✓ Halógenos ☐ Xenón ☐ Led		
7	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	✓	
8	Parrilla	✓	
9	Defensas	✓	
10	Facia	✓	
11	Molduras	✓	
12	Rejillas de facia	✓	
13	Porta placa	✓	
14	Sopete	✓	
Trasero			
15	Medallón	✓	
16	Limpiadores		✓
17	Lámpara stop	✓	
18	Tapa cajuela / quita puerta	✓	
19	Emblema cajuela	✓	
20	Calaveras (2)	✓	
21	Reflejantes	✓	
22	Defensa	✓	
23	Molduras	✓	
24	Porta placa	✓	
25	Cámara de reversa	✓	✓
26	Spoiler	✓	
27	Escape	✓	
Lado derecho			
28	Salpicadera	✓	
29	Cuarto luz lateral	✓	✓
30	Espejo lateral	✓	
31	Cristal aleta		✓
32	Puerta delantera	✓	
33	Cristal puerta delantera	✓	
34	Manija de puerta delantera	✓	
35	Puerta trasera	✓	
36	Cristal puerta trasera	✓	
37	Manija de puerta trasera	✓	
38	Cristal costado	✓	✓
39	Estribo	✓	✓
40	Molduras	✓	✓
Lado izquierdo			
41	Salpicadera	✓	
42	Cuarto luz lateral	✓	✓
43	Espejo lateral	✓	
44	Cristal aleta		✓
45	Puerta delantera	✓	
46	Cristal puerta delantera	✓	
47	Manija de puerta delantera	✓	
48	Puerta trasera	✓	
49	Cristal puerta trasera	✓	
50	Manija de puerta trasera	✓	
51	Cristal costado		✓
52	Estribo	✓	
53	Molduras	✓	✓
Cajuela			
54	Alfombra cartón cajuela	✓	
55	Perlo de seguridad		✓
56	Cables pasa corriente		✓
57	Extinguidor		✓
58	Gato		✓
59	Gato hidráulico		✓
60	Llave de rueda		✓
61	Señales de carretera		✓
62	Tapete cubre Banda		✓
63	Tapa sombrerera		✓

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
64	Cielo de techo	✓	
65	Luz interior	✓	
66	Espejo retrovisor	✓	
67	Visera	✓	
68	Tablero	✓	
69	Switch de encendido (start / stop engine)	✓	
70	Botones de estéreo	✓	
71	Control aire acondicionado	✓	
72	Control calefacción	✓	
73	Control eléctrico	✓	
74	Guantera	✓	
75	Consola	✓	
76	Porta vasos	✓	
77	Encendedor		✓
78	Cenicero		✓
79	Palanca de velocidades	✓	
80	Perilla palanca	✓	
81	Botones puerta	✓	
82	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
83	Coderas	✓	
84	Manijas de puertas (2) (4)	✓	
85	Bocinas radio	✓	
86	Cinturones de seguridad	✓	
87	Banca de asiento trasero	SI ✓	
88	Respaldo de asiento trasero	✓	
89	Cubreceras (1) (2) (3) (4) 6	✓	
90	Alfombra	✓	
91	Tapetes (1) (2) (3) (4) (8)	✓	
Motor			
92	Alternador	✓	
93	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
94	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	✓	
95	Baneras de motor	✓	
96	Bayoneta aceite dirección	✓	
97	Bayoneta aceite motor	✓	
98	Bayoneta aceite transmisión	✓	
99	Bobina	✓	
100	Bocina de claxon	✓	
101	Bomba de agua	✓	
102	Bomba dirección hidráulica	✓	
103	Booster de frenos	✓	
104	Cables bujías	✓	
105	Compresor aire acondicionado	✓	
106	Depósito de chisgueteros	✓	
107	Distribuidor	✓	
108	Filtro gasolina	✓	
109	Marcha	✓	
110	Motor limpiadores	✓	
111	Motor ventilador	✓	
112	Porta filtro de aire	✓	
113	Radiador	✓	
114	Sistema de inyección	✓	
115	Transmisión (STD) (AUT)	✓	
116	Tapón aceite motor	✓	
117	Tapón radiador	✓	
118	Tapón depósito liquido de frenos	✓	
General			
119	Canastilla		✓
120	Alarma	✓	
121	Tapón de gasolina	✓	
122	Herramientas		✓
123	Servisor de reversa		✓
124	Quemacocos		✓
125	Toldo	✓	
126	Ganchio de arrastre		✓
127	Tapón ganchio de arrastre		✓
128	Calcomanía de verificación	✓	
129	Tapón birlo	✓	
130	Tapón ☐ Centro ☑ de rueda (1) (2) (3) 6	✓	

Inventario

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí ☒ No ☐
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Sí ☒ No ☐
Marca: LTH

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☒ No ☐
Cantidad: 1

Tipo de llaves
Normal ☒
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí ☒ No ☐
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Marca: Hyundai

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No ☒

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No ☒ Pantalla TV Sí ☐ No ☒
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☒ Marca:
TAG Sí ☐ No ☒

Llantas Vida

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (100) (50) (50)

DD:
TD:
DI: MICHELIN 1/2
TI:
R: NO TIENE REFACCION
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐
DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines
Marca: Hyundai
Original ✓ Especial ☐
Aleación ☐ Acero ☐
No. (1) (2) (3) 6
No. (1) (2) (3) (4)

Volanta
Marca: Hyundai
Original ✓ Especial ☐

Observaciones
Daños Por Inundación

Objetos personales
NO

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado

Se advierte que no responde por objetos personales del vehículo no declarados, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para el trámite de los responsables, según lo requerido. Se sugiere retirar accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Esta inventariado será llenado una vez que el vehículo se encuentre en absoluta posición de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa: servigruas

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

FDDO-346

Escaneado con CamScanner