

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B77889965	Número de póliza: 726A830SY0	Inciso / Certificado: 1	Placas: NHY191C
Marca: Hyundai	Submarca: Sonata	Tipo: Sedán	Modelo: 2017
Nombre del ajustador: Bernabe Dawid Alvarez	Claves: 2059	Fotos: 81	Color: Gris
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Hyung Suk Kim	Celular: 5584000000	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 8,000
Correo electrónico:			

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escribe el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: Aposco El Grande Gto Lugar de expedición: 11/08/26 Firma del ajustador:
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Auto Online Número de pase: PT	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Carr. Vill. Aposco El Alto #300 QRO. QRO

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller sin convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Nombre y firma del interesado:	Asignación de taller Nombre y firma del interesado:
--	--

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 00 21 200 Afectados: 800 00 63 000



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
726A830SYD	726A830SYD	1	SNPE34AF6HH4B1541
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
Hyundai	Sonata	2.0L	2017
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas
Apdo. El Gato	11/08/20	SLP	1
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
Asegurado ☐ Afectado no ☐	Hyung Suk Kim	5534000000	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1.	Parabrisas	☒	☐	65.	Cielo de toldo	☒	☐	Computadora	☒	Batería	☒
2.	Brazos de limpiadores	☒	☐	66.	Luz interior	☒	☐	¿Es visible?	☒ Sí ☐ No	¿Es visible?	☒ Sí ☐ No
3.	Plumas limpiadoras	☒	☐	67.	Espejo retrovisor	☒	☐	Observaciones:		Marca:	
4.	Cofre	☒	☐	68.	Viseras	☒	☐				
5.	Cuartos de luz	☒	☐	69.	Tablero	☒	☐				
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	☐	70.	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	☐				
7.	Focos ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒	☐	71.	Botones de estéreo	☒	☐				
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	☐	72.	Control aire acondicionado	☒	☐				
9.	Parrilla	☒	☐	73.	Control calefacción	☒	☐				
10.	Emblemas	☒	☐	74.	Control eléctrico	☒	☐				
11.	Facia	☒	☐	75.	Guantera	☒	☐				
12.	Molduras	☒	☐	76.	Consola	☒	☐				
13.	Rejillas de facia	☒	☐	77.	Porta vasos	☒	☐				
14.	Porta placa	☒	☐	78.	Encendedor	☒	☐				
15.	Spoiler	☒	☐	79.	Cenicero	☒	☐				
Trasero				80.	Palanca de velocidades	☒	☐				
16.	Medallón	☒	☐	81.	Perilla palanca	☒	☐				
17.	Limpiadores	☒	☐	82.	Botones puerta	☒	☐				
18.	Lámpara stop	☒	☐	83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐				
19.	Tapa cajuela / quita puerta	☒	☐	84.	Coderas	☒	☐				
20.	Emblema cajuela	☒	☐	85.	Manijas de puertas (2) (4)	☒	☐				
21.	Calaveras (2) (4)	☒	☐	86.	Bocinas radio	☒	☐				
22.	Reflejes	☒	☐	87.	Cinturones de seguridad	☒	☐				
23.	Defensa	☒	☐	88.	Banca de asiento trasero	☒	☐				
24.	Molduras	☒	☐	89.	Respaldo de asiento trasero	☒	☐				
25.	Porta placa	☒	☐	90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒	☐				
26.	Cámara de reversa	☒	☐	91.	Alfombra	☒	☐				
27.	Spoiler	☒	☐	92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	☐				
28.	Escape	☒	☐	Motor				Adicionales			
Lado derecho				93.	Alternador	☒	☐	Pantalla GPS	☒ Sí ☐ No	Pantalla TV	☒ Sí ☐ No
29.	Salpicadera	☒	☐	94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	Tarjeta GPS SD	☒ Sí ☐ No	Marca:	
30.	Cuarto luz lateral	☒	☐	95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	TAG	☒ Sí ☐ No		
31.	Espejo lateral	☒	☐	96.	Bandas de motor	☒	☐				
32.	Cristal aleta	☒	☐	97.	Bayoneta aceite dirección	☒	☐				
33.	Puerta delantera	☒	☐	98.	Bayoneta aceite motor	☒	☐				
34.	Cristal puerta delantera	☒	☐	99.	Bayoneta aceite transmisión	☒	☐				
35.	Manija de puerta delantera	☒	☐	100.	Bobina	☒	☐				
36.	Puerta trasera	☒	☐	101.	Bocina de claxon	☒	☐				
37.	Cristal puerta trasera	☒	☐	102.	Bomba de agua	☒	☐				
38.	Manija de puerta trasera	☒	☐	103.	Bomba dirección hidráulica	☒	☐				
39.	Cristal costado	☒	☐	104.	Boster de frenos	☒	☐				
40.	Estribo	☒	☐	105.	Cables bujías	☒	☐				
41.	Molduras	☒	☐	106.	Compresor aire acondicionado	☒	☐				
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueteros	☒	☐				
42.	Salpicadera	☒	☐	108.	Distribuidor	☒	☐				
43.	Cuarto luz lateral	☒	☐	109.	Filtro gasolina	☒	☐				
44.	Espejo lateral	☒	☐	110.	Marcha	☒	☐				
45.	Cristal aleta	☒	☐	111.	Motor limpiadores	☒	☐				
46.	Puerta delantera	☒	☐	112.	Motor ventilador	☒	☐				
47.	Cristal puerta delantera	☒	☐	113.	Porta filtro de aire	☒	☐				
48.	Manija de puerta delantera	☒	☐	114.	Radiador	☒	☐				
49.	Puerta trasera	☒	☐	115.	Sistema de inyección	☒	☐				
50.	Cristal puerta trasera	☒	☐	116.	Transmisión (STD) (AUT)	☒	☐				
51.	Manija de puerta trasera	☒	☐	117.	Tapón aceite motor	☒	☐				
52.	Cristal costado	☒	☐	118.	Tapón radiador	☒	☐				
53.	Estribo	☒	☐	119.	Tapón depósito líquido de frenos	☒	☐				
54.	Molduras	☒	☐	General				Observaciones			
Cajuela				120.	Canastilla	☒	☐				
55.	Alfombra cartón cajuela	☒	☐	121.	Alarma	☒	☐				
56.	Birlo de seguridad	☒	☐	122.	Tapón de gasolina	☒	☐				
57.	Cables pasa corriente	☒	☐	123.	Herramientas	☒	☐				
58.	Extinguidor	☒	☐	124.	Sensor de reversa	☒	☐				
59.	Gato	☒	☐	125.	Quemacocos	☒	☐				
60.	Gato hidráulico	☒	☐	126.	Toldo	☒	☐				
61.	Llave de rueda	☒	☐	127.	Gancho de arrastre	☒	☐				
62.	Señales de carretera	☒	☐	128.	Tapón gancho de arrastre	☒	☐				
63.	Tapete cubre llanta	☒	☐	129.	Calcomanía de verificación	☒	☐				
				130.	Tapón birlo	☒	☐				
				131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	☐				

Objetos personales
RETIRO OBJETOS
PERSONALES DOCUMENTADOS
Adaptaciones equipo especial
PARA EL VEHICULO

Trasero		Motor		General	
16. Medallón		93. Alternador		120. Canastilla	
17. Limpiadores		94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		121. Alarma	
18. Lámpara stop		95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		122. Tapón de gasolina	
19. Tapa cajuela / quita puerta		96. Bandas de motor		123. Herramientas	
20. Emblema cajuela		97. Rayoneta aceite dirección		124. Sensor de reversa	
21. Calaveras (2) (4)		98. Rayoneta aceite motor		125. Quemacocos	
22. Reflejos		99. Rayoneta aceite transmisión		126. Toldo	
23. Defensa		100. Bobina		127. Gancho de arrastre	
24. Molduras		101. Bocina de claxon		128. Tapón gancho de arrastre	
25. Porta placa		102. Bomba de agua		129. Calcomanía de verificación	
26. Cámara de reversa		103. Bomba dirección hidráulica		130. Tapón birlo	
27. Spoiler		104. Boster de frenos		131. Tapón Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	
28. Escape		105. Cables bujías			
		106. Compresor aire acondicionado			
		107. Depósito de chisgueros			
		108. Distribuidor			
		109. Filtro gasolina			
		110. Marcha			
		111. Motor limpiadores			
		112. Motor ventilador			
		113. Porta filtro de aire			
		114. Radiador			
		115. Sistema de inyección			
		116. Transmisión (STD) (AUT)			
		117. Tapón aceite motor			
		118. Tapón radiador			
		119. Tapón depósito líquido de frenos			

Lado derecho		Lado izquierdo	
29. Salpicadera		42. Salpicadera	
30. Cuarto luz lateral		43. Cuarto luz lateral	
31. Espejo lateral		44. Espejo lateral	
32. Cristal aleta		45. Cristal aleta	
33. Puerta delantera		46. Puerta delantera	
34. Cristal puerta delantera		47. Cristal puerta delantera	
35. Manija de puerta delantera		48. Manija de puerta delantera	
36. Puerta trasera		49. Puerta trasera	
37. Cristal puerta trasera		50. Cristal puerta trasera	
38. Manija de puerta trasera		51. Manija de puerta trasera	
39. Cristal costado		52. Cristal costado	
40. Estribo		53. Estribo	
41. Molduras		54. Molduras	

Cajuela	
55. Alfombra cartón cajuela	
56. Birlo de seguridad	
57. Cables pasa corriente	
58. Extinguidor	
59. Gato	
60. Gato hidráulico	
61. Llave de rueda	
62. Señales de carretera	
63. Tapete cubre llanta	
64. Tapa sombrerera	

Adicionales	
Pantalla GPS	☒ Sí ☐ No
Pantalla TV	☐ Sí ☒ No
Tarjeta GPS SD	☐ Sí ☒ No
TAG	☐ Sí ☒ No

Llantas		Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14		(3/4, 1/2, 1/4)
DD:		
TD:		
DI:		
TI:		
R:		
¿Fundas o cubiertas?	☐ Sí ☒ No	
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda	R: Refacción
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda	

Rines	
Marca:	Hyundai
Original	☒ Especial
Alcación	☒ Acero
No. (1) (2) (3) (4)	
No. (1) (2) (3) (4)	

Volante	
Marca:	Hyundai
Original	☒ Especial

Observaciones	

Objetos personales	
RETIRO OBJETOS PERSONALES DOCUMENTACIÓN	
Adaptaciones equipo especial PARA EL VEHICULO	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: [Firma]
 Nombre y firma del ajustador que recibe: [Firma]
 Razón social de la grúa: BOSS - GRUAS S.R.L.
 Nombre y firma del operador de grúa que recibe: [Firma]

GRUAS GRUA J R
FCIRZA

INVENTARIO VEHICULO
PLACAS: 38-AT-BN
A07: 00106
F. 108660
SINIESTRO: 877559965
OPERADOR: José Juan Tovar
FECHA: 28/08/26
COLOR: AÑO: 2017

MARCA: Honda
VIN: 5NPE34AF6HH481547
TIPO: Sonata
PLACA: 01P

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA		X	No Visible
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
RAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		No Visible
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
BUJIA	X		No Visible
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		No Visible
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		




GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA: Fernando N. A. [Firma]
ENTREGA: [Firma]
RECIBE: [Firma]