

CCAO-GDL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 24/06/16 Hora 22:41 No. De Reporte A09B0050 No. De siniestro B71224167

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

Llaves SI No

Transmisión Aut. Std.

Marca Honda Tipo Pilot Modelo 2009 Color Azul

No. De Serie 5FNHF482X9B009429 Placas S/P No. De Motor _____

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MOTOR		
ALTERNADOR	1	
BATERIA	1	
BAYONETA ACEITE MOTOR	1	
CLAXON	1	
BOMBA AGUA	1	
BOMBA GASOLINA	2	V
BANDAS MOTOR	1	
SISTEMA FRENOS	1	
CABLES BUÍA	1	
AIRE ACONDICIONADO	1	
COMPUTADORA MOTOR	1	
DEPOSITO LIMPIADORES	1	
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	1	
DISTRIBUIDOR		1
ENCENDIDO ELECTRÓNICO		1
GENERADOR	1	
MARCHA	1	
MONOBLOCK	1	
VENTILADOR	0	D
RADIADOR	0	D
TANQUE DE GASOLINA	1	
TAPON DE GASOLINA	1	
TAPON DE ACEITE	1	
TAPON RADIADOR	1	
TURBO CARGADOR		1

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	1	
ASIENTOS DELANTEROS	1	
ASIENTOS TRASEROS	1	
BOCINAS	2	2
STEREO CD	2	D
BOLSAS DE AIRE	2	D
CABECERAS	1	
CENICEROS	1	
GUANTERA	1	
CINT. DE SEGURIDAD	1	
CODERAS	1	
CONSOLA	1	
CONTROL DE AIRE ACOND	1	
DEFROSTER		1
ENCENDEDOR		1
ESPEJO RETROVISOR	1	
INSTRUMENTOS TABLERO	1	
LUZ INTERIOR	2	0
LUZ STOP	2	0

	SI	NO
CATALIZADOR	1	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS	1	
PALANCA DE VELOCIDADES	1	
RADIO STEREO AMFM	1	
RELOJ	1	
SEGUROS ELÉCTRICOS	1	
TABLERO	1	
TAPETES	1	
ELEVADORES ELÉCTRICOS	1	
VESTIDURAS		1
VOLANTE	0	1
VICERAS	1	

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	1	
CABLES PASACORRIENTE	2	2
TAPA CAJUELA	2	2
HERRAMIENTA	2	2
GATO	2	2
LLAVE DE RUEDA	2	2
LLANTA DE REFACCIÓN	2	2
SEÑALES DE CARRETERA	2	2

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	1	
COSTADOS	1	
ESPEJO EXTERIOR	1	
ESTRIBO		1
MANIJAS EXTERIORES	1	
MOLDURAS		1
PUERTAS DELANTERAS	0	1
PUERTAS TRASERAS	0	1
SALPICADERA	1	1
TAPONES DE RUEDAS	1	1
VIDRIOS LATERALES	1	1

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	0	1
COFRE	0	1
CUARTOS DE LUZ	0	1
DEFENSA DELANTERA	0	1
FAROS DE HALOGENO	0	1
FAROS DE NIEBLA	0	1
PARABRISAS	0	1
PARRILLA	0	1
PLUMAS LIMPIADORES	0	1
PORTAPLACA	0	1
CALAVERAS	0	1
CAJUELA	0	1
DEFENSA TRASERA	0	1

DESCRIPCIÓN	SI	NO
PARTE TRASERA		
LIMPIADORES	1	1
MEDALLON	1	
PORTA PLACA		1
SISTEMA DE ESCAPE	1	

GENERAL	SI	NO
ANTENA		1
CANASTILLA		1
SPOILERS D Y T		1
FUSIBLES	1	
PLACAS		1
RINES	2	2
ALARMA	2	2
EXTINGUIDOR		1
OBJETOS PERSONALES		1
PLACA VIN	1	
LLANTAS	1	
KILOMETRAJE	2	2
OTROS		
REDILLAS		NO

Operador - Enrique Rocha
GDL - Rojas

NOTAS Y OBSERVACIONES

Unidad con daño frontal.

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado: Mazamitla.

ELABORO
Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO
Enrique de Jesus M. R.

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO
Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, nos basamos en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, CDMX, recibiremos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicites o contrates con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestros sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B71224167	Número de póliza: 8256210PTA	Inciso / Certificado: I	Placas: PN2375B
Marca: Honda	Submarca: Pilot	Tipo: SUV	Modelo: 2009
Nombre del ajustador: Mexico J.	Claves: MV011	Fotos: <input checked="" type="checkbox"/>	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 50%
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Lidia Negrete Lozoya	Celular: 3411586040	Correo electrónico: 3411586040

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Visible P.T. Bolsos**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: _____

<p>Datos depósito deducible</p> <p>Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible</p> <p><small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de recibir comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small></p>	<p>Fecha de expedición: 22/6/25</p> <p>Lugar de expedición: Mexico, Hta. J-1</p> <p>Firma del ajustador: _____</p>
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a pólizas vigentes)

Nombre del taller: Lote Guadalupe	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. El potrero #31, col Los Pinos, Map. Cruzes Flores Guadalupe
Número de pase: _____	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

<p>Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.</p>	
<p>Indemnización de daños</p> <p><i>[Signature]</i> Nombre y firma del interesado</p>	<p>Asignación de taller</p> <p>Nombre y firma del interesado</p>

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México (opción solo para asegurados).

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

Compañía de Seguros BBVA México con domicilio en Avenida Plazo de la Reforma Número 110, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, D.F., para el efecto de verificar la identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicite a través de contratos con nosotros. Consulte el Aviso de Privacidad en nuestra página web www.bbva.com.

La información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 65 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Placa: **B37234167** Folio: **8256210P27** Inciso / certificado: **I** Número de serie: **SMYK4182X9B009425**
 Marca: **Azude** Submarca: **Pilot** Tipo / cilindraje: **SUV** Modelo: **2009** Color: **Azul**
 Lugar: **Azude** Fecha: **22** Mes: **6** Año: **20** Placa: **P27353** Cantidad de placas: **X** Kilometraje: **---** Gasolina: **---**
 Atención a: **X** Asegurado Nombre del interesado: **Luis Magaña** Celular: **602416** Correo electrónico: **---**

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------	--

Delantero

1	Parabrisas		
2	Brazos de limpiadores		
3	Plumas limpiadoras		
4	Cofre		
5	Cuartos de luz		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Facia		
12	Molduras		
13	Rejillas de facia		
14	Porta placa		
15	Spoiler		

Interior

65	Cielo de toldo		
66	Luz interior		
67	Espeso retrovisor		
68	Vidieras		
69	Tablero		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Botones de estereo		
72	Control aire acondicionado		
73	Control calefacción		
74	Control eléctrico		
75	Guantería		
76	Consola		
77	Porta vasos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perrilla palanca		
82	Botones puerta		
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84	Coderas		
85	Manijas de puertas (2) (4)		
86	Bocinas radio		
87	Cinturones de seguridad		
88	Banca de asiento trasero		
89	Respaldo de asiento trasero		
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91	Alfombra		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Observaciones:	Batería ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Cantidad:	Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estereo Estereo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Marca:	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

Trasero

16	Medallón		
17	Limpiadores		
18	Lámpara stop		
19	Tapia cajuela / quita puerta		
20	Emblema cajuela		
21	Calaveras (2) (4)		
22	Reflejos		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Cámara de reversa		
27	Spoiler		
28	Escape		

Motor

93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96	Blandas de motor		
97	Bayoneta aceite dirección		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bocina de claxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hidráulica		
104	Boster de frenos		
105	Cables bujías		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Depósito de chisqueteros		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor limpiadores		
112	Motor ventilador		
113	Porta filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (STD) (AUT)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapón depósito líquido de frenos		

Adicionales

Pantalla GPS Sí No Tarjeta GPS SD Sí No Marca:

TAG Sí No

Llantas **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS I 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)

DD: _____
 TD: _____
 DT: **ORIGI UAC**
 TR: _____
 R: _____
 ¿Fundas o cubiertas? Sí No
 DD: Delantera derecha DT: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TR: Trasera izquierda

Lado derecho

29	Salpicadera		
30	Cuarto luz lateral		
31	Espeso lateral		
32	Cristal aleta		
33	Puerta delantera		
34	Cristal puerta delantera		
35	Manija de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Manija de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40	Estribo		
41	Molduras		

General

120	Canastilla		
121	Alarma		
122	Tapón de gasolina		
123	Herramientas		
124	Sensor de reversa		
125	Quemacocos		
126	Toldo		
127	Gancho de arrastre		
128	Tapón gancho de arrastre		
129	Calcomanía de verificación		
130	Tapón birlo		
131	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)		

Rines

Marca: _____
 Original Especial No. (1) (2) (3) (4)
 Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: _____
 Original Especial

Observaciones

Vehículo con Golpe Frontal Faltantes Frenos con N/A

Objetos personales


NO

Adaptaciones equipo especial

NO

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.


 Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapones, etc.). Este inventario será devuelto únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

 Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo
 Nombre y firma del testigo que recibe
 Razón social de la grúa Nombre y firma del operador de grúa que recibe

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B71224167	Número de póliza: 8256210PIA	Inciso / Certificado: I	Placas: PN2375B
Marca: Honda	Submarca: Pilot	Tipo: SUV	Modelo: 2009
Nombre del ajustador: Mecico J. Rocha G.	Claves: MV014	Fotos: <input checked="" type="checkbox"/>	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 50%
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Lidia Magaña Lozoya	Celular: 3411586040	Correo electrónico: 3411586040

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: VISIBLE P.T. Bolsos

... en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta información que se deje sin efectos el presente documento. Ley