

# INVENTARIO VEHICULO

RESGUARDO(CCAO): HUB TULTIQUAN  TRASLADO(PROV): \_\_\_\_\_  
 NOTB 00126

|  |                          |
|--|--------------------------|
| MARCA: <u>TOYOTA</u>                       | TIPO: <u>SPENNA</u>      |
| VIN: <u>5TDY23DC7K5978266</u>              | PLACA: <u>NO</u>         |
| SINIESTRO: <u>B26594953</u>                | ASEGURADORA: <u>BBUA</u> |
| FECHA: <u>29-05-26</u> COLOR: <u>negro</u> | AÑO: <u>2019</u>         |

| MOTOR                 | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------|----|----|------|
| CAJA DE VELOCIDADES   |    |    |      |
| ALTERNADOR            |    |    |      |
| BAYONETA ACEITE MOTOR |    |    |      |
| CLAXON                |    |    |      |
| BOMBA AGUA            |    |    |      |
| BANDAS MOTOR          |    |    |      |
| SISTEMA FRENOS        |    |    |      |
| CABLES BUJIAS         |    |    |      |
| BOBINA                |    |    |      |
| AIRE ACONDICIONADO    |    |    |      |
| DEPOSITO LIMPIADORES  |    |    |      |
| DIRECCION HIDRAULICA  |    |    |      |
| DISTRIBUIDOR          |    |    |      |
| ENCENDIDO ELECTRONICO |    |    |      |
| GENERADOR             |    |    |      |
| MARCHA                |    |    |      |
| MONOBLOCK             |    |    |      |
| VENTILADOR            |    |    |      |
| RADIADOR              |    |    |      |
| RADIADOR DE A/C       |    |    |      |
| TANQUE DE GASOLINA    |    |    |      |
| TAPON DE GASOLINA     |    |    |      |
| TAPON DE ACEITE       |    |    |      |
| TAPON RADIADOR        |    |    |      |
| TURBO CARGADOR        |    |    |      |

CENTRO NOT COLISION

| PARTE FRONTAL      | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| BRAZOS LIMPIADORES | X  |    |      |
| COFRE              |    |    | X    |
| CUARTOS DE LUZ     |    | X  |      |
| DEFENSA DELANTERA  |    | X  |      |
| FAROS              |    | X  |      |
| BALASTRAS          |    | X  |      |
| BULBOS             |    | X  |      |
| FAROS DE NIEBLA    |    | X  |      |
| PARABRISAS         |    |    | X    |
| PARRILLA           |    |    | X    |
| PLUMAS LIMPIADORES | X  |    |      |
| PORTAPLACA         | X  |    |      |

| PARTE TRASERA     | SI | NO | DAÑO |
|-------------------|----|----|------|
| CALAVERAS         | X  |    |      |
| BULBOS            | X  |    |      |
| CAJUELA           | X  |    |      |
| DEFENSA TRASERA   | X  |    |      |
| LIMPIADOR         |    | X  |      |
| MEDALLON          |    |    | X    |
| PORTAPLACA        | X  |    |      |
| SISTEMA DE ESCAPE | X  |    |      |

| CAJUELA               | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------|----|----|------|
| ALFOMBRA              | X  |    |      |
| CABLES PASACORRIENTES | X  |    |      |
| TAPA CAJUELA          | X  |    |      |
| HERRAMIENTA           | X  |    |      |
| GATO                  | X  |    |      |
| LLAVE DE RUEDA        | X  |    |      |
| SEÑALES DE CARRETERA  | X  |    |      |


| GENERAL            | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| OBJETOS PERSONALES |    |    |      |
| SPOILERS           |    | X  |      |
| FUSIBLES           | X  |    |      |
| PLACAS             | X  |    |      |
| RINES              | X  |    |      |
| ALARMA             | X  |    |      |
| EXTINGUIDOR        | X  |    |      |
| ANTENA             | X  |    |      |
| PLACA VIN          | X  |    |      |
| KILOMETRAJE        |    | X  |      |
| CANASTILLA         |    | X  |      |
| ADAPTACION         |    | X  |      |

SI NO DAÑO

|                     |   |   |  |
|---------------------|---|---|--|
| BATERIA             | X |   |  |
| COMPUTADORA MOTOR   | X |   |  |
| ESTEREO             | X |   |  |
| LLANTA DE REFACCION |   | X |  |
| BOMBA GASOLINA      | X |   |  |
| LLAVES              | X |   |  |
| CATALIZADOR         | X |   |  |

| COSTADO IZQUIERDO                 | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------------------|----|----|------|
| ALETAS                            |    |    | X    |
| COSTADOS                          |    |    | X    |
| ESPEJO EXTERIOR                   | X  |    |      |
| ESTRIBO                           |    | X  |      |
| MANIJAS EXTERIORES                | X  |    |      |
| MOLDURAS                          | X  |    |      |
| PUERTA DELANTERA                  | X  |    |      |
| PUERTA TRASERA                    | X  |    |      |
| SALPICADERA                       |    |    | X    |
| LLANTAS                           | X  |    |      |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | X  |    |      |
| VIDRIOS LATERALES                 | X  |    |      |

| COSTADO DERECHO                   | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------------------|----|----|------|
| ALETAS                            |    |    | X    |
| COSTADOS                          |    |    | X    |
| ESPEJO EXTERIOR                   | X  |    |      |
| ESTRIBO                           |    | X  |      |
| MANIJAS EXTERIORES                | X  |    |      |
| MOLDURAS                          | X  |    |      |
| PUERTA DELANTERA                  | X  |    |      |
| PUERTA TRASERA                    | X  |    |      |
| SALPICADERA                       |    |    | X    |
| LLANTAS                           | X  |    |      |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | X  |    |      |
| VIDRIOS LATERALES                 | X  |    |      |



**OBSERVACIONES:**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

|                                       |  |                                       |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| ELABORA                               | ENTREGA  | RECIBE                                |
| Admin <u>Guzman</u><br>NOMBRE Y FIRMA | Grw H S H A A C C F J<br>Vicer <u>Isidro</u><br>NOMBRE Y FIRMA | Admin <u>Guzman</u><br>NOMBRE Y FIRMA |

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS ORIGINAL

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.


**Datos del siniestro**

|   |  |                                  |   |
|---|--|----------------------------------|---|
| Número de siniestro: <b>1386594953</b>  | Número de póliza: <b>8556210C99</b>                    | Inciso / Certificado: <b>001</b> | Placas: <b>PYHSOSA</b>  |
| Marca: <b>Toyota</b>  | Submarca: <b>Sienna</b>                                | Tipo: <b>Van Mini</b>            | Modelo: <b>2019</b>   |
| Nombre del ajustador: <b>OSCAV</b>  | Claves: <b>A005</b>                                    | Fotos: <b>Foto</b>               | Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ <b>5%</b> |
| Atención a: <input checked="" type="radio"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N° | Nombre del interesado: <b>Alandra Carolina Sanchez</b> | Celular: <b>7772187964</b>       | Correo electrónico: <b>Carolina</b>   |

**IMPORTANTE**

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la prima mencionada.


**Daños del siniestro**



**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:**

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

**Daños preexistentes**



**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:**

(This section is mostly blank with some scribbles)

|   |  |
|---|--|
| <b>Datos depósito deducible</b><br>Banco: BBVA<br>Cuenta / Convenio: 617482<br>Referencia 1: <b>Escriba el número de siniestro sin la letra B</b><br>Referencia 2: <b>Deducible</b><br><small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small> | Fecha de expedición: <b>05/11/2025</b><br>Lugar de expedición: <b>Carmaxa Mer</b><br>Firma del ajustador: <i>[Signature]</i> |
|---|--|

**Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)**

|   |  |
|---|--|
| Nombre del taller: <b>Taller Automotriz</b> | Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): <b>Av Domingo Diaz #11 Col del Empleado. 7772069463</b> |
| Número de pase: <b>2025</b>                 |  |

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

|  |  |
|--|--|
| Nombre y firma del interesado<br>Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.  |  |
| Indemnización de daños: <b>[Signature]</b><br>Nombre y firma del interesado  | Asignación de taller: <b>[Signature]</b><br>Nombre y firma del interesado  |
| <small>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.</small> | <small>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación de mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).</small> |

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?  
**atencionclientes.mx@bbva.com**  
 Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.  
 En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes  
 Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**  
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.