

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur 1400, colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX, establecimos los datos personales con la finalidad de prestar el servicio de seguros y de proporcionar a los productos y servicios de seguros y otros productos y servicios el Aviso de Privacidad integral en cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

La presente información se formuló de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 71 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales con sus modificaciones y en el artículo 17 del Reglamento de Protección de Datos Personales con sus modificaciones.


Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición

Número de siniestro: B70502469	Número de póliza: 8C56210BYF	Inciso / Certificado: 1	Pistas: PTE020D
Marca: Toyota	Submarca: Sienna	Tipo: VAN	Modelo: 2007
Nombre del ajustador: Jose Rubalcaba Diaz		Claves: Josef99	Fotos:
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afiliado		Nombre del interesado: Jesus De La Torre	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 10 %
		Celular:	Correo electrónico: Jesus4058@

Con base en la cláusula VI inciso 1 letra c) obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza en la medida en que el pago no condicionadamente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México y a cuantos legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por ésta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsedad inexacta declaración de beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos al presente documento. Ley sobre el contrato de seguro Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado o el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, simulaban o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichos obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 14-06-26 Lugar de expedición: Capilla de Gpe Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
--	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Pension multiasistencia	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Prol 5 de mayo #781A Zapopan
--	---

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños mencionados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Origo ni consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: _____
--	---

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com
 Fijar teléfono en el "teléfono" del correo o número de siniestro. Fijar el "grupo" de correo, caso contrario, número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: **800 90 21 300**
 Afiliados: **800 83 62 003**
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 171, colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar operas y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales o en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B70502469	Número de póliza: 8C56210BYF	Inciso / Certificado: 1	Placas: PTE020D
Marca: Toyota	Submarca: Sienna	Tipo: VAN	Modelo: 2007
Nombre del ajustador: Jose Rubalcaba Diaz	Claves: Josete99	Fotos:	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No \$ 10%.
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Jesus De La Torre	Celular:	Correo electrónico: Jesus4058@

Gutierrez IMPORTANTE **3789064910** **hotmail.com**

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes no podrían restringir dichas obligaciones.

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 111, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06702, CDMX, recabamos sus datos personales con la finalidad de verificar su identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicite en nuestros centros de atención. Consulta el Aviso de Privacidad en cualquiera de nuestras sucursales en BBVA México.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley Federal del Contrato de Seguro, así como las disposiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario haya suscrita con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de póliza B70502469	Póliza 805620BYF	Vehículo / certificado 1	Número de serie 5T D2K23C X75098383
Marca Toyota	Submarca Sienna	Tipo / cilindrada Van	Modelo 2007
Lugar Capilla de Gpe	Fecha 14/06/26	Póliza MT 8020D	Cantidad de placas 0
Apoyado <input checked="" type="checkbox"/> Registrado	Nombre del interesado Jesús De La Torre	Celular 3789064910	Correo electrónico Jesús4058@hotmail.com

No.	Inventario	SI	No	No.	Inventario	SI	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1	Frenos		
2	Bracos de suspensión		
3	Puertas delanteras		
4	Cofre		
5	Cuentas de luz		
6	Pinos principales (quiebras) (derecho)		
7	Puente (Manguera) (Noche) (Luz)		
8	Vara de cambio (quiebras) (derecho)		
9	Piezas		
10	Embrague		
11	Trípode		
12	Maletines		
13	Molduras		
14	Revolos de tacas		
15	Porta placa		
16	Speaker		

Interior

65	Cielo de toldo		
66	Luz interior		
67	Espejo retrovisor		
68	Vitrinas		
69	Tapero		
70	Switch de emergencia (SW) / (Mapa magn)		
71	Botones de esteros		
72	Cuchilla aire acondicionado		
73	Control de velocidad		
74	Control de freno		
75	Volante		
76	Canchales		
77	Portavasos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Parabrisa / reflectores		
81	Perilla parking		
82	Botones puerta		
83	Asiento delantero (quiebras) (derecho)		
84	Cristales		
85	Manguas de puertas (2) (4)		
86	Borneros radio		
87	Botones de seguridad		
88	Banca de asiento trasero		
89	Regulador de asiento trasero		
90	Cajetillas (1) (2) (3) (4) (5)		
91	Almohada		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Observaciones	Batería ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Marca
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Cantidad	Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No ¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Marca	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

Trasero

17	Mechalon		
18	Limpabarridos		
19	Limpaparabrisa		
20	Tapete trasero / quiebra puerta		
21	Embrague trasero		
22	Cajetillas (2) (4)		
23	Reflector		
24	Defensa		
25	Molduras		
26	Porta placa		
27	Cámara de retroceso		
28	Speaker		
29	Escapes		

Motor

93	Atenuador		
94	Amortiguador delantero (quiebras) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (quiebras) (derecho)		
96	Manijas de motor		
97	Regulador aceite trasero		
98	Regulador aceite motor		
99	Regulador aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bobina de encendido		
102	Puente de agua		
103	Bomba de circulación hidráulica		
104	Botón de frenos		
105	Cable de freno		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Tapón depósito de refrigerante		
108	Contribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Machete		
111	Motor limpiabarridos		
112	Motor ventilador		
113	Puerta filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (STD) (AUT)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapón depósito líquido de frenos		

Lado derecho

30	Sapicabarridos		
31	Cuentas laterales		
32	Espejo lateral		
33	Cristal puerta		
34	Puerta delantera		
35	Cristal puerta delantera		
36	Mangua de puerta delantera		
37	Puerta trasera		
38	Cristal puerta trasera		
39	Mangua de puerta trasera		
40	Cristal costado		
41	Estribo		
42	Molduras		

Lado izquierdo

43	Sapicabarridos		
44	Cuentas laterales		
45	Espejo lateral		
46	Cristal puerta		
47	Puerta delantera		
48	Cristal puerta delantera		
49	Mangua de puerta delantera		
50	Puerta trasera		
51	Cristal puerta trasera		
52	Mangua de puerta trasera		
53	Cristal costado		
54	Estribo		
55	Molduras		

Cajuela

56	Almohada cartón cajuela		
57	Bloque de seguridad		
58	Cables para corriente		
59	Fechador		
60	Gato		
61	Gato hidráulico		
62	Libro de rueda		
63	Señales de carretera		
64	Tapete cubre llanta		
65	Tapa sombrerera		

General

120	Cañutilla		
121	Alarma		
122	Tapón de gasolina		
123	Herramientas		
124	Sensor de reversa		
125	Quemadores		
126	Toldo		
127	Gancho de arrastre		
128	Tapón gancho de arrastre		
129	Calcomanía de verificación		
130	Tapón biko		
131	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)		

Adicionales

Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No
 Tarjeta GPS SD Sí No Marca
 TAG Sí No

Llantas **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS R 195/65/14 (3/4 1/2 3/4)
 DD:
 FD:
 DI:
 TI:
 R:
 ¿Funda o cubierta? Sí No
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Reforción
 TD: Trasera derecha TR: Trasera izquierda

Rines

Marca: Original Especial No (1) (2) (3) (4)
 Aleación Acero No (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: Original Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Declaro mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad. Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger los **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario deberá ser firmado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Jesús De La Torre **Jose Rubalcaba Diaz** **Grivas Alcantar**
 Nombre y firma del interesado que entrega el vehículo Nombre y firma del ajustador que recibe Razón social de la grúa