

CCAO-GDL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha: 29/06/2016 Hora: 10:50 No. De Reporte: A06B0089 No. De siniestro: B72284767
 Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros): BBVA Llaves: SI No
 Transmisión: Aut. Std.
 Marca: BMW Tipo: x3 Modelo: 2017 Color: Negro
 No. De Serie: 5UXWZ7C38A0V90T3H Placas: S/P No. De Motor: _____

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MOTOR		
ALTERNADOR	1	2
BATERIA	2	2
BAYONETA ACEITE MOTOR	2	2
CLAXON	2	2
BOMBA AGUA	2	2
BOMBA GASOLINA	2	2
BANDAS MOTOR	1	1
SISTEMA FRENOS	1	1
CABLES BUJÍA	1	1
AIRE ACONDICINADO	1	2
COMPUTADORA MOTOR	2	2
DEPOSITO LIMPIADORES	2	1
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	1	1
DISTRIBUIDOR	1	1
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	1	1
GENERADOR	1	1
MARCHA	1	1
MONOLOCK	1	1
VENTILADOR	1	1
RADIADOR	1	1
TANQUE DE GASOLINA	1	1
TAPON DE GASOLINA	1	1
TAPON DE ACEITE	1	1
TAPON RADIADOR	1	1
TURBO CARGADOR	1	1

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	1	1
ASIENTOS DELANTEROS	1	1
ASIENTOS TRASEROS	1	2
BOCINAS	2	2
STEREO CD	2	2
BOLSAS DE AIRE	2	2
CABECERAS	2	2
CENICEROS	1	1
GUANTERA	1	1
CINT. DE SEGURIDAD	1	1
CODERAS	1	1
CONSOLA	1	1
CONTROL DE AIRE ACOND	1	1
DEFROSTER	1	1
ENCENDEDOR	1	1
ESPEJO RETROVISOR	1	1
INSTRUMENTOS TABLERO	1	2
LUZ INTERIOR	2	2
LUZ STOP	2	2

	SI	NO
CATALIZADOR	1	1

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS	1	1
PALANCA DE VELOCIDADES	1	1
RADIO STEREO AMFM	1	1
RELOJ	1	1
SEGUROS ELÉCTRICOS	1	1
TABLERO	1	2
TAPETES	1	1
ELEVADORES ELÉCTRICOS	1	1
VESTIDURAS	1	1
VOLANTE	1	1
VICERAS	1	1

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	1	1
CABLES PASACORRIENTE	1	1
TAPA CAJUELA	1	1
HERRAMIENTA	1	1
GATO	2	2
LLAVE DE RUEDA	2	2
LLANTA DE REFACCIÓN	2	2
SEÑALES DE CARRETERA	2	2

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	1	1
COSTADOS	1	1
ESPEJO EXTERIOR	1	1
ESTRIBO	1	1
MANIJAS EXTERIORES	1	1
MOLDURAS	1	1
PUERTAS DELANTERAS	1	1
PUERTAS TRASERAS	1	1
SALPICADERA	1	1
TAPONES DE RUEDAS	1	1
VIDRIOS LATERALES	1	1

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	1	1
COFRE	1	1
CUARTOS DE LUZ	1	1
DEFENSA DELANTERA	1	1
FAROS DE HALOGENO	1	1
FAROS DE NIEBLA	1	1
PARABRISAS	1	1
PARRILLA	1	1
PLUMAS LIMPIADORES	1	1
PORTA PLACA	1	1
CALAVERAS	1	1
CAJUELA	1	1
DEFENSA TRASERA	1	1

DESCRIPCIÓN	SI	NO
PARTE TRASERA		
LIMPIADORES	1	1
MEDALLON	1	1
PORTA PLACA	1	1
SISTEMA DE ESCAPE	1	1

GENERAL	SI	NO
ANTENA	1	1
CANASTILLA	1	1
SPOILERS D Y T	1	1
FUSIBLES	1	1
PLACAS	1	1
RINES	1	1
ALARMA	2	2
EXTINGUIDOR	1	1
OBJETOS PERSONALES	1	1
PLACA VIN	1	1
LLANTAS	1	1
KILOMETRAJE	2	2
OTROS		
REDILLAS	NO.	

Operador - Jonathan Prieto
 CCAO Semigrúa.

NOTAS Y OBSERVACIONES

Unidad con daño frontal y llanta delantera izquierda
 Origen y destino del traslado
 Traslado: Zapopan

ELABORO
 Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO
 Edgar Rios.

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600 CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B72284767	Número de póliza: 8766210403	Inciso / Certificado: 1	Placas: SIN PLACAS
Marca: Bmw	Submarca: X3	Tipo: SUV	Modelo: 2017
Nombre del ajustador: Dceso Mtz Gomez	Claves: M046	Fotos: 1	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 7%
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Ivan Vladimir Chavez Sandoval	Celular: 3333213696	Correo electrónico: vladimir.express@icloud.com

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente convenga todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Defuerza
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: _____

<p>Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible</p> <p><small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small></p>	<p>Fecha de expedición: 28-06-26 Lugar de expedición: Capapan, Jalisco Firma del ajustador: Dceso Mtz Gomez</p>
--	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto Line	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Calle: El Potrerito #31
Número de pase:	col Las Pintas Tel: 800902-13-00

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

<p>Nombre y firma del interesado</p> <p>Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.</p>	
<p>Indemnización de daños</p> <p>Nombre y firma del interesado</p>	<p>Asignación de taller</p> <p>Nombre y firma del interesado</p>

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: **800 90 21 300**
Afectados: **800 83 62 003**
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, D.F., recabamos los datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrarte, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en el catálogo de nuestros asegurados en bbva.ms

La presente información es en función de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene contratado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de póliza: **B 73284767** Poliza: **9766210403** Inciso / certificado: **1** Número de serie: **SU XLWZ7C38 H 0V90134**
 Marca: **BMW** Submarca: **X3** Tipo / cilindraje: **SIN PLACA** Modelo: **2017** Color: **Negro**
 Lugar: **Capatzen, Jal** Fecha: **09** de **06** de **2018** Placas: **SIN PLACA** Cantidad de placas: **(1)** Kilometraje: **Gasolina**
 Atención a: **Asegurado** Nombre del interesado: **Vladimir Chavez** Celular: **3333213696** Correo electrónico: **Vladimir.express@icbhd.com**

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1	Parabrisas		
2	Brazos de limpiadores		
3	Plumas limpiadoras		
4	Cofre		
5	Cuartos de luz		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input checked="" type="checkbox"/> Led		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Facia		
12	Molduras		
13	Rejillas de facia		
14	Porta placa		
15	Spoiler		

Trasero

16	Medallón		
17	Limpiadores		
18	Lámpara stop		
19	Tapa cajuela / quita puerta		
20	Emblema cajuela		
21	Calaveras (2) (derecho)		
22	Reflejantes		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Cámara de reversa		
27	Spoiler		
28	Escape		

Lado derecho

29	Salpicadera		
30	Cuarto luz lateral		
31	Espejo lateral		
32	Cristal aleta		
33	Puerta delantera		
34	Cristal puerta delantera		
35	Manija de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Manija de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40	Estribo		
41	Molduras		

Lado izquierdo

42	Salpicadera		
43	Cuarto luz lateral		
44	Espejo lateral		
45	Cristal aleta		
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Manija de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Manija de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Estribo		
54	Molduras		

Cajuela

55	Alfombra cartón cajuela		
56	Birio de seguridad		
57	Cables pasa corriente		
58	Extintor		
59	Gato		
60	Gato hidráulico		
61	Llave de rueda		
62	Señales de carretera		
63	Tapete cubre llanta		
64	Tapa sombrerera		

Interior

65	Cielo de toldo		
66	Luz interior		
67	Espejo retrovisor		
68	Viseras		
69	Tablero		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Botones de estéreo		
72	Control aire acondicionado		
73	Control calefacción		
74	Control eléctrico		
75	Guantera		
76	Consola		
77	Porta vasos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perilla palanca		
82	Botones puerta		
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84	Coderas		
85	Manijas de puertas (2)		
86	Bocinas radio		
87	Cinturones de seguridad		
88	Banca de asiento trasero		
89	Respaldo de asiento trasero		
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4)		
91	Alfombra		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96	Bandas de motor		
97	Bayoneta aceite dirección		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bocina de claxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hidráulica		
104	Boster de frenos		
105	Cables bujías		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Depósito de chisgueteros		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor limpiadores		
112	Motor ventilador		
113	Porta filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (STD)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120	Canastilla		
121	Alarma		
122	Tapón de gasolina		
123	Herramientas		
124	Sensor de reversa		
125	Quemacocos		
126	Toldo		
127	Gancho de arrastre		
128	Tapón gancho de arrastre		
129	Calcomanía de verificación		
130	Tapón birlo		
131	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input checked="" type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí No
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Sí No
Marca:

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí No
Cantidad: **1**

Tipo de llaves
Normal
Código de encendido
Tarjeta

Auto estéreo
Estéreo Sí No
¿Funciona? Sí No
Marca: **Original**

Tarjeta de circulación
Sí No

Adicionales

Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No
Tarjeta GPS SD Sí No Marca:
TAG Sí No

Llantas **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)
 DD: **Bridgeston** **3/4**
 TD: **11**
 DI: **11**
 TI: **11**
 R: **no**
 ¿Funda o cubierta? Sí No
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca:

Original Especial No. (1) (2) (3) (4)
 Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca:

Original Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

OTORGÓ MI CONSENTIMIENTO A BBVA SEGUROS MÉXICO S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO PARA QUE SE TRATEN MIS DATOS PERSONALES Y PATRIMONIALES, CONFORME AL AVISO DE PRIVACIDAD.

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.) Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: **[Firma]**
 Nombre y firma del ajustador que recibe: **[Firma]**
 Razón social de la grúa:
 Nombre y firma del operador de grúa que recibe:



Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B 72284767	Póliza 8766210403	Inciso / certificado 1	Número de serie SU XWZ7C38 H0V90134
Marca BMW	Submarca X3	Tipo / cilindraje SUV	Modelo 2017
Lugar Tapopan, Jalisco	Fecha Día 29 Mes 06 Año 2016	Placas SIN PLACAS	Cantidad de placas (1)
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no. ---	Nombre del interesado Ivan Vladimir Chavez Sahdval	Celular 3333213696	Correo electrónico Vladimir.express@bbva.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Brazos de limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Plumas limpiadoras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Cofre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Cuartos de luz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input checked="" type="checkbox"/> Led	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Parrilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Facia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Rejillas de facia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Trasero

16.	Medallón	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Lámpara stop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Interior

65.	Cielo de toldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66.	Luz interior	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67.	Espejo retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68.	Viseras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69.	Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71.	Botones de estéreo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72.	Control aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73.	Control calefacción	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74.	Control eléctrico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75.	Guantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76.	Consola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77.	Porta vasos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78.	Encendedor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79.	Cenicero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80.	Palanca de velocidades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
81.	Perilla palanca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
82.	Botones puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
84.	Coderas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
85.	Manijas de puertas (2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Otros

Computadora ¿Es visible? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones: _____	Batería ¿Es visible? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: _____
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad: 1	Tipo de llaves Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: CEG1991	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

Adicionales			
Pantalla GPS	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Pantalla TV	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Tarjeta GPS SD	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Marca:	_____