0001897

BBVA
Seguros

Autorización de servicio auto

NV-9X7KT3A68FG626211

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, tratamos tus datos personales con la finalidad de ejercer la atención, administración, ejecución y demás trámites y servicios que solicites o contrates con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el asegurado tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición

Número de siniestro: B7283/FC9	Número de póliza: 8466210P3L	Inciso / Certificado: 002	Placas: MSN-067-C
Marca: Kia	Submarca: Sorento	Tipo: SUV	Modelo: 2015
Color: plata			
Nombre del ajustador: Max Escoto	Clave: 1067	Fotos: Sí	Aplica deducible: ☐ Sí ☐ No $
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Beneficiario	Nombre del interesado: Mariana Judith Soltero Ortiz	Celular: Gerardo	Correo electrónico: 55-43-91-61-20

IMPORTANTE

Con base en lo dispuesto en el artículo 71, inciso I, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, se exige pagar incondicionalmente a favor de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien sea legalmente correspondan todos los daños ocasionados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del [illegible] declaración del beneficiario (terceros) o el asegurado, [illegible] documentación faltante, así como la fecha máxima para [illegible] Ley sobre el Contrato del Seguro, Artículo 70. Las obligaciones [illegible] que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimularle o declarar hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible
Banco: BBVA
Cuenta / Convenio: 473432
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B
Referencia 2: Deducible

Fecha de expedición: 03/07/2026
Lugar de expedición: Otro

Firma del Ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a pólizas vigentes)

Nombre del taller: Auto Galaxia
Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Número de pase

La estimación del tercero afectado [illegible] daños más ocultos al momento del ingreso a taller, por consiguiente solo para efectos de valuación. La reparación de los daños se realizará de acuerdo al catálogo de refacciones y mano de obra **a la fecha en que se dio por aceptada** esta autorización de servicio por el asegurado o beneficiario. Cualquier **no observancia** a lo anterior [illegible] de los mismos. El tiempo de reparación de daños, el tiempo de [illegible] la entrega del vehículo. Los daños ocultos, en esta Autorización de servicio **serán sujetos a revisión**.

Firma y Nombre del asegurado

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se [illegible] adicionales a solicitud mía. Consulta el Aviso de privacidad.

GRUAS FORZA

grua: Ruiz placa: 81-AE55 BBVA F. 109865

INVENTARIO VEHICULO

Aog: 00222

SINIESTRO: 87283869
OPERADOR: David garrido
FECHA: 29/9/26
COLOR: Plata. AÑO: 2015

MARCA: KIA TIPO: Sorento
VIN: 5XYKT3A68FG626211 PLACA: MSN-067-C

	SI	NO	DAÑO
BATERÍA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA		No	Visible
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA		No	Visible
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAHULICA		X	
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR	X		
MARCHA		No	Visible
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		No	Visible

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS		No	Visible
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP			X
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE		X	X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA		X	
FAROS	X		X
BALASTRAS		X	
BULBOS	X		X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS		X	
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES		X	
PORTAPLACA		X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON		X	
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES		X	
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACIÓN		X	

DOCUMENTOS

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X	X	
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	X
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		







OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Fernando Lucas	David Garrido	Fernando Lucas
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA