SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4750

☐ RESGUARDO(CCAO): _____ ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Kia TIPO: Sorento
VIN: 5XYPG4A37KG473062 PLACA: S/P
SINIESTRO: B79326860 ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 26/10/26 COLOR: Blanco AÑO: 2019

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS		X	
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA		X	
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA		X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJHUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Donovan Alcerro	Brayan Garcia	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

130626 No hay inventario de BBVA 9

ORDEN DE SERVICIO
LUNES A VIERNES: 9:00 A.M. A 7:00 P.M.

NO SE ACEPTAN CHEQUES
PRESENTAR IDENTIFICACIÓN OFICIAL PARA RECOGER EL VEHÍCULO
Pago con tarjeta más 2% ODP solo efectivo

AUTOGDL, S.A. DE C.V.
AMADO NERVO 165
COL. COLLI URBANO
C.P. 45070 ZAPOPAN, JAL.
TELS. 3631-3275
CON VARIAS LINEAS

ORDEN DE TRABAJO
050361

Emisión: 28/09/2026 **Fecha de Ingreso:** 28/09/2026 15:45

Aseguradora: BBVA SEGUROS
Póliza: 8B26210U4D **Reporte:** B79326860
Deducible : **Siniestro:** B79326860 B79326860
Demerito :

Propietario:
Asegurado: OSCAR RONALDO PEDROZA PAD
Teléfono: 3315702116
E-mail: leonari248d@gmail.com
Asesor: SUSANA DE LA CRUZ

Vehículo
Marca: KIA **Tipo:** SORENTO **Modelo:** 2019
Color: DORADO **Placa:** JPS4104 **Transm:** AUTOMATICA
Aire Acondicionado: SI **Interior:** Piel Tela **Cristales** Eléctrico SI Manual NO QC SI ☐ NO ☒
Serie: 00000000000000000

INTERIORES	SI	NO	MAL
Tablero	✓		
Función Indicadores	✓		
Gasolina	✓		
Kilometraje	✓		
Funcionamiento A/C	✓		
Controles A/C	✓		
Cenicero	✓		
Encenderdor	✓		
Guantera	✓		
Retrovisor	✓		
Luz interior	✓		
Viseras	✓		
Claxon	✓		
EQUIPO AUDIO			
Equipo original	✓		
Equipo adaptacion		✓	
Marca			
Equalizador		✓	
Amplificador		✓	
Caja de CDS		✓	
Bocinas	✓		
ALARMA			
De fabrica	✓		
Instalada		✓	
Tapetes	4P	4T	
Tipo tapetes			
Tapiceria	✓		
Intermintentes	✓		
Luces exteriores	✓		

MOTOR	SI	NO	MAL
Bateria	✓		
Marca	Duralast		
Tapon radiador	✓		
Radiador	✓		
Tapon aceite	✓		
Bandas	✓		
Bayoneta motor	✓		
Bayoneta trans.	✓		
Purificador	✓		
Cables bujia			
Deposito agua	✓		

FRONTAL	SI	NO	MAL
Facia	✓		✓
Placa	✓		
Parrilla	✓		✓
Faros	✓		✓
Faros de niebla	✓		✓
Viceles	✓		
Cuartos del.	✓		
Emblema cofre	✓		
Emblema parrilla	✓		
Parabrisas	✓		
Brazos limpiap.	✓		
Pluma limpiap.	✓		
Cofre	✓		✓

POSTERIOR	SI	NO	MAL
Medallon	✓		
Calaveras	✓		
Molduras	✓		
Brazo limpia.	✓		
Pluma limpia.	✓		
Emblemas	✓		
Spoiler	✓		
Placa	✓		
Escape	✓		

CAJUELA	SI	NO	MAL
Herramientas		✓	
Gato	✓		
Llave X	✓		
Llave L	✓		
Llanta refaccion	✓		
Tapete cajuela	✓		
Tipo tapetes		✓	
Extinguidor		✓	
Cables p.corriente		✓	
Señales carretera	✓		


LLANTAS	SI	NO	MAL
Marca	✓		
Medida			
Tapon			
Rin			

LATERAL IZQUIERDO	SI	NO	MAL
Cuartos		✓	
Emblemas		✓	
Espejo Lateral	✓		
Cristales	✓		
Manijas	✓		
Molduras	✓		

LATERAL DERECHO	SI	NO	MAL
Cuartos		✓	
Emblemas		✓	
Espejo Lateral	✓		
Cristales	✓		
Manijas	✓		
Molduras	✓		

OTROS	SI	NO	MAL
Antena	✓		
Tapa gasolina	✓		
Tapon gasolina	✓		
Canastilla viaje		✓	

Km: 119,430
Gasolina: 1/4



OBSERVACIONES
Todo despintado
Facia tejer rayada
Parabrisas quemado
Puerta derecha y
Defensa manchadas

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS

El cliente desea recibir cotización de trabajos adicionales SI ☐ NO ☒

Abraham Ruiz
NOMBRE Y FIRMA DEL ASESOR DE SERVICIO

manda por WatsSap
FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL CLIENTE

NUESTROS PRESUPUESTOS NO INCLUYEN I.V.A., MANO DE OBRA MECANICA NI PARTES ELECTRICAS

Escaneado con CamScanner

BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

No. de siniestro: B79326860	Póliza: 3B2621004D	Inciso / certificado: 01	Número de serie: 3XYG4A37XKG433062	
Marca: KIA	Submarca: Sorento	Tipo / cilindraje: —	Modelo: 2019	Color: BCO
Lugar: Gdl, Jal.	Fecha: Día 31 Mes 5 Año 26	Placas:	Cantidad de placas: — (1)	Kilometraje:	Gasolina: E 1/4 1/2 3/4 F
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado no:	Nombre del interesado:	Celular:	Correo electrónico:	

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1	Parabrisas		
2	Brazos de limpiadores		
3	Plumas limpiadoras		
4	Cofre		
5	Cuartos de luz		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Facia		
12	Molduras		
13	Rejillas de facia		
14	Porta placa		
15	Spoiler		I
Trasero			
16	Medallón		
17	Limpiadores		
18	Lámpara stop		
19	Tapa cajuela / quita puerta		
20	Emblema cajuela		
21	Calaveras (2) (4)		
22	Reflejantes		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Cámara de reversa		
27	Spoiler		
28	Escape		
Lado derecho			
29	Salpicadera		
30	Cuarto luz lateral		
31	Espejo lateral		
32	Cristal aleta		
33	Puerta delantera		
34	Cristal puerta delantera		
35	Manija de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Manija de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40	Estribo		
41	Molduras		
Lado izquierdo			
42	Salpicadera		
43	Cuarto luz lateral		
44	Espejo lateral		
45	Cristal aleta		
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Manija de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Manija de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Estribo		
54	Molduras		
Cajuela			
55	Alfombra cartón cajuela		
56	Birlo de seguridad		
57	Cables pasa corriente		
58	Extinguidor		
59	Gato		
60	Gato hidráulico		
61	Llave de rueda		
62	Señales de carretera		
63	Tapete cubre llanta		
64	Tapa sombrerera		

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65	Cielo de toldo		
66	Luz interior		
67	Espejo retrovisor		
68	Viseras		
69	Tablero		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Botones de estéreo		
72	Control aire acondicionado		
73	Control calefacción		
74	Control eléctrico		
75	Guantera		
76	Consola		
77	Porta vasos		
78	Encendedor		I
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perilla palanca		
82	Botones puerta		
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84	Coderas		
85	Manijas de puertas (2) (4)		
86	Bocinas radio		
87	Cinturones de seguridad		
88	Banca de asiento trasero		
89	Respaldo de asiento trasero		
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91	Alfombra		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		
Motor			
93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96	Bandas de motor		
97	Bayoneta aceite dirección		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bocina de cláxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hidráulica		
104	Boster de frenos		
105	Cables bujías		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Depósito de chisgueteros		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor limpiadores		
112	Motor ventilador		
113	Porta filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (STD) (AUT)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapón depósito líquido de frenos		
General			
120	Canastilla		
121	Alarma		
122	Tapón de gasolina		
123	Herramientas		
124	Sensor de reversa		
125	Quemacocos		
126	Toldo		
127	Gancho de arrastre		
128	Tapón gancho de arrastre		
129	Calcomanía de verificación		
130	Tapón birlo		
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Inventario

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí ☐ No ☐
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Sí ☐ No ☐
Marca:

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Cantidad:

Tipo de llaves
Normal ☐
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí ☐ No ☐
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Marca:

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No ☐

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca:
TAG Sí ☐ No ☐

Llantas — **Vida** (1/4 1/2 3/4)
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14
DD:
TD:
DI: SI 1/2
TI:
R:
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐
DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines
Marca:
~~Original~~ | Especial
Aleación | Acero
No. (1) (2) (3) (4)
No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca:
~~Original~~ | Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y / o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en la unidad hasta la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de rueda, tapetes, etc.). Este inventario será **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Nombre y firma del asegurado, tercero

Nombre y firma del ajustador

Razón social de la grúa

Nombre y firma del op... de la grúa que rec...

Escaneado con CamScanner