

LUMC 842

	FORMATO CHECK LIST				TICKET: 87828				E	S
	PROYECTO				GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR CONSIGNACIÓN METEPEC				SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: 2 DE ABRIL #S/N SANTA MARIA, 52104 San Mateo Atenco, Méx.; JUAN JOSE DURAN; 722 305 7614

SERIE: 5XYPKDA57HG300960	MARCA: KIA	SUBMARCA: SORENTO	MODELO: 2017
--------------------------	------------	-------------------	--------------

PLACAS: PDW6382	EDO EMPLACAMIENTO: Edo. Mex	PLACAS VIGENTES: ☒ SI ☐ NO
-----------------	-----------------------------	---

ODOMETRO	INICIAL: 119793	COLOR: PARRILLAS	FECHA DE ENTREGA: 03/10/25
	FINAL: 119878		

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES	☒	
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE		☒
LUCES CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS	☒	
CALAVERAS	☒		TAPETES	☒		DESARMADORES	☒	
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR	☒	
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	☒ SI	☐ NO
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS		☒
ANTENA	☒		ENCENDEDOR		☒	ACEITE		☒
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO		☒	TEMPERATURA		☒
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR		☒
LLANTAS (4)	☒		LLAVES (L)	☒		CHECK ENGINE		☒
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	☒ SI	☐ NO	BOLSA DE AIRE		☒
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA		☒
CARROCERIA SIN GOLPES		☒	POLIZA DE GARANTIA	☒		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	☒ SI	☐ NO	PLACAS	☒		AMARILLO		ROSA
GATO	☒		PERMISO		☒	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	☒		POLIZA DE SEGURO		☒	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	☒		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒		TC VIGENTE	☒		AÑO		1ER
BIRLO DE SEGURIDAD	☒					MULTA		2DO
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒		HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒		0	00	EX


TRANSMISIÓN	
☒ A	☐ M

TRACCIÓN	
☒ 4X2	☐ 4X4


VESTIDURAS	
☒ SUCIAS	☐ LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	☒ V6	V8	V12


TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:


STN ACTIVO 7250 PARA FIRMA D ENTREGA NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	Miguel Angel Avila Pichardo FECHA	FECHA 3/10/25

LUMC 892


FORMATO CHECK LIST		FOLIO:				E	S		
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		GB	ORO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO		
FINANCIERA DEL CENTRO		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	SKALA		
DIRECCIÓN DE ENTREGA: <u>Forca - Bodega SB</u>									
SERIE:	<u>HG300960</u>	MARCA:	<u>KIA</u>	SUBMARCA:	<u>SORENTO</u>	MODELO:	<u>2017</u>		
PLACAS:	<u>PDW 0382</u>	EDO EMPLACAMIENTO:	<u>Edo Mex</u>	PLACAS VIGENTES		SI	NO		
ODOMETRO	INICIAL <u>119876</u> FINAL	COLOR	<u>GRIS</u>	FECHA DE ENTREGA		<u>7/10/25</u>			
EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES	☒		
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE	☒		
LUCES CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS	☒		
CALAVERAS	☒		TAPETES	☒		DESARMADORES	☒		
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR	☒		
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	☒	☒	
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS	☒		
ANTENA	☒		ENCENDEDOR	☒		ACEITE	☒		
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO	☒		TEMPERATURA	☒		
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR	☒		
LLANTAS (4)	☒		LLAVES (1)	☒		CHECK ENGINE	☒		
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	☒	☒	BOLSA DE AIRE	☒		
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA	☒		
CARROCERIA SIN GOLPES	☒		POLIZA DE GARANTIA	☒		ENGOMADO			
HERRAMIENTA	☒	☒	PLACAS	☒		AMARILLO		ROSA	
GATO	☒		PERMISO	☒		ROJO		VERDE	
MANERAL DE GATO	☒		POLIZA DE SEGURO	☒		AZUL		S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	☒		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒		TC VIGENTE	☒		AÑO	<u>2024</u>	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	☒			☒		MULTA			
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒		HOLOGRAMA			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒		0	00	EX	
TRANSMISIÓN		TRACCIÓN		VESTIDURAS		CILINDRAJE			
☒ A	☒ M	☒ 4X2	☒ 4X4	☒ SUCIAS	☒ LIMPIAS	☒ 4	☒ V6	☒ V8	☒ V12
TANQUE DE GASOLINA			OBSERVACIONES:						
									
<u>Raul Morrey</u> NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO			<u>Salvador</u> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO			NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE			
FECHA			FECHA <u>7/10/25</u>			FECHA			

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarlos y sugerencias:		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE