

INVENTARIO VEHICULO

☐ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan ☐ TRASLADO(PROV): Forza

MARCA: <u>Toyota</u>	TIPO: <u>Corolla</u>
VIN: <u>5YFB4RDEXSP23641</u>	LACA: <u>SP</u>
SINIESTRO: <u>B77303363</u>	ASEGURADORA: <u>BBUA</u>
FECHA: <u>11/08/26</u>	COLOR: <u>Blanco</u> AÑO: <u>2025</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRE	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA	/		
ADAPTACION	/		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Emmanuel</u>	<u>Josue Carrantes</u>	<u>Emmanuel</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

EN BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: D77303363		Número de póliza: BS66210KE1		Inciso / Certificado: 00001		Placas: NUY580C	
Marca: TOYOTA		Submarca: CONQUA		Tipo: SEANIN		Modelo: 2025	
Color: BCD							
Nombre del ajustador: ANDY YANU				Claves: X258		Fotos:	
						Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 3%	
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°		Nombre del interesado: ENGAN ALBERTO LUYES TACUD		Celular: 5516823117		Correo electrónico: trubodpavalberto20@gmail.com	

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Suspensión delantera y trasera, Bolas de dirección y todo el chasis.
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercerero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

 Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 09-08-2026 Lugar de expedición: CAJAS DE CREDITO  Firma del ajustador
---	--

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de Centro Nacional de Atención al Cliente.

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller	ALDO OWUNG	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)	O. OWUNG #19, ALVARO HERNANDEZ CP. 54910 BUENAVISTA DE LO.
Número de pase			

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y taller en convenio solo para efectos de valoración.

La evaluación de los daños se realizará de acuerdo al costo de reparaciones y mano de obra a la fecha 15/05/2018 por ser día por aceptada en la Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de partes, el monto de reparación ni la entrega de vehículo.

Los datos mostrados en esta autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Edgson Alberto Luis Trejo Nombre y firma del interesado		Nombre y firma del interesado Asignación de taller Nombre y firma del interesado	
--	--	---	--

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003
Atención de lunes a viernes de 08.30 a 18.30 horas.

Autoonline
Caucho #19 Recambio Huanuco
CP. 54 913 Boma y una Tucha

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CD.MX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro BA9303363	Póliza 8566210KE1	Inciso / certificado 00001	Número de serie 51EB4R1EX9236431
Marca TOYOTA	Submarca CONOLLO	Tipo / cilindraje 4cc	Modelo 2025
Lugar HUANUCO	Fecha Día 09 Mes 08 Año 2026	Placas NUY380C	Cantidad de placas (1)
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado LUIS ALBERTO LUIS MELO	Celular 551682347	Correo electrónico trulcedgaralberto2@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas			65	Cielo de todo			Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☒ No ☐	¿Es visible? ☒ No ☐
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4	Cofre			68	Viseras				CONOLLO
5	Cuartos de luz			69	Tablero			LLAVES	Tipo de llaves
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)			Llave de encendido	Normal ☒
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ LED			71	Botones de estereo			¿Funciona? ☒ No ☐	Código de encendido ☒
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado			Cantidad:	Tarjeta ☐
9	Parrilla			73	Control calefacción			Auto estereo	Tarjeta de circulación
10	Emblemas			74	Control eléctrico			Estereo ☒ No ☐	Si ☐ No ☒
11	Facia			75	Guantera			¿Funciona? ☒ No ☐	
12	Molduras			76	Consola			Marca CONOLLO	
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos			Adicionales	
14	Porta placa			78	Encendedor			Pantalla GPS ☐ No ☒	Pantalla TV ☐ No ☒
15	Spoiler			79	Cenicero			Tarjeta GPS SD ☐ No ☒	Marca:
Trasero				80	Palanca de velocidades			TAG ☐ No ☒	
16	Medallón			81	Perilla palanca			Llantas	
17	Limpiadores			82	Botones puerta			Vida	
18	Lámpara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			Ejemplo: Llantera DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)	
19	Tapa cajuela / quita puerta			84	Coderas			DD: 205/55/16	
20	Emblema cajuela			85	Manijas de puertas (2) (3) (4)			TD: 205/55/16	
21	Calaveras (2) (3) (4)			86	Bocinas radio			DI: 205/55/16	
22	Reflejos			87	Centurones de seguridad			TI: 205/55/16	
23	Defensa			88	Banca de asiento trasero			R: 205/55/16	
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero			¿Fundas o cubiertas? ☒ No ☐	
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
26	Cámara de reversa			91	Alfombra			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)				
28	Escape			Motor				Rines	
Lado derecho				93	Alternador			Marca:	CONOLLO ACU/C/TANCA
29	Salpicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Original	Especial
30	Cuarto luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			No (1) (2) (3) (4)	
31	Espejo lateral			96	Bandas de motor			Aleación	Acero
32	Cristal aleta			97	Bayoneta aceite dirección			No (1) (2) (3) (4)	
33	Puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor			Volante	
34	Cristal puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión			Marca:	CONOLLO DASTIN
35	Manija de puerta delantera			100	Bobina			Original	Especial
36	Puerta trasera			101	Bocina de claxon			Observaciones	
37	Cristal puerta trasera			102	Bomba de agua				
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica			Objetos personales	
39	Cristal costado			104	Boster de frenos			Sin Artículos Personales Sin Artículos	
40	Estribo			105	Cables bujías				
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado			Adaptaciones equipo especial	
Lado izquierdo				107	Deposito de chisqueros				
42	Salpicadera			108	Distribuidor				
43	Cuarto luz lateral			109	Filtro gasolina				
44	Espejo lateral			110	Marcha				
45	Cristal aleta			111	Motor limpiadores				
46	Puerta delantera			112	Motor ventilador				
47	Cristal puerta delantera			113	Porta filtro de aire				
48	Manija de puerta delantera			114	Radiador				
49	Puerta trasera			115	Sistema de inyección				
50	Cristal puerta trasera			116	Transmisión (STD) (AUT)				
51	Manija de puerta trasera			117	Tapón aceite motor				
52	Cristal costado			118	Tapón radiador				
53	Estribo			119	Tapón depósito líquido de frenos				
54	Molduras			General					
Cajuela				120	Canastilla				
55	Alfombra cartón cajuela			121	Alarma				
56	Birlo de seguridad			122	Tapón de gasolina				
57	Cables pasa corriente			123	Herramientas				
58	Extintidor			124	Sensor de reversa				
59	Gato			125	Quemacocos				
60	Gato hidráulico			126	Toldo				
61	Llave de rueda			127	Gancho de arrastre				
62	Señales de carretera			128	Tapón gancho de arrastre				
63	Tapete cubre llanta			129	Calcomanía de verificación				
64	Tapa sombrerera			130	Tapón birlo				
				131	Tapón Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Edgar A. Luis Trejo
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para que no sean repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, si así correspondiera. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Edgar A. Luis Trejo
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

OGGON ANTONIO BELTRAN
Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe