AOMB0166

SOLERA | AUTOonline Todo Polte

Vehicle Claims

AO. 2793

# INVENTARIO VEHICULO

☐ RESGUARDO(CCAO): Monterey ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Tesla TIPO: Model Y

VIN: [redacted] 7SAYGDESNF PLACA: S/P

SINIESTRO: 8818317463 | 534527 ASEGURADORA: BBVA

FECHA: 20/[redacted]/22 COLOR: BCO AÑO: 2022

| MOTOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CAJA DE VELOCIDADES | | X | |
| ALTERNADOR | | X | |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | | X | |
| CLAXON | X | | |
| BOMBA AGUA | | X | |
| BANDAS MOTOR | | X | |
| SISTEMA FRENOS | X | | |
| CABLES BUJIAS | | X | |
| BOBINA | X | | |
| AIRE ACONDICIONADO | X | | |
| DEPOSITO LIMPIADORES | | X | |
| DIRECCION HIDRAULICA | X | | |
| DISTRIBUIDOR | | X | |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | X | | |
| GENERADOR | X | | |
| MARCHA | | X | |
| MONOBLOCK | | X | |
| VENTILADOR | | X | |
| RADIADOR | | X | |
| RADIADOR DE A/C | | X | |
| TANQUE DE GASOLINA | | X | |
| TAPON DE GASOLINA | | X | |
| TAPON DE ACEITE | | X | |
| TAPON RADIADOR | | X | |
| TURBO CARGADOR | X | | |

| INTERIOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | X | | |
| ASIENTOS DELANTEROS | X | | |
| ASIENTOS TRASEROS | X | | |
| BOCINAS | X | | |
| BOLSA DE AIRE | X | | |
| CABECERAS | X | | |
| CENICEROS | | X | |
| GUANTERA | X | | |
| CINT. SEGURIDAD | X | | |
| CLAXON | X | | |
| CODERAS | X | | |
| CONSOLA | X | | |
| CONTROL A/C | X | | |
| DEFROSTER | | X | |
| ENCENDEDOR | | X | |
| ESPEJO RETROVISOR | X | | |
| INSTRUMENTOS TABLERO | X | | |
| LUZ INTERIOR | X | | |
| LUZ STOP | X | | |
| MANIJAS | | X | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | X | | |
| RELOJ | X | | |
| SEGUROS ELECTRICOS | X | | |
| TABLERO | X | | |
| TAPETES | X | | |
| ELEVADORES ELECTRICOS | X | | |
| VESTIDURAS | | X | |
| VOLANTE | X | | |
| VISERAS | X | | |

| PARTE FRONTAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BRAZOS LIMPIADORES | | X | |
| COFRE | | | X |
| CUARTOS DE LUZ | X | | |
| DEFENSA DELANTERA | X | | |
| FAROS | X | | |
| BALASTRE | | X | |
| BULBOS | X | | |
| FAROS DE NIEBLA | X | | |
| PARABRISAS | X | | |
| PARRILLA | X | | |
| PLUMAS LIMPIADORES | | X | |
| PORTAPLACA | | X | |

| PARTE TRASERA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CALAVERAS | X | | |
| BULBOS | X | | |
| CAJUELA | X | | |
| DEFENSA TRASERA | | | X |
| LIMPIADOR | | X | |
| MEDALLON | X | | |
| PORTAPLACA | | X | |
| SISTEMA DE ESCAPE | X | | |


| CAJUELA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | X | | |
| CABLES PASACORRIENTES | | X | |
| TAPA CAJHUELA | | | X |
| HERRAMIENTA | | X | |
| GATO | | X | |
| LLAVE DE RUEDA | | X | |
| SEÑALES DE CARRETERA | | X | |

| GENERAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| OBJETOS PERSONALES | | X | |
| SPOILERS | | X | |
| FUSIBLES | | X | |
| PLACAS | | X | |
| RINES | X | | |
| ALARMA | X | | |
| EXTINGUIDOR | | X | |
| ANTENA | X | | |
| PLACA VIN | X | | |
| KILOMETRAJE | X | | |
| CANASTILLA | | X | |
| ADAPTACION | | X | |

| | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BATERIA | X | | |
| COMPUTADORA MOTOR | X | | |
| ESTEREO | X | | |
| LLANTA DE REFACCION | | X | |
| BOMBA GASOLINA | | X | |
| LLAVES | X | | |
| CATALIZADOR | | X | |

| COSTADO IZQUIERDO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | | X | |
| COSTADOS | X | | X SI |
| ESPEJO EXTERIOR | X | | |
| ESTRIBO | | X | |
| MANIJAS EXTERIORES | X | | |
| MOLDURAS | X | | |
| PUERTA DELANTERA | X | | |
| PUERTA TRSERA | X | | |
| SALPICADERA | X | | |
| LLANTAS | X | | X SI |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | X | | |
| VIDRIOS LATERALES | X | | |

| COSTADO DERECHO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | | X | |
| COSTADOS | X | | X |
| ESPEJO EXTERIOR | X | | |
| ESTRIBO | | X | |
| MANIJAS EXTERIORES | X | | |
| MOLDURAS | X | | |
| PUERTA DELANTERA | X | | |
| PUERTA TRSERA | X | | |
| SALPICADERA | X | | |
| LLANTAS | X | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | X | | |
| VIDRIOS LATERALES | X | | |



**OBSERVACIONES:**

| ELABORA | ENTREGA | RECIBE |
|---|---|---|
| Edser Ortiz. | | |
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |

***INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS***

**ORIGINAL**

Escaneado con CamScanner

BBVA
Seguros

# Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

[illegible]

La presente información se suscribe de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que le entregó Usted o [illegible] BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

## Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición


| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de siniestro: B81812463 | Número de póliza: 0A3594 2026 | Inciso / Certificado: 1 | Placas: 315136 |
| Marca: Tesla | Submarca: Model | Tipo: Y | Modelo: 2022 |
| Color: Blanco | | | |
| Nombre del ajustador: Jonathan Navarro | Clave: A158 | Folios: 011 | Aplica deducible: Si No $ 5% |
| Atención a: Asegurado / Mediador | Nombre del interesado: BBVA Leasing SA DE CV | Celular: 8116286069 | Correo electrónico: |

**IMPORTANTE**

Con base en lo dispuesto en el artículo 71 fracción I, inciso C, [illegible] de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a favor de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien en su momento legalmente corresponda todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no existir [illegible] que cubra la póliza mencionada.

## Daños del siniestro


Ⓢ Llanta y Rin del lado Izquierdo Copiloto



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: ① Faro ② Foco ③ Rin ④ Center cap ⑤ Costado ⑥ Puerta ⑦ Llanta y Rin lado del Conductor

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro [illegible] declaración de beneficiario (tercero) o del asegurado, [illegible] a la ley, con dolo o mala fe, sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro, Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedan extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimularon o declararon falsamente hechos que conocían o podían conocer según [illegible]

## Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: NO

**Datos depósito deducible**
Banco: BBVA
Cuenta / Convenio: 617462
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B
Referencia 2: Deducible

Fecha de expedición: 13/09/2026
Lugar de expedición: San Pedro

Firma del ajustador

## Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Tesla (all)
Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Juarez Nte 810 Col. Centro San P. Tel: 8183381911
Número de pase:

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se designará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.
La valuación de los daños se realizará de acuerdo al estado de [illegible] a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el asegurado y el ajustador. El ajustador no determina o asume [illegible] de los daños, cambios y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación o la entrega de vehículo.
Los daños mecánicos en la Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

| Indemnización de daños | Asignación de taller |
|---|---|
| Nombre y firma del interesado | Nombre y firma del interesado |

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 90 21 300
Afectados: 800 83 62 003
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Información importante al reverso

FCDO-036

Escaneado con CamScanner

## Aviso de Privacidad

[illegible]

| Número de siniestro | Póliza | Inciso / certificado | Número de serie |
|---|---|---|---|
| B81B12463 | BA5597CCR5 | 1 | 7SAYGDEE5NF534522 |

| Marca | Submarca | Tipo / versión | Modelo | Color |
|---|---|---|---|---|
| Tesla | Model Y | | 2022 | Blanco |

| Lugar | Fecha | Folio | Cantidad de piezas | Kilometraje | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| San Pedro | Día 13 Mes 07 Año 26 | 31536 | [illegible] | | [illegible] |

| Atención a | Nombre del interesado | Cargo | Correo electrónico |
|---|---|---|---|
| ☑ Asegurado ☐ Afectado | BBVA Seguros México | Bu626064 | |

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| | **Delantero** | | |
| 1 | Parabrisas | ✓ | |
| 2 | Brazos de limpiadores | ✓ | |
| 3 | Plumas limpiadores | ✓ | |
| 4 | Cofre | ✓ | |
| 5 | Cuartos de luz | ✓ | |
| 6 | Faro principal (izquierdo) (derecho) | ✓ | |
| 7 | Focos: ☐ halógeno ☐ xenón ☐ led | ✓ | |
| 8 | Faro de niebla (izquierdo) (derecho) | ✓ | |
| 9 | Parrilla | ✓ | |
| 10 | Emblemas | ✓ | |
| 11 | Fascia | ✓ | |
| 12 | Molduras | ✓ | |
| 13 | Rejillas de fascia | ✓ | |
| 14 | Porta placa | ✓ | |
| 15 | Spoiler | ✓ | |
| | **Trasero** | | |
| 16 | Medallón | ✓ | |
| 17 | Limpiadores | ✓ | |
| 18 | Lámpara stop | ✓ | |
| 19 | Tapa cajuela / quinta puerta | ✓ | |
| 20 | Emblemas / calavera | ✓ | |
| 21 | Calaveras (2) (4) | ✓ | |
| 22 | Reflejantes | ✓ | |
| 23 | Defensa | ✓ | |
| 24 | Molduras | ✓ | |
| 25 | Porta placa | ✓ | |
| 26 | Cámara de reversa | ✓ | |
| 27 | Spoiler | ✓ | |
| 28 | Escape | ✓ | |
| | **Lado derecho** | | |
| 29 | Salpicadera | ✓ | |
| 30 | Cuarto luz lateral | ✓ | |
| 31 | Espejo lateral | ✓ | |
| 32 | Cristal aleta | ✓ | |
| 33 | Puerta delantera | ✓ | |
| 34 | Cristal puerta delantera | ✓ | |
| 35 | Manija de puerta delantera | ✓ | |
| 36 | Puerta trasera | ✓ | |
| 37 | Cristal puerta trasera | ✓ | |
| 38 | Manija de puerta trasera | ✓ | |
| 39 | Cristal costado | ✓ | |
| 40 | Estribo | ✓ | |
| 41 | Moldura | ✓ | |
| | **Lado izquierdo** | | |
| 42 | Salpicadera | ✓ | |
| 43 | Cuarto luz lateral | ✓ | |
| 44 | Espejo lateral | ✓ | |
| 45 | Cristal aleta | ✓ | |
| 46 | Puerta delantera | ✓ | |
| 47 | Cristal puerta delantera | ✓ | |
| 48 | Manija de puerta delantera | ✓ | |
| 49 | Puerta trasera | ✓ | |
| 50 | Cristal puerta trasera | ✓ | |
| 51 | Manija de puerta trasera | ✓ | |
| 52 | Cristal costado | ✓ | |
| 53 | Estribo | ✓ | |
| 54 | Moldura | ✓ | |
| | **Cajuela** | | |
| 55 | Alfombra / cartón cajuela | ✓ | |
| 56 | Kit de seguridad | ✓ | |
| 57 | Cables pasacorriente | ✓ | |
| 58 | Extinguidor | ✓ | |
| 59 | Gato | ✓ | |
| 60 | Gato hidráulico | ✓ | |
| 61 | Llave de rueda | ✓ | |
| 62 | Señales de carretera | ✓ | |
| 63 | Ajuste cubre llanta | ✓ | |
| 64 | Tapa sombrerera | ✓ | |

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| | **Interior** | | |
| | [illegible] | ✓ | |
| | Switch de encendido (start / stop engine) | ✓ | |
| | [illegible] | ✓ | |
| | Cinturones de seguridad | ✓ | |
| | [illegible] | ✓ | |
| | Tapetes (1) (2) (3) (4) | ✓ | |
| | **Motor** | | |
| | [illegible] | | |
| | **General** | | |
| | [illegible] | | |
| | Llaves ☐ Cartas ☐ duplicado (1)(2)(3)(4) | | |

### Otros

| Inventario | |
|---|---|
| **Computadora**<br>¿Es visible? Sí ☐ No ☐<br>Observaciones | **Batería**<br>¿Es visible? Sí ☐ No ☐<br>Marca |
| **Llaves**<br>Llave de encendido<br>¿Funciona? Sí ☐ No ☐<br>Cantidad | **Tipo de llaves**<br>Normal ☐<br>Código de encendido ☐<br>Tarjeta ☐ |
| **Auto estéreo**<br>Estéreo Sí ☐ No ☐<br>¿Funciona? Sí ☐ No ☐<br>Marca | **Tarjeta de circulación**<br>Sí ☐ No ☐ |

**Adicionales**

Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca
TAG Sí ☐ No ☐

**Llantas** Vida

Cuenta: [illegible]
DD
TD
DI
TI
R
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐
DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

**Rines**

Marca:
Original | Especial No. (1) (2) (3) (4)
Aleación | Acero No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**

Marca:
Original | Especial

**Observaciones**

**Objetos personales**

**Adaptaciones equipo especial**

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos anteriores, deberá anotarse escribiendo la marca y estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Se solicita al asegurado retirar sus **objetos personales** del vehículo [illegible] ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. [illegible] **accesorios originales** [illegible] **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Jonathan Navarro

| Nombre y firma del asegurado, tercero o la tripulación que entrega el vehículo | Nombre y firma del ajustador que recibe | Razón social de la grúa | Nombre y firma del operador de grúa que recibe |
|---|---|---|---|

REV.01

FDDO-346

Escaneado con CamScanner